



## REGISTRO DE ATIVIDADE

**CLIENTE:**  
Transportadora Associada de Gás  
S/A - TAG  
**CONTRATO:**  
0802.0000066.08.2

**Nº.** 1012

**ANO :** 2010 **REV.:** 0

**PÁGINA:**  
1 de 1

**Inspetor(a) Social:** Francine Vilela

**Telefone:** (12) 9765-5416

### Identificação da Atividade

<b>Atividade</b>	Mata-burro do acesso danificado por maquinário da obra.		
<b>Trecho / Fase / Município</b>	Acesso 08 à Faixa de dutos (km 44+000) – B. São Damião – Paraibuna		
<b>Distância da Faixa</b>	50 mts		
<b>Data</b>	27/01/2010	<b>Carga horária:</b>	30 minutos
<b>Público-alvo</b>	Comunidade do acesso 08 à Faixa de dutos (km 44+000) – B. São Damião – Paraibuna	<b>Total de Participantes:</b>	1

### Resumo da Atividade

<b>Objetivo</b>	√ Verificar mata-burro do acesso danificado por maquinário da obra.
<b>Assuntos abordados</b>	√ Mata-burro do acesso danificado por maquinário da obra.
<b>Dinâmica de Trabalho</b>	√ visita, √ Contato telefônico; √ Registro Fotográfico.
<b>Questionamentos</b>	√ Não houve.

**Observações**

√ Na ocasião, o Sr. Leandro (profissional da VCP) entrou em contato com a Comunicadora Francine para avisar sobre um mata-burro que foi danificado, na Estrada Santa Branca, devido a passagem do maquinário do Consórcio Gastau. Durante a conversa o funcionário da VCP disse que o proprietário reclamou e pediu providências dos responsáveis. A Comunicadora Francine foi ao local e constatou que o mata-burro entortou e soltou apenas uma haste. A Comunicadora Francine passou a reclamação ao Engenheiro do Consórcio responsável pelas obras no local e em seguida entrou em contato com o Sr. Leandro dizendo que, conforme conversado com o Engenheiro, o Consórcio Gastau tomará as devidas providências para efetuar o conserto do mata-burro.



**Nome do (a) Inspetor (a) Social:** Francine Vilela