

Ficha de identificação de APP

Número	Data	Referência de localização
27	30/11/2019	Entrada da Balsa

Coordenadas Geográficas

-11.097591678972162
-55.299858972214906

Tipo de APP

Outro

Detalhamento

Lago de barragem

Descrição

Vegetação degradada com mortalidade de árvores por alagamento. Ausência de regeneração. Colonização de gramíneas resistentes ao alagamento. Após alagamento floresta de grande porte conservada (foto), sem acesso devido ao alagamento. Espécies: Embauba; Peroba d'água; Inga laurina; Byrsonima laxiflora; Pinho (Fabaceae);
--

Estado de conservação

- Vegetação nativa conservada
- Sinais de desmatamento
- Presença de espécies exóticas
- Evidências de incêndios Florestais
- Presença de entulho ou lixo
- Corte seletivo
- Outro

Detalhamento

Alagamento artificial.

Presença de epífitas

- Sim
- Não

Incidência de Luz

- Pouca
- Média
- Muita



Morte de árvores por alagamento



Vegetação degradada pelo alagamento



Vegetação degradada pelo alagamento



Ausência de regeneração devido ao alagamento. Colonização de gramíneas



Vegetação suprimida pelo alagamento. Sumatran rhassala no dossel.



Vegetação conservada após área alagada