



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO - PAC / PGA

Trecho	Município	Lote	Estacas Analisadas (Subtrecho)	Coordenada UTM (Fuso xx)	Data Cadastro	Data Vistorias	Técnico de Campo
SPS	Salgueiro / Verdolândia	1	10.000 a 11.000	503400 X 9118303 Y	11/1/2011	11/1/2011	

Legenda: (NA - não aplicável A - de acordo B - melhorias C - necessita manutenção D - intervenção imediata)

Local - Sistema - Atividade	Item para Monitoramento	NA	A	B	C	D	
Faixa de Domínio e Acessos	Condições da Pista de Rolamento						
	Sinalização	de regulamentação de advertência		X			
		de indicação de educativa		X			
		de corte de aterro		X			
	Estabilidade dos Taludes	no talude de corte no talude de aterro		X			
		nas laterais da pista nas laterais e saída do sistema de drenagem			X		
		canaleta revestida	X				
	Sistema de Drenagem	canaleta sem revestimento	X				
		caixa de passagem	X				
		entrada e saída de canalização/bueiros	X				
dissipador de energia		X					
Visibilidade	bacia de retenção	X					
	vegetação ao longo da estrada		X				
	vegetação nas curvas		X				
	vegetação obstruindo sinalização	X					

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO - PAC / PGA

Trecho	Município	Lote	Estacas Analisadas (Subtrecho)	Coordenada UTM (Fuso xx)	Data Cadaastro	Data Vistoriae	Técnico de Campo
SPS	Verdejante / São José de Belmont	1	11.001 a 12.000	X	11/1/2011	11/1/2011	
				603400	9118303		
				522946	9117623		

Legenda: (NA - não aplicável A - de acordo B - melhorias C - necessita manutenção D - intervenção imediata)

Local - Sistema - Atividade	Item para Monitoramento	NA	A	B	C	D	
Faixa de Domínio e Acessos	Condições da Pista de Rolamento						
	Sinalização	de regulamentação de advertência		X			
		de indicação de educativa		X			X
		de corte de aterro		X			X
	Estabilidade dos Taludes	no talude de corte			X		
		no talude de aterro			X		
		nas laterais da pista		X			
	Processo de Erosão	nas laterais e saída do sistema de drenagem				X	
		canaleta revestida		X			
		canaleta sem revestimento		X			
	Sistema de Drenagem	caixa de passagem		X			
		entrada e saída de canalização/bueiros		X			
dissipador de energia			X				
bacia de retenção			X				
Visibilidade	vegetação ao longo da estrada			X			
	vegetação nas curvas			X			
	vegetação obstruindo sinalização	X					

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO - PAC / PGA

Trecho	Município	Lote	Estacas Analisadas (Subtrecho)	Coordenada UTM (Fuso xx)	Data Cadastro	Data Visitas	Técnico de Campo
SPS	São José de Belmonte	1	12.001 a 13.310	X	11/1/2011	11/1/2011	Guto
				522946	9117623		
				547042	9114286		

Legenda: (NA - não aplicável A - de acordo B - melhorias C - necessita manutenção D - intervenção imediata)

Local - Sistema - Atividade	Itens para Monitoramento	NA	A	B	C	D	
							Condições da Pista de Rolamento
Faixa de Domínio e Acessos	Sinalização	de regulamentação		X			
		de advertência			X		
		de indicação			X		
	Estabilidade dos Taludes	de educativa			X		
		de corte			X		
		de aterro			X		
	Processo de Erosão	no talude de aterro			X		
		nas laterais da pista			X		
		nas laterais e saída do sistema de drenagem			X		
		canaleta revestidas			X		
Sistema de Drenagem	canaleta sem revestimento			X			
	caixa de passagem		X				
	entrada e saída de canalização/bueiros		X				
	dissipador de energia			X			
Visibilidade	bacia de retenção		X				
	vegetação ao longo da estrada			X			
	vegetação nas curvas			X			
	vegetação obstruindo sinalização	X					