

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO - PAC / PGA

Trecho	Município	Lote	Estacas Analisadas (Subtrecho)	Coordenada UTM (Fuso xx)		Data Cadastro	Data Vistorias	Técnico de Campo
SPS	S. TALHAIA	02	20.000 ATE A 20.610.	X	Y	dia/mês/ano	dia/mês/ano	FERRINIANO
				123456(6unidades)	1234567(7unidades)	12/01/11	12/01/11	
				557777	910063			
				546363	917474			

Legenda: (NA - não aplicável A - de acordo B - melhorias C - necessita manutenção D - intervenção imediata)

Local - Sistema - Atividade	NA	A	B	C	D
Itens para Monitoramento					

Condições da Pista de Rolamento	Itens para Monitoramento				
	NA	A	B	C	D
Sinalização	de regulamentação de advertência			X	
	de indicação de educativa			X	
	de corte de aterro			X	
Estabilidade dos Taludes	no talude de corte			X	
	no talude de aterro nas laterais da pista			X	
	nas laterais e saída do sistema de drenagem	X			
Processo de Erosão	canaleta revestida				
	canaleta sem revestimento	X			
	caixa de passagem	X			
Sistema de Drenagem	entrada e saída de canalização/bueiros			X	
	dissipador de energia			X	
	bacia de retenção	X			
Visibilidade	vegetação ao longo da estrada	X			
	vegetação nas curvas	X			
	vegetação obstruindo sinalização		X		

Faixa de Domínio e Acessos

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO - PAC / PGA

Trecho	Município	Lote	Estacas Analisadas (Subtrecho)	Coordenada UTM (Fuso xx)		Data Cadastro	Data Vistorias	Técnico de Campo
				X	Y			
SPS	S. TALHADA	02	21.040 ATÉ A 21.062	123456(6unidades) 966579 535227	1234567(7unidades) 815264 915032	12/01/11	12/01/11	FELIANNANO

Legenda: (NA - não aplicável A - de acordo B - melhorias C - necessita manutenção D - intervenção imediata)

Local - Sistema - Atividade	NA	A	B	C	D
-----------------------------	----	---	---	---	---

Local de Domínio e Acessos	Itens para Monitoramento				
	NA	A	B	C	D
Condições da Pista de Rolamento	de regulamentação de advertência de indicação de educativa de corte de aterro		X		
	no talude de corte			X	
	no talude de aterro			X	
	nas laterais da pista	X			
	nas laterais e saída do sistema de drenagem				
	canaleta revestida		X		
	canaleta sem revestimento	X			
	caixa de passagem	X			
	entrada e saída de canalização/bueiros			X	
	dissipador de energia		X		
Sistema de Drenagem	bacia de retenção	X			
	vegetação ao longo da estrada	X			
	vegetação nas curvas	X			
Visibilidade	vegetação obstruindo sinalização		X		

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO - PAC / PGA

Trecho	Município	Lote	Estacas Analisadas (Subtrecho)	Coordenada UTM (Fuso xx)		Data Cadastro	Data Vistorias	Técnico de Campo
				X	Y			
SP5	S. TALHADA	02	21.750 ATÉ A	123456(6unidades)	9114777	dia/mês/ano	dia/mês/ano	FELIX NAMAJO
			22.420	570622	911967	12/01/11	12/01/11	

Legenda: (NA - não aplicável A - de acordo B - melhorias C - necessita manutenção D - intervenção imediata)

Local - Sistema - Atividade	NA	A	B	C	D
-----------------------------	----	---	---	---	---

Faixa de Domínio e Acessos	Itens para Monitoramento					
	Condições da Pista de Rolamento	de regulamentação de advertência	de indicação de educativa	de corte de aterro	no talude de corte	no talude de aterro
Faixa de Domínio e Acessos	Sinalização					
	Estabilidade dos Taludes					
	Processo de Erosão					
Faixa de Domínio e Acessos	Sistema de Drenagem	nas laterais da pista				
		nas laterais e saída do sistema de drenagem	X			
		canaleta revestida				
		canaleta sem revestimento				
Faixa de Domínio e Acessos	Sistema de Drenagem	caixa de passagem				
		entrada e saída de canalização/bueiros	X			
		dissipador de energia				
		bacia de retenção				
Faixa de Domínio e Acessos	Visibilidade	vegetação ao longo da estrada	X			
		vegetação nas curvas	X			
		vegetação obstruindo sinalização	X			