

RELATÓRIO PARA O ATENDIMENTO DAS OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS

Item	Detalhamento da situação	Sugestão para correção	Local / Estaca	Observações	Data para correção	Realizado ?
1	Assoreamento do açude	1. Confecção de sistema de amortização da corrente de água através da utilização de barreras feitas com sacos de areia. Cobertura do solo com replantio da vegetação nativa. 2. Desobstrução do sistema com maquinário	10.113	A intervenção se dará fora da Faixa de Domínio. Foi solicitado uma autorização para execução da atividade.		
2	OAE FORMIGA: 1. Readequação do canteiro avançado (desmobilização).	O técnico ambiental Sérgio, ficou responsável que a cada 03 dias fará inspeção no nível de água acumulado na caixa de contenção do gerador, ou caso ocorra a incidência de chuvas mais intensas o monitoramento imediato.	-		02.05.2011	
3	Material fora da faixa de domínio – pedras, britas.	Remoção da pedra rachão e brita, mais o descarte indevido de concreto	-		10.03.11	
4	Bueiro Simples Tubular: 1. Desobstrução da biomassa da APP. 2. Falta de sistema de drenagem a montante – via de acesso.		10.221		10.03.2011	
5	Bueiro Duplo Tubular: 1. Remoção de biomassa a jusante. 2. Desobstrução a montante. 3. Limpeza geral do resto de obra: pá, enxada, cimento, carrinho de mão, fio, refletor, tambor, etc.		10.236		16.03.11	
6	Bueiro Simples Celular: 1. Falta de sistema de drenagem a jusante do bueiro na via de acesso		10.298		23.03.2011	
7	1. Remoção de biomassa de dentro da APP. 2. Falta de sistema de drenagem na via de acesso		10.332		23.03.2011	

8	Tenda do Bom Cabelo: 1. Vazamento no Painel de Combustível. 2. Vazamento no gerador. 3. Lixo fora da faixa de domínio. 4. Ausência de caixa de contenção para o gerador (locado do outro lado do aterro). 5. Reconstrução do tanque de decantação para lavagem de betoneira.	Caso o tanque não seja mais refeito, remover o resto de concreto que se encontra no local e recompor a abertura no solo com biomassa.	10.345		02.05.2011	
9	Bueiro Duplo Celular: 1. Caixa de contenção para o gerador com vazamento.		10.355		31.03.2011	
10	Bueiro Duplo Tubular: 1. Falta de sistema de drenagem na via de acesso. 2. Limpeza de APP.		10.364		29.04.2011	
11	Bueiro Duplo Celular: 1. Remoção de biomassa a montante e a jusante.		10.389		29.04.2011	
12	OAE Milagres: 1. Execução da piscina – suspensão 2. Descarte indevido de concreto	Até o dia 17.12.10 o terreno seria reconformado.	-		02.05.2011	
13	Obstrução de APP		10.541		29.04.2011	
14	Obstrução de APP		10.560		29.04.2011	
15	OAE São José: 1. Supressão fora da faixa de domínio. 2. Material fora da faixa de domínio. 3. Obstrução de APP. 4. Sistema de esgoto do retentório quebrado com caixa de coleta em capacidade máxima, ocasionando mau cheiro.		-	O problema do sistema de esgoto persiste a mais de 1 semana.	02.05.2011	

16	Bueiro Simples Tubular: 1. Falta de sistema de drenagem na via de acesso. 2. Limpeza de APP.		10.606		29.04.2011	
17	Bueiro Simples Tubular: 1. Falta de sistema de drenagem na via de acesso. 2. Limpeza de APP.		10.618		29.04.2011	
18	Bueiro Simples Tubular: 1. Falta de sistema de drenagem na via de acesso. 2. Limpeza de APP.		10.627		29.04.2011	
19	Bueiro Triplo Tubular: 1. Falta de sistema de drenagem na via de acesso. 2. Limpeza de APP.		10.643		29.04.2011	
20	Bueiro Triplo Celular: 1. Obstrução de APP.		10.694		29.04.2011	
21	Bueiro Simples Celular: 1. Falta de sistema de drenagem na via de acesso. 2. Limpeza de APP. 3. Presença de material lenhoso cortado, com mais de 15 cm de diâmetro que necessita corte e posterior enleiramento		10.742		29.04.2011	
22	Bueiro Simples Celular: 1. Material fora da faixa de domínio. 2. Limpeza de APP. 3. Presença de material lenhoso cortado, com mais de 15 cm de diâmetro que necessita corte e posterior enleiramento.	Presença de escavadeira na frente de trabalho.	10.764		29.04.2011	
23	Bueiro Simples Tubular: 1. Bueiro atogado.		10.813		29.04.2011	
24	Bueiro Duplo Celular: 1. Falta de sistema de drenagem na via de acesso. 2. Presença de material lenhoso cortado, com mais de 15 cm de diâmetro que necessita corte e posterior enleiramento.		10.824		06.05.2011	

25	Equipamentos em manutenção com vazamento de óleo hidráulico e falta de bandejas de contenção.		10.830			06.05.2011	
26	1. Material fora da faixa de domínio. 2. Presença de material lenhoso cortado, com mais de 15 cm de diâmetro que necessita corte e posterior enleiramento. 3. Desobstrução de APP.		10.836 a 10.843			06.05.2011	
27	Bueiro Triplo Celular: 1. Desobstrução de APP.		10.920			06.05.2011	
28	1. Desobstrução de APP.		10.946			06.05.2011	
29	1. Desobstrução de APP.		10.953			06.05.2011	
30	1. Gerador em operação sem caixa de contenção.		10.962	Canteiro irá receber a desmobilização do ponto de apoio da estaca 11.600.		06.05.2011	
31	1. Desobstrução de APP.		10.968			06.05.2011	
32	Bueiro Duplo Celular: 1. Desobstrução de APP		11.044			06.05.2011	
33	Bueiro Simples Celular: 1. Desobstrução de APP. 2. Descarte de concreto de forma indevida.		11.080	Ocorreu a imediata remoção do banheiro químico de dentro da área de APP.		06.05.2011	
34	1. Bueiro afogado. 2. Remoção de biomassa de dentro da área de APP.		11.131			06.05.2011	
35	Ponto de Apoio: 1. Material fora da faixa de domínio por trás do ponto de apoio. 2. Vazamento gerador e na caixa de contenção. 3. Gerador da oficina móvel tem a descarga direcionada para a área de serviços.		11.200			06.05.2011	
36	Bueiro Triplo Celular: 1. Falta de sistema de drenagem na via de acesso.		11.253				

37	Bueiro Duplo Celular: 1. Falta de sistema de drenagem na via de acesso. 2. Limpeza de APP.		11.289		Na vistoria da TLISA foi indicado que se pode obter declaração do vizinho da ferrovia como recebedor do material, regularizando assim a situação.	06.05.2011	
38	1. Material fora da faixa de domínio. Nos dois lados da ferrovia.		11.365 a 11.371			06.05.2011	
39	1. Material fora da faixa de domínio.		11.423 a 11.434			06.05.2011	
40	Bueiro Duplo Celular: 1. Bueiro obstruído e jussante.		11.442			06.05.2011	
41	Bueiro Duplo Celular: 1. Obstrução de APP.		11.474			06.05.2011	
42	1. Material fora da faixa de domínio		11.496 a 11.585		Ocorreu a execução da cerca deixando todo o material fora da faixa. Em reunião com o Rodrigo Quesada o mesmo informou que a cerca será aberta para retirada do material e depois reconformação da mesma.	06.05.2011	
43	Bueiro Quadruplo Celular: 1. Carreamento de material para fora da faixa de domínio.	1. Reconformação do sistema de acesso.	11.634			06.05.2011	

Gildasio Oliveira Jr - Engº de Pesca
Gestor SPS - Lote 1 e 2
ARCADIS Tetraplan

Salgueiro, 22 de fevereiro de 2011


Marcos Mota - Engº Civil
CNO