

Programa de Comunicação Social
Atendimento à Comunidade

Versão 2

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social	
	Inicial	Final						
-----	15432	-	MVS	02	13/12/201 1	01	TATYANA SAMPAIO	
Endereço/ Localidade					Município		Estado	Telefone
SÍTIO LAGOA DO MATO I					BREJO SANTO		CE	--
Nome					Categoria Público			
ANTÔNIO RAIMUNDO PAES					(X) Diretamente Atingido () Indiretamente Atingido			
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento			
() Telefone () Visita do interessado ao escritório (X) Visita do agente à propriedade () Reunião comunitária () Outro: _____					(X) Reclamação/Queixa () Denúncia () Sugestão () Outro: _____			
Tema								
(X) Desapropriação	() proprietário não cadastrado () discorda com laudo/valor () problemas de documentação () não recebeu a indenização (x) outro: Faixa de domínio dentro dos limites da propriedade.		(X) Obra	() problemas com a cerca () porteira/ colchete aberta () poeira () ruído () detonação () outro: Rachaduras		() Acesso	() interferência acesso interno à propriedade () interferência acesso externo à propriedade () outro:	
(x) Outro: Proximidade da residência com a faixa de domínio.								
Relato								
<p>O Sr. Antônio procurou a agente social quando a mesma visitava a comunidade. Moradia imediatamente próxima da faixa de domínio (a menos de quinze metros), onde o proprietário alega que a faixa de domínio da Ferrovia Transnordestina atinge os limites da sua propriedade, sendo que o proprietário relata que não recebeu indenização. Vale ressaltar, que no local da propriedade do Sr. Antônio encontra-se sem a cerca da faixa de domínio.</p> <p>A moradia não se encontra com moradores, o proprietário relata que a casa era alugada a uma família, e esses moradores saíram da casa por conta da obra da Ferrovia, alegando o barulho do trem e o desmoronamento da área do corte, por trás da residência.</p> <p>O proprietário também queixa-se de rachaduras nas paredes da casa, diz que as rachaduras foram ocasionadas pelas atividades da obra da Ferrovia, quando a empresa Pollian reiniciou as atividades no local, e também pela erosão do corte que fica por trás da residência.</p> <p>O Sr. Antônio relata que sua casa encontra-se em área de risco, pois no local do corte da Ferrovia é propício a erosões, e a terra é bastante solta.</p>								

Encaminhamento

- Empreendedor() Gerência Ambiental() Trem Pede Passagem() Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



Foto 1- Vista geral da residência.



Foto2- Proximidade da propriedade com a faixa de domínio.



Foto 1- Proprietário mostrando onde a cerca da faixa de domínio irá atingir.



Foto 2 - Rachaduras no muro da propriedade.