

Programa de Comunicação Social
Atendimento à Comunidade

Versão 2

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
-	16356	16370	MVS	01	21/11/11	02	TATYANA SAMPAIO
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
SÍTIO PORCINHOS					ABAIARA	CE	-
Nome					Categoria Público		
José Anselmo Sobrinho					<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: _____					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____		
Tema							
<input type="checkbox"/> Desapropriação	<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Obra	<input checked="" type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input type="checkbox"/> Rachaduras <input checked="" type="checkbox"/> outro: passivos de contrato com a construtora	<input type="checkbox"/> Acesso	<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro: Recuperação da estrada de acesso	
<input type="checkbox"/> Outro: _____							
Relato							
<p>O Sr. José Anselmo relata que um terreno de sua propriedade foi alugado pela construtora do trecho (EIT), para retirada de material para obra da Transnordestina. Este aluguel teve prazo de dois anos (de 2007 a 2009) e o proprietário relata que, após a retirada do material e o vencimento do contrato, a empresa responsável ficou de entregar o seu terreno devidamente recomposto por uma camada de solo, com o replantio de plantas nativas ou capim, e devidamente cercada.</p> <p>Segundo o proprietário a empresa EIT não realizou por completo a recomposição do solo. Relata que a plantação da área com capim foi feita, porém o seu terreno se encontra sem cerca e os animais estão invadindo a propriedade e comendo o capim que foi plantado. O proprietário está precisando da área para realização de suas atividades agrícolas e espera que sua área seja devidamente cercada.</p> <p>Coordenadas da jazida: x-0497902 y-9184650 (UTM 24M)</p>							
Encaminhamento							
<input checked="" type="checkbox"/> Empreendedor <input checked="" type="checkbox"/> Gerência Ambiental <input type="checkbox"/> Trem Pede Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Empreiteira <input type="checkbox"/> Outro: _____ <input type="checkbox"/> Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído							



Foto 1- Atendimento ao proprietário da jazida e morador da ADA, Abaiara/CE, novembro de 2011.



Foto 2- Área de jazida com ausência de cerca, Abaiara/CE, novembro de 2011.