

Programa de Comunicação Social
Atendimento à Comunidade

Versão 2

N. do Laudo	Estacas		Trecho	Lote	Data	Nº da Visita	Agente Social
	Inicial	Final					
NÃO SE APLICA	15700	-	MVS		11/10/011	1	TATYANA SAMPAIO
Endereço/ Localidade					Município	Estado	Telefone
R. BASÍLIO NETO Nº90 BAIRRO:RENÊ LUCENA					BREJO SANTO	CE	88-97055333
Nome					Categoria Público		
JOSÉ CABRAL					<input type="checkbox"/> Diretamente Atingido <input checked="" type="checkbox"/> Indiretamente Atingido		
Origem de Atendimento					Motivo do Atendimento		
<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Visita do interessado ao escritório <input checked="" type="checkbox"/> Visita do agente à propriedade <input type="checkbox"/> Reunião comunitária <input type="checkbox"/> Outro: O agente social foi procurado					<input checked="" type="checkbox"/> Reclamação/Queixa <input type="checkbox"/> Denúncia <input type="checkbox"/> Sugestão <input type="checkbox"/> Outro: _____		
Tema							
<input type="checkbox"/> Desapropriação	<input type="checkbox"/> proprietário não cadastrado <input type="checkbox"/> discorda com laudo/valor <input type="checkbox"/> problemas de documentação <input type="checkbox"/> não recebeu a indenização <input type="checkbox"/> outro:		<input checked="" type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> problemas com a cerca <input type="checkbox"/> porteira/ colchete aberta <input type="checkbox"/> poeira <input type="checkbox"/> ruído <input checked="" type="checkbox"/> rachadura <input type="checkbox"/> outro:	<input type="checkbox"/> Acesso	<input type="checkbox"/> interferência acesso interno à propriedade <input type="checkbox"/> interferência acesso externo à propriedade <input type="checkbox"/> outro:	
<input type="checkbox"/> Outro: _____							
Relato							
<p>A agente social do trecho foi procurada pelo Sr. José Cabral para realizar atendimento referente a problemas de rachaduras na igreja evangélica Batista Maranata, onde o mesmo é pastor.</p> <p>Segundo o Sr. José Cabral o prédio foi construído há um ano atrás. O Sr. relata que após iniciadas as detonações no morro do serrote, o prédio começou a apresentar rachaduras nas paredes e no forro de gesso. O pastor Cabral reside na Rua- Dois Nº458, Bairro Renê Lucena Dois.</p> <p>Foi marcado o ponto de GPS do prédio onde funciona a igreja e do morro do serrote, para que se possa ter uma noção da distância entre o prédio e o local das detonações.</p> <p>Ponto Igreja: X-0499871 Y-9172279 Ponto Morro do serrote: X-0500094 Y-9171633</p>							
Encaminhamento							

(X) Empreendedor (X) Gerência Ambiental() Trem Pede Passagem(x) Empreiteira
() Outro: _____
() Sem necessidade de encaminhamentos. Concluído

Registro Fotográfico



FOTO 1- Vista geral da igreja, Brejo Santo/CE, outubro de 2011.



FOTO 2- Atendimento ao pastor Cabral, Brejo Santo/CE, outubro de 2011.



Foto 3- Rachaduras nas paredes, Brejo Santo/CE, outubro de 2011.



Foto 4 – Rachaduras nas paredes, Brejo Santo/CE, outubro de 2011.