

ANEXO 16-07: RESENHA FOTOGRÁFICA – SANTA RITA/MA

**PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE
INDICADORES SOCIOECONÔMICOS - PMISE**

RESENHA FOTOGRÁFICA DE SANTA RITA/MA

BELO HORIZONTE, NOVEMBRO DE 2014

SUMÁRIO

16. SANTA RITA	4
16.1 LOCALIDADES	4
16.1.1 Sede Municipal de Santa Rita	4
16.1.2 Vila Fé em Deus	7
16.1.3 Carionguinho	8
16.1.4 Ribeiro	10
16.1.5 Picos I.....	11
16.1.6 São José dos Matos	13
16.1.7 Santa Helena	14
16.1.8 Oiteiro dos Nogueiras.....	16
16.1.9 Canta Galo.....	18
16.1.10 Pedrinhas Clube de Mães	20
16.1.11 Pacova	21
16.1.12 Morro do Alexandre.....	23
16.1.13 Monte Lindo I.....	24
16.1.14 Monte Lindo II.....	25
16.1.15 Campestre	26
16.1.16 Carro Quebrado.....	28
16.2 ACESSOS VIÁRIOS.....	29
16.2.1 Acesso SR01	29
16.2.2 Acesso SR02	30
16.2.3 Acesso SR03	32
16.2.4 Acesso SR04	34
16.2.5 Acesso SR05	36
16.2.6 Acesso SR06B.....	37
16.2.7 Acesso SR06.1	39
16.2.8 Acesso SR07.....	40

16. SANTA RITA

16.1 LOCALIDADES

16.1.1 SEDE MUNICIPAL DE SANTA RITA



Foto 1: Palácio Municipal da Sede Municipal de Santa Rita.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 2: Agência do Banco do Brasil na Sede Municipal de Santa Rita.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 3: Esgoto lançado a céu aberto em via da Sede Municipal de Santa Rita.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 4: Igreja Católica da Sede Municipal de Santa Rita.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 5: Sinalização presente na Sede Municipal de Santa Rita.

Fonte: Ampla, 2014.



Foto 6: Pavimentação de via da Sede Municipal de Santa Rita.

Fonte: Ampla, 2014.



Foto 7: Fórum localizado na Sede Municipal de Santa Rita.

Fonte: Ampla, 2014.



Foto 8: Trânsito de pessoas, carros e motos em via da Sede Municipal de Santa Rita.

Fonte: Ampla, 2014.



Foto 9: Prédio da Previdência Social localizado na Sede Municipal de Santa Rita.

Fonte: Ampla, 2014.



Foto 10: Mercado Municipal de Santa Rita, localizado na Sede Municipal de Santa Rita.

Fonte: Ampla, 2014.



Foto 11: Iluminação pública e sinalização coberta por vegetação na Sede Municipal de Santa Rita.

Fonte: Ampla, 2014.



Foto 12: Resíduos sólidos em avenida da Sede Municipal de Santa Rita .

Fonte: Ampla, 2014.

16.1.2 VILA FÉ EM DEUS



Foto 13: Caixa d'água existente na Vila Fé em Deus, Santa Rita - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 14: Aparelho de telefonia pública presente na Vila Fé em Deus, Santa Rita - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 15: Iluminação pública presente na Vila Fé em Deus, Santa Rita - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 16: Condições de pavimentação de via intracomunidade Vila Fé em Deus, Santa Rita - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 17: Escola Municipal Maria Auxiliadora Santos Ribeiro na Vila Fé em Deus, Santa Rita - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 18: Campo de futebol da localidade Vila Fé em Deus e residências concedidas pelo programa "Minha Casa, Minha Vida", ao fundo, Santa Rita - MA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.1.3 CARIONGUINHO



Foto 19: Estabelecimento comercial da localidade de Carionguinho, Santa Rita - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 20: Presença de resíduos sólidos às margens da via intracomunidade Carionguinho, Santa Rita - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 21: Caixa d'água existente na localidade de Carionguinho, Santa Rita - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 22: Condições de pavimentação de via da localidade Carionguinho, Santa Rita - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 23: Iluminação pública da localidade de Carionguinho, Santa Rita - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 24: Aparelho de telefonia pública presente na localidade de Carionguinho, Santa Rita - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 25: Sinalização presente na localidade de Carionguinho, Santa Rita - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 26: Posto de Saúde e Escola Municipal presentes na da localidade de Carionguinho, Santa Rita - MA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.1.4 RIBEIRO



Foto 27: Veículo pesado transportando pessoas na localidade de Ribeiro, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 28: Moradores transitando na via principal da localidade de Ribeiro, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 29: Moradias e caixa d'água da localidade de Ribeiro, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 30: Condições de pavimentação da localidade de Ribeiro, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.1.5 Picos I



Foto 31: Escola Municipal Santo Antônio na localidade de Picos I, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 32: Esgoto a céu aberto na localidade de Picos I, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 33: Igreja católica na localidade de Picos I, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 34: Iluminação pública e condições de pavimentação na localidade de Picos I, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 35: Sinalização presente na localidade de Picos I, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 36: Caixa d'água presente na localidade de Picos I, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.1.6 SÃO JOSÉ DOS MATOS



Foto 37: Presença de sinalização na localidade de São José dos Matos, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 7: Igreja situada na localidade de São José dos Matos, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 8: Aparelho de telefonia pública da localidade de São José dos Matos, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 90: Rede de iluminação pública ao longo da via principal e condições da pavimentação na localidade de São José dos Matos, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 10: Campo de futebol às margens da via principal da localidade de São José dos Matos, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 11: Escola às margens da via na localidade de São José dos Matos, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.1.7 SANTA HELENA



Foto 12: Presença de sinalização na localidade de Santa Helena, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 44: Sinalização quase coberta pela vegetação na localidade de Santa Helena, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 45: Crianças brincando no meio da via na localidade de Santa Helena, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 46: Residências com padrão construtivo de alvenaria do programa “Minha Casa, Minha Vida” na localidade de Santa Helena, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 47: Animais soltos à margem da via na localidade de Santa Helena, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 48: Sinalização caída à margem da via na localidade de Santa Helena, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.1.8 OITEIRO DOS NOGUEIRAS



Foto 49: Iluminação pública na localidade de Oiteiro dos Nogueiras, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 50: Poço na localidade de Oiteiro dos Nogueiras, feito por escravos, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 51: Construção realizada na localidade de Oiteiro dos Nogueiras, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 52: Animais soltos em via da localidade de Oiteiro dos Nogueiras, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 53: Sinalização presente em via da localidade de Oiteiro dos Nogueiras, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 54: Caixa d'água presente na localidade de Oiteiro dos Nogueiras, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 55: Escola da localidade de Oiteiro dos Nogueiras, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 56: Posto de saúde da localidade de Oiteiro dos Nogueiras, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 57: Aparelho de telefonia pública na localidade de Oiteiro dos Nogueiras, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 58: Resíduos sólidos às margens de via da localidade de Oiteiro dos Nogueiras, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.1.9 CANTA GALO



Foto 59: Veículo pesado trafegando em via da localidade de Canta Galo, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 60: Posto de Saúde da localidade de Canta Galo, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 61: Escola Municipal São Sebastião na localidade de Canta Galo, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 62: Caixa d'água existente na localidade de Canta Galo, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 63: Condições da pavimentação e ausência de sinalização na localidade de Canta Galo, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 64: Campo de futebol na localidade de Canta Galo, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.1.10 PEDRINHAS CLUBE DE MÃES



Foto 13: Via sem sinalização e iluminação pública na localidade Pedrinhas Clube de Mães, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Ampla, 2014.



Foto 14: Tráfego de pedestres ao longo da via na localidade Pedrinhas Clube de Mães, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Ampla, 2014.



Foto 15: Veículo transitando na via principal da localidade Pedrinhas Clube de Mães, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Ampla, 2014.



Foto 16: Escola Municipal Nossa Senhora das Dores situada na localidade Pedrinhas Clube de Mães, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Ampla, 2014.



Foto 17: Associação Clube de Mães Quilombola Lar de Maria da localidade Pedrinhas Clube de Mães, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 18: Fabricação de biscoitos para merenda escolar na localidade Pedrinhas Clube de Mães, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.1.11 PACOVA



Foto 191: Iluminação pública na localidade de Pacova, Anajatuba - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 72: Presença de sinalização na localidade de Pacova, Anajatuba - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 73: Escola Municipal Comendador Rosa (paralisada), na localidade de Pacova, Anajatuba - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 20: Resíduos sólidos às margens da via na localidade de Pacova, Anajatuba - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 21: Igreja Evangélica presente na localidade de Pacova, Anajatuba - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 22: Moradias predominantes na localidade de Pacova, Anajatuba - MA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.1.12 MORRO DO ALEXANDRE



Foto 23: Área de Preservação Permanente (APP) na localidade de Morro do Alexandre, Anajatuba - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 24: Melhorias na iluminação pública na localidade de Morro do Alexandre, Anajatuba - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 79: Iluminação pública e condições da pavimentação na localidade de Morro do Alexandre, Anajatuba - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 80: Ponte situada na localidade de Morro do Alexandre, Anajatuba - MA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.1.13 MONTE LINDO I



Foto 81: Sinalização presente na localidade de Monte Lindo I, Miranda do Norte - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 82: Caixa d'água presente na localidade de Monte Lindo I, Miranda do Norte - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 83: Veículo pesado trafegando na via da localidade de Monte Lindo I, Miranda do Norte - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 254: Igreja da localidade de Monte Lindo I, Miranda do Norte - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 85: Sinalização e condições de pavimentação em via da localidade de Monte Lindo I, Miranda do Norte - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 86: Sinalização coberta pela vegetação na localidade de Monte Lindo I, Miranda do Norte - MA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.1.14 MONTE LINDO II



Foto 87: Poço cacimbão na localidade Monte Lindo II, Miranda do Norte - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 826: Caixa d'água existente na localidade Monte Lindo II, Miranda do Norte - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 27: Sinalização coberta pela vegetação em via da localidade de Monte Lindo II, Miranda do Norte – MA.

Fonte: Ampla, 2014.



Foto 90: Sinalização existente e condições de pavimentação de via da localidade Monte Lindo II, Miranda do Norte - MA.

Fonte: Ampla, 2014.

16.1.15 CAMPESTRE



Foto 91: Unidade Básica de Saúde da localidade de Campestre, Miranda do Norte - MA.

Fonte: Ampla, 2014.



Foto 92: Mercado Público da localidade de Campestre, Miranda do Norte - MA.

Fonte: Ampla, 2014.



Foto 93: UEB Valentim Freire Martins da localidade de Campestre, Miranda do Norte - MA.

Fonte: Amplo, 2014



Foto 28: Morador trafegando na via da localidade de Campestre, Miranda do Norte - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 95: Equipamento de telefonia pública da localidade de Campestre, Miranda do Norte - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 96: Sinalização presente na localidade de Campestre, Miranda do Norte - MA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.1.16 CARRO QUEBRADO



Foto 97: Presença de iluminação pública na localidade de Carro Quebrado, Anajatuba - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 29: Escola e Unidade de Saúde da localidade de Carro Quebrado, Anajatuba - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 30: Ponte existente na localidade de Carro Quebrado, Anajatuba - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 100: Caixa d' água que auxilia no fornecimento de água para a comunidade Carro Quebrado, Anajatuba - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 105: Equipamento de telefonia pública presente na via de Acesso SR01, Santa Rita, MA.

Fonte: Ampla, 2014.



Foto 106: Condições de pavimentação e sinalização presentes na via de Acesso SR01, Santa Rita, MA.

Fonte: Ampla, 2014.

16.2.2 ACESSO SR02



Foto 31: Fim da via de Acesso SR02, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Ampla, 2014.



Foto 32: Morador trafegando na via Acesso SR02, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Ampla, 2014.



Foto 33: Tipo de moradia predominante às margens da via de Acesso SR02, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 34: Placa de sinalização danificada às margens da via de Acesso SR02, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 35: Placa de sinalização sendo coberta pela vegetação no Acesso SR02, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 36: Campo de futebol às margens da via de Acesso SR02, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 37: Condições de pavimentação da via de Acesso SR02, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 38: Iluminação pública danificada no Acesso SR02, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.2.3 ACESSO SR03



Foto 39: Iluminação pública presente na via de Acesso SR03, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 40: Moradores trafegando na via de Acesso SR03, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 41: Condições da via de Acesso SR03, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 42: Igreja às margens da via de Acesso SR03, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 43: Sinalização sendo coberta pela vegetação na via de Acesso SR03, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 44: Sinalização presente na via de Acesso SR03, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.2.4 ACESSO SR04



Foto 45: Iluminação pública na via de Acesso SR04, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 46: Tráfego de veículos na via de Acesso SR04, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 47: Sinalização presente na via de acesso SR04, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 48: Sinalização sendo coberta por vegetação às margens da via de Acesso SR04, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 49: Animais soltos na via de Acesso SR04, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 50: Condições da pavimentação na via de Acesso SR04, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 51: Torre e praça presentes às margens da via de Acesso SR04, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 52: Veículo a serviço da EEFC, trafegando na via de Acesso SR04, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.2.5 ACESSO SR05



Foto 129: Escola Municipal Nossa Senhora das Dores, localizada às margens da via de Acesso SR05, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 130: Passarela para pedestres localizada no fim da via de Acesso SR05, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 131: Campo de futebol às margens da via de Acesso SR05, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 132: Veículo a serviço da EFC trafegando na via de Acesso SR05, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 133: Caixa d'água existente nas proximidades da via de Acesso SR05, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 134: Iluminação pública presente na via de Acesso SR05, Itapecuru Mirim - MA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.2.6 ACESSO SR06B



Foto 135: Empreendimento comercial presente no Acesso SR06B, Anajatuba - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 136: Sinalização presente no Acesso SR06B, Anajatuba - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 137: Veículos a serviço da EFC trafegando na via de Acesso SR06B, Anajatuba - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 138: Iluminação pública e condições da via de Acesso SR06B, Anajatuba - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 139: Presença de sinalização na via de Acesso SR06B, Anajatuba - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 140: Moradores trafegando na via de Acesso SR06B, Anajatuba - MA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.2.7 ACESSO SR06.1



Foto 141: Início do Acesso SR06.1, Anajatuba - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 142: Presença de sinalização na via de Acesso SR06.1, Anajatuba - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 143: Sinalização caída às margens da via de Acesso SR06.1, Anajatuba - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 144: Veículo de grande porte ligado ao empreendimento (EEFC), trafegando pelo Acesso SR06.1, Anajatuba - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 145: Condições de pavimentação na via de Acesso SR06.1, Anajatuba - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 146: Presença de áreas destinadas a pastagem ao longo da via de Acesso SR06.1, Anajatuba - MA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.2.8 ACESSO SR07



Foto 147: Sinalização presente na via de Acesso SR07, Miranda do Norte - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 148: UEB Valentim Freire Martins, localizada às margens da via de Acesso SR07, Miranda do Norte - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 53: Sinalização caída às margens da via de Acesso SR07, Miranda do Norte - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 54: Sinalização sendo coberta por vegetação às margens da via de Acesso SR07, Miranda do Norte - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 55: Iluminação pública presente na via de Acesso SR07, Miranda do Norte - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 56: Tráfego de veículos ao longo da via de Acesso SR07, Miranda do Norte - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 57: Condições de pavimentação da via de Acesso SR07, Miranda do Norte - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 58: Tráfego de veículos ao longo da via de Acesso SR07, Miranda do Norte - MA.

Fonte: Amplo, 2014.