

ANEXO 16-12: RESENHA FOTOGRÁFICA – CIDELÂNDIA/MA

**PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE
INDICADORES SOCIOECONÔMICOS - PMISE**

**RESENHA FOTOGRÁFICA DE CIDELÂNDIA –
MA**

BELO HORIZONTE, NOVEMBRO DE 2014

SUMÁRIO

16. CIDELÂNDIA	2
16.1 LOCALIDADES	2
16.1.1 <i>Sede Municipal</i>	2
16.1.2 <i>Trecho Seco</i>	4
16.1.4 <i>Jacamim</i>	6
16.1.5 <i>Centro do Abraão</i>	7
16.2 ACESSOS VIÁRIOS	8
16.2.1 <i>Acesso CI01</i>	8
16.2.2 <i>Acesso CI02</i>	9
16.2.3 <i>Acesso CI03</i>	11
16.2.4 <i>Acesso CI04</i>	12
16.2.5 <i>Acesso CI05</i>	14
16.2.6 <i>Acesso CI06</i>	15

16. CIDELÂNDIA

16.1 LOCALIDADES

16.1.1 SEDE MUNICIPAL



Foto 1: Prefeitura Municipal de Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 2: Ginásio Poliesportivo de Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 3: Obra de construção da Praça de Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 4: Sinalização presente em via da Sede Municipal de Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 5: Companhia Energética do Maranhão – CEMAR, localizada na Sede Municipal de Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 6: Agência do Banco Bradesco, situada na Sede Municipal de Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 7: Estabelecimento comercial da Sede Municipal de Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 8: Esgoto lançado a céu aberto em rua da Sede Municipal de Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 9: Igreja Batista Monte das Oliveiras, localizada na Sede Municipal de Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 10: Posto Policial de Cidelândia MA.

Fonte: Amplo, 2014

16.1.2 TRECHO SECO



Foto 11: Equipamento de telefonia pública, situado na localidade Trecho Seco, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014



Foto 12: Iluminação pública presente na localidade de Trecho Seco, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 13: Esgoto lançado a céu aberto na localidade de Trecho Seco, São Francisco do Brejão - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 14: Sinalização presente no Trecho Seco, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 15: Serviço de coleta de resíduos sólidos na localidade Trecho Seco, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 16: Pavimentação de vias urbanas em Trecho Seco, São Francisco do Brejão - MA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.1.4 JACAMIM



Foto 17: Poço cacimbão da localidade Jacamim, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 18: Condições de sinalização de via da localidade Jacamim, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 19: Condições de Túnel da localidade Jacamim, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 20: Casa de Farinha da localidade Jacamim, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.1.5 CENTRO DO ABRAÃO



Foto 21: Unidade Escolar Abraão, situada na localidade Centro do Abraão, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 22: Estabelecimento comercial presente na localidade Centro do Abraão, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 23: Condições de pavimentação de via da localidade Centro do Abraão, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 24: Posto de Saúde e equipamento de telefonia pública da localidade Centro do Abraão, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.2 ACESSOS VIÁRIOS

16.2.1 ACESSO CI01



Foto 25: Condições do Acesso CI01, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 26: Tráfego de pedestres na via de Acesso CI01, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 27: Tráfego de veículo na via de acesso CI01, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 28: Fazenda São José III estabelecida às margens da via de Acesso CI01, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 29: Habitação às margens da via de Acesso CI01, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 30: Final do acesso CI01. Encontro com faixa de domínio da EFC, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.2.2 ACESSO CI02



Foto 31: Sinalização presente no Acesso CI02, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 32: Sinalização coberta pela vegetação na via de Acesso CI02, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 33: Presença de resíduos sólidos às margens da via de Acesso CI02, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 34: Habitação presente às margens do Acesso CI02, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 35: Casa de farinha situada às margens do Acesso CI02, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 36: Tráfego de veículos pesados na via de Acesso CI02, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.2.3 ACESSO CI03



Foto 43: Tráfego de veículos pesados na via de Acesso CI03, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 44: Particulados em suspensão em função do tráfego de veículos, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 45: Sinalização presente ao longo do Acesso CI03, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 46: Sede de fazenda situada próximo ao Acesso CI03, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 47: Acesso ao Canteiro de Obras da Camargo Corrêa (EEFC), Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 48: Final do Acesso CI03. Encontro com a faixa de domínio da EFC, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.2.4 ACESSO CI04



Foto 49: Condições da via de Acesso CI04, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 50: Sinalização existente ao longo da via, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 51: Linha férrea paralela com a via de Acesso CI04, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 52: Sinalização vertical coberta pela vegetação, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 53: Tráfego de moradores ao longo da via de Acesso CI04, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 54: Área de Preservação Permanente (APP) às margens da via de Acesso CI04, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.2.5 ACESSO CI05



Foto 55: Sinalização parcialmente coberta pela vegetação, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 56: Presença de ponte na via de Acesso CI05, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 57: Sinalização vertical caída às margens da via de Acesso CI05, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 58: Sinalização ao longo da via de Acesso CI05, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 59: Corpo hídrico localizado às margens da via de Acesso CI05, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 60: Sinalização vertical caída às margens da via de Acesso CI05, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.2.6 ACESSO CI06



Foto 61: Igreja Católica presente às margens da via de Acesso CI06, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 62: Tráfego de moradores na via de Acesso CI06, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 63: Ponte sem sinalização na via de Acesso CI06, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 64: Cemitério localizado às margens da via de Acesso CI06, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 65: Via de acesso com desnível acentuado e sem sinalização, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 66: Sede de fazenda localizada às margens da via de Acesso CI06, Cidelândia - MA.

Fonte: Amplo, 2014.