

ANEXO 16-15: RESENHA FOTOGRÁFICA – PARAUPEBAS/PA

**PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE
INDICADORES SOCIOECONÔMICOS - PMISE**

**RESENHA FOTOGRÁFICA DE PARAUAPEBAS
- PA**

BELO HORIZONTE, NOVEMBRO DE 2014

SUMÁRIO

16.	PARAUAPEBAS.....	16-2
16.1	ACESSOS VIÁRIOS.....	16-2
16.1.1	Acesso PA01A.....	16-2
16.1.2	Acesso PA01B.....	16-3
16.1.3	Acesso PA01C.....	16-4
16.1.4	Acesso PA02.....	16-6
16.1.5	Acesso PA03A.....	16-7
16.1.6	Acesso PA03B.....	16-8

16. PARAUPEBAS

16.1 ACESSOS VIÁRIOS

16.1.1 ACESSO PA01A



Foto 1: Condições de pavimentação e rede de transmissão de energia , Parauapebas - PA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 2: Sítio estabelecido às margens do Acesso PA01A , Parauapebas - PA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 3: Veículos trafegando no Acesso PA01A , Parauapebas - PA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 4: Condições de pavimentação e sinalização presentes no Acesso PA01A , Parauapebas - PA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 5: Sinalização e animais soltos ao longo do Acesso PA01A , Parauapebas - PA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 6: Moradias estabelecidas às margens do Acesso PA01A , Parauapebas - PA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.1.2 ACESSO PA01B



Foto 7: Tráfego de veículos no Acesso PA01B, Parauapebas - PA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 8: Propriedade da Empresa Monte Granito, no Acesso PA01B, Parauapebas - PA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 9: Fim do Acesso PA01B, Parauapebas - PA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 10: Condições de pavimentação do Acesso PA01B, Parauapebas - PA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.1.3 ACESSO PA01C



Foto 11: Empreendimento comercial estabelecido às margens do Acesso PA01C, Parauapebas - PA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 12: Sinalização presente no Acesso PA01C, Parauapebas - PA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 13: Resíduos sólidos lançados às margens do Acesso PA01C, Parauapebas - PA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 14: Canteiro de obras presente no Acesso PA01C, Parauapebas - PA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 15: Fim da via de Acesso PA01C e início da faixa de domínio da EFC, Parauapebas - PA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 16: Sinalização e condição de pavimentação da via de Acesso PA01C, Parauapebas - PA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.1.4 ACESSO PA02



Foto 17: Balneário do Gelado na via de Acesso PA02, Parauapebas - PA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 18: Ausência de sinalização e veículos trafegando na via de Acesso PA02, Parauapebas - PA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 19: Recurso hídrico às margens da via de Acesso PA02, Parauapebas - PA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 20: Condições de pavimentação da via de Acesso PA02, Parauapebas - PA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.1.5 ACESSO PA03A



Foto 21: Área de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado, localizada às margens da via de Acesso PA03A, Parauapebas - PA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 22: Presença de sinalização na via de Acesso PA03A, Parauapebas - PA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 23: Tráfego de veículos de terceiros na via de Acesso PA03A, Parauapebas - PA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 24: Igreja localizada próxima a via de Acesso PA03A, Parauapebas - PA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 25: Campo de futebol localizado à margem da via de Acesso PA03A, Parauapebas - PA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 26: Condição de pavimentação da via de Acesso PA03A, Parauapebas - PA.

Fonte: Amplo, 2014.

16.1.6 ACESSO PA03B



Foto 27: Caixa d'água presente às margens da via de Acesso PA03B, Parauapebas - PA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 28: Ponte presente na via de Acesso PA03B, Parauapebas - PA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 29: Condições de pavimentação e ausência de sinalização na via de Acesso PA03B, Parauapebas - PA.

Fonte: Amplo, 2014.



Foto 30: Placa de sinalização caída às margens da via de Acesso PA03B, Parauapebas - PA.

Fonte: Amplo, 2014.