

DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO
Superintendência de Obras do Entorno
Gerência de Obras do Entorno

Altamira, Pará

**RELATÓRIO SOBRE AS PONTES E LIMPEZA DA
CALHA DO IGARAPÉ ALTAMIRA**

UHE BELO MONTE

NORTE ENERGIA SA

OUTUBRO / 2015

GERÊNCIA DE OBRAS DO ENTORNO

Apresentamos abaixo relatório fotográfico e topográfico da Calha do Igarapé Altamira. Nas fotos e nas seções topográficas (**Em anexo**) observamos que a Calha do Igarapé Altamira encontra-se dentro das seções do projeto.

Nas fotos sob as pontes Gondim Lins (**Figura 01**), João Coelho (**Figura 02**) e José Porfírio (**Figura 03**), pode-se observar que não há nenhuma interferência na calha supracitada, e as escavações foram realizadas conforme o projeto executivo.

Na **Figura 04** observa-se o Igarapé Altamira, que no encontro com o Rio Xingú, houve formações de ilhas, já dentro da Calha do Xingú, estando fora do estaqueamento de projeto da Calha do Igarapé Altamira. As ilhas estão aparecendo devido o baixo nível do rio Xingú. Nas **Figuras 05 e 06**, atendendo solicitação do IBAMA, estamos retirando o material visível para rebaixamento na calha neste local, com data de término em 23 de outubro de 2015.

Figura 01 – Ponte Gondim Lins (Aguardando autorização da prefeitura para demolição da ponte antiga)



GERÊNCIA DE OBRAS DO ENTORNO

Figura 02 – Ponte João Coelho (Aguardando autorização da prefeitura para demolição da ponte antiga)



Figura 03 – Ponte Cel. José Porfírio (Vista da Foz do Igarapé Altamira)



GERÊNCIA DE OBRAS DO ENTORNO

Figura 04 – Foz da Calha do Igarapé Altamira



Figura 05 – Retirada do Material da foz da Calha do Igarapé Altamira



GERÊNCIA DE OBRAS DO ENTORNO

Figura 06 – Retirada do Material da foz da Calha do Igarapé Altamira

