

## ANEXO FOTOGRÁFICO

### Anexo 1.2 – Relatório fotográfico de treinamentos.



Figura 5: DDPS



Figura 6: DDPS



Figura 5: Treinamento



Figura 6: Treinamento

## ANEXO FOTOGRÁFICO

Anexo 1.2 – Relatório fotográfico de atividades.



Figura 1: Simulado de Emergência – Execução da atividade



Figura 2: Simulado de Emergência – Atendimento



Figura 3: Simulado de Emergência – Atendimento



Figura 4: Treinamento de Resgate em Altura



Figura 5: Treinamento de Resgate em Altura



Figura 6: Reunião da CIPA



Figura 7: SIPAT – Palestra Teatral – Segurança está em nossas mãos.



Figura 8: SIPAT – Participação dos funcionários.



Figura 9: SIPAT



Figura 10: SIPAT



Figura 11: SIPAT



Figura 12: SIPAT

## ANEXO FOTOGRÁFICO

Anexo 3.4.1-2 – Relatório fotográfico atividades de segurança: Sinalização de Segurança, Boas Práticas e /ou melhorias e Treinamentos Específicos.



Figura 1: Sinalização de Segurança



Figura 2: Sinalização de Segurança



Figura 3: Sinalização de Segurança



Figura 4: Sinalização de Segurança



Figura 5: Sinalização de Segurança



Figura 6: Sinalização de Segurança



Figura 7: Obstruído parcialmente o acesso ao depósito de tinta.



Figura 8: Realizada a desobstrução do acesso.



Figura 9: Painel elétrico o AM10 com aterramento elétrico danificado



Figura 10: Providenciado adequação no aterramento do painel.



Figura 11: Guindaste em operação apenas com a área sinalizada.



Figura 12: Aplicado isolamento



Figura 13: Participações em DDPS – Diálogo de Produção com Segurança,



Figura 14: Participações em DDPS – Diálogo de Produção com Segurança,



Figura 15: Participações em DDPS – Diálogo de Produção com Segurança,



Figura 16: Participações em DDPS – Diálogo de Produção com Segurança,



Figura 17: Acompanhamento em treinamento de PTA



Figura 18: Acompanhamento em treinamento de PTA

## ANEXO FOTOGRÁFICO

### Anexo 3.3 – Relatório fotográfico: Treinamentos Específicos.



Figura 1: Treinamento de Direção Defensiva



Figura 2: Treinamento de Direção Defensiva



Figura 3: NR 18 – Integração



Figura 4: NR 18 – Integração



Figura 5: Treinamento NR 34 – Trabalho a Quente



Figura 6: NR 35 – Trabalho em Altura



Figura 7: Percepção de Risco



Figura 8: Regra de Ouro



Figura 9: DDPS



Figura 10: DDPS

## ANEXO FOTOGRÁFICO

Anexo 1.2 – Relatório fotográfico atividades de segurança: Sinalização de Segurança, Boas Práticas e /ou melhorias e Treinamentos Específicos.



Figura 1: Sinalização



Figura 2: Sinalização de Segurança



Figura 3: Sinalização de Segurança



Figura 4: Sinalização de Segurança



Figura 5: DDPS



Figura 6: DDPS



Figura 7: DDPS



Figura 8: DDPS



Figura 9: Treinamento



Figura 10: Treinamento



Figura 11: Treinamento



Figura12: Treinamento



Figura 13: Inspeções de equipamentos conforme procedimento da cor do mês.



Figura 14: Inspeção de equipamentos conforme procedimento da cor do mês.



Figura 15: Melhorias de acesso seguro



Figura 16: Isolamento de área.




Figura 17: Inspeções nos ônibus



Figura 18: Acompanhamento em treinamento de PTA

# ANEXO FOTOGRÁFICO

## Anexo 1.2 – Relatório fotográfico de treinamentos.



Figura 1: DDPS AM



Figura 2: DDPS Pátio de Pré-montagem



Figura 3: DDPS – Conduto



Figura 4: DDPS Almojarifado do cliente



Figura 5: Treinamento Integração



Figura 6: Treinamento Integração



Figura 7: Treinamento empresas subcontratadas;



Figura 8: Treinamento: Trabalho em Altura



Figura 09: Treinamento: NR 35 – Prático



Figura 10: Treinamento: Regra de Ouro

## ANEXO FOTOGRÁFICO

Anexo 3.4.1-2 – Relatório fotográfico atividades de segurança: Sinalização de Segurança, Boas Práticas e /ou melhorias e Treinamentos Específicos.



Figura 1: Sinalização Campanha Uso obrigatório de EPI's



Figura 2: Sinalização de Segurança : Placas de Transito



Figura 3: Sinalização de Segurança: Placas de Transito



Figura 4: Sinalização de Segurança: Placas de Transito



Figura 5: DDPS- Equipe Almoarifado



Figura 6: DDPS -Manutenção de Canteiro



Figura 7: DDPS – Equipe de Montagem Conduto



Figura 8: Treinamento de Direção Defensiva – 1ª turma



Figura 9: Treinamento NR 34 – Trabalho a Quente



Figura 10: Treinamento Direção Defensiva – 2ª turma



Figura 11: Treinamento Integração de novos funcionários



Figura 12: Treinamento Prático Trabalho em Altura



Figura 13: Inspeções de equipamentos conforme procedimento da cor do mês.



Figura 14: Inspeção de equipamentos conforme procedimento da cor do mês.



Figura 15: Inspeções nos ônibus



Figura16: Inspeção de extintor de incêndio



Figura 17: Inspeções em andaimes



Figura18: Sinalização durante movimentação de carga

# ANEXO FOTOGRÁFICO

Anexo 1.2 – Relatório fotográfico de treinamentos, campanhas, DDPS.



Figura 1: Integração



Figura 2: Integração



Figura 5: NR 35



Figura 6: NR 35



Figura 7: Regra de Ouro



Figura 8: DDPS

## ANEXO FOTOGRÁFICO

Anexo 1.2 – Relatório fotográfico de treinamentos, campanhas, DDPS.



Figura 5: Integração



Figura 6: NR 33 –Espaço Confinado



Figura 5: DDPS



Figura 6: DDPS



Figura 7: Entrega de Prêmios - Campanha Acidente ZERO



Figura 8: Entrega de Prêmios - Campanha Acidente ZERO

## ANEXO FOTOGRÁFICO

Anexo 3.4.1-2 – Relatório fotográfico atividades de segurança: Sinalização de Segurança, Boas Práticas e /ou melhorias e Treinamentos Específicos.




Figura 1: Sinalização de Segurança



Figura 2: Sinalização de Segurança



Figura 3: Sinalização de Segurança



Figura 4: Sinalização de Segurança



Figura 5: Aplicado sinalização para melhor visibilidade, evitando o risco de acidente.



Figura 6: Organização e limpeza nas frentes de serviço



Figura 07: Acompanhamento em atividade de espaço confinado.



Figura 08: Inspeção da cor do mês em gaiola de resgate.



Figura 09: Inspeção da cor do mês em materiais de içamento.



Figura12: DDPS com equipes antes do início das atividades.

## ANEXO FOTOGRÁFICO

Anexo 1.2 – Relatório fotográfico atividades de segurança: Sinalização de Segurança, Boas Práticas e /ou melhorias e Treinamentos Específicos.



Figura 1: Sinalização de Segurança



Figura 2: Sinalização de Segurança




Figura 3: Sinalização de Segurança



Figura 4: Sinalização de Segurança




Figura 5: Sinalização de Segurança



Figura 6: Sinalização de Segurança



Figura 7: Higienização e proteção contra poeiras nas Macas de emergência que se encontram no AM e nas Galerias.



Figura 8: Higienização e proteção contra poeiras nas Macas de emergência que se encontram no AM e nas Galerias. Galeria Mecânica Inferior.



Figura 9: Montado delimitação na base da torre ser concluída a montagem na cota 100, em função do risco de queda no curso d'água.



Figura 10: Inspeção nos acessórios de içamento de carga.



Figura 11: Adequação no armazenamento de cilindros



Figura12: Cilindros acorrentados



Figura 13: Participações em DDPS – Diálogo de Produção com Segurança, com empresa subcontratada.



Figura 14: Participações em DDPS – Diálogo de Produção com Segurança,



Figura 15: DDPS com à equipe do Pátio de Pré-montagem: Acúmulo de água, risco de acidente de choque elétrico



Figura16: Participações em DDPS: A importância da amarração de ferramentas nas atividades de Trabalho em Altura.



Figura 17: Treinamentos - Integração



Figura 18: Treinamentos – NR 35: Trabalho em Altura

-----

-----



Figura 19: Treinamentos – NR 33 : Espaço Confinado



Figura 20: Treinamento – Percepção de Risco

## ANEXO FOTOGRÁFICO

Anexo 3.4.1-2 – Relatório fotográfico atividades de segurança:



Figura 1: Sinalização de Segurança




Figura 2: Sinalização de Segurança



Figura 3: Sinalização de Segurança



Figura 4: Sinalização de Segurança



Figura 5: Participação de técnico de segurança em DDPS com equipe.



Figura 6: Participação de técnico de segurança em DDPS com equipe.



Figura 07: Organização e limpeza nas frentes de serviço.