

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.

Anexo 3.4.1 - 3 – Encarte fotográfico atividade de Segurança do Trabalho



Figura 11 – Inspeção De equipamentos – Dezembro/17



Figura 12 – Simulado de emergência – Dezembro/17

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.

### Anexo 3.4.1 - 3 – Encarte fotográfico atividade de Segurança do Trabalho



Figura 01 – Reunião CIPA – Novembro/17



Figura 02 : Acompanhamento de frente de serviço – Novembro/17



Figura 03 – Treinamento de ST – Novembro/17



Figura 04 – Campanha Outubro Rosa/Novembro Azul – Novembro/17

	
<p>. Figura 05 – Treinamento de ST – Novembro/17</p>	

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.

## Anexo 3.4.1 - 3 – Encarte fotográfico atividade de Segurança do Trabalho



Figura 01 – TDSMS – Canteiro Central – Outubro/17



Figura 02 – TDSMS Canteiro Central – Outubro/17



Figura 03 – TDSMS – Área de vivência – Outubro/17.



Figura 04 - Sinalização de Segurança – Outubro/17



Figura 05 – Sinalização sobre o uso de EPI's – Outubro/17.

Figura 06