

4º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO
DE CONDICIONANTES

CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

Anexo 5.1.7 – 7 – Registro Fotográfico RUC

ANEXO FOTOGRAFICO

Anexo 5.1.7 - 7 – Registro Fotográfico RUC



Figura - 1 – Construção das casas modelo para visitação da comunidade (RUC Jatobá).



Figura - 2 – Montagem das formas para construção das casas (RUC Jatobá).



Figura - 3 – Construção de fundação, em radier, para a execução das casas (RUC Jatobá).



Figura - 4 – Construção da ETE provisória (RUC Jatobá).



Figura - 5 – Instalação da rede de distribuição de energia (RUC Jatobá).



Figura - 6 – Execução de terraplenagem com preparação de base (RUC Jatobá).



Figura - 7 – Execução de terraplenagem com preparação de base (RUC Jatobá).



Figura - 8 – Limpeza de área com remoção da camada vegetal (RUC Casa Nova).



Figura - 9 – Retirada de vegetação rasteira (RUC Casa Nova).



Figura - 10 – Execução de terraplenagem e demarcação de lotes (RUC São Joaquim).



Figura - 11 – Execução de radier para construção das casas (RUC São Joaquim)