

4º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO  
DE CONDICIONANTES

**CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL**

**Anexo 5.1.9 - 6 – Registro Fotográfico dos serviços de  
remediação do lixão**



**Figura – 1 - Vista geral das células A e C concluídas.**



**Figura - 3 – Início de Escavação da célula D.**



**Figura - 5 – Queimador de biogás na célula C.**



**Figura – 2 - Vista geral das células A, B, C, D.**



**Figura - 4 – Colocação de resíduo antigo na célula E.**



**Figura - 6 – Estação de lixiviado e leito de secagem de lodo.**



**Figura - 7 – Autoclave.**