

4º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO
DE CONDICIONANTES

CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

**Anexo 5.2.19 - 4 – Registro fotográfico das obras de
esgotamento sanitário em Vitória do Xingu**



Figura - 1 – Escavação de vala com assentamento da rede coletora de esgoto.



Figura - 2 – Construção de poço de visita da rede coletora de esgoto.



Figura - 3 – Instalação dos ramais de ligação domiciliar com as caixas de inspeção.



Figura - 4 – PV e tampa em concreto armado finalizados



Figura - 5 – Execução da ETE.



Figura - 6 – Início da instalação do reator da ETE A.



Figura - 7 – Início da escavação para implantação do sistema de tratamento de esgoto – ETE A



Figura - 8 – Início da escavação para implantação do sistema de tratamento de esgoto – ETE B