

5º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO
DE CONDICIONANTES

CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

**Anexo 3.1 – 15 – Registro fotográfico afeto ao
tratamento e monitoramento de
efluentes industriais.**

ANEXO FOTOGRAFICO

Anexo 3.1 – 15 – Registro fotográfico afeto ao tratamento e monitoramento de efluentes industriais.



Figura - 1 – Caixa SAO Empresa Tamafer Sitio Canais e Diques



Figura - 2 – Caixa SAO Empresa MTSul Sitio Canais e Diques



Figura 3 – Caixa Separadora de Água e Óleo – Sitio Pimental



Figura 4 – Caixa Separadora de Água e Óleo – Sitio Pimental



Figura - 5 – Caixa SAO do plant de combustível II do Sítio Belo Monte



Figura - 6 – Caixas SAO da Rampa de lavagem/oficina mecânica definitiva do Sítio Belo Monte



Figura - 7 – Caixa SAO Oficina Mecânica



Figura - 8 – Sistema de reutilização da água da rampa de lavagem da Oficina Mecânica



Figura - 9 – Caixa SAO plant definitivo



Figura - 10 – Caixa SAO apoio no Km13