

5º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO  
DE CONDICIONANTES

**CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL**

**Anexo 3.1 – 3 – Registro fotográfico de controles  
ambientais instalados nas áreas de canteiros**


## ANEXO FOTOGRAFICO

---

Anexo 3.1 – 3 – Registro fotográfico de controles ambientais instalados nas áreas de canteiros.



**Figura - 1 – Sistema de aspersão de água nos equipamentos de britagem – Sítio Pimental**



**Figura - 2 – Sistema de aspersão de material particulado na central de britagem do canteiro de Belo Monte**



**Figura - 3 – ETA de reuso instalada na Central de Concreto – Sítio Canais e Diques**



**Figura - 4 – Sistema de controle de material particulado na central de britagem do canteiro de Canais e Diques**



**Figura - 5 – Visão da bacia de decantação, corretor de Ph e central de concreto da ilha Marciana do sítio Pimental**



**Figura - 6 – Sistema de controle de material particulado na central de britagem do canteiro de Belo Monte**