

5º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO
DE CONDICIONANTES

CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

**Anexo 4.3.1 - 1 –Registro Fotográfico do Andamento
das Obras dos Travessões 27, 50A e 55.**

ANEXO FOTOGRAFICO

Anexo 4.3.1-1 – Registro Fotográfico

	
<p>Figura - 1 – Pavimentação da rotatória da BR 230 (Travessão Km 27)</p>	<p>Figura - 2 – Construção de meio fio e sinalização da pista (Travessão Km 27)</p>
	
<p>Figura - 3 – Serviços de drenagem no cruzamento com a BR 230 (Travessão Km 27)</p>	<p>Figura - 4 – Serviços de obra de arte (Travessão Km 50)</p>
	
<p>Figura - 5 – Trecho da pista encascalhado (Travessão Km 50)</p>	<p>Figura - 6 – Trecho de cruzamento com o trav.50 A (Travessão Km 50)</p>

	
<p>Figura - 7 - Trecho da pista encascalhado (Travessão Km 50A)</p>	<p>Figura - 8 - Trecho de cruzamento com o trav.55 (Travessão Km 50A)</p>
	
<p>Figura - 9 - Trecho da pista encascalhado (Travessão Km 50A)</p>	<p>Figura - 10 - Preparação de base para pavimentação (Travessão Km 55)</p>
	
<p>Figura - 11 - Pista em processo de pavimentação asfáltica (Travessão Km 55)</p>	<p>Figura - 12 - Pista com pavimentação asfáltica pronta e sinalizada (Travessão Km 55)</p>