

**CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL**

**Anexo 4.8.1 - 2 – Registro Fotográfico das Obras de  
Educação Concluídas**

## ANEXO FOTOGRAFICO

### Anexo 4.8.1 - 2 - Registro Fotográfico das Obras de Educação Concluídas



**Figura 1 - EMEF Arthur Teixeira antes da obra de reforma com ampliação - Altamira/PA.**



**Figura 2 - Conclusão da obra de reforma com ampliação da EMEF Arthur Teixeira - Altamira/PA.**



**Figura 3 - EMEF Geraldo Emídio Bezerra antes da obra de reforma com ampliação - Altamira.**



**Figura 4 - Conclusão da obra de reforma com ampliação na EMEF Geraldo Emídio Bezerra - Altamira/PA.**



**Figura 5 - EMEF João Rodrigues antes da obra de reforma com ampliação - Altamira/PA.**



**Figura 6 - Conclusão da obra de reforma com ampliação da EMEF Arthur Teixeira Jardim - Altamira/PA.**



**Figura 7 - EMEF José Edson Burlamaqui de Miranda antes da obra de reforma com ampliação - Altamira/PA.**



**Figura 8 - Conclusão da obra de reforma com ampliação da EMEF José Edson Burlamaqui de Miranda - Altamira/PA.**



**Figura 9 - EMEF Nossa Senhora Aparecida antes da obra de reforma com ampliação - Altamira/PA.**



**Figura 10 - Conclusão da obra de reforma com ampliação da EMEF Nossa Senhora Aparecida - Altamira/PA.**



**Figura 11 - EMEF Prof. Rilza Maria de Moura Acácio antes da obra de reforma com ampliação - Altamira/PA.**



**Figura 12 - Conclusão da obra de reforma com ampliação da EMEF Prof. Rilza Maria de Moura Acácio - Altamira/PA.**



**Figura 13 - EMEF Saint Clair Passarinho antes da obra de reforma com ampliação - Altamira/PA.**



**Figura 14 - Conclusão da obra de reforma com ampliação EMEF Saint Clair Passarinho - Altamira/PA.**



**Figura 15 - Terreno antes da construção da EMEF Bela Vista Parque Ipê - Altamira/PA.**



**Figura 16 - Conclusão da obra de construção da EMEI Bela Vista Parque Ipê - Altamira/PA.**



**Figura 17 - Terreno antes da construção da EMEF Bela Vista Parque Ipê - Altamira/PA.**



**Figura 18 - Conclusão da obra de construção da EMEF Bela Vista Parque Ipê - Altamira/PA.**



**Figura 19 - Terreno antes da construção da EMEI Nova Altamira - Altamira/PA.**



**Figura 20 - Conclusão da obra de construção da EMEI Nova Altamira - Altamira/PA.**



**Figura 21 - Terreno antes da construção da EMEI Mutirão - Altamira/PA.**



**Figura 22 - Conclusão da obra de construção da EMEI Mutirão - Altamira/PA.**



**Figura 23 - Início da obra de construção da EMEF Jardim França - Altamira/PA.**



**Figura 24 - Conclusão da obra de construção da EMEF Jardim França - Altamira/PA.**



**Figura 25 – Início da obra de construção da EMEI Jardim França - Altamira/PA.**



**Figura 26 - Conclusão da obra de construção da EMEI Jardim França - Altamira/PA.**



**Figura 27 - EMEF Bom Jesus da Lapa antes da obra de reforma com ampliação - Altamira/PA.**



**Figura 28 - Conclusão da obra de reforma com ampliação da EMEF Bom Jesus da Lapa - Altamira/PA.**



**Figura 29 - EMEF Sol Nascente antes da obra de reforma com ampliação - Altamira/PA.**



**Figura 30 - Conclusão da obra de reforma com ampliação da EMEF Sol Nascente - Altamira/PA.**



**Figura 31 - Início da obra de reforma com ampliação da Creche Municipal Ruth Passarinho - Altamira/PA.**



**Figura 32 - Conclusão da obra de reforma com ampliação da Creche Municipal Ruth Passarinho - Altamira/PA.**



**Figura 33 - Início da obra de construção da EMEF Anísio de Araújo Uchôa - Altamira/PA.**



**Figura 34 - Conclusão da obra de construção da EMEF Anísio de Araújo Uchôa - Altamira/PA.**



**Figura 35 - EMEI Domingas Fortunato antes da obra de reforma com ampliação - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 36 - Conclusão da obra de reforma com ampliação da EMEI Domingas Fortunato - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 37 - EMEF Dulcinéia de Almeida do Nascimento antes da obra de reforma com ampliação - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 38 - Conclusão da obra de reforma com ampliação da EMEF Dulcinéia de Almeida do Nascimento - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 39 - Escola Evangelho antes da obra de reforma com ampliação - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 40 - Conclusão da obra de reforma com ampliação da Escola Evangelho - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 41 - Construção da Quadra da Escola Evangelho - Vitória do Xingu/PA.**





**Figura 42 - Construção da quadra de esporte da EMEIF Leonardo da Vinci - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 43 - EMEIF Leonardo da Vinci antes da obra de reforma com ampliação da - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 44 - Conclusão da obra de reforma com ampliação da EMEIF Leonardo da Vinci - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 45 - Escola Nossa Senhora das Graças antes da obra de reforma com ampliação - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 46 - Conclusão da obra de reforma com ampliação da Escola Nossa Senhora das Graças - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 47 - Escola Santa Helena antes da obra de reforma com ampliação - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 48 - Conclusão da obra de reforma com ampliação da Escola Santa Helena - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 49 - Escola Vila Rica antes da obra de construção - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 50 - Conclusão da obra de construção da Escola Vila Rica - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 51 - Escola Nossa Senhora Aparecida III antes da obra de reforma com ampliação - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 52 - Conclusão da obra de reforma com ampliação da Escola Nossa Senhora Aparecida III - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 53 - Escola Planaltina antes da obra de construção - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 54 - Conclusão da obra de construção da Escola Planaltina - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 55 - Escola Rural Boa Esperança II antes da obra de reforma - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 56 - Conclusão da obra de reforma da Escola Rural Boa Esperança II - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 57 - Escola Gerosina antes da obra de reforma com ampliação - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 58 - Conclusão da obra de reforma com ampliação da Escola Gerosina - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 59 - Escola Nossa Senhora Aparecida I antes da obra de reforma com ampliação - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 60 - Conclusão da obra de reforma com ampliação da Escola Nossa Senhora Aparecida I - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 61 - Escola Napoleão Bonaparte antes da obra de reforma com ampliação - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 62 - Conclusão da obra de reforma com ampliação da Escola Napoleão Bonaparte - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 63 - Escola Bom Jardim I antes da obra de reforma com ampliação - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 64 - Conclusão da obra de reforma com ampliação da Escola Bom Jardim I - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 65 - Escola São Raimundo Nonato antes da obra de reforma com ampliação - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 66 - Conclusão da obra de reforma com ampliação da Escola São Raimundo Nonato - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 67 - Escola Duque de Caxias antes da obra de reforma com ampliação - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 68 - Conclusão da obra de reforma com ampliação da Escola Duque de Caxias - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 69 - Conclusão construção da EMEF Professora Raimunda Cabral da Silva - Vitória do Xingu/PA.**



**Figura 70 - Conclusão construção da EMEI Epitácio Pessoa - Anapu/PA.**



**Figura 71 - Escola José Andrade Silva antes da obra de reforma com ampliação - Anapu/PA.**



**Figura 72 - Conclusão da obra de reforma com ampliação da Escola José Andrade Silva - Anapu/PA.**



**Figura 73 - EMEF Maria das Dores antes da obra de reforma com ampliação - Anapu/PA.**



**Figura 74 - Conclusão da obra de reforma com ampliação da EMEF Maria das Dores - Anapu/PA.**



**Figura 75 – Início da obra de construção da EMEF Dr. Acy de Jesus B. Pereira - Anapu/PA.**



**Figura 76 - Conclusão da obra de construção da EMEF Dr. Acy de Jesus B. Pereira - Vila Isabel - Anapu/PA.**



**Figura 77 - EMEF Brasil Novo antes da obra de reforma com ampliação - Brasil Novo/PA.**



**Figura 78 - Conclusão da obra de reforma com ampliação EMEF Brasil Novo - Brasil Novo/PA.**



**Figura 79 - EMEF Escola Irmã Terezinha Back antes da obra de reforma com ampliação - Brasil Novo/PA.**



**Figura 80 - Conclusão da obra de reforma com ampliação da EMEF Escola Irmã Terezinha Back - Brasil Novo/PA.**



**Figura 81 - Início da obra de construção da Quadra Poliesportiva da EMEF Irmã Terezinha Back - Brasil Novo/PA.**



**Figura 82 - Conclusão da obra de construção da Quadra Poliesportiva da EMEF Irmã Terezinha Back - Brasil Novo/PA.**



**Figura 83 - EMEF Paraíso antes da obra de reforma com ampliação - Brasil Novo/PA.**



**Figura 84 - Conclusão da obra de reforma com ampliação da EMEF Paraíso - Brasil Novo/PA.**



**Figura 85 - Início da obra de construção da Quadra Poliesportiva da EMEF Paraíso - Brasil Novo/PA.**



**Figura 86 - Conclusão da obras de construção da Quadra Poliesportiva da EMEF Paraíso - Brasil Novo/PA.**





**Figura 87 – Terreno antes da construção da EMEI Pequeno Cidadão - Brasil Novo/PA.**



**Figura 88 - Conclusão da obra de construção da EMEI Pequeno Cidadão - Brasil Novo/PA.**



**Figura 89 - EMEF Padre Léo Schneider antes da obra de reforma com ampliação - Brasil Novo/PA.**



**Figura 90 - Conclusão da obra de reforma com ampliação da EMEF Padre Léo Schneider - Brasil Novo/PA.**



**Figura 91 - Creche Criança Esperança - Brasil Novo/PA, antes da obra de reforma com ampliação.**



**Figura 92 - Conclusão da obra de reforma com ampliação da Creche Criança Esperança - Brasil Novo/PA.**



**Figura 93 - EMEF Francisco Merêncio antes da obra de reforma com ampliação - Senador José Porfírio/PA.**



**Figura 94 - Conclusão da obra de reforma com ampliação da EMEF Francisco Merêncio - Senador José Porfírio/PA.**



**Figura 95 - Início da obra de construção da EMEF 12 salas - Senador José Porfírio/PA.**



**Figura 96 - Conclusão da obra de construção da EMEF 12 salas - Senador José Porfírio/PA.**



**Figura 97- EMEF Salomão Eschrique antes da obra de reforma com ampliação - Senador José Porfírio/PA.**



**Figura 98 - Conclusão da obra de reforma com ampliação da EMEF Salomão Eschrique - Senador José Porfírio/PA.**



**Figura 99 - EMEF Planalto antes da obra de construção - Senador José Porfírio/PA.**



**Figura 100 - Conclusão da obra de construção da EMEF Planalto - Senador José Porfírio/PA.**



**Figura 101 - Terreno antes da construção da EMEF PA Ressaca de - Senador José Porfírio/PA.**



**Figura 102 - Conclusão da obra de construção da EMEF PA Ressaca - Senador José Porfírio/PA.**