

RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO DE  
CONDICIONANTES

**CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL**

**Anexo 5.1.7-3 – Relatório fotográfico da evolução das  
obras**

# ANEXO FOTOGRAFICO

---

Anexo 5.1.7-3 – Relatório fotográfico da evolução das obras



**Figura - 1 – Vias e Casas no RUC Jatobá**



**Figura - 2 – Vias e Casas no RUC Jatobá**




**Figura - 3 – Vista da Implantação das Vias e Casas no RUC São Joaquim.**



**Figura - 4 – Vista da Implantação das Vias e Casas no RUC São Joaquim.**



**Figura - 5 – Vista de via no RUC Casa Nova.**



**Figura - 6 – Vista aérea das casas no RUC Casa Nova**



**Figura - 7 – Vista de Casas e Via no RUC Água Azul.**



**Figura - 8 – Vista de uma das vias principais no RUC Água Azul.**



**Figura - 9 – Vista das obras das Casas no RUC Laranjeiras.**



**Figura - 10 – Vista das obras das Casas no RUC Laranjeiras.**