

**ANEXO 10.4 – 1 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS  
ATIVIDADES EXECUTIVAS NA REGIÃO DO GRABEN DO  
MACACÃO**

---

As fotos aéreas a seguir mostram o desenvolvimento das atividades de engenharia dos diques 6C, 8A e 8B e da construção do rip-rap no espigão de arenito que estão situados ao longo da região do Graben do Macacão, no período compreendido entre os meses de dezembro de 2014 a maio de 2015.

#### A) DIQUE 6C



Foto 01 – Vista aérea do Dique 6C em janeiro de 2015.



Foto 02 – Vista aérea do Dique 6C em fevereiro de 2015.

## B) DIQUE 8A



Foto 03 – Vista aérea do Dique 8A em dezembro de 2014.



Foto 4 – Vista aérea do Dique 8A em maio de 2015.

### C) DIQUE 8B



Foto 5 – Vista aérea do Dique 8B em janeiro de 2015.



Foto 6 – Vista aérea do Dique 8B em março de 2015.

D) ESPIGÃO DE ARENITO – CONSTRUÇÃO DE *RIP-RAP* (MAIO DE 2015)



Foto 7 – Vista geral do trecho de construção de *rip-rap* no Espigão de Arenito.