


9º RELATÓRIO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO DE  
CONDICIONANTES

**CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL**

**Anexo 10.3 - 3 - Mapa com localização dos pontos  
monitorados na área a jusante da Casa de Força  
Principal**

MAPA COM LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS MONITORADOS NA ÁREA A JUSANTE DA CASA DE FORÇA PRINCIPAL

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ESTABILIDADE DAS ENCOSTAS MARGINAIS E DOS PROCESSOS EROSIVOS - UHE BELO MONTE




LEGENDA

● Pontos monitorados



0 1.000 2.000 3.000 Metros



Legenda

- Área de Influência Direta
- Rio Xingu
- Principais Localidades
- Rodovia Pavimentada
- Rodovia Projetada
- Reservatório
- Hidrografia
- Vias de Acesso
- Rodovia não pavimentada

CLIENTE E EMPREENDIMENTO



Sistema de Projeção / Datum:  
UTM SAD 69 Zona 22S

DATA:  
DEZEMBRO/2015

Escala:  
1:60.000

Execução:  
(61) 3307 - 1197

