

9º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO
DE CONDICIONANTES

CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

**Anexo 4.3.1-2 –Relatório Fotográfico das Obras de
Recomposição Viária**

ANEXO FOTOGRAFICO

4.3.1-2 - Relatório Fotográfico das Obras de Recomposição Viária



Figura 1 – Panorâmica de recomposição: P001.



Figura 2 – Panorâmica de recomposição: P001.



Figura 3 – Panorâmica de recomposição: LI001.



Figura 4 – Panorâmica de recomposição: LI001.



Figura 5 – Panorâmica de recomposição: P004a.



Figura 6 – Panorâmica de recomposição: P004a, P004b, LI003 e LI005.



Figura 7 – Panorâmica de recomposição: P13a.



Figura 8 – Panorâmica de recomposição: P13a e P13b



Figura 9 – Panorâmica de recomposição: LI003 e P016.



Figura 10 – Panorâmica de recomposição: LI003.



Figura 11 – Panorâmica de recomposição LI 006

