

<b>Ficha de Campo Nº MMD-01</b>		Data:	25/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem Direita - Montante	Waypoint 28	Coord.	L 317399	N 8972526

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input checked="" type="checkbox"/> GRA	<input type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input checked="" type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input checked="" type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Superficial	<input checked="" type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos erosivos estabilizados em relação à vistoria de julho de 2014



**Legenda**

<b>RAS</b> Rasteira	<b>GRA</b> Gramínea	<b>ARBU</b> Arbustiva	<b>ARBO</b> Arbórea	<b>SUS</b> Sulco Superficial	<b>SUP</b> Sulco Profundo	1/91
---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------	------

<b>Ficha de Campo Nº MMD-02</b>		Data:	25/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem Direita - Montante	Waypoint 27	Coord.	L 300788	N 8947445


Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Moderado	<input checked="" type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos erosivo do tipo "terras caídas" atenuado em relação à vistoria de 2014.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	2/91

<b>Ficha de Campo Nº MMD-03</b>		Data:	25/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem Direita - Montante	Waypoint 26	Coord.	L 300683	N 8947250

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
		<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Aspectos das Margens	
Tipo de Assoreamento		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos erosivo do tipo "terras caídas" atenuado em relação à vistoria de 2014.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Árborea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	3/91

<b>Ficha de Campo Nº MMD-04</b>		Data:	25/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem Direita - Montante	Waypoint 25	Coord.	L 297069	N 8944237

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input checked="" type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Obs.: Processo estabilizado em relação à vistoria de 2014.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	4/91

<b>Ficha de Campo Nº MMD-05</b>		Data:	25/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem Direita - Montante	Waypoint 24	Coord.	L 293527	N 8942640

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input checked="" type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input checked="" type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos atenuados em relação à vistoria anterior. Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Árborea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	5/91

<b>Ficha de Campo Nº MMD-06</b>		Data:	25/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem Direita - Montante	Waypoint 23	Coord.	L 292053	N 8938754

**Aspectos Gerais do Talude Marginal**

Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input checked="" type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

**Aspectos Erosivos do Talude**

<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

**Intensidade do processo**

<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Pequeno
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Médio
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Grande
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input checked="" type="checkbox"/> Moderado
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Intenso

**Corpo Hídrico**

<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Degradadas <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos atenuados em relação à vistoria anterior. Vegetação acima do talude recomposta.



<b>Legenda</b>												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	6/91

<b>Ficha de Campo Nº MMD-07</b>		Data:	25/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem Direita - Montante	Waypoint 22	Coord.	L 287152	N 8939581

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input checked="" type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
		<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input checked="" type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos atenuados em relação à vistoria anterior. Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Árborea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	7/91

<b>Ficha de Campo Nº MMD-08</b>		Data:	25/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem Direita - Montante	Waypoint 21	Coord.	L 284459	N 8939463

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input checked="" type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input checked="" type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos atenuados em relação à vistoria anterior. Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	8/91

<b>Ficha de Campo Nº MMD-09</b>		Data:	25/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem Direita - Montante	Waypoint 20	Coord.	L 283575	N 8940088

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input checked="" type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input checked="" type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
		<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input checked="" type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos atenuados em relação à vistoria anterior (2014). Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Árborea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	9/91

<b>Ficha de Campo Nº MMD-10</b>		Data:	25/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem Direita - Montante	Waypoint 19	Coord.	L 276905	N 8939358

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input checked="" type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Tipo de Assoreamento
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Aspectos das Margens
		Degradadas <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos atenuados em relação à vistoria anterior (2014). Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda							
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea
<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo				
							10/91

<b>Ficha de Campo Nº MMD-11</b>		Data:	25/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem Direita - Montante	Waypoint 18	Coord.	L 268996	N 8937173

**Aspectos Gerais do Talude Marginal**

Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input type="checkbox"/> ARBO

**Aspectos Erosivos do Talude**

<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

**Intensidade do processo**

<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa				
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas				
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Intenso	

**Corpo Hídrico**

<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos atenuados em relação à vistoria anterior (2014). Vegetação acima do talude recomposta.



<b>Legenda</b>												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Árborea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	11/91

<b>Ficha de Campo Nº MMD-12</b>		Data:	25/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem Direita - Montante	Waypoint 17	Coord.	L 266994	N 8937326


Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input type="checkbox"/> ARBU	<input type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos atenuados em relação à vistoria anterior (2014). Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	12/91

<b>Ficha de Campo Nº MMD-13</b>		Data:	25/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem Direita - Montante	Waypoint 16	Coord.	L 264963	N 8938463

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input checked="" type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos estabilizados em relação à vistoria anterior (2014). Vegetação acima do talude recomposta.



**Legenda**

<b>RAS</b> Rasteira	<b>GRA</b> Gramínea	<b>ARBU</b> Arbustiva	<b>ARBO</b> Arbórea	<b>SUS</b> Sulco Superficial	<b>SUP</b> Sulco Profundo	13/91
---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------	-------

<b>Ficha de Campo Nº MMD-14</b>		Data:	25/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem Direita - Montante	Waypoint 15	Coord.	L 263771	N 8938519

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
		<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos estabilizados em relação à vistoria anterior (2014). Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	14/91

<b>Ficha de Campo Nº MMD-15</b>		Data:	25/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem Direita - Montante	Waypoint 14	Coord.	L 259885	N 8943104

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input checked="" type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos atenuados em relação à vistoria anterior (2014). Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	15/91

<b>Ficha de Campo Nº MMD-16</b>		Data:	25/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem Direita - Montante	Waypoint 13	Coord.	L 275756	N 8945523

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input checked="" type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input checked="" type="checkbox"/> Moderado		<input checked="" type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos atenuados em relação à vistoria anterior (2014). Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	16/91

<b>Ficha de Campo Nº MMD-17</b>		Data:	25/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem Direita - Montante	Waypoint 12	Coord.	L 252012	N 8945092

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input checked="" type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
		<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input checked="" type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos atenuados em relação à vistoria anterior (2014). Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Árborea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	17/91

<b>Ficha de Campo Nº MMD-18</b>		Data: 25/07/2015	Classificação:
Local: Margem Direita - Montante	Waypoint 11	Coord. L 242804	N 8943879

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input type="checkbox"/> ARBU	<input type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos atenuados em relação à vistoria de 2014. Vegetação em recuperação com o encerramento da atividade de garimpo.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	18/91

<b>Ficha de Campo Nº MMD-19</b>		Data:	25/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem Direita - Montante	Waypoint 10	Coord.	L 241464	N 8942093

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input checked="" type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Tipo de Assoreamento
Aspectos das Margens		
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos atenuados em relação à vistoria anterior (2014). Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	19/91

<b>Ficha de Campo Nº MMD-20</b>		Data:	25/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem Direita - Montante	Waypoint 9	Coord.	L 240323	N 8940591


Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input checked="" type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Tipo de Assoreamento
Aspectos das Margens		
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos atenuados em relação à vistoria anterior (2014). Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	20/91

<b>Ficha de Campo Nº MMD-21</b>		Data:	25/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem Direita - Montante	Waypoint 8	Coord.	L 240273	N 8939757

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
		<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos atenuados em relação à vistoria anterior (2014). Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	21/91

<b>Ficha de Campo Nº MMD-22</b>		Data: 25/07/2015	Classificação:
Local: Margem Direita - Montante	Waypoint 7	Coord. L 240308	N 8936618

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input checked="" type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input checked="" type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input checked="" type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input checked="" type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos atenuados em relação à vistoria anterior (2014). Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda							
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea
<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo				

<b>Ficha de Campo Nº MMD-23</b>		Data:	25/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem Direita - Montante	Waypoint 6	Coord.	L 238319	N 8936479

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
		<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos atenuados em relação à vistoria anterior (2014). Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	23/91

<b>Ficha de Campo Nº MMD-24</b>		Data: 25/07/2015	Classificação:
Local: Margem Direita - Montante	Waypoint 5	Coord. L 237237	N 8935969

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input checked="" type="checkbox"/> Moderado		<input checked="" type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos estabilizados em relação à vistoria anterior (2014). Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda							
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea
<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo				

<b>Ficha de Campo Nº MMD-25</b>		Data:	25/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem Direita - Montante	Waypoint 4	Coord.	L 235159	N 8935158

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input checked="" type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Superficial	<input checked="" type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos estabilizados em relação à vistoria anterior (2014). Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	25/91

<b>Ficha de Campo Nº MMD-26</b>		Data: 25/07/2015	Classificação:
Local: Margem Direita - Montante	Waypoint 3	Coord. L 234302	N 8934612


Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input checked="" type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input checked="" type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input checked="" type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Tipo de Assoreamento
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Aspectos das Margens
		Degradadas <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos estabilizados em relação à vistoria de jul/2014. Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda							
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea
<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo				
							26/91

<b>Ficha de Campo Nº MMD-27</b>		Data:	25/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem Direita - Montante	Waypoint 2	Coord.	L 232961	N 8933632

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input checked="" type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input checked="" type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Tipo de Assoreamento
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	3
Aspectos das Margens		Degradadas <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos estabilizados em relação à vistoria de jul/2014. Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	27/91

<b>Ficha de Campo Nº MMD-28</b>		Data: 25/07/2015	Classificação:
Local: Margem Direita - Montante	Waypoint 1	Coord. L 231721	N 8931453

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input checked="" type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos estabilizados em relação à vistoria anterior (2014). Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda							
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea
<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo				
							28/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-01</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint29	Coord.	L 316122	N 8975246

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input checked="" type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input checked="" type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input checked="" type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input checked="" type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Superficial	<input checked="" type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos estabilizados em relação à vistoria anterior (2014). Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	29/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-02</b>		Data:	25/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint30	Coord.	L 312688	N 8972186

**Aspectos Gerais do Talude Marginal**

Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input type="checkbox"/> ARBU	<input type="checkbox"/> ARBO

**Aspectos Erosivos do Talude**

<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

**Intensidade do processo**

<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa				
<input type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas				
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Intenso	

**Corpo Hídrico**

<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:		
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	Aspectos das Margens	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Ponto com "Terras Caídas" submersas.



<b>Legenda</b>												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	30/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-03</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint31	Coord.	L 311964	N 8970982

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input type="checkbox"/> ARBU	<input type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Grande banco de assoreamento. Estabilizado em relação à vistoria de jul/2014.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Árborea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	31/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-04</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint32	Coord.	L 311836	N 8970659

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: "Terras Caídas" submersas.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	32/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-05</b>		Data: 26/07/2015	Classificação:
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 33	Coord. L 310990 N 8969288

Aspectos Gerais do Talude Marginal							
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação		
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input type="checkbox"/> ARBU <input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial <input type="checkbox"/> Profundo	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Grande
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial <input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial <input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Tipo de Assoreamento
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Aspectos das Margens	
		Degradadas <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: "Terras Caídas" submersas.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	33/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-06</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 34	Coord.	L 309528	N 8968966

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input checked="" type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
		<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Obs.: "Terras Caídas" submersas. Vegetação recomposta acima do talude marginal.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	34/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-07</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 35	Coord.	L 305220	N 8963778

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input type="checkbox"/> ARBU	<input type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input checked="" type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
		<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Tipo de Assoreamento
Aspectos das Margens		
<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Degradadas <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Obs.: "Terras Caídas" submersas. Vegetação recomposta acima do talude marginal.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	35/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-08</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 36	Coord.	L 296641	N 8965094

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input checked="" type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Degradadas <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Reservatório acupando parcialmente área suprimida. Sem ocorrência de processos erosivos.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	36/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-09</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 37	Coord.	L 294443	N 8962208


Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input checked="" type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Reservatório acupando parcialmente área suprimida. Sem ocorrência de processos erosivos.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	37/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-10</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 38	Coord.	L 297989	N 8960707

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input type="checkbox"/> ARBU	<input type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input checked="" type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
		<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Obs.: "Terras Caídas. Processos atenuados em relação à vistoria de julho de 2014.



Legenda							
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea
<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	38/91			

<b>Ficha de Campo Nº MME-11</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda -Montante	Waypoint 39	Coord	L 298327	N 8959500

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input checked="" type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input checked="" type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input checked="" type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Erosão fluvial, processos estabilizado em relação à vistoria anterior (2014).



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	39/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-12</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	8959282
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 40	Coord.	L 298256	N

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input checked="" type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input checked="" type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Erosão fluvial, processos estabilizado em relação à vistoria anterior (2014).



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	40/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-13</b>		Data: 26/07/2015	Classificação:
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 41	Coord L 298207 N 8959063

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input checked="" type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input checked="" type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Erosão fluvial, processos estabilizado em relação à vistoria anterior (2014).



**Legenda**

<b>RAS</b> Rasteira	<b>GRA</b> Gramínea	<b>ARBU</b> Arbustiva	<b>ARBO</b> Arbórea	<b>SUS</b> Sulco Superficial	<b>SUP</b> Sulco Profundo	41/91
---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------	-------

<b>Ficha de Campo Nº MME-14</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 42	Coord.	L 298094	N 8958272

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input checked="" type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input checked="" type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input checked="" type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Tipo de Assoreamento
Aspectos das Margens		
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Erosão fluvial, processos estabilizado em relação à vistoria anterior (2014).



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	42/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-15</b>		Data: 26/07/2015	Classificação:
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 43	Coord. L 298131 N 8957836

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input checked="" type="checkbox"/> Moderado		<input checked="" type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não

Obs.: "Terras Caídas. Processos atenuados em relação à vistoria de julho de 2014.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	43/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-16</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 44	Coord.	L 299377	N 8955700

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input type="checkbox"/> ARBU	<input type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input checked="" type="checkbox"/> Moderado		<input checked="" type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Obs.: "Terras Caídas. Processos atenuados em relação à vistoria de julho de 2014.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	44/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-17</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 45	Coord.	L 300849	N 8951958

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input checked="" type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos erosivo do tipo "terras caídas" atenuado em relação à vistoria de 2014.



**Legenda**

<b>RAS</b> Rasteira	<b>GRA</b> Gramínea	<b>ARBU</b> Arbustiva	<b>ARBO</b> Arbórea	<b>SUS</b> Sulco Superficial	<b>SUP</b> Sulco Profundo	45/91
---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------	-------

<b>Ficha de Campo Nº MME-18</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 46	Coord.	L 300757	N 8951064

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input checked="" type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos erosivo do tipo "terras caídas" estabilizado em relação à vistoria de 2014.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	46/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-19</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 47	Coord.	L 300572	N 8949926


Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Moderado	<input checked="" type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos erosivo do tipo "terras caídas" atenuado em relação à vistoria de 2014. Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	47/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-20</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem esquerda - Montante	Waypoint 48	Coord.	L 290125	N 8940704

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input checked="" type="checkbox"/> GRA	<input type="checkbox"/> ARBU	<input type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input checked="" type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
		<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Tipo de Assoreamento
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Aspectos das Margens
		Degradadas <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Obs.: Garimpo desativado com cava coberta por sedimentos. Vegetação em processo de regeneração.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	48/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-21</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 49	Coord.	L 288721	N 8940269

### Aspectos Gerais do Talude Marginal

Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input type="checkbox"/> ARBO

### Aspectos Erosivos do Talude

<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

### Intensidade do processo

<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa				
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas				
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Intenso	

### Corpo Hídrico

<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não		Degradadas <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos erosivo do tipo "terras caídas" atenuado em relação à vistoria de 2014. Vegetação acima do talude recomposta.



#### Legenda

<b>RAS</b> Rasteira	<b>GRA</b> Gramínea	<b>ARBU</b> Arbustiva	<b>ARBO</b> Arbórea	<b>SUS</b> Sulco Superficial	<b>SUP</b> Sulco Profundo	49/91
---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------	-------

<b>Ficha de Campo Nº MME-22</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 50	Coord.	L 286441	N 8940264


Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input checked="" type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input checked="" type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input checked="" type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Moderado	<input checked="" type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Degradadas <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Obs.: Garimpo desativado com cava coberta por sedimentos. Vegetação em processo de regeneração..



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	50/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-23</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 51	Coord.	L 284972	N 8940121


Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos erosivo do tipo "terras caídas" atenuado em relação à vistoria de 2014. Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	51/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-24</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 52	Coord.	L 276090	N 8939726

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Moderado	<input checked="" type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Obs.: Garimpo desativado. Área de acúmulo sedimentar. "Terras Caídas" na margem do rio Madeira. Vegetação em processo de regeneração.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	52/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-25</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 53	Coord.	L 274262	N 8938761

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Moderado		<input checked="" type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Tipo de Assoreamento
Aspectos das Margens		
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos erosivo do tipo "terras caídas" atenuado em relação à vistoria de 2014. Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	53/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-26</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 54	Coord.	L 271103	N 8938283

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos erosivo do tipo "terras caídas" estabilizado em relação à vistoria de 2014. Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	54/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-27</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 55	Coord.	L 269220	N 8938144

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input checked="" type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Moderado	<input checked="" type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Aspectos das Margens	
Tipo de Assoreamento		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos erosivo do tipo "terras caídas" estabilizado em relação à vistoria de 2014. Vegetação acima do talude recomposta.



**Legenda**

<b>RAS</b> Rasteira	<b>GRA</b> Gramínea	<b>ARBU</b> Arbustiva	<b>ARBO</b> Arbórea	<b>SUS</b> Sulco Superficial	<b>SUP</b> Sulco Profundo	55/91
---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------	-------

<b>Ficha de Campo Nº MME-28</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 56	Coord.	L 265481	N 8939020

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input checked="" type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input checked="" type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Tipo de Assoreamento
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Aspectos das Margens
		Degradadas <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Erosão fluvial com processo estabilizado em relação à vistoria anterior (jul/2014).



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	56/91

<b>Ficha de Campo Nº MIF-01</b>		Data:	27/07/2014	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 57	Coord.	L 264447	N 8939261

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Moderado		<input checked="" type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos erosivo do tipo "terras caídas" estabilizado em relação à vistoria de 2014. Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	57/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-29</b>		Data:	27/07/2014	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 58	Coord.	L 264515	N 8940080

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Moderado	<input checked="" type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos erosivo do tipo "terras caídas" estabilizado em relação à vistoria de 2014. Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	58/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-30</b>		Data:	27/07/2014	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 59	Coord.	L 262843	N 8941629


Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input checked="" type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos erosivo do tipo "terras caídas" atenuado em relação à vistoria de 2014. Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	59/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-31</b>		Data: 27/07/2014	Classificação:
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 60	Coord. L 261646 N 8942882

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Moderado	<input checked="" type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos erosivo do tipo "terras caídas" estabilizado em relação à vistoria de 2014. Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	60/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-32</b>		Data:	27/07/2014	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 61	Coord.	L 259072	N 8943942


Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input checked="" type="checkbox"/> Moderado		<input checked="" type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Tipo de Assoreamento
Aspectos das Margens		
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos erosivo do tipo "terras caídas" estabilizado em relação à vistoria de 2014. Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	61/91

<b>Ficha de Campo Nº MIF-02</b>		Data: 27/07/2014	Classificação:
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 62	Coord. L 261815 N 8942193

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input checked="" type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input checked="" type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input checked="" type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Tipo de Assoreamento
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Aspectos das Margens
		Degradadas <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Obs.: Erosão fluvial com processo estabilizado em relação à vistoria anterior (jul/2014). Vegetação acima do talude em regeneração.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	62/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-33</b>		Data:	27/07/2014	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 63	Coord.	L 258262	N 8944141

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input checked="" type="checkbox"/> Moderado		<input checked="" type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos erosivo do tipo "terras caídas" estabilizado em relação à vistoria de 2014. Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	63/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-34</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 64	Coord.	L 251154	N 8946482


Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
		<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input checked="" type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos erosivo do tipo "terras caídas" estabilizado em relação à vistoria de 2014. Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda							
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea
<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo				

<b>Ficha de Campo Nº MME-35</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 65	Coord.	L 247528	N 8947846

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input type="checkbox"/> ARBU	<input type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input checked="" type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Moderado		<input checked="" type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Tipo de Assoreamento
Aspectos das Margens		
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos erosivo do tipo "terras caídas" estabilizado em relação à vistoria de 2014. Vegetação acima do talude recomposta.



**Legenda**

<b>RAS</b> Rasteira	<b>GRA</b> Gramínea	<b>ARBU</b> Arbustiva	<b>ARBO</b> Arbórea	<b>SUS</b> Sulco Superficial	<b>SUP</b> Sulco Profundo	65/91
---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------	-------

<b>Ficha de Campo Nº MME-36</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 66	Coord.	L 247400	N 8947820

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input type="checkbox"/> ARBU	<input type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input checked="" type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Moderado	<input checked="" type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos erosivo do tipo "terras caídas" estabilizado em relação à vistoria de 2014. Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	66/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-37</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 67	Coord.	L 245675	N 8947144

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input checked="" type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos erosivo do tipo "terras caídas" atenuado em relação à vistoria de 2014. Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	67/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-38</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 68	Coord.	L 241475	N 8943626

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input checked="" type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input checked="" type="checkbox"/> Moderado		<input checked="" type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Aspectos das Margens	
Tipo de Assoreamento		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos erosivo do tipo "terras caídas" estabilizado em relação à vistoria de 2014. Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	68/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-39</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 69	Coord.	L 240415	N 8942039

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input checked="" type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input checked="" type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input checked="" type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Erosão fluvial com processo estabilizado em relação à vistoria anterior (jul/2014). Vegetação acima do talude em regeneração.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	69/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-40</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 70	Coord.	L 235614	N 8936301

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input checked="" type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input checked="" type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input checked="" type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input checked="" type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Degradadas <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Erosão fluvial com processo estabilizado em relação à vistoria anterior (jul/2014). Vegetação acima do talude em regeneração.



Legenda							
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea
<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	70/91			

<b>Ficha de Campo Nº MME-41</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 71	Coord.	L 232812	N 8934590

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input checked="" type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input checked="" type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input checked="" type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Erosão fluvial com processo estabilizado em relação à vistoria anterior (jul/2014). Vegetação acima do talude em regeneração.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	71/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-42</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 72	Coord.	L 231232	N 8932208

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input checked="" type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input checked="" type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Erosão fluvial com processo estabilizado em relação à vistoria anterior (jul/2014). Vegetação acima do talude em regeneração.



Legenda							
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea
<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo			72/91	

<b>Ficha de Campo Nº MME-43</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 73	Coord.	L 231007	N 8931578

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input checked="" type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos erosivo do tipo "terras caídas" atenuado em relação à vistoria de 2014. Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	73/91

<b>Ficha de Campo Nº MME-44</b>		Data:	26/07/2015	Classificação:	
Local	Margem esquerda - Montante	Waypoint 54	Coord.	L 231035	N 8930964

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input checked="" type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input checked="" type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input checked="" type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input checked="" type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos erosivos do tipo erosão fluvial e "terras caídas" estabilizado em relação à vistoria de 2014. Vegetação acima do talude recomposta.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	74/91

<b>Ficha de Campo Nº JMD-01</b>		Data:	24/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem direita - Jusante	Waypoint 86	Coord.	L 321181	N 8977006

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input type="checkbox"/> ARBU	<input type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input checked="" type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input checked="" type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input checked="" type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input checked="" type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input checked="" type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Superficial	<input checked="" type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input checked="" type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input checked="" type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos erosivos próximos à torre de transmissão. Após construção de enrocamento, processos estabilizados.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Árborea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	75/91

<b>Ficha de Campo Nº JMD-02</b>		Data:	24/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem direita - Jusante	Waypoint 87	Coord.	L 321557	N 8977396

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input type="checkbox"/> ARBU	<input type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input checked="" type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input checked="" type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input checked="" type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input checked="" type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Tipo de Assoreamento
Aspectos das Margens		
<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Degradadas <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Obs.: Enrocamento construído para conter energia da água após a barragem. Processos estabilizados



Legenda							
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea
<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	76/91			

<b>Ficha de Campo Nº JMD-03</b>		Data:	24/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem direita - Jusante	Waypoint 88	Coord.	L 321687	N 8977723

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input type="checkbox"/> ARBU	<input type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input checked="" type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input checked="" type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input checked="" type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input checked="" type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input checked="" type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Superficial	<input checked="" type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Tipo de Assoreamento
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Aspectos das Margens
		Degradadas <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Obs.: Processos erosivos de erosão fluvial e movimentos de massa moderadamente intensificados em relação à vistoria de 2014.



**Legenda**

<b>RAS</b> Rasteira	<b>GRA</b> Gramínea	<b>ARBU</b> Arbustiva	<b>ARBO</b> Arbórea	<b>SUS</b> Sulco Superficial	<b>SUP</b> Sulco Profundo	77/91
---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------	-------

<b>Ficha de Campo Nº JMD-04</b>		Data:	24/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem direita - Jusante	Waypoint 89	Coord.	L 321716	N 8978103

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input type="checkbox"/> ARBU	<input type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input checked="" type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input checked="" type="checkbox"/> SUS	<input checked="" type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input checked="" type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input checked="" type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input checked="" type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Superficial	<input checked="" type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Obs.: Erosão fluvial estabilizada em relação à última vistoria (2014).



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	78/91

<b>Ficha de Campo Nº JMD-05</b>		Data:	24/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem direita - Jusante	Waypoint 75	Coord.	L 321889	N 8978415

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input checked="" type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input checked="" type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input checked="" type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input checked="" type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Superficial	<input checked="" type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Erosão fluvial estabilizada em relação à última vistoria (2014). Vegetação acima do talude em recuperação.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	79/91

<b>Ficha de Campo Nº JMD-06</b>		Data:	28/07/2014	Classificação:	
Local:	Margem direita - Jusante	Waypoint	76	Coord.	L 322037 N 8978836

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input type="checkbox"/> ARBU	<input type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input checked="" type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input checked="" type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input checked="" type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input checked="" type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Superficial	<input checked="" type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Tipo de Assoreamento
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Aspectos das Margens
		Degradadas <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Erosão fluvial estabilizada em relação à última vistoria (2014). Vegetação acima do talude em recuperação.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	80/91

<b>Ficha de Campo Nº JMD-07</b>		Data:	24/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem direita - Jusante	Waypoint 77	Coord.	L 322074	N 8979314

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input checked="" type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Erosão fluvial estabilizada em relação à última vistoria (2014). Vegetação acima do talude em recuperação.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Árborea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	81/91

<b>Ficha de Campo Nº JMD-08</b>		Data:	24/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem direita - Jusante	Waypoint	78	Coord.	L 322023 N 8979989

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input checked="" type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input checked="" type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input checked="" type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Superficial	<input checked="" type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input checked="" type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Erosão fluvial e "terras caídas" estabilizada em relação à última vistoria (2014).



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	82/91

<b>Ficha de Campo Nº JMD-09</b>		Data:	24/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem direita - Jusante	Waypoint 79	Coord.	L 322308	N 8980747

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input checked="" type="checkbox"/> Moderado		<input checked="" type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Erosão do tipo "Terra Caídas" atenuada em relação à última vistoria (2014). Vegetação acima do talude em recuperação.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	83/91

<b>Ficha de Campo Nº JMD-10</b>		Data:	28/07/2014	Classificação:	
Local:	Margem direita - Jusante	Waypoint	80	Coord.	L 323034 N 8981938

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Moderado	<input checked="" type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Obs.: Erosão do tipo "Terra Caídas" atenuada em relação à última vistoria (2014). Vegetação acima do talude em recuperação.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	84/91

<b>Ficha de Campo Nº JMD-11</b>		Data:	24/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem direita - Jusante	Waypoint 81	Coord.	L 323442	N 8982524

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
		<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Erosão do tipo "Terra Caídas" atenuada em relação à última vistoria (2014). Vegetação acima do talude em recuperação.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	85/91

<b>Ficha de Campo Nº JMD-12</b>		Data:	25/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem Direita - Montante	Waypoint	Coord.	L 323829	N 8982960

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> RAS	<input checked="" type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input checked="" type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input checked="" type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Superficial	<input checked="" type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
		<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Intenso

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Tipo de Assoreamento
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Aspectos das Margens
		Degradadas <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Erosão do tipo "Terra Caídas" moderada. Vegetação rasteira e arbustiva acima do talude em recuperação.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	86/91

<b>Ficha de Campo Nº JMD-13</b>		Data:	24/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem Direita - Montante	Waypoint	Coord.	L 324751	N 8983950

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input checked="" type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input type="checkbox"/> Solo Exposto	<input type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input checked="" type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Erosão do tipo "Terra Caídas" moderada. Vegetação rasteira e arbustiva acima do talude em recuperação.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	87/91

<b>Ficha de Campo Nº JME-01</b>		Data: 24/07/2015	Classificação:
Local: Margem esquerda - Jusante	Waypoint 85	Coord. L 320582	N 8978439

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input checked="" type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input checked="" type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input checked="" type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Obs.: Erosão fluvial estabilizada em relação à vistoria de julho/2014.



Legenda							
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea
<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	88/91			

<b>Ficha de Campo Nº JME-02</b>		Data:	24/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem esquerda - Jusante	Waypoint 84	Coord.	L 320779	N 8979618

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input checked="" type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input checked="" type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input checked="" type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não

Obs.: Erosão fluvial estabilizada em relação à vistoria de julho/2014.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	89/91

<b>Ficha de Campo Nº JME-03</b>		Data:	24/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem esquerda - Jusante	Waypoint 83	Coord.	L 321606	N 8982775

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input checked="" type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input checked="" type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input checked="" type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico		
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:
Assoreamento		Aspectos das Margens
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Degradadas <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Erosão fluvial estabilizada em relação à vistoria de julho/2014. Vegetação rasteira acima do talude em regeneração.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	90/91

<b>Ficha de Campo Nº JME-04</b>		Data:	24/07/2015	Classificação:	
Local:	Margem esquerda - Jusante	Waypoint 82	Coord.	L 322101	N 8983846

Aspectos Gerais do Talude Marginal								
Solo Exposto		Declividade			Tipo de Vegetação			
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> GRA	<input checked="" type="checkbox"/> ARBU	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO

Aspectos Erosivos do Talude			
<input type="checkbox"/> Trincas	<input checked="" type="checkbox"/> Erosão Laminar	<input checked="" type="checkbox"/> SUS	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Ravinamento	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input type="checkbox"/> Terras Caídas

Intensidade do processo			
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Exposto	<input checked="" type="checkbox"/> Sulcos Erosivos	<input type="checkbox"/> Movimento de Massa	
<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profundo
<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Grande	
<input type="checkbox"/> Ravina	<input type="checkbox"/> Voçoroca	<input checked="" type="checkbox"/> Terras Caídas	
<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
<input checked="" type="checkbox"/> Moderado		<input type="checkbox"/> Intenso	

Corpo Hídrico			
<input checked="" type="checkbox"/> Rio Madeira	<input type="checkbox"/> Afluente	Qual:	
Assoreamento		Tipo de Assoreamento	
Aspectos das Margens		Degradadas	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não

Obs.: Erosão do tipo "Terras Caídas" atenuado em relação à vistoria de julho/2014. Vegetação acima do talude em regeneração.



Legenda												
<b>RAS</b>	Rasteira	<b>GRA</b>	Gramínea	<b>ARBU</b>	Arbustiva	<b>ARBO</b>	Arbórea	<b>SUS</b>	Sulco Superficial	<b>SUP</b>	Sulco Profundo	91/91