



**Check List de Inspeção Ambiental-  
Áreas de Empréstimo**

Mês: JUNHO/10

Participantes		
Nome	Empresa/ Cargo	Assinaturas
Rozangela Leque Bezerra	Santo Antônio Energia / Analista Socioambiental	
		Data da Inspeção 21/06/10
		<b>Condições Climáticas durante a Inspeção</b>
		Chuva Forte
		Chuva Fraca
Chuva Recente		
Tempo Seco	X	

Identificação das áreas de empréstimos		JT-04	JT-07	AE. __	AE. _	AE. _
1	Inspeção visual dos taludes de Corte.	✓	✓			
2	Acúmulo de água em pontos baixos.	Rec	Rec			
3	Sistema de drenagem provisória.	Rec	Rec			
4	Controle de descidas d'água.	✓	✓			
5	Condição dos diques de retenção de sedimentos.	Na	✓			
6	Adoção de dispositivos de amortecimento hidráulico.	Na	Rec			
7	Execução dos trabalhos de recuperação e drenagem.	Rec	Na			
8	Cobertura vegetal.	Na	Na			

Na Não Aplicável
 ✓ Conforme
 Rec (n°) Número da Recomendação
 o Não ativo



**Check List de Inspeção Ambiental-  
Áreas de Empréstimo**

Mês: JUNHO/10

**Recomendações**

**JT 04 – Área do direito e esquerdo do pátio de sucatas.**

**Rec 2 –** Melhorar/eliminar o acúmulo de água em pontos baixos.

**Rec 3 -** Verificar necessidade de dispositivo de drenagem provisória na área.

**Rec 7 –** Eliminar erosões nos pontos de lançamentos de drenagens do lado direito da jazida, sentido fábrica de manilhas.

**JT 07- Área lado direito e esquerdo da estação de tratamento de esgoto.**

**Rec 2 –** Melhorar/eliminar o acúmulo de água em pontos baixos.

**Rec 3 -** Verificar necessidade de dispositivo de drenagem provisória na área.

**Rec 6- Verificar a necessidade de dispositivos de amortecimento hidráulico na área da jazida nos dois lados do acesso AMD-07.**

**Observações**

Neste mês intensificaram os trabalhos de retirada de material na jazida JT-07 e paralisaram na JT-04.

Na

Não Aplicável

√

Conforme

Rec  
(n°)

Número da  
Recomendação

o

Não ativo