



FOTO 01 – Localização inicial da perfuratriz (1); local onde o caminhão estacionou para desembarque do Sr. Walber (2); local onde o Sr. Hugo foi abordado pelo Sr. Walber (3); local do acidente (4);



FOTO 02 – Reconstituição posicionamento do Sr. Walber no momento que antecedeu a ocorrência;



FOTO 03 – Reconstituição do posicionamento do integrante após a ocorrência;