

## Check List de Inspeção Ambiental-Áreas de Empréstimo

Mês: SETEMBRO/10

Participantes			
Nome	Empresa/ Cargo	Assinaturas	
Rozangela Leque Bezerra	Santo Antônio Energia /	Data da Inspeção 13 /09/10	
	Analista Socioambiental	Condições Climáticas durante a Inspeção	
		Chuva Forte	
		Chuva Fraca	
		Chuva Recente	
		Tempo Seco	X

lden	tificação das áreas de empréstimos	JT-04/MD	JT-07/MD	JT - próxima aos alojamentos/ME
1	Inspeção visual dos taludes de Corte.	✓	✓	<b>✓</b>
2	Acúmulo de água em pontos baixos.	✓	✓	Na
3	Sistema de drenagem provisória.	Rec	Rec	✓
4	Controle de descidas d'água.	✓	✓	Rec
5	Condição dos diques de retenção de sedimentos.	Na	✓	✓
6	Adoção de dispositivos de amortecimento hidráulico.	Na	Rec	✓
7	Execução dos trabalhos de recuperação e drenagem.	✓	Na	Na
8	Cobertura vegetal.	Na	Na	Na



### Check List de Inspeção Ambiental-Áreas de Empréstimo

**Mês: SETEMBRO/10** 

#### Recomendações

#### JT 04 - Área ao lado do pátio de sucatas.

Rec 3 – Implantar/adequar o sistema de drenagem provisório na área, eliminando o acúmulo de água nos pontos baixos e carreamento de sedimentos para a mata/calha de drenagem ou igarapé.

#### AE.\_próxima aos alojamentos

Rec 6 - Adequar o controle de descidas d água na área próxima ao alojamento Acre, onde foi depositado o material retirado do igapó.

#### **Observações**

Continuam os trabalhos de exploração da área de jazida JT-7.

Melhorias realizadas (ampliação, enrocamento e instalação de uma manilha que servirá como filtro) na bacia de decantação da JT-7, no ponto de lançamento de drenagem, conforme foto abaixo.



Foto 1 – Ampliação da bacia de decantação na JT-7, lado esquerdo do acesso AMD-07, sentido portaria Vila Princesa → pátio de montagem eletromecânica.

Na

Conforme



# Check List de Inspeção Ambiental-Áreas de Empréstimo

**Mês: SETEMBRO/10** 



Fotos 2 e 3 — Ampliação das bacias de decantação na JT-7, nos lados direito e esquerdo do acesso AMD-07, sentido portaria Vila Princesa — pátio de montagem eletromecânica.