

Registro Fotográfico Restauro Conservativo do conjunto Girador/Rotunda/Oficina Estrada de Ferro Madeira Mamoré – EFMM



Fotos 1 e 2 : Vista da oficina e rotunda no início das obras de restauração.



Fotos 3: Vista geral do girador, rotunda e oficinas.



Foto 4: Vista da oficina.



Fotos 5 e 6 : Atividade de retirada das telhas para restauração.

