

Mês		Origem	RO N°	Data da Emissão	Empresa	Local	Tema	Área	Descrição	Assunto relacionado			Quantidade de colaboradores orientados	Horas treinadas		
										S	ST	MA				
Junho	IE	1	13/06/2013	CCTP	UHE Teles Pires	ICA - 01	2013			Plant de combustivel	Adequação da cobertura da caixa SAO.			X	1	0,17
							Oficina definitiva	Instalação de cobertura sobre o tratamento preliminar - montante da caixa SAO.			X					
	Subtotal de colaboradores orientados - jun/13													1	0,17	
Julho	IE	2	12/07/2013	CCTP	UHE Teles Pires	ICA - 01	Central de Geração				Providenciar manutenção da caixa SAO.			X	1	0,17
								Subtotal de colaboradores orientados - jul/13								
Agosto	IE	3	05/08/2013	Conserva de Estradas Ltda.	MT-206	ICA - 01	Pátio de Equipamentos	Ausência de identificação de alguns setores como: área de estoque de lubrificantes.					X	1	0,17	
								Armazenamento de produtos químicos com outros materiais no almoxarifado.					X			
	IE	4	07/08/2013	CCTP	UHE Teles Pires	ICA - 01	Frete de serviço	Utilização de produto químico fracionado sem identificação adequada.					X	1	0,17	
	IP	5	19/08/2013	Conserva de Estradas Ltda.	MT-206	ICA - 01	Alojamento Operacional	Cama com estrado armazenada na área externa do alojamento.				X		1	0,17	
	IE	6	21/08/2013	Conserva de Estradas Ltda.	MT-206	ICA - 01	Alojamentos	Ausência de armário em quarto.				X		1	0,17	
	IE	7	21/08/2013	Conserva de Estradas Ltda.	MT-206	ICA - 01	Alojamentos	Ausência de placa de identificação dos extintores de incêndio.				X		1	0,17	
	IE	8	21/08/2013	Rio Grande Engenharia	MT-206	ICA - 01	Ponte do Rio Santa Helena	Funcionários não estavam utilizando óculos de proteção.				X		1	0,17	
	IE	9	22/08/2013	Conserva de Estradas Ltda.	MT-206	ICA - 01	Frete de serviço	Transporte irregular de funcionário dentro de concha da escavadeira.				X		1	0,17	
	IE	10	27/08/2013	CCTP	UHE Teles Pires	ICA - 01	Subestação de manobra	Produto químico armazenado em prateleira de madeira e ausência de FISPQ.					X	2	0,33	
								Tambor de gasolina armazenado fora da área de contenção.					X			
	IE	11	27/08/2013	CCTP	UHE Teles Pires	ICA - 01	Pátio da Elétrica - leito do rio	Tambor com óleo sem identificação e ausência de contenção.					X	1	0,17	
	IE	12	27/08/2013	CCTP	UHE Teles Pires	ICA - 01	Ponte de serviço	Providenciar remoção de escadas danificadas e em péssimas condições instalada próximo a ponte.				X		1	0,17	
	IE	13	28/08/2013	Construtora São Gabriel	Paranaíta	ICA - 01	Construção da rodoviária	Colaboradores executando suas atividades sem EPis adequados (capacetes, óculos de proteção, etc.).				X		1	0,17	
Subtotal de colaboradores orientados - ago/13													12	2,03		

Mês	Origem	RO N°	Data da Emissão	Empresa	Local	Tema	Área	Descrição	Assunto relacionado			Quantidade de colaboradores orientados	Horas treinadas	
									S	ST	MA			
Setembro	IE	14	02/09/2013	Construtora São Gabriel	Paranaíta	ICA - 01	Construção da delegacia	Resíduos acondicionados de maneira inadequada.			X	1	0,17	
	IP	15	03/09/2013	CCTP	UHE Teles Pires	ICA - 01	Oficina Wanmix	Acondicionamento inadequado de embalagem de produto químico.			X	1	0,17	
	IP	16	03/09/2013	CCTP	UHE Teles Pires	ICA - 01	Central de Concreto Betonmac	Transbordamento de fossa séptica instalada para atender ao banheiro contêiner.			X	1	0,17	
	IE	17	04/09/2013	CCTP	UHE Teles Pires	ICA - 01	Plant de combustível	Banheiro da área do Plant de Combustível em desacordo com a NR-18; Ausência de suporte para sabonete; Parede não impermeável e lavável.		X		1	0,17	
	IE	18	09/09/2013	Biota	Área do reservatório	ICA - 01	Base do Bugio e Base Ariranha	Instalação de GLP na área interna da cozinha; Ausência de suporte de sabonete, papel toalha e coletor de resíduos com tampa nos banheiros.		X		1	0,17	
	IE	19	09/09/2013	Cosntrutora Nhambiquaras	Área do reservatório	ICA - 01	Almoxarifado e Alojamento na área de SV.	Armazenamento inadequado de combustível - ausência de sistema de contenção, sinalização e FISPQ dos produtos químicos.			X	1	0,17	
	IE	20	09/09/2013	Vitisa	Área do reservatório	ICA - 01	Base Pousada Pontal Paranaíta	Almoxarifado: impermeabilizar a prateleira de armazenamento de produtos químicos e providenciar a FISPQ.			X	1	0,17	
	IE	21	10/09/2013	Construtora São Gabriel	UHE Teles Pires	ICA - 01	CETAS	Banheiro: instalar chuveiro elétrico; disponibilizar coletor de resíduos com tampa; instalar suporte para sabonete e papel toalha; identificar os recipientes de produtos químicos.		X		1	0,17	
	IE	22	10/09/2013	Conserva de Estradas Ltda.	MT-206	ICA - 01	Frete de serviço	Depósito de ferramentas desorganizado; cilindros de acetileno armazenados inadequadamente.		X		2	0,33	
	IE	23	18/09/2013	Conserva de Estradas Ltda.	MT-206	ICA - 01	Alojamentos	Colaboradores executando atividades em altura sem EPIs adequados (cinto de segurança).		X		1	0,17	
IE	24	18/09/2013	Conserva de Estradas Ltda.	MT-206	ICA - 01	Frete de serviço	Funcionários atuando na frente de serviço sem utilizar equipamento de proteção adequado; Veículos de transporte de funcionários em péssimas condições de uso.		X		1	0,17		
IE	25	11/11/2013	Construtora São Gabriel	Paranaíta	ICA - 01	Construção da delegacia	Ausência de chuveiros elétricos; ausência de porta papel toalha nos banheiros; realizar manutenção nas portas dos armários do alojamento feminino; realizar manutenção na válvula do chuveiro da casa dos motoristas.			X	1	0,17		
IE	26	11/11/2013	Construtora São Gabriel	Paranaíta	ICA - 01	Construção da delegacia	Entulhos e resíduos de madeira sem destinação adequada. Materiais		X		1	0,17		
IE	27	26/11/2013	CCTP	UHE Teles Pires	ICA - 01	Oficina subcontratadas	Colaboradores na obra sem EPIs adequados (capacete, óculos de proteção, protetor auricular, luva).			X	1	0,17		
									Subtotal de colaboradores orientados - set/13			12	2,03	
Novembro										Subtotal de colaboradores orientados - nov/13			3	0,51
	Total 2013											29	4,91	

Mês	Origem	RO N°	Data da Emissão	Empresa	Local	Tema	Área	Descrição	Assunto relacionado			Quantidade de colaboradores orientados	Horas treinadas
									S	ST	MA		
<b>2014</b>													
Janeiro	IP	1	21/01/2014	CCTP	UHE Teles Pires	ICA - 01	Área de Montagem	Resíduos armazenados de forma inadequada sem separação por tipo de resíduo.			x	1	0,17
								Resíduos de madeira com pregos expostos com risco de acidente.		x		1	0,17
	IE	2	22/01/2014	CCTP	UHE Teles Pires	ICA-01	Galeria Subterrânea	Integrante retirando o alargador da lança do jumbo utilizando ferramenta improvisada.		x		1	0,17
	IE	3	22/01/2014	CCTP	UHE Teles Pires	ICA - 01	Área de Montagem	Integrante realizando atividade sem óculos de proteção.		x		1	0,17
	IE	4	22/01/2014	CCTP	UHE Teles Pires	PTS - 13 ICA - 01	Área de Montagem	Integrante realizando atividade com eletricidade sem utilizar EPIs adequados (óculos de proteção, protetor auricular e luva de segurança).		x		1	0,17
	IE	5	29/01/2014	CCTP	UHE Teles Pires	ICA-01	CF-01 - El. 163,00m	Em toda extensão da galeria é possível verificar desorganização e resíduos descartados de forma inadequada.			x	1	0,17
<b>Subtotal de colaboradores orientados - jan/14</b>											<b>5</b>	<b>0,85</b>	
Fevereiro	IE	6	05/02/2014	CCTP	UHE Teles Pires	ICA - 01	Tomada d'água	Resíduos de madeira descartados de forma inadequada nas proximidades do trilho da grua.			x	1	0,17
	IE	7	05/02/2014	CCTP	UHE Teles Pires	ICA - 01	Tomada d'água	Integrante realizando atividade de carpintaria, sem a utilização da luva de segurança.		x		1	0,17
	IE	8	05/02/2014	CCTP	UHE Teles Pires	ICA - 01	Casa de Força	Integrante executando atividade de limpeza na área sem utilização do óculos de proteção.		x		1	0,17
	IP	9	13/02/2014	WP PNEUS	UHE Teles Pires	ICA - 01	Oficina de veículos leves	Recipiente sem identificação contendo água para uso na verificação de furos em pneus.			x	1	0,17
	IP	10	13/02/2014	WP PNEUS	UHE Teles Pires	ICA - 01	Oficina de veículos leves	Integrantes realizando atividade de manutenção em veículos sem a utilização de EPIs (óculos e luva de proteção).		x		2	0,33
	IP	11	13/02/2014	CCTP	UHE Teles Pires	ICA - 01	Alojamento Canteiro Pioneiro	Madeira depositada na área com prego exposto.		x		1	0,17
	IE	12	24/02/2014	Construtora São Gabriel	Paranaíta - MT	ICA - 01	Construção da Rodoviária de Paranaíta	Integrante executando atividade de montagem de estrutura metálica sem a utilização de EPI (capacete, bota e luva de segurança).		x		1	0,17
	IE	13	24/02/2014	Construtora São Gabriel	Paranaíta - MT	ICA - 01	Construção da Rodoviária de Paranaíta	Integrantes realizando atividade em altura (montagem da estrutura metálica) sem a utilização de cinto de segurança e capacete.		x		3	0,5
	IP	14	25/02/2014	CCTP	UHE Teles Pires	ICA - 01	Área de Montagem	Integrante fumando em local inadequado, durante a realização das atividades.		x		1	0,17
	IP	15	25/02/2014	CCTP	UHE Teles Pires	ICA - 01	Área de Montagem	Integrante executando atividade de lixamento de peça metálica sem utilização da máscara respiratória.		x		1	0,17
<b>Subtotal de colaboradores orientados - fev/14</b>											<b>13</b>	<b>2,19</b>	

Mês	Origem	RO N°	Data da Emissão	Empresa	Local	Tema	Área	Descrição	Assunto relacionado			Quantidade de colaboradores orientados	Horas treinadas
									S	ST	MA		
Março	IE	16	14/03/2014	CCTP	UHE Teles Pires	ICA - 01	Plant de Combustíveis	Providenciar através da interface com o setor de suprimentos a cobertura dos novos tanques de combustível localizados no Plant de Combustível na Margem esquerda.			x	1	0,17
	IE	17	19/03/2014	Z&D Carpaneda	Supressão Vegetal	-	Avaliação Socioambiental Princípios do Equador	Pendências na documentação conforme segue: <b>Meio Ambiente</b> - itens 1.5 e 4.1; <b>Saúde</b> - item 3.3; <b>Segurança</b> - item 5.2 do questionário de avaliação.	x	x	x	1	0,17
	IE	18	19/03/2014	Nhambiquaras	Supressão Vegetal	-	Avaliação Socioambiental Princípios do Equador	Pendências na documentação conforme segue: <b>Segurança</b> - item 5.2 e itens 16.1; 16.3; 16.4; 16.5; 16.6; 16.7 (CIPA) do questionário de avaliação.		x		1	0,17
	IE	19	19/03/2014	Vitisa	Supressão Vegetal	-	Avaliação Socioambiental Princípios do Equador	Pendências na documentação conforme segue: <b>Meio Ambiente</b> - item 1.5; <b>Saúde</b> - item 3.4; <b>Segurança</b> - itens 5.2; 12.2 e 16.7 do questionário de avaliação.	x	x	x	1	0,17
	IE	20	19/03/2014	Z&D Carpaneda	Supressão Vegetal	-	Avaliação Periódica do PAC	Pendências na documentação conforme segue: <b>Meio Ambiente</b> - item 26 do questionário de avaliação.			x	1	0,17
	IE	21	19/03/2014	Nhambiquaras	Supressão Vegetal	-	Avaliação Periódica do PAC	Pendências na documentação conforme segue: <b>Meio Ambiente</b> - item 28 do questionário de avaliação.			x	1	0,17
	IE	22	19/03/2014	Vitisa	Supressão Vegetal	-	Avaliação Periódica do PAC	Pendências na documentação conforme segue: <b>Meio Ambiente</b> - item 28; <b>Segurança</b> - item 8 do questionário de avaliação. Quanto as avaliações de campo foram verificadas pendências na área de <b>Meio Ambiente</b> - item 05.			x	1	0,17
	IE	23	20/03/2014	Z&D Carpaneda	Supressão Vegetal	ICA - 01	Refeitório	Integrante fazendo preparo de alimentos sem utilizar EPis adequados.		x		1	0,17
	IE	24	20/03/2014	Vitisa	Supressão Vegetal	PTS - 05 ICA - 01	Alojamento	Galões e tambores de produtos químicos armazenados e/ou dispostos em local sem proteção para evitar contaminação do solo. Ausência de kit mitigação na área.		x		1	0,17
	IP	25	26/03/2014	CCTP	UHE Teles Pires	ICA - 01	Pátio da Hidráulica - MD	Recipiente de tinta vazio em local inadequado (exposto a ação de intempéries e acúmulo de água).			x	1	0,17
	IP	26	26/03/2014	CCTP	UHE Teles Pires	ICA - 01	Pátio de Fôrmas	Ferramenta disponibilizada junto ao kit de mitigação danificada. Ausência de identificação em caçamba disponibilizada na área.			x x	1	0,17
<b>Subtotal de colaboradores orientados - mar/14</b>											<b>11</b>	<b>1,87</b>	
Abril	IP	27	16/04/2014	CCTP	UHE Teles Pires	ICA - 01	Muro Esquerdo Vertedouro	Integrante realizando atividade de limpeza com a utilização de água, sem utilizar EPis adequados.		x		1	0,17
	IP	28	16/04/2014	CCTP	UHE Teles Pires	ICA - 01	Galeria de Drenagem - Tomada d'água	Integrante realizando injeção de instrumentação sem fazer uso de EPI (Luva de Segurança).		x		1	0,17
	IE	29	25/04/2014	CCTP	UHE Teles Pires	ICA - 01	Tomada d'água	Providenciar limpeza da área e destinação dos resíduos conforme coleta seletiva nas vias de acesso entre Pátio de Fôrmas e realizar limpeza na área localizada entre TA e CO1.			x	3	0,5
	IP	30	29/04/2014	CCTP	UHE Teles Pires	ICA - 01	Central de Britagem	Bóia de nível do reservatório de água encontra-se com avaria prejudicando sistema de aspersão e ineficiência do controle do material particulado.			x	1	0,17
<b>Subtotal de colaboradores orientados - abr/14</b>											<b>6</b>	<b>1,01</b>	

Mês	Origem	RO N°	Data da Emissão	Empresa	Local	Tema	Área	Descrição	Assunto relacionado			Quantidade de colaboradores orientados	Horas treinadas
									S	ST	MA		
Abril	IP	31	20/05/2014	CCTP	UHE Teles Pires	ICA - 01	Oficina AM Terraplenagem	Tambores contendo produtos químicos fora do local adequado para armazenamento			x	1	0,17
									Subtotal de colaboradores orientados -abr/14			1	0,17
Total 2014											36	6,09	
<b>LEGENDA</b>													
S (Saúde); ST (Segurança do Trabalho); MA (Meio Ambiente).													
IP - Inspeção Programada; IE - Inspeção Esporádica													