



TABELA

Áreas Afetadas na Construção da UHE Xingó				
Nº	Identificação	Observação	Situação	Area (ha)
1	Central de concreto e de britagem		Para recuperação	3,22
2	Reserva de enrocamento 1	Reserva técnica para a usina	Para recuperação	7,47
3	Pedreira	Área invadida	Área Invasida	9,966
4	Reserva de enrocamento 2	Reserva técnica para a usina	Para recuperação	7,628
5	Resto de construção 1		Para recuperação	0,022
6	Antiga oficina industrial da construtora		Para recuperação	7,439
7	Antigo DOX e construções anexas	Invasão em alguns prédios	Área Invasida	2,802
8	Antiga ETA		Para recuperação	0,225
9	Antigo paiol	Invasão com construções recentes	Área Invasida	1,639
10	Resto de construção 2		Para recuperação	0,116
11	Área degradada em recuperação 1		Em recuperação	89,959
12	Área degradada em recuperação 2		Em recuperação	20,306
13	Área degradada em recuperação 3	Antiga jazida de argila	Em recuperação	36,161
14	Área degradada em recuperação 4	Antiga jazida de argila	Em recuperação	17,657
Total				204,61

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO

Departamento de Cartografia e Geoprocessamento - DCG

UHE XINGÓ

Áreas Afetadas na Construção

Projeção Universal Transversa de Mercator
Meridiano central: 39° W.Gr. (UTM Fuso 24)
Sistema Geodésico de Referência: SIRGAS 2000

FONTES:

- * Áreas Afetadas, Chesf, compatível com escala 1:250.000;
- * Malha Municipal Digital 2007, disponibilizado pelo IBGE em versão simplificada, compatível com a escala de 1:2.500.000;
- * Imagem de satélite Rapideye de setembro de 2009.

ANOTAÇÕES TÉCNICAS:

ESCALA	1:25.000
DATA	08/2012
DES. Nº	DCG - 144/2012
FOLHA	1/1 REV. 0

Legenda

- Limite Municipal
- Áreas Afetadas
- Situação
- Em Recuperação
- Para Recuperação
- Área Invasida

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

