

GMF – DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES FLORESTAIS

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DO PLATÔ ARAMÃ

A inspeção de encosta do platô Aramã foi realizada por dois Auxiliares de Campo e dois ajudantes, que fazem parte da equipe de inspeção de drenagem, do Departamento de Operações Florestais, no período de 02 de agosto a 17 de agosto de 2011.

A metodologia empregada na inspeção contempla as atividades:

- Solicitar mapa de drenagem e dos acessos de pesquisa do platô com a Geologia, para identificar os acessos aos locais de inspeção;
- Fazer o deslocamento das equipes para os locais com veículo pelos acessos de pesquisa;
- Descer as encostas e caminhar no ponto mais baixo da encosta no vale acompanhando os cursos da drenagem natural, os igarapés, até as nascentes mais próximas das encostas do platô;
- Verificar nos pontos de insurgência de água e ao longo das encostas, a existência de processos erosivos, erosões ativas ou erosões estabilizadas;
- Georeferenciar o andamento das inspeções e os encontrados com GPS;
- Fazer registro fotográfico dos processos erosivos encontrados;
- Comunicar ao final do dia se houve identificação de alguma ocorrência para Departamento de Operações Florestais, que informa ao Departamento de Controle Ambiental;
- Vistoriar os pontos das erosões encontradas pelo Departamento de Operações Florestais e Departamento de Controle Ambiental.


No platô Aramã, o deslocamento da equipe foi pela estrada de Terra Santa, passando pela Transplatô até a chegada no platô Aramã, onde a equipe desceu para o fundo do vale e caminhou passando pelas bordas, na sequência, Oeste, Sul, Leste e Norte.

Durante a inspeção foram percorridos em linha aproximadamente 23 km ao redor do platô e não foram detectadas ocorrências de princípios erosivos ou erosões ativas nas encostas do platô.

RESUMO DO RESULTADO DA INSPEÇÃO

As inspeções foram concluídas no dia 17/08/2011, conforme cronograma da atividade que seguirá anexo a este documento.

Na figura abaixo está indicada o contorno do trajeto da equipe de inspeção de encosta no platô Aramã.



As inspeções foram executadas pelos funcionários da Hamad, da equipe de drenagem do GMF:

- Charles Bentes de Sousa – Auxiliar de Campo;
- Jesiel Evangelista Melo – Auxiliar de Campo;
- Josiberto Loureiro Portal – Ajudante;
- Jaime Correia Figueiredo – Ajudante.

Apoio:

Raimundo Saulo de Souza Mendes – Técnico Controle Operações

Responsável pela Emissão do relatório:

Vinicius Vieira Ribeiro - Gerente do Departamento de Operações Florestais

Porto Trombetas, 04 de Outubro de 2011.