

LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Abril 2015

RESPONSÁVEL: Nilcélio Maciel

DATA DA INSPEÇÃO: 21/04/15

1 – DEMONINAÇÃO: AV 01

ANO DA OCORRÊNCIA: Jan/2009

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): AVISO

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

557404

9804359

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ARBÓREA | <input type="checkbox"/> | ALTA |
| <input type="checkbox"/> | ARBUSTIVA | <input checked="" type="checkbox"/> | MÉDIA |
| <input type="checkbox"/> | RASTEIRA | <input type="checkbox"/> | ESPARSA |
| <input type="checkbox"/> | INEXISTENTE | | |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | NATURAL | <input checked="" type="checkbox"/> | SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> | INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> | INEXISTENTE | <input type="checkbox"/> | OBSTRUÍDA |
| | | <input type="checkbox"/> | DANIFICADA |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CÔNCAVO | <input checked="" type="checkbox"/> | RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> | CONVEXO | <input type="checkbox"/> | RETALUDADO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RETILÍNEO | | |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | COM TRINCAS | <input checked="" type="checkbox"/> | ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO
 ÚMIDO
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | SIM | <input type="checkbox"/> | ALTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | <input type="checkbox"/> | MÉDIO |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Conforme.

LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/ Abril 2015

RESPONSÁVEL: Nilcélio Maciel

DATA DA INSPEÇÃO: 21/04/15

1 – DEMONINAÇÃO: AV 05

ANO DA OCORRÊNCIA: Jan/2009.

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): AVISO

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

558386

9804743

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ARBÓREA | <input type="checkbox"/> | ALTA |
| <input type="checkbox"/> | ARBUSTIVA | <input checked="" type="checkbox"/> | MÉDIA |
| <input type="checkbox"/> | RASTEIRA | <input type="checkbox"/> | ESPARSA |
| <input type="checkbox"/> | INEXISTENTE | | |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | NATURAL | <input checked="" type="checkbox"/> | SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> | INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> | INEXISTENTE | <input type="checkbox"/> | OBSTRUÍDA |
| | | <input type="checkbox"/> | DANIFICADA |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CÔNCAVO | <input checked="" type="checkbox"/> | RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> | CONVEXO | <input type="checkbox"/> | RETALUDADO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RETILÍNEO | | |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | COM TRINCAS | <input checked="" type="checkbox"/> | ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO
 ÚMIDO
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | SIM | <input type="checkbox"/> | ALTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | <input type="checkbox"/> | MÉDIO |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Conforme.

LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Abril 2015

RESPONSÁVEL: Adeilson Gemaque

DATA DA INSPEÇÃO: 17/04/15

1 – DEMONINAÇÃO: AV 11

ANO DA OCORRÊNCIA: Jan/2009.

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): AVISO

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

555380

9805179

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ARBÓREA | <input type="checkbox"/> | ALTA |
| <input type="checkbox"/> | ARBUSTIVA | <input checked="" type="checkbox"/> | MÉDIA |
| <input type="checkbox"/> | RASTEIRA | <input type="checkbox"/> | ESPARSA |
| <input type="checkbox"/> | INEXISTENTE | | |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | NATURAL | <input checked="" type="checkbox"/> | SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> | INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> | INEXISTENTE | <input type="checkbox"/> | OBSTRUÍDA |
| | | <input type="checkbox"/> | DANIFICADA |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CÔNCAVO | <input checked="" type="checkbox"/> | RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> | CONVEXO | <input type="checkbox"/> | RETALUDADO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RETILÍNEO | | |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | COM TRINCAS | <input checked="" type="checkbox"/> | ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO
 ÚMIDO
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | SIM | <input type="checkbox"/> | ALTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | <input type="checkbox"/> | MÉDIO |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Conforme.

LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Abril 2015

RESPONSÁVEL: Bismarck Seixas

DATA DA INSPEÇÃO: 17/04/15

1 – DEMONINAÇÃO: AV 04

ANO DA OCORRÊNCIA: abril/2010

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): AVISO – BORDA OESTE

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

553952

9806389

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ARBÓREA | <input type="checkbox"/> | ALTA |
| <input type="checkbox"/> | ARBUSTIVA | <input checked="" type="checkbox"/> | MÉDIA |
| <input type="checkbox"/> | RASTEIRA | <input type="checkbox"/> | ESPARSA |
| <input type="checkbox"/> | INEXISTENTE | | |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | NATURAL | <input checked="" type="checkbox"/> | SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> | INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> | INEXISTENTE | <input type="checkbox"/> | OBSTRUÍDA |
| | | <input type="checkbox"/> | DANIFICADA |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CÔNCAVO | <input checked="" type="checkbox"/> | RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> | CONVEXO | <input type="checkbox"/> | RETALUDADO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RETILÍNEO | | |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | COM TRINCAS | <input checked="" type="checkbox"/> | ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO
 ÚMIDO
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | SIM | <input type="checkbox"/> | ALTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | <input type="checkbox"/> | MÉDIO |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Conforme.