

LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Setembro 2015

RESPONSÁVEL: Alcinei

DATA DA INSPEÇÃO: 21/09/2015

1 – DEMONINAÇÃO: MARACANÃ

ANO DA OCORRÊNCIA: Fev./1991

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): SARACÁ

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

0565895

9813243

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ARBÓREA | <input type="checkbox"/> ALTA |
| <input type="checkbox"/> ARBUSTIVA | <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA |
| <input type="checkbox"/> RASTEIRA | <input type="checkbox"/> ESPARSA |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE | |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> NATURAL | <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE | <input type="checkbox"/> OBSTRUÍDA |
| | <input type="checkbox"/> DANIFICADA |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> CÔNCAVO | <input type="checkbox"/> RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> CONVEXO | <input checked="" type="checkbox"/> RETALUDADO |
| <input type="checkbox"/> RETILÍNEO | |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> COM TRINCAS | <input checked="" type="checkbox"/> ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO
 ÚMIDO
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> SIM | <input type="checkbox"/> ALTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | <input type="checkbox"/> MÉDIO |
| | <input checked="" type="checkbox"/> BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Conforme.

LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Setembro 2015

RESPONSÁVEL: Alcinei

DATA DA INSPEÇÃO: 21/09/2015

1 – DEMONINAÇÃO: VIVALDÃO

ANO DA OCORRÊNCIA: 2000

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): SARACÁ BLOCO C-LESTE

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

0568395

9813590

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ARBÓREA | <input type="checkbox"/> | ALTA |
| <input type="checkbox"/> | ARBUSTIVA | <input checked="" type="checkbox"/> | MÉDIA |
| <input type="checkbox"/> | RASTEIRA | <input type="checkbox"/> | ESPARSA |
| <input type="checkbox"/> | INEXISTENTE | | |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | NATURAL | <input checked="" type="checkbox"/> | SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> | INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> | INEXISTENTE | <input type="checkbox"/> | OBSTRUÍDA |
| | | <input type="checkbox"/> | DANIFICADA |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CÔNCAVO | <input type="checkbox"/> | RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> | CONVEXO | <input checked="" type="checkbox"/> | RETALUDADO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RETILÍNEO | | |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | COM TRINCAS | <input checked="" type="checkbox"/> | ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO
 ÚMIDO
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | SIM | <input type="checkbox"/> | ALTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | <input type="checkbox"/> | MÉDIO |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Conforme.

LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Setembro 2015

RESPONSÁVEL: Alcinei

DATA DA INSPEÇÃO: 21/09/2015

1 – DEMONINAÇÃO: MANGUEIRÃO

ANO DA OCORRÊNCIA: 1992

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): SARACÁ – BORDA SUL

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

0564987

9813695

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ARBÓREA | <input type="checkbox"/> ALTA |
| <input type="checkbox"/> ARBUSTIVA | <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA |
| <input type="checkbox"/> RASTEIRA | <input type="checkbox"/> ESPARSA |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE | |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> NATURAL | <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE | <input type="checkbox"/> OBSTRUÍDA |
| | <input type="checkbox"/> DANIFICADA |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> CÔNCAVO | <input type="checkbox"/> RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> CONVEXO | <input checked="" type="checkbox"/> RETALUDADO |
| <input type="checkbox"/> RETILÍNEO | |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> COM TRINCAS | <input checked="" type="checkbox"/> ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO
 ÚMIDO
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> SIM | <input type="checkbox"/> ALTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | <input type="checkbox"/> MÉDIO |
| | <input checked="" type="checkbox"/> BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Conforme.

LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Setembro 2015

RESPONSÁVEL: Alcinei

DATA DA INSPEÇÃO: 10/09/2015

1 – DEMONINAÇÃO: MINEIRINHO

ANO DA OCORRÊNCIA: 1995

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): SARACÁ

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

0563007

9812752

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ARBÓREA | <input type="checkbox"/> ALTA |
| <input type="checkbox"/> ARBUSTIVA | <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA |
| <input type="checkbox"/> RASTEIRA | <input type="checkbox"/> ESPARSA |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE | |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> NATURAL | <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATORIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE | <input type="checkbox"/> OBSTRUÍDA |
| | <input type="checkbox"/> DANIFICADA |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> CÔNCAVO | <input type="checkbox"/> RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> CONVEXO | <input checked="" type="checkbox"/> RETALUDADO |
| <input type="checkbox"/> RETILÍNEO | |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> COM TRINCAS | <input checked="" type="checkbox"/> ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO
 ÚMIDO
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> SIM | <input type="checkbox"/> ALTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | <input type="checkbox"/> MÉDIO |
| | <input checked="" type="checkbox"/> BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Conforme.

LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Setembro 2015

RESPONSÁVEL Alcinei

DATA DA INSPEÇÃO: 15/09/2015

1 – DEMONINAÇÃO: PAPAGAIO OESTE 1

ANO DA OCORRÊNCIA: mar/2003

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): PAPAGAIO OESTE

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

557496

9818530

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ARBÓREA | <input type="checkbox"/> ALTA |
| <input type="checkbox"/> ARBUSTIVA | <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA |
| <input type="checkbox"/> RASTEIRA | <input type="checkbox"/> ESPARSA |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE | |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> NATURAL | <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE | <input type="checkbox"/> OBSTRUÍDA |
| | <input type="checkbox"/> DANIFICADA |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> CÔNCAVO | <input checked="" type="checkbox"/> RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> CONVEXO | <input type="checkbox"/> RETALUDADO |
| <input checked="" type="checkbox"/> RETILÍNEO | |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> COM TRINCAS | <input checked="" type="checkbox"/> ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO
 ÚMIDO
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> SIM | <input type="checkbox"/> ALTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | <input type="checkbox"/> MÉDIO |
| | <input checked="" type="checkbox"/> BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Conforme.

LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Setembro 2015

RESPONSÁVEL: Alcinei

DATA DA INSPEÇÃO: 15/09/2015

1 – DEMONINAÇÃO: PAPAGAIO OESTE 2

ANO DA OCORRÊNCIA: mar/2004

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): PAPAGAIO OESTE

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

557496

9818294

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ARBÓREA | <input type="checkbox"/> ALTA |
| <input type="checkbox"/> ARBUSTIVA | <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA |
| <input type="checkbox"/> RASTEIRA | <input type="checkbox"/> ESPARSA |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE | |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> NATURAL | <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE | <input type="checkbox"/> OBSTRUÍDA |
| | <input type="checkbox"/> DANIFICADA |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> CÔNCAVO | <input checked="" type="checkbox"/> RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> CONVEXO | <input type="checkbox"/> RETALUDADO |
| <input checked="" type="checkbox"/> RETILÍNEO | |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> COM TRINCAS | <input checked="" type="checkbox"/> ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO
 ÚMIDO
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> SIM | <input type="checkbox"/> ALTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | <input type="checkbox"/> MÉDIO |
| | <input checked="" type="checkbox"/> BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Conforme.

LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Setembro 2015

RESPONSÁVEL: Adeilson

DATA DA INSPEÇÃO: 21/09/2015

1 – DEMONINAÇÃO: SARACÁ 2005

ANO DA OCORRÊNCIA: mar/2005

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): SARACÁ

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

559466

9815878

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ARBÓREA | <input type="checkbox"/> ALTA |
| <input type="checkbox"/> ARBUSTIVA | <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA |
| <input type="checkbox"/> RASTEIRA | <input type="checkbox"/> ESPARSA |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE | |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> NATURAL | <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE | <input type="checkbox"/> OBSTRUÍDA |
| | <input type="checkbox"/> DANIFICADA |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> CÔNCAVO | <input type="checkbox"/> RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> CONVEXO | <input checked="" type="checkbox"/> RETALUDADO |
| <input type="checkbox"/> RETILÍNEO | |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> COM TRINCAS | <input checked="" type="checkbox"/> ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO
 ÚMIDO
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> SIM | <input type="checkbox"/> ALTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | <input type="checkbox"/> MÉDIO |
| | <input checked="" type="checkbox"/> BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Conforme.

LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Setembro 2015

RESPONSÁVEL: Alcinei

DATA DA INSPEÇÃO: 11/09/2015

1 – DEMONINAÇÃO: SA 03 A

ANO DA OCORRÊNCIA: mai/2008

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): SARACÁ

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

559866

9816329

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ARBÓREA | <input type="checkbox"/> ALTA |
| <input type="checkbox"/> ARBUSTIVA | <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA |
| <input type="checkbox"/> RASTEIRA | <input type="checkbox"/> ESPARSA |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE | |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> NATURAL | <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATORIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE | <input type="checkbox"/> OBSTRUÍDA |
| | <input type="checkbox"/> DANIFICADA |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> CÔNCAVO | <input checked="" type="checkbox"/> RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> CONVEXO | <input type="checkbox"/> RETALUDADO |
| <input checked="" type="checkbox"/> RETILÍNEO | |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> COM TRINCAS | <input checked="" type="checkbox"/> ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO
 ÚMIDO
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> SIM | <input type="checkbox"/> ALTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | <input type="checkbox"/> MÉDIO |
| | <input checked="" type="checkbox"/> BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Conforme.

LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Setembro 2015

RESPONSÁVEL: Marcelo

DATA DA INSPEÇÃO: 08/09/2015

1 – DEMONINAÇÃO: SW 4

ANO DA OCORRÊNCIA: fev/2009

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): SARACÁ

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

557514

9816219

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ARBÓREA | <input type="checkbox"/> ALTA |
| <input type="checkbox"/> ARBUSTIVA | <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA |
| <input type="checkbox"/> RASTEIRA | <input type="checkbox"/> ESPARSA |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE | |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> NATURAL | <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE | <input type="checkbox"/> OBSTRUÍDA |
| | <input type="checkbox"/> DANIFICADA |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> CÔNCAVO | <input checked="" type="checkbox"/> RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> CONVEXO | <input type="checkbox"/> RETALUDADO |
| <input checked="" type="checkbox"/> RETILÍNEO | |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> COM TRINCAS | <input checked="" type="checkbox"/> ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO
 ÚMIDO
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> SIM | <input type="checkbox"/> ALTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | <input type="checkbox"/> MÉDIO |
| | <input checked="" type="checkbox"/> BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Conforme.

LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Setembro 2015

RESPONSÁVEL: Alcinei

DATA DA INSPEÇÃO: 09/09/2015

1 – DEMONINAÇÃO: AV 01

ANO DA OCORRÊNCIA: Jan/2009

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): AVISO

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

557404

9804359

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- ARBÓREA
 ARBUSTIVA
 RASTEIRA
 INEXISTENTE
- ALTA
 MÉDIA
 ESPARSA

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- NATURAL
 CONSTRUÍDA
 INEXISTENTE
- SATISFATÓRIA
 INSUFICIENTE
 OBSTRUÍDA
 DANIFICADA

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- CÔNCAVO
 CONVEXO
 RETILÍNEO
- RETILÍNEO
 RETALUDADO

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- COM TRINCAS
 SEM TRINCAS
- ESTÁVEL
 INSTÁVEL

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO
 ÚMIDO
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- SIM
 NÃO
- ALTO
 MÉDIO
 BAIXO

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Conforme.

LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/ Setembro2015

RESPONSÁVEL: Alcinei

DATA DA INSPEÇÃO: 09/09/2015

1 – DEMONINAÇÃO: AV 05

ANO DA OCORRÊNCIA: Jan/2009.

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): AVISO

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

558386

9804743

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ARBÓREA | <input type="checkbox"/> ALTA |
| <input type="checkbox"/> ARBUSTIVA | <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA |
| <input type="checkbox"/> RASTEIRA | <input type="checkbox"/> ESPARSA |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE | |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> NATURAL | <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE | <input type="checkbox"/> OBSTRUÍDA |
| | <input type="checkbox"/> DANIFICADA |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> CÔNCAVO | <input checked="" type="checkbox"/> RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> CONVEXO | <input type="checkbox"/> RETALUDADO |
| <input checked="" type="checkbox"/> RETILÍNEO | |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> COM TRINCAS | <input checked="" type="checkbox"/> ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO
 ÚMIDO
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> SIM | <input type="checkbox"/> ALTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | <input type="checkbox"/> MÉDIO |
| | <input checked="" type="checkbox"/> BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Conforme.

LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Setembro 2015

RESPONSÁVEL: Adeilson

DATA DA INSPEÇÃO: 10/09/2015

1 – DEMONINAÇÃO: AV 11

ANO DA OCORRÊNCIA: Jan/2009.

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): AVISO

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

555380

9805179

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ARBÓREA | <input type="checkbox"/> ALTA |
| <input type="checkbox"/> ARBUSTIVA | <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA |
| <input type="checkbox"/> RASTEIRA | <input type="checkbox"/> ESPARSA |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE | |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> NATURAL | <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE | <input type="checkbox"/> OBSTRUÍDA |
| | <input type="checkbox"/> DANIFICADA |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> CÔNCAVO | <input checked="" type="checkbox"/> RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> CONVEXO | <input type="checkbox"/> RETALUDADO |
| <input checked="" type="checkbox"/> RETILÍNEO | |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> COM TRINCAS | <input checked="" type="checkbox"/> ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO
 ÚMIDO
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> SIM | <input type="checkbox"/> ALTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | <input type="checkbox"/> MÉDIO |
| | <input checked="" type="checkbox"/> BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Conforme.

LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Setembro 2015

RESPONSÁVEL: Adelson

DATA DA INSPEÇÃO: 09/09/2015

1 – DEMONINAÇÃO: AV 04

ANO DA OCORRÊNCIA: abril/2010

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): AVISO – BORDA OESTE

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

553952

9806389

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ARBÓREA | <input type="checkbox"/> | ALTA |
| <input type="checkbox"/> | ARBUSTIVA | <input checked="" type="checkbox"/> | MÉDIA |
| <input type="checkbox"/> | RASTEIRA | <input type="checkbox"/> | ESPARSA |
| <input type="checkbox"/> | INEXISTENTE | | |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | NATURAL | <input checked="" type="checkbox"/> | SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> | INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> | INEXISTENTE | <input type="checkbox"/> | OBSTRUÍDA |
| | | <input type="checkbox"/> | DANIFICADA |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CÔNCAVO | <input checked="" type="checkbox"/> | RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> | CONVEXO | <input type="checkbox"/> | RETALUDADO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RETILÍNEO | | |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | COM TRINCAS | <input checked="" type="checkbox"/> | ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO
 ÚMIDO
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | SIM | <input type="checkbox"/> | ALTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | <input type="checkbox"/> | MÉDIO |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Conforme.

LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Setembro 2015

RESPONSÁVEL: Alcinei

DATA DA INSPEÇÃO: 18/09/2015

1 – DEMONINAÇÃO: SA 16

ANO DA OCORRÊNCIA: jan/2009

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): SARACÁ – BORDA NORTE

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

565256

9815239

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ARBÓREA | <input type="checkbox"/> | ALTA |
| <input type="checkbox"/> | ARBUSTIVA | <input checked="" type="checkbox"/> | MÉDIA |
| <input type="checkbox"/> | RASTEIRA | <input type="checkbox"/> | ESPARSA |
| <input type="checkbox"/> | INEXISTENTE | | |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | NATURAL | <input checked="" type="checkbox"/> | SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> | INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> | INEXISTENTE | <input type="checkbox"/> | OBSTRUÍDA |
| | | <input type="checkbox"/> | DANIFICADA |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CÔNCAVO | <input checked="" type="checkbox"/> | RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> | CONVEXO | <input type="checkbox"/> | RETALUDADO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RETILÍNEO | | |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | COM TRINCAS | <input checked="" type="checkbox"/> | ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO
 ÚMIDO
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | SIM | <input type="checkbox"/> | ALTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | <input type="checkbox"/> | MÉDIO |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Conforme.

LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Setembro 2015

RESPONSÁVEL: Alcinei

DATA DA INSPEÇÃO: 10/09/2015

1 – DEMONINAÇÃO: PPG 05

ANO DA OCORRÊNCIA: Jan/2009.

1.1 LOCALIZAÇÃO (MINA): PAPAGAIO

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

566062

9821038

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ARBÓREA | <input type="checkbox"/> | ALTA |
| <input type="checkbox"/> | ARBUSTIVA | <input checked="" type="checkbox"/> | MÉDIA |
| <input type="checkbox"/> | RASTEIRA | <input type="checkbox"/> | ESPARSA |
| <input type="checkbox"/> | INEXISTENTE | | |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | NATURAL | <input checked="" type="checkbox"/> | SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> | INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> | INEXISTENTE | <input type="checkbox"/> | OBSTRUÍDA |
| | | <input type="checkbox"/> | DANIFICADA |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CÔNCAVO | <input checked="" type="checkbox"/> | RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> | CONVEXO | <input type="checkbox"/> | RETALUDADO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RETILÍNEO | | |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | COM TRINCAS | <input checked="" type="checkbox"/> | ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO
 ÚMIDO
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | SIM | <input type="checkbox"/> | ALTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | <input type="checkbox"/> | MÉDIO |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Conforme.