

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Novembro 2015

RESPONSÁVEL: ALCINEI

DATA DA INSPEÇÃO: 19/11/15

1 – DEMONINAÇÃO: MARACANÃ

ANO DA OCORRÊNCIA: Fev./1991

1.1 LOCALIZAÇÃO (MINA): SARACÁ

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

0565895

9813243

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA  
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ARBÓREA | <input type="checkbox"/> ALTA             |
| <input type="checkbox"/> ARBUSTIVA          | <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA |
| <input type="checkbox"/> RASTEIRA           | <input type="checkbox"/> ESPARSA          |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE        |   |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> NATURAL               | <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE            |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE           | <input type="checkbox"/> OBSTRUÍDA               |
|  | <input type="checkbox"/> DANIFICADA              |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> CÔNCAVO | <input type="checkbox"/> RETILÍNEO             |
| <input type="checkbox"/> CONVEXO            | <input checked="" type="checkbox"/> RETALUDADO |
| <input type="checkbox"/> RETILÍNEO          |  |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> COM TRINCAS            | <input checked="" type="checkbox"/> ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL           |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO  
 ÚMIDO  
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> SIM            | <input type="checkbox"/> ALTO             |
| <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | <input type="checkbox"/> MÉDIO            |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM  
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CONFORME.

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Novembro 2015

RESPONSÁVEL: ADEÍLSON

DATA DA INSPEÇÃO: 19/11/15

1 – DEMONINAÇÃO: VIVALDÃO

ANO DA OCORRÊNCIA: 2000

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): SARACÁ BLOCO C-LESTE

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

0568395

9813590

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA  
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ARBÓREA | <input type="checkbox"/> ALTA             |
| <input type="checkbox"/> ARBUSTIVA          | <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA |
| <input type="checkbox"/> RASTEIRA           | <input type="checkbox"/> ESPARSA          |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE        |   |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> NATURAL               | <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE            |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE           | <input type="checkbox"/> OBSTRUÍDA               |
|  | <input type="checkbox"/> DANIFICADA              |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> CÔNCAVO              | <input type="checkbox"/> RETILÍNEO             |
| <input type="checkbox"/> CONVEXO              | <input checked="" type="checkbox"/> RETALUDADO |
| <input checked="" type="checkbox"/> RETILÍNEO |  |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> COM TRINCAS            | <input checked="" type="checkbox"/> ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL           |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO  
 ÚMIDO  
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> SIM            | <input type="checkbox"/> ALTO             |
| <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | <input type="checkbox"/> MÉDIO            |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM  
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TROCAR 01 RIPA DA ESCADA.

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Novembro 2015

RESPONSÁVEL: ALCINEI

DATA DA INSPEÇÃO: 19/11/15

1 – DEMONINAÇÃO: MANGUEIRÃO

ANO DA OCORRÊNCIA: 1992

1.1 LOCALIZAÇÃO (MINA): SARACÁ – BORDA SUL

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA  
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ARBÓREA | <input type="checkbox"/> ALTA             |
| <input type="checkbox"/> ARBUSTIVA          | <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA |
| <input type="checkbox"/> RASTEIRA           | <input type="checkbox"/> ESPARSA          |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE        |   |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> NATURAL               | <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATORIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE            |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE           | <input type="checkbox"/> OBSTRUÍDA               |
|  | <input type="checkbox"/> DANIFICADA              |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> CÔNCAVO | <input type="checkbox"/> RETILÍNEO             |
| <input type="checkbox"/> CONVEXO            | <input checked="" type="checkbox"/> RETALUDADO |
| <input type="checkbox"/> RETILÍNEO          |  |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> COM TRINCAS            | <input checked="" type="checkbox"/> ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL           |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO  
 ÚMIDO  
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> SIM            | <input type="checkbox"/> ALTO             |
| <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | <input type="checkbox"/> MÉDIO            |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM  
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Conforme.

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Novembro 2015

RESPONSÁVEL: ALCINEI

DATA DA INSPEÇÃO: 06/11/15

1 – DEMONINAÇÃO: MINEIRINHO

ANO DA OCORRÊNCIA: 1995

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): SARACÁ

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

0563007

9812752

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA  
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ARBÓREA | <input type="checkbox"/> ALTA             |
| <input type="checkbox"/> ARBUSTIVA          | <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA |
| <input type="checkbox"/> RASTEIRA           | <input type="checkbox"/> ESPARSA          |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE        |   |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> NATURAL               | <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATORIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE            |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE           | <input type="checkbox"/> OBSTRUÍDA               |
|  | <input type="checkbox"/> DANIFICADA              |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> CÔNCAVO | <input type="checkbox"/> RETILÍNEO             |
| <input type="checkbox"/> CONVEXO            | <input checked="" type="checkbox"/> RETALUDADO |
| <input type="checkbox"/> RETILÍNEO          |  |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> COM TRINCAS            | <input checked="" type="checkbox"/> ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL           |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO  
 ÚMIDO  
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> SIM            | <input type="checkbox"/> ALTO             |
| <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | <input type="checkbox"/> MÉDIO            |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM  
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CONFORME.

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Novembro 2015

RESPONSÁVEL: NILCÉLIO

DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/15

1 – DEMONINAÇÃO: PAPAGAIO OESTE 1

ANO DA OCORRÊNCIA: mar/2003

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): PAPAGAIO OESTE

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

557496

9818530

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA  
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ARBÓREA | <input type="checkbox"/> ALTA             |
| <input type="checkbox"/> ARBUSTIVA          | <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA |
| <input type="checkbox"/> RASTEIRA           | <input type="checkbox"/> ESPARSA          |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE        |   |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> NATURAL               | <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE            |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE           | <input type="checkbox"/> OBSTRUÍDA               |
|  | <input type="checkbox"/> DANIFICADA              |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> CÔNCAVO              | <input checked="" type="checkbox"/> RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> CONVEXO              | <input type="checkbox"/> RETALUDADO           |
| <input checked="" type="checkbox"/> RETILÍNEO |   |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> COM TRINCAS            | <input checked="" type="checkbox"/> ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL           |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO  
 ÚMIDO  
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> SIM            | <input type="checkbox"/> ALTO             |
| <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | <input type="checkbox"/> MÉDIO            |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM  
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CONFORME.

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Novembro 2015

RESPONSÁVEL: NILCÉLIO

DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/15

1 – DEMONINAÇÃO: PAPAGAIO OESTE 2

ANO DA OCORRÊNCIA: mar/2004

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): PAPAGAIO OESTE

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

557496

9818294

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA  
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> ARBÓREA | <input checked="" type="checkbox"/> ALTA |
| <input type="checkbox"/> ARBUSTIVA          | <input type="checkbox"/> MÉDIA           |
| <input type="checkbox"/> RASTEIRA           | <input type="checkbox"/> ESPARSA         |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE        |  |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> NATURAL               | <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE            |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE           | <input type="checkbox"/> OBSTRUÍDA               |
|  | <input type="checkbox"/> DANIFICADA              |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> CÔNCAVO              | <input checked="" type="checkbox"/> RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> CONVEXO              | <input type="checkbox"/> RETALUDADO           |
| <input checked="" type="checkbox"/> RETILÍNEO |   |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> COM TRINCAS            | <input checked="" type="checkbox"/> ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL           |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO  
 ÚMIDO  
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> SIM            | <input type="checkbox"/> ALTO             |
| <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | <input type="checkbox"/> MÉDIO            |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM  
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CONFORME.

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Novembro 2015

RESPONSÁVEL: Alcinei

DATA DA INSPEÇÃO: 04/11/2015

1 – DEMONINAÇÃO: SARACÁ 2005

ANO DA OCORRÊNCIA: mar/2005

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): SARACÁ

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

559466

9815878

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA  
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- |                                     |             |                                     |         |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ARBÓREA     | <input type="checkbox"/>            | ALTA    |
| <input type="checkbox"/>            | ARBUSTIVA   | <input checked="" type="checkbox"/> | MÉDIA   |
| <input type="checkbox"/>            | RASTEIRA    | <input type="checkbox"/>            | ESPARSA |
| <input type="checkbox"/>            | INEXISTENTE |                                     |         |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- |                                     |             |                                     |              |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/>            | NATURAL     | <input checked="" type="checkbox"/> | SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONSTRUÍDA  | <input type="checkbox"/>            | INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/>            | INEXISTENTE | <input type="checkbox"/>            | OBSTRUÍDA    |
|                                     |             | <input type="checkbox"/>            | DANIFICADA   |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- |                                     |           |                                     |            |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | CÔNCAVO   | <input type="checkbox"/>            | RETILÍNEO  |
| <input type="checkbox"/>            | CONVEXO   | <input checked="" type="checkbox"/> | RETALUDADO |
| <input type="checkbox"/>            | RETILÍNEO |                                     |            |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- |                                     |             |                                     |          |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | COM TRINCAS | <input checked="" type="checkbox"/> | ESTÁVEL  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/>            | INSTÁVEL |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO  
 ÚMIDO  
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- |                                     |     |                                     |       |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/>            | SIM | <input type="checkbox"/>            | ALTO  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | <input type="checkbox"/>            | MÉDIO |
|                                     |     | <input checked="" type="checkbox"/> | BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM  
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Conforme.

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Novembro 2015

RESPONSÁVEL: ALCINEI

DATA DA INSPEÇÃO: 04/11/15

1 – DEMONINAÇÃO: SA 03 A

ANO DA OCORRÊNCIA: mai/2008

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): SARACÁ

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

559866

9816329

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA  
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ARBÓREA | <input type="checkbox"/> ALTA             |
| <input type="checkbox"/> ARBUSTIVA          | <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA |
| <input type="checkbox"/> RASTEIRA           | <input type="checkbox"/> ESPARSA          |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE        |   |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> NATURAL               | <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATORIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE            |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE           | <input type="checkbox"/> OBSTRUÍDA               |
|  | <input type="checkbox"/> DANIFICADA              |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> CÔNCAVO              | <input checked="" type="checkbox"/> RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> CONVEXO              | <input type="checkbox"/> RETALUDADO           |
| <input checked="" type="checkbox"/> RETILÍNEO |   |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> COM TRINCAS            | <input checked="" type="checkbox"/> ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL           |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO  
 ÚMIDO  
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> SIM            | <input type="checkbox"/> ALTO             |
| <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | <input type="checkbox"/> MÉDIO            |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM  
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CONFORME.



## LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Novembro 2015

RESPONSÁVEL: ALCINEI

DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/15

1 – DEMONINAÇÃO: SW 4

ANO DA OCORRÊNCIA: fev/2009

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): SARACÁ

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

557514

9816219

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA  
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ARBÓREA | <input type="checkbox"/> ALTA             |
| <input type="checkbox"/> ARBUSTIVA          | <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA |
| <input type="checkbox"/> RASTEIRA           | <input type="checkbox"/> ESPARSA          |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE        |   |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> NATURAL               | <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATORIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE            |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE           | <input type="checkbox"/> OBSTRUÍDA               |
|  | <input type="checkbox"/> DANIFICADA              |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> CÔNCAVO              | <input checked="" type="checkbox"/> RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> CONVEXO              | <input type="checkbox"/> RETALUDADO           |
| <input checked="" type="checkbox"/> RETILÍNEO |   |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> COM TRINCAS            | <input checked="" type="checkbox"/> ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL           |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO  
 ÚMIDO  
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> SIM            | <input type="checkbox"/> ALTO             |
| <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | <input type="checkbox"/> MÉDIO            |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM  
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CONFORME.

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Novembro 2015

RESPONSÁVEL: ELZO

DATA DA INSPEÇÃO: 07/11/15

1 – DEMONINAÇÃO: AV 01

ANO DA OCORRÊNCIA: Jan/2009.

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): AVISO

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

557404

9804359

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA  
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ARBÓREA | <input type="checkbox"/> ALTA             |
| <input type="checkbox"/> ARBUSTIVA          | <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA |
| <input type="checkbox"/> RASTEIRA           | <input type="checkbox"/> ESPARSA          |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE        |   |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> NATURAL               | <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE            |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE           | <input type="checkbox"/> OBSTRUÍDA               |
|  | <input type="checkbox"/> DANIFICADA              |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> CÔNCAVO              | <input checked="" type="checkbox"/> RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> CONVEXO              | <input type="checkbox"/> RETALUDADO           |
| <input checked="" type="checkbox"/> RETILÍNEO |   |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> COM TRINCAS            | <input checked="" type="checkbox"/> ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL           |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO  
 ÚMIDO  
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> SIM            | <input type="checkbox"/> ALTO             |
| <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | <input type="checkbox"/> MÉDIO            |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM  
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CONFORME.

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Novembro 2015

RESPONSÁVEL: NILCÉLIO

DATA DA INSPEÇÃO: 10/11/15

1 – DEMONINAÇÃO: AV 05

ANO DA OCORRÊNCIA: Jan/2009.

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): AVISO

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

558386

9804743

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA  
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ARBÓREA | <input type="checkbox"/> ALTA             |
| <input type="checkbox"/> ARBUSTIVA          | <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA |
| <input type="checkbox"/> RASTEIRA           | <input type="checkbox"/> ESPARSA          |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE        |   |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> NATURAL               | <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE            |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE           | <input type="checkbox"/> OBSTRUÍDA               |
|  | <input type="checkbox"/> DANIFICADA              |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> CÔNCAVO              | <input checked="" type="checkbox"/> RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> CONVEXO              | <input type="checkbox"/> RETALUDADO           |
| <input checked="" type="checkbox"/> RETILÍNEO |   |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> COM TRINCAS            | <input checked="" type="checkbox"/> ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL           |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO  
 ÚMIDO  
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> SIM            | <input type="checkbox"/> ALTO             |
| <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | <input type="checkbox"/> MÉDIO            |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM  
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CONFORME.

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Novembro 2015

RESPONSÁVEL: ADEÍLSON

DATA DA INSPEÇÃO: 09/11/15

1 – DEMONINAÇÃO: AV 11

ANO DA OCORRÊNCIA: Jan/2009.

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): AVISO

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

555380

9805179

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA  
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ARBÓREA | <input type="checkbox"/> ALTA             |
| <input type="checkbox"/> ARBUSTIVA          | <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA |
| <input type="checkbox"/> RASTEIRA           | <input type="checkbox"/> ESPARSA          |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE        |   |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> NATURAL               | <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE            |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE           | <input type="checkbox"/> OBSTRUÍDA               |
|  | <input type="checkbox"/> DANIFICADA              |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> CÔNCAVO              | <input checked="" type="checkbox"/> RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> CONVEXO              | <input type="checkbox"/> RETALUDADO           |
| <input checked="" type="checkbox"/> RETILÍNEO |   |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> COM TRINCAS            | <input checked="" type="checkbox"/> ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL           |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO  
 ÚMIDO  
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> SIM            | <input type="checkbox"/> ALTO             |
| <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | <input type="checkbox"/> MÉDIO            |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM  
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CONFORME.

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Novembro 2015

RESPONSÁVEL: ALCINEI

DATA DA INSPEÇÃO: 10/11/15

1 – DEMONINAÇÃO: AV 04

ANO DA OCORRÊNCIA: abril/2010

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): AVISO – BORDA OESTE

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

553952

9806389

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA  
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ARBÓREA | <input type="checkbox"/> ALTA             |
| <input type="checkbox"/> ARBUSTIVA          | <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA |
| <input type="checkbox"/> RASTEIRA           | <input type="checkbox"/> ESPARSA          |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE        |   |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> NATURAL               | <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE            |
| <input type="checkbox"/> INEXISTENTE           | <input type="checkbox"/> OBSTRUÍDA               |
|  | <input type="checkbox"/> DANIFICADA              |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> CÔNCAVO              | <input checked="" type="checkbox"/> RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> CONVEXO              | <input type="checkbox"/> RETALUDADO           |
| <input checked="" type="checkbox"/> RETILÍNEO |   |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> COM TRINCAS            | <input checked="" type="checkbox"/> ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL           |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO  
 ÚMIDO  
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> SIM            | <input type="checkbox"/> ALTO             |
| <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | <input type="checkbox"/> MÉDIO            |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM  
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TROCAR 15 RIPAS DA ESCADA DE ACESSO E TIRAR 01 CÁIDA.

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Novembro 2015

RESPONSÁVEL: NILCÉLIO

DATA DA INSPEÇÃO: 19/11/15

1 – DEMONINAÇÃO: SA 16

ANO DA OCORRÊNCIA: jan/2009

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): SARACÁ – BORDA NORTE

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

565256

9815239

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA  
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- |                                     |             |                                     |         |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ARBÓREA     | <input type="checkbox"/>            | ALTA    |
| <input type="checkbox"/>            | ARBUSTIVA   | <input checked="" type="checkbox"/> | MÉDIA   |
| <input type="checkbox"/>            | RASTEIRA    | <input type="checkbox"/>            | ESPARSA |
| <input type="checkbox"/>            | INEXISTENTE |                                     |         |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- |                                     |             |                                     |              |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/>            | NATURAL     | <input checked="" type="checkbox"/> | SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONSTRUÍDA  | <input type="checkbox"/>            | INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/>            | INEXISTENTE | <input type="checkbox"/>            | OBSTRUÍDA    |
|                                     |             | <input type="checkbox"/>            | DANIFICADA   |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- |                                     |           |                                     |            |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/>            | CÔNCAVO   | <input checked="" type="checkbox"/> | RETILÍNEO  |
| <input type="checkbox"/>            | CONVEXO   | <input type="checkbox"/>            | RETALUDADO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RETILÍNEO |                                     |            |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- |                                     |             |                                     |          |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | COM TRINCAS | <input checked="" type="checkbox"/> | ESTÁVEL  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/>            | INSTÁVEL |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO  
 ÚMIDO  
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- |                                     |     |                                     |       |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/>            | SIM | <input type="checkbox"/>            | ALTO  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | <input type="checkbox"/>            | MÉDIO |
|                                     |     | <input checked="" type="checkbox"/> | BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM  
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CONFORME.

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA/Novembro 2015

RESPONSÁVEL: ALCINEI

DATA DA INSPEÇÃO: 17/11/15

1 – DEMONINAÇÃO: PPG 05

ANO DA OCORRÊNCIA: Jan/2009.

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): PAPAGAIO

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

566062

9821038

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA  
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- |                                     |             |                                     |         |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ARBÓREA     | <input type="checkbox"/>            | ALTA    |
| <input type="checkbox"/>            | ARBUSTIVA   | <input checked="" type="checkbox"/> | MÉDIA   |
| <input type="checkbox"/>            | RASTEIRA    | <input type="checkbox"/>            | ESPARSA |
| <input type="checkbox"/>            | INEXISTENTE |                                     |         |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- |                                     |             |                                     |              |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/>            | NATURAL     | <input checked="" type="checkbox"/> | SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONSTRUÍDA  | <input type="checkbox"/>            | INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/>            | INEXISTENTE | <input type="checkbox"/>            | OBSTRUÍDA    |
|                                     |             | <input type="checkbox"/>            | DANIFICADA   |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- |                                     |           |                                     |            |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/>            | CÔNCAVO   | <input checked="" type="checkbox"/> | RETILÍNEO  |
| <input type="checkbox"/>            | CONVEXO   | <input type="checkbox"/>            | RETALUDADO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RETILÍNEO |                                     |            |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- |                                     |             |                                     |          |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | COM TRINCAS | <input checked="" type="checkbox"/> | ESTÁVEL  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/>            | INSTÁVEL |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO  
 ÚMIDO  
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- |                                     |     |                                     |       |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/>            | SIM | <input type="checkbox"/>            | ALTO  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | <input type="checkbox"/>            | MÉDIO |
|                                     |     | <input checked="" type="checkbox"/> | BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM  
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CONFORME.