

LAUDO DAS
BENFEITORIAS NÃO
REPRODUTIVAS ATINGIDAS
MINERODUTO PRESIDENTE
KENNEDY

Laudo MPK 3.04.0007B

| | |
|------------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 12.383,24 |
| Número do Cadastro: MPK 3.04.0007B | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Congonhas | Proprietário / Contato: Antônio Mendes de Souza |

Benfeitorias Não Reprodutivas:

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|--|--------------------------------------|---|
| Nº Benf. 2 | Área: 57,75 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: 20 | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Luiz Alberto/Fernando Ribeiro | | Congonhas |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Fibrocimento | Portas de Ferro Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira Serrada Alvenaria | | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Cal Parede | Água Canalizada |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Chapisco Reboco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.04.0008

| | |
|-----------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 8.224,76 |
| Número do Cadastro: MPK 3.04.0008 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Congonhas | Proprietário / Contato: Francisco Teixeira Campos |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Fecham. Barracão | | |
|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 4 | Área: 33,00 m | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fernando Ribeiro / Luiz Alberto | | Farinheiro |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira serrada | | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| cerca de madeira serrada com 6 réguas | | |



Laudo MPK 3.04.0011

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m²: 18.365,32 |
| Número do Cadastro: MPK 3.04.0011 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Congonhas | Proprietário / Contato: Diramir Damasceno de Paula |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Fechamento do Curral | | |
|---|----------------------|----------------------------|
| Nº Benf. 6 | Área: 41,00 m | Uso: Outros |
| Idade Aparente: 10 | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Luis Alberto / Fernando Ribeiro | | Congonhas |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira Serrada | | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Madeira Serrada | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.04.0015

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m²: 9.546,99 |
| Número do Cadastro: MPK 3.04.0015 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Congonhas | Proprietário / Contato: Atenor Jonas Cardoso |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Fechamento do Curral | | |
|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 4 | Área: 24,00 m | Uso: Outros |
| Idade Aparente: 30 | Conservação: Ruim | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Luis Alberto / Fernando Ribeiro | | Matoso |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| | | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Madeira Serrada | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.04.0016

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m²: 16.540,40 |
| Número do Cadastro: MPK 3.04.0016 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Congonhas | Proprietário / Contato: Paulo Marques |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nº Benf. 3 | Área: 113,40 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: 60 | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Luis Alberto / Fernando Ribeiro | | Matoso |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | Portas Lisas Janela Basculante Janela Madeira |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente | Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Maciço | Látex Parede | Água Canalizada Lavatório Chuveiro Elétrico |
| | | Esgoto Caixa de Gordura Torneiras Metal Box |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Taquara | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Fechamento do Curral | | |
|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 9 | Área: 43,00 m | Uso: Outros |
| Idade Aparente: 5 | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Luis Alberto / Fernando Ribeiro | | Matoso |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira Rolíça | | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Bambu | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.04.0031

| | |
|--|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m²: 15.104,20 |
| Número do Cadastro: MPK 3.04.0031 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Congonhas | Proprietário / Contato: José Gonçalves |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral | | |
|--|---------------------|----------------------------|
| Nº Benf. 4 | Área: 48,00 m | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Luiz Alberto/Fernando Ribeiro | | Congonhas |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira Roliça | | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Varas | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| 6 Varas. | | |



Laudo MPK 3.04.0038

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m²: 23.280,65 |
| Número do Cadastro: MPK 3.04.0038 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Congonhas | Proprietário / Contato: Nilton de Paula Avelar |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Residência | | |
|---------------------------------------|--|---|
| Nº Benf. 4 | Área: 73,45 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: Luis Fagner | | |
| CADASTR: Fabiano / Fernando | | Congonhas |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Madeira Lisa Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Embutida | Contrapiso Liso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Esgoto Lavatório Torneiras Metal Bacia Sifonada Torneiras PVC Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Taquara | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.05.0006

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m²: 44.559,35 |
| Número do Cadastro: MPK 3.05.0006 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Conselheiro Lafaiete | Proprietário / Contato: Lucy Vieira Franco |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa 01 | | |
|---|--|--|
| Nº Benf. 6 | Área: 211,90 m² | Uso: |
| Idade Aparente: | Conservação: | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: | | Conselheiro Lafaiete |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Concreto | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| | Aparente | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Sem | Água Canalizada Lavatório Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico Esgoto Rede Pluvial Torneiras Metal |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Laje Maciça | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| Em construção. | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa 02 | | |
|---|--|---|
| Nº Benf. 7 | Área: 119,01 m ² | Uso: |
| Idade Aparente: | Conservação: | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: | | Conselheiro Lafaiete |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Outros | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Canaliz. Monofásica | Chão Batido |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Sem | Água Canalizada Lavatório Bacia Sifonada Esgoto Fossa |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa 04 | | |
|---|--------------------------------------|---|
| Nº Benf. 8 | Área: 46,46 m ² | Uso: |
| Idade Aparente: | Conservação: | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: | | Conselheiro Lafaiete |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Outros | | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Pontos de Luz Tomadas | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Maciço | Cal Parede | Água Canalizada Lavatório Bacia Sifonada Torneiras PVC |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Sem | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.05.0020

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m²: 17.359,05 |
| Número do Cadastro: MPK 3.05.0020 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Conselheiro Lafaiete | Proprietário / Contato: Euler Nogueira Costa |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral descoberto | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 5 | Área: 38,00 m | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Juliano / Luiz Alberto | | Conselheiro Lafaiete |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| | | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.05.0021

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m²: 5.629,50 |
| Número do Cadastro: MPK 3.05.0021 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Conselheiro Lafaiete | Proprietário / Contato: Hebe Costa Albuquerque |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Nº Benf. 3 | Área: 24,60 m | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Juliano / Luiz Alberto | | Conselheiro Lafaiete |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | | Porteiras |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira Roliça | | Contrapiso grosso Chão Batido |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Varas | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.05.0030

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m²: 3.317,31 |
| Número do Cadastro: MPK 3.05.0030 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Conselheiro Lafaiete | Proprietário / Contato: José Galdino Baeta Fernandes |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa em construção | | |
|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 2 | Área: 76,00 m² | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Juliano / Luiz Alberto | | Almeidas |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| | | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Sem Revestimento | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.05.0043

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m²: 2.570,80 |
| Número do Cadastro: MPK 3.05.0043 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Conselheiro Lafaiete | Proprietário / Contato: Geraldo Adão Alves |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|---------------------------------------|--|---|
| Nº Benf. 2 | Área: 144,45 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Juliano Cota / Luiz Alberto | | Conselheiro Lafaiete |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida | Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | | Água Canalizada Lavatório Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico Esgoto Torneiras Metal Torneiras PVC |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Lambri em PVC | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| Terraplanagem - área 1110 m² | | |



Laudo MPK 3.07.0006

| | |
|-----------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 23.903,25 |
| Número do Cadastro: MPK 3.07.0006 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Itaverava | Proprietário / Contato: Jorge Carvalho Ávila Silva |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 1 | Área: 368,00 m ² | Uso: Misto |
| Idade Aparente: | Conservação: | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | Ildézio | |
| CADASTRO: Fabiano | 12/10/10 | Itaverava |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Não Possui | Porteiras Não Possui |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Aroeira | Não Possui | Calçamento de Pedras |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Madeira serrada | Não Possui | Não Possui |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Sem Revestimento | Não Possui | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| Curral com estrutura de aroeira, calçado e com cinco réguas de eucalipto. | | |



Laudo MPK 3.07.0010AB

| | |
|-------------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 1.297,70 |
| Número do Cadastro: MPK 3.07.0010AB | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Itaverava | Proprietário / Contato: Sirene Arcanjo Alves |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Nº Benf. 1 | Área: 25,00 m² | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO: Fabiano | | Itaperava |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | Madeiramento Roliço Amianto | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| | | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.07.0010A

| | |
|------------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 15.121,65 |
| Número do Cadastro: MPK 3.07.0010A | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Itaperava | Proprietário / Contato: Espólio de José Gabriel da Cunha |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Nº Benf. 2 | Área: 39,60 m² | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO: Fabiano | | Itaperava |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | Madeiramento Roliço Amianto | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| | | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.07.0018

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 59.889,49 |
| Número do Cadastro: MPK 3.07.0018 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Itaverava | Proprietário / Contato: Maurício Leão de Rezende |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral | | |
|---|---------------------|----------------------------|
| Nº Benf. 2 | Área: 53,05 m | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO: Fabiano | 16/10/10 | Itaverava |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| | | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| Curral de cordoalha com mourões e dormente de trilho (8 fios). | | |



Laudo MPK 3.07.0027N

| | |
|-------------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Urbano | Área m²: 1.103,91 |
| Número do Cadastro: MPK 3.07.0027 N | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Itaverava | Proprietário / Contato: Wanderley de Barbosa Martins |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|-------------------------------|--|--|
| Nº Benf. 4 | Área: 113,68 m² | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Alexander/Fabiano | 27/05/10 | Itaverava |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Concreto | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Monofásica | Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | | Água Canalizada Lavatório Chuveiro Elétrico Torneiras Metal |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.07.00270

| | |
|-------------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Urbano | Área (m²): 627,64 |
| Número do Cadastro: MPK 3.07.0027 O | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Itaverava | Proprietário / Contato: Espólio de José Cecílio de Carvalho (João Silvino de Carvalho) |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| Nº Benf. 4 | Área: 128,80 m² | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | | Itaverava |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Outros | Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Monofásica | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS/ INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Outros | Água Canalizada Lavatório Chuveiro Elétrico Torneiras PVC |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.07.0033A

| | |
|------------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 28.946,24 |
| Número do Cadastro: MPK 3.07.0033A | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Itaverava | Proprietário / Contato: Jair Rodrigues Neto |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Nº Benf. 3 | Área: 42,00 m | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | | Itaverava |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| | | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.08.0006

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 22.929,58 |
| Número do Cadastro: MPK 3.08.0006 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Catas Altas da Noruega | Proprietário / Contato: Firmino de Matos Barbosa |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa 01 | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Nº Benf. 1 | Área: 144,00 m ² | Uso: Outros |
| Idade Aparente: 40 Anos | Conservação: Ruim | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO: Marcelo e Fernando | 22/10/10 | Catas Altas da Noruega |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Janela de Ferro Basculante |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira Roliça Alvenaria | Aparente Monofásica | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Tijolo Maciço | Cal | Sim |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa 02 | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 2 | Área: 40,00 m ² | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Ruim | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO: Marcelo e Fernando | 22/10/10 | Catas Altas da Noruega |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira Roliça Alvenaria | Aparente Monofásica | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| | | Lavatório Torneiras PVC |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Nº Benf. 3 | Área: 92,00 m | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Ruim | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO: Marcelo e Fernando | 22/10/10 | Catas Altas da Noruega |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Sem | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira Serrada | Sem | Chão Batido |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Madeira serrada | Sem | Sem |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Sem Revestimento | Sem | Sem |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa 03 | | |
|---|--|---|
| Nº Benf. 9 | Área: 145,40 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: 2 | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Marcelo e Fernando | 25/05/10 | Catas Altas da Noruega |
| CADASTRO DISCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas de Ferro Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente | Contrapiso Grosso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Sem | Água Canalizada Esgoto Lavatório Caixa de Gordura Chuveiro Elétrico Torneiras PVC |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Lambri em PVC | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.08.0011

| | |
|--|---|
| <i>Objeto: Avaliação de Imóvel Rural</i> | <i>Área (m²): 6.859,35</i> |
| <i>Número do Cadastro: MPK 3.08.0011</i> | <i>Cliente: Ferrous Resources do Brasil</i> |
| <i>Município: Catas Altas da Noruega</i> | <i>Proprietário / Contato: Espólio de José Marcelino do Carmo</i> |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|--------------------------------------|--|---|
| <i>Nº Benf. 1</i> | <i>Área: 90,25 m²</i> | <i>Uso: Residencial</i> |
| <i>Idade Aparente:</i> | <i>Conservação: Regular</i> | <i>Situação: Rural</i> |
| <i>Acompanhante do Cadastro:</i> | | |
| <i>CADASTRO: Fabiano</i> | <i>22/10/10</i> | <i>Catas Altas da Noruega</i> |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Outros | Madeiramento Rolicho Telha Cerâmica | Portas Lisas Janelas Caix. c/ Veneziana |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Monofásica | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | | Água Canalizada Torneiras PVC Lavatório Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa II | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nº Benf. 3 | Área: 58,60 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: 50 | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | 25/05/10 | Catas Altas da Noruega |
| CADASTRO DISCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| | Aparente | Contrapiso grosso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Cal Parede | Lavatório Bidê Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa III | | |
|--|--|---------------------------------|
| Nº Benf. 4 | Área: 52,43 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | 22/10/10 | Catas Altas da Noruega |
| CADASTRO DISCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas madeira Janela madeira |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| | Aparente | Contrapiso liso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Cal Parede | Lavatório Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | Sem | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.08.0014

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 11.665,41 |
| Número do Cadastro: MPK 3.08.0014 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Catas Altas da Noruega | Proprietário / Contato: Luiz Carlos da Silva |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|-------------------------------|--|--|
| Nº Benf. 4 | Área: 168,00 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhente do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | | Catas Altas da Noruega |
| CADASTRO DISCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas Lisas Janela Madeira |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Monofásica | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | | Água canalizada Bidê Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Lambрил em PVC | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.08.0019

| | |
|-----------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 5.028,71 |
| Número do Cadastro: MPK 3.08.0019 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Catas Altas da Noruega | Proprietário / Contato: Espólio de Conceição Rosa de Jesus e outro (Camilo Norberto dos Santos) |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|--------------------------------------|----------------------------|---|
| Nº Benf. 2 | Área: 123,24 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | | Catas Altas da Noruega |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Outros | Telha Cerâmica | Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Monofásica | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Outros | Água Canalizada Lavatório Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | Outros | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.08.0019B

| | |
|------------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 4.520,95 |
| Número do Cadastro: MPK 3.08.0019B | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Catas Altas da Noruega | Proprietário / Contato: Camilo de Leles Chagas |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|-------------------------------|--|---|
| Nº Benf. 2 | Área: 80,00 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | | Catas Altas da Noruega |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Monofásica | Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | | Água Canalizada Lavatório Chuveiro Elétrico Torneiras Metal Torneiras PVC |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.08.0021A

| | |
|------------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 4.475,13 |
| Número do Cadastro: MPK 3.08.0021A | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Catas Altas da Noruega | Proprietário / Contato: Espólio de Conceição Rosa de Jesus e outro (Elói Tomaz Chagas) |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|-------------------------------|--|---|
| Nº Benf. 2 | Área: 94,50 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: 5 | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | | Catas Altas da Noruega |
| CADASTRO DISCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Janela Madeira / Vidro |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Monofásica | Ardósia |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | | Água Canalizada Lavatório Chuveiro Elétrico Torneiras Metal Torneiras PVC |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.09.0001D

| | |
|------------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 5.038,32 |
| Número do Cadastro: MPK 3.09.0001D | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Lamim | Proprietário / Contato: Gumercino Tavares Chagas |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa do Filho | | |
|---|--|---|
| Nº Benf. 6 | Área: 220,00 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | | Lamim |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas Lisas Janela Madeira Lisa |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Monofásica | Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Torneiras Metal Lavatório Torneiras PVC Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Lambрил em Madeira | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.09.0001G

| | |
|------------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m²: 1.833,67 |
| Número do Cadastro: MPK 3.09.0001G | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Lamim | Proprietário / Contato: João Chagas Reis |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|-------------------------------|--|---|
| Nº Benf. 5 | Área: 150,06 m² | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | | Lamim |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas de Ferro Janelas Caix. c/ Veneziana Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Monofásica | Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Lavatório Torneiras Metal Bidê Torneiras PVC Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Lambrí em Madeira | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Fechamento Curral | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 10 | Área: 20,00 m | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | | Lamim |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira Roliça | | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Réguas. | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| 4 Réguas. | | |



Laudo MPK 3.09.0001H

| | |
|------------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m²: 615,48 |
| Número do Cadastro: MPK 3.09.0001H | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Lamim | Proprietário / Contato: Sérgio Tomaz Chagas Conde |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|-------------------------------|--|---|
| Nº Benf. 2 | Área: 60,00 m² | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | | Lamim |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Monofásica | Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Esgoto Lavatório Torneiras Metal Chuveiro Elétrico Torneiras PVC |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Lambri em Madeira Lambri em PVC | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.09.00011

| | |
|---|---|
| <i>Objeto: Avaliação de Imóvel Rural</i> | <i>Área m²: 779,79</i> |
| <i>Número do Cadastro: MPK 3.09.00011</i> | <i>Cliente: Ferrous Resources do Brasil</i> |
| <i>Município: Lamim</i> | <i>Proprietário / Contato: Escola Municipal Infantil Comunidade Boa Vista</i> |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Escola | | |
|--|--------------------------------------|---|
| <i>Nº Benf. 3</i> | <i>Área: 236,00 m²</i> | <i>Uso: Outros</i> |
| <i>Idade Aparente:</i> | <i>Conservação: Boa</i> | <i>Situação: Rural</i> |
| <i>Acompanhante do Cadastro:</i> | | |
| <i>CADASTR: Fabiano</i> | | <i>Lamim</i> |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | Madeiramento Serrado Fibrocimento | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Monofásica | Tacos |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Esgoto Lavatório Torneiras Metal Bidê Torneiras PVC Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Lambrí em Madeira | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.09.0001J

| | |
|------------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m²: 5.618,50 |
| Número do Cadastro: MPK 3.09.0001J | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Lamim | Proprietário / Contato: Joel Mansur Reis |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral I | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 5 | Área: 40,00 m | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | | Lamim |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira serrada | | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| Fechamento de madeira serrada com 5 réguas. | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral II | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 7 | Área: 24,00 m | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | | Lamim |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| | | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| Fechamento de madeira serrada com 5 réguas. | | |



Laudo MPK 3.09.0004

| | |
|-----------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 44.804,48 |
| Número do Cadastro: MPK 3.09.0004 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Lamim | Proprietário / Contato: Francisco Narciso Moreira |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|-------------------------------|--|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 147,00 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO: Fabiano | | Lamim |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas Almofadada; Janela de Ferro de Correr Portas Lisas Portas de Ferro |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira de Lei Alvenaria | Embutida Monofásica | Cerâmica Rodapés |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Torneiras Metal Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Laje Maciça Lambri em Madeira | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.09.0005

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 8.872,42 |
| Número do Cadastro: MPK 3.09.0005 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Lamim | Proprietário / Contato: Salvador Pereira de Carvalho |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral | | |
|---|----------------------|----------------------------|
| Nº Benf. 1 | Área: 144,00 m² | Uso: |
| Idade Aparente: 10 Anos | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: Salvador | | |
| CADASTRO: Fabiano | 29/10/10 | Lamim |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Cepos | | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira Serrada | | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| Curral com 4 tábuas de madeira serrada. | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Nº Benf. 2 | Área: 77,00 m ² | Uso: Outros |
| Idade Aparente: 5 | Conservação: Ruim | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: Salvador | | |
| CADASTRO: Fabiano | 29/10/10 | Lamim |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | | Chão Batido |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Maciço | Sem | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Sem Revestimento | Outros | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.10.0003B

| | |
|------------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m²: 31.023,39 |
| Número do Cadastro: MPK 3.10.0003B | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Piranga | Proprietário / Contato: Pedro Leandro Pereira |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral Descoberto | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 2 | Área: 15,00 m | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | | Piranga |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira Roliça | | Chão Batido |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Madeira serrada | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.11.0003

| | |
|-----------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área: 19.658,12 |
| Número do Cadastro: MPK 3.11.0003 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Senhora de Oliveira | Proprietário / Contato: Sebastião da Conceição Silveira |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------|
| Nº Benf. 3 | Área: 49,00 | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | 27/07/10 | Senhora de Oliveira |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | Madeiramento Rolicho Telha Cerâmica | Portas de Ferro Janela de Ferro |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.11.0024

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 40.461,42 |
| Número do Cadastro: MPK 3.11.0024 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Senhora de Oliveira | Proprietário / Contato: José Arimateia Gomes |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 124,50 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: 10 Anos | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | Portas Lisas Janela madeira lisa |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Embutida Monofásica | Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede Cal Parede | Água Canalizada Torneiras Metal Lavatório Torneiras PVC Bidê Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Lambri em PVC | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Fechamento Curral | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 7 | Área: 79,40 m | Uso: Comercial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | 27/07/10 | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| | | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.11.0025

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 15.860,51 |
| Número do Cadastro: MPK 3.11.0025 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Senhora de Oliveira | Proprietário / Contato: Afonso Lourdes Silva |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Nº Benf. 3 | Área: 115,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Ótima | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas Lisas Janela madeira lisa |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Monofásica | Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Esgoto Chuveiro Elétrico Torneiras Metal Torneiras PVC |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Lambri em PVC | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 6 | Área: 37,50 m ² | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Cepos | Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | Porteiras |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira Roliço | | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Madeira serrada | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa II | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Nº Benf. 15 | Área: 43,30 m ² | Uso: Comercial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | Madeiramento Roliço Telha Cerâmica Fibrocimento | Portas Lisas |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| | Aparente Monofásica | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.11.0041

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área: 19.105,59 |
| Número do Cadastro: MPK 3.11.0041 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Senhora de Oliveira | Proprietário / Contato: Fábio Ribeiro Goulart (Márcio Aparecido Ramalho) |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Nº Benf. 5 | Área: 78,20 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Luciano/ Carlos Roberto | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra Pilares de Tijolo | Madeiramento Rolicho Telha Cerâmica | Portas madeira li: Janela madeira lisa |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Cal Parede | água canalizada Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Chapisco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.11.0045

| | |
|-----------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m²: 24.658,04 |
| Número do Cadastro: MPK 3.11.0045 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Senhora de Oliveira | Proprietário / Contato: Antonio Severiano Alfenas |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| Nº Benf. 2 | Área: 40,00 m² | Uso: Outros |
| Idade Aparente: 30 | Conservação: Ruim | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fernando e Marcelo | | Córrego Carumbé |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Madeira | Madeiramento Roliço Fibrocimento | Porta Madeira Lisa |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Barro | Aparente | Contrapiso liso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Barro | Cal Parede | Água Canalizada Lavatório Torneiras PVC |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa 2 | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Nº Benf. 3 | Área: 39,52 m² | Uso: Misto |
| Idade Aparente: 80 | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fernando e Marcelo | | Córrego Carumbé |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Cepos | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| | Aparente | Contrapiso liso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de tijolo maciço | | Água Canalizada |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| Casa abandonada | | |



Laudo MPK 3.12.0004

| | |
|-----------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 2.338,83 |
| Número do Cadastro: MPK 3.12.0004 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Presidente Bernardes | Proprietário / Contato: Antônio José dos Santos (Maria C. Rosa) |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| Nº Benf. 1 | Área: 44,00 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhente do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | | Presidente Bernardes |
| CADASTRO DISCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | Portas Lisas Janela de Madeira |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Óleo Parede | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa II | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 2 | Área: 35,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Ruim | Situação: Rural |
| Acompanhente do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | | Presidente Bernardes |
| CADASTRO DISCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pau a Pique | Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | Portas Lisas Janela de Madeira |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira Roliço | | Chão Batido |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA |
| Pau a Pique | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Sem Revestimento | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.12.0007

| | |
|-----------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 15.151,25 |
| Número do Cadastro: MPK 3.12.0007 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Presidente Bernardes | Proprietário / Contato: Silvio Moreira Sobrinho |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|
| Nº Benf. 3 | Área: 133,00 m ² | Uso: |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRC Rodrigo / Jorge | 01/06/10 | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Serrado Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | Janela de Madeira |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira de Lei Alvenaria | | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Maciço | Cal Parede | Assoalho |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.12.0012

| | |
|-----------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 19.804,61 |
| Número do Cadastro: MPK 3.12.0012 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Presidente Bernades | Proprietário / Contato: Laporiney Honorito Henriques (Wanderli) |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa do Vanderley | | |
|---|---|--|
| Nº Benf. 3 | Área: 52,44 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: 7 | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO: | | Presidente Bernades |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | Portas Lisas Janela de Madeira Lisa |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Maciço | Sem | Água Canalizada Esgoto Bacia Sifonada Torneiras PVC |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.12.0013

| | |
|-----------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m²: 76.936,00 |
| Número do Cadastro: MPK 3.12.0013 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Presidente Bernades | Proprietário / Contato: José Marinho dos Santos |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| Nº Benf. 3 | Área: 54,00 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhente do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | 21/10/10 | Presidente Bernades |
| CADASTRO DISCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Cepos | Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | Portas Lisas Janela de Madeira |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Monofásica | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Maciço | Sem | Água Canalizada Torneiras PVC Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Sem | Sem |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Fechamento Curral | | |
|---|----------------------------|---------------------------------|
| Nº Benf. 5 | Área: 36,00 m | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhente do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | 21/10/10 | Presidente Bernades |
| CADASTRO DISCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira Roliça | | Chão Batido |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA |
| Madeira serrada | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.12.0015

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m²: 20.968,80 |
| Número do Cadastro: MPK 3.12.0015 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Presidente Bernardes | Proprietário / Contato: Laporiney Honorito Henriques |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Nº Benf. 5 | Área: 35,00 m² | Uso: Outros |
| Idade Aparente: 30 | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRC | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Cepos | | Porteiras |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira de Lei Madeira Roliça | | Chão Batido |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Madeira serrada | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Nº Benf. 15 | Área: 130,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: 40 | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRC | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Cepos | Madeiramento Serrado Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | Portas Lisas Janela Guilhotina |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira de Lei Alvenaria | Aparente Pontos de Luz Monofásica Tomadas | Assoalho |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Maciço | Óleo Parede | Água Canalizada Torneiras Metal Lavatório Torneiras PVC Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Lambri em Madeira | Escada |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa 2 | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Nº Benf. 16 | Área: 40,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: 40 | Conservação: Ruim | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRC | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | Portas Lisas |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Pontos de Luz Monofásica | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado Madeira serrada | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa 3 | | |
|--|---|---|
| Nº Benf. 17 | Área: 65,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: 20 | Conservação: Ruim | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRC | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | Portas Lisas Janela Guilhotina |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Óleo Parede | Água Canalizada Torneiras PVC Lavatório Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Lambri em Madeira | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.12.0017A

| | |
|------------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m²: 522,07 |
| Número do Cadastro: MPK 3.12.0017A | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Presidente Bernardes | Proprietário / Contato: José Pedro de Costa e Outros |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Nº Benf. 1 | Área: 62,00 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: 10 Anos | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRC Fabiano | 06/11/10 | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | Portas Lisas |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Maciço | Óleo Parede | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.12.0022A

| | |
|------------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m²: 335,55 |
| Número do Cadastro: MPK 3.12.0022A | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Presidenta Bernardes | Proprietário / Contato: Antero Daniel Teixeira |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| Nº Benf. 2 | Área: 35,00 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Rodrigo | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | Portas de Ferro Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Cal Parede | Água Canalizada Esgoto |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.12.0024

| | |
|-----------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m²: 4.261,49 |
| Número do Cadastro: MPK 3.12.0024 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Presidente Bernardes | Proprietário / Contato: Luiz da Silva Goulart |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Nº Benf. 2 | Área: 42,58 m² | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO Fabiano | 22/10/10 | Presidente Bernardes |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Sem | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Chapisco | Sem | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.12.0026

| | |
|-----------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m²: 38.271,33 |
| Número do Cadastro: MPK 3.12.0026 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Presidente Bernardes | Proprietário / Contato: Waldemar Pinto de Souza |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|
| Nº Benf. 3 | Área: 38,00 m | Uso: Outros |
| Idade Aparente: 20 | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Rodrigo | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | | 02 Porteira |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira de Lei Madeira Rolíça | | Chão Batido |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA |
| | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa 1 | | |
|--|--|---|
| Nº Benf. 4 | Área: 74,70 m ² | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Ruim | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Rodrigo | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Cepos | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas Lisas |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria Madeira Serrada | Aparente Tomadas Monofásica Ponto de Luz | Madeira |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Maciço | Cal Parede | Água Canalizada Lavatório Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico Esgoto Rede Pluvial Torneira Metal Torneira PVC |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa 2 | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| Nº Benf. 5 | Área: 22,40 m ² | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Ruim | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Rodrigo | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | Madeira |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | | Contra Piso Grosso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA |
| Madeira serrada | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.12.0028

| | |
|-----------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m²: 21.615,30 |
| Número do Cadastro: MPK 3.12.0028 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Presidente Bernardes | Proprietário / Contato: José Sebastião Mendes Peixoto |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Fechamento Curral | | |
|---|----------------------------|---------------------------------|
| Nº Benf. 5 | Área: 67,00 m | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhente do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | 20/10/10 | Presidente Bernardes |
| CADASTRO DISCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| | | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA |
| | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.12.0032A

| | |
|------------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m²: 52.627,45 |
| Número do Cadastro: MPK 3.12.0032A | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Presidente Bernardes | Proprietário / Contato: Palmiro Pereira Paiva |
| | |

Benefitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|-------------------------------|--|---|
| Nº Benf. 4 | Área: 64,61 m² | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | 10/11/10 | Presidente Bernardes |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Madeira Lisa |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Canaliz. | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Sem | Água Canalizada Lavatório Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico Torneiras Metal Torneiras PVC |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 6 | Área: 210,20 m ² | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | 10/11/10 | PresidenteBernardes |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira Rolíça | | Chão Batido |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Madeira Serrada | Sem | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.12.0040

| | |
|-----------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 45.748,27 |
| Número do Cadastro: MPK 3.12.0040 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Presidente Bernardes | Proprietário / Contato: Antônio Eustáquio Vidigal |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Fecham. curral | | |
|--|----------------------------|---------------------------------|
| Nº Benf. 3 | Área: 39,00 m | Uso: |
| Idade Aparente: | Conservação: | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | | |
| CADASTRO DISCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| | | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA |
| | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Nº Benf. 8 | Área: 144,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhente do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | | Presidente Bernardes |
| CADASTRO DISCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | | Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | | Água Canalizada Lavatório Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.12.0051

| | |
|-----------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 2.235,46 |
| Número do Cadastro: MPK 3.12.0051 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Presidente Bernardes | Proprietário / Contato: José Glicerio Fernandes |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| Nº Benf. 2 | Área: 60,14 m | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhente do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | | Presidente Bernardes |
| CADASTRO DISCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| pilares de tijolo | madeiramento serrado fibrocimento | portas lisas janelas basculante janela madeira |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | embutida | contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA |
| bloco de cimento | latéx parede | Água Canalizada Lavatório Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico Esgoto |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Laje Maciça Lambri em Taquara | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| Casa fechada. | | |



Laudo MPK 3.12.0053

| | |
|-----------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m²: 6.259,02 |
| Número do Cadastro: MPK 3.12.0053 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Presidente Bernardes | Proprietário / Contato: Nelma Marta Goulart Guimarães |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Nº Benf. 3 | Área: 31,50 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: 2 | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRC Juliano/ Silvio | 09/06/10 | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas de ferro Janela Basculante Janela de ferro de correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Monofásica 220V | Contrapiso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Bloco cimento | | água canalizada lavatório Chuveiro elétrico Bacia Sifonada esgoto |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Lambri em Madeira Lambri em PVC | Sem |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.12.0058

| | |
|-----------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 164.333,83 |
| Número do Cadastro: MPK 3.12.0058 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Presidente Bernardes | Proprietário / Contato: José Soares Vidigal Filho |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Fecham. Curral | | |
|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 12 | Área: 66,40 m | Uso: Misto |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | | Presidente Bernardes |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| | | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| | | Água Canalizada |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| Cerca em madeiramento serrado - 4 réguas | | |



Laudo MPK 3.12.0067C

| | |
|------------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 5.196,52 |
| Número do Cadastro: MPK 3.12.0067C | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Presidente Bernardes | Proprietário / Contato: Rubens Matheus Soares |
| | |

Benefitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Nº Benf. 4 | Área: 99,00 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | | Presidente Bernardes |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | Porta Madeira Lisa Janela Madeira Lisa |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Embutida Monofásica | Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Maciço Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Lavatório Bidê Chuveiro Elétrico Rede Pluvial Torneiras Metal Torneiras PVC |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Taquara | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.12.0070

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m²: 45.761,91 |
| Número do Cadastro: MPK 3.12.0070 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Presidente Bernardes | Proprietário / Contato: Francisco Mônica Gomes Moreira |
| | |

Benefitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| Nº Benf. 3 | Área: 88,00 m² | Uso: Outros | |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural | |
| Acompanhante do Cadastro: | | | |
| CADASTR: Fabiano | | Presidente Bernardes | |
| CADASTRO DISCRITIVO | | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS | |
| | Madeiramento Serrado Fibrocimento | Portas Lisas | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS | |
| Alvenaria | | Cerâmica | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Lavatório Chuveiro Elétrico | Torneiras Metal Torneiras PVC |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES | |
| Reboco | Lambri em Madeira | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | | |
| | | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral Coberto | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nº Benf. 12 | Área: 6,00 m ² | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | | Presidente Bernardes |
| CADASTRO DISCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | Madeiramento Roliço Fibrocimento | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira Roliço | | Chão Batido |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA |
| Madeira Serrada | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.12.0073

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 33.014,42 |
| Número do Cadastro: MPK 3.12.0073 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Presidente Bernardes | Proprietário / Contato: Expedito Gomes Moreira |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa Sede | | |
|------------------------------------|--|--|
| Nº Benf. 6 | Área: 690,00 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | | Presidente Bernardes |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas Madeira Lis Janelas Madeira c/ Vidro Portas de Ferro com Vidro Janelas Madeira c/ Veneziana |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Monofásica | Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Esgoto Lavatório Torneiras Metal Bacia Sifonada Torneiras PVC Bidê Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Lambri em Madeira | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Fechamento do Curral | | |
|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 13 | Área: 151,00 m | Uso: Comercial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | | Presidente Bernardes |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | | Porteiras |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira Serrada | | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Madeira Serrada | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | Fechamento com 6 Réguas |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.12.0079

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 3.129,46 |
| Número do Cadastro: MPK 3.12.0079 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Presidente Bernardes | Proprietário / Contato: Agostinho Paulino Soares |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral Descoberto | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 2 | Área: 11,80 m | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRC Fabiano | 08/11/10 | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira Roliça | | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Madeira Roliça | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.12.0084

| | |
|-----------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 31.251,45 |
| Número do Cadastro: MPK 3.12.0084 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Presidente Bernardes | Proprietário / Contato: Espólio de Geraldo Paulino da Silva |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|-------------------------------|--|---|
| Nº Benf. 3 | Área: 120,00 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas Lisas |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | | Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | | Água Canalizada Lavatório Chuveiro Elétrico Torneiras Metal Torneiras PVC |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | Lambrí em Madeira | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.12.0095

| | |
|-----------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área: 14.191,46 |
| Número do Cadastro: MPK 3.12.0095 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Presidente Bernades | Proprietário / Contato: Maria das Dores Martins |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 1 | Área: 99,40 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: 5 Anos | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRC Juliano / Silveira | 26/05/10 | Presidente Bernades |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Rolicho Fibrocimento | Portas Madeira Janela de Madeira |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Sem | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Maciço | Cal Parede | Água Canalizada |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Lambrí em taquara | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.12.0096

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 7.544,10 |
| Número do Cadastro: MPK 3.12.0096 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Presidente Bernardes | Proprietário / Contato: Vicente Aleixo Martins (Maria da Consolação Martins) |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|-------------------------------|---|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 34,86 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: 10 Anos | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO: Fabiano | | Presidente Prudente |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Madeiramento Roliço | Portas Madeira Janela de Madeira |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Avenaria | Aparente | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Bloco de Cimento | Óleo Parede | Água Canalizada Torneiras PVC Lavatório Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Lambri em Madeira | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral Descoberto | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 3 | Área: 15,60 m | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO: Fabiano | | Presidente Prudente |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira Rolíça | | Chão Batido |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Madeira Rolíça | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.12.0100

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 1.775,97 |
| Número do Cadastro: MPK 3.12.0100 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Presidente Bernardes | Proprietário / Contato: Vicente Aleixo Martins (Divino da Conceição Martins) |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Nº Benf. 1 | Área: 70,30 m² | Uso: Outros |
| Idade Aparente: 7 Anos | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: Fabiano | | Presidente Bernardes |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Sem | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Chapisco Reboco | Lambri em Madeira | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.12.0106

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 3.555,25 |
| Número do Cadastro: MPK 3.12.0106 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Presidente Bernardes | Proprietário / Contato: Agostinho Nicolau da Silva |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral coberto | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 4 | Área: 18,00 m² | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRC Fabiano | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Cepos | Madeiramento Roliço Fibrocimento | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira Roliça | | Chão Batido |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK.3.13.0005.REVA

| | |
|---|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 47.914,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.13.0005.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Paula Cândido | Proprietário / Contato: DEOLINDA LOPES BRAGA |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|-------------------------------|--|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 76,38 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas Lisas Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Bloco Cimento | Sem | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Chapisco | Sem | |



Laudo MPK.3.13.0013.REVA

| | |
|---|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 8.123,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.13.0013.REVA | Cliente: FERROUS RESOURCES DO BRASIL |
| Município: PAULA CÂNDIDO | Proprietário / Contato: JOSÉ DIOGO FAGUNDES |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Sede 1 | | |
|--|--------------------------------|---|
| Nº Benf. 10 | Área: 78,99 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | | Portas Tabua Mad Janela Madeira |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Pontos de Luz Tomadas | Cimento Queimado |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Maciço Alvenaria de Tijolo Furado | Cal Parede | Água Canalizada Torneiras Metal Lavatório Torneiras PVC Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco Azulejos | Lambri em PVC | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - SEDE 2 | | |
|--|-------------------------------------|---|
| Nº Benf. 11 | Área: 88,61 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Roliço Fibrocimento | Portas Almofadad; Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| | Embutida Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| | | Água Canalizada Lavatório Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco Azulejos | Lambri em PVC | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.13.0016.C.REVA

| | |
|---|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 8.800,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.13.0016.C.REVA | Cliente: FERROUS RESOURCES DO BRASIL |
| Município: PAULA CÂNDIDO | Proprietário / Contato: JANUÁRIA CASSIANA BRAGA |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas:

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA 1 | | |
|---|--|----------------------------|
| Nº Benf. 1 | Área: 92,34 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Roliço Fibrocimento | Portas Lisas |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso Liso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado Bloco Cimento | Cal Parede | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco Sem Revestimento | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA COLONO | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Nº Benf. 2 | Área: 74,10 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Cepos Pilares de Tijolo | Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | Portas Lisas Janelas Caix. c/ Veneziana |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso Liso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado Bloco Cimento | Cal Parede | Água Canalizada Esgoto Chuveiro Elétrico Torneiras PVC |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Sem | |



Laudo MPK 3.13.0016.REVA

| | |
|---|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 5.688,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.13.0016.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Paula Cândido | Proprietário / Contato: José Tarcísio Fagundes |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas:

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 62,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Cepos | | Portas Lisas Janelas Caix. c/ Veneziana Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | | Água Canalizada Chuveiro Elétrico Esgoto |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Chapisco Reboco | Lambrí em Madeira | |



Laudo MPK.3.13.0026..X.REVA

| | |
|--|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 3.310,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.13.0026..X.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Paula Cândido | Proprietário / Contato: Maria Ismael da Silva Faundes |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas:

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - SEDE | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 62,50 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Cepos | Madeiramento Rolicho Fibrocimento | Portas Lisas Janelas Caix. c/ Veneziana |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS/ INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Cal Parede | Água Canalizada Esgoto Chuveiro Elétrico Torneiras PVC |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | Lambrí em Madeira | |



Laudo MPK.3.13.0052.REVA

| | |
|---|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 64.523,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.13.0052.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Paula Cândido | Proprietário / Contato: Alvino Ferreira Santiago |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - SEDE | | |
|-------------------------------|---|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 130,90 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Cepos | Madeiramento Roliço Telha Cerâmica Fibrocimento | Portas Lisas Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Cal Parede | Água Canalizada Esgoto Chuveiro Elétrico Torneiras PVC |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Lambrí em Madeira | |



Laudo MPK.3.13.0055.REVA

| | |
|---|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 9.100,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.13.0055.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Paula Cândido | Proprietário / Contato: Hudson Wander de Castro |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas:

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - SEDE | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 71,25 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | Portas Lisas Janelas Caix. c/ Veneziana |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Pontos de Luz | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Maciço | Cal Parede | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco Sem Revestimento | Sem | |



Laudo MPK.3.13.0056.REVA

| | |
|---|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 2.200,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.13.0056.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Paula Cândido | Proprietário / Contato: José Antônio Gouveia |
| | |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - BARRAÇÃO | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Nº Benf. 1 | Área: 140,25 | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | | Chão Batido |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Bloco Cimento | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Sem Revestimento | | |



Laudo MPK.3.13.0058.REVA

| | |
|---|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 2.200,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.13.0058.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Paula Cândido | Proprietário / Contato: José Pires Vieira Filho |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - SEDE | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 70,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | Portas Lisas Janelas Caix. c/ Veneziana Portas de Ferro |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| | Aparente Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Maciço | Cal Parede | Água Canalizada Torneiras PVC |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Sem | |



Laudo MPK.3.14.0007..X.REVA

| | |
|---|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 6.800,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.4.0007..X.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Viçosa | Proprietário / Contato: José Roberto Reis |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - SEDE | | |
|-------------------------------|--|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 189,18 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Rolicho Telha Cerâmica | Portas Lisas Janelas Caix. c/ Veneziana Janela Basculante |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Chuveiro Elétrico Esgoto Torneiras Metal |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | | |



Laudo MPK.3.14.0008.REVA

| | |
|---|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 22.135,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.14.0008.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Viçosa | Proprietário / Contato: Maria Aparecida da Silva Lourenço |

Benfeitorias Não Reprodutivas:

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - SEDE | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 196,80 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Serrado Fibrocimento | Portas Almofadad: Janelas Caix. c/ Veneziana Portas Lisas Janela Basculante Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Esgoto Lavatório Caixa de Gordura Bacia Sifonada Torneiras Metal Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco Azulejos | Lambri em Madeira | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA COLONO | | |
|---|--|--|
| Nº Benf. 2 | Área: 118,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas Lisas Janela Basculante Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| | Aparente Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Esgoto Lavatório Torneiras Metal Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Sem | |



Laudo MPK.3.14.0024.A.REVA

| | |
|---|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 1.634,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.14.0024.A.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Viçosa | Proprietário / Contato: Tânia Valéria Ramos Coura |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - SEDE | | |
|---------------------------------------|--|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 123,20 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas Almofadad: Janelas Caix. c/ Veneziana Portas Lisas Janela Guilhotina |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Pontos de Luz Tomadas | Cerâmica Madeira |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede Óleo Parede | Água Canalizada Esgoto Lavatório Caixa de Gordura Bacia Sifonada Torneiras Metal Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco Azulejos | Lambrí em Madeira | |



Laudo MPK.3.14.0024.C.REVA

| | |
|---|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 12.417,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.14.0024.C.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Viçosa | Proprietário / Contato: José Miguel Cândido |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA SEDE | | |
|---|--|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 106,40 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas Lisas Janelas Madeira |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| | Embutida Pontos de Luz Tomadas | Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Esgoto Lavatório Caixa de Gordura Bacia Sifonada Torneiras Metal Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco Azulejos | Sem | |



Laudo MPK.3.14.0024.REVA

| | |
|---|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 2.354,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.14.0024.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Viçosa | Proprietário / Contato: Francisco de Paula Lana Filho |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA SEDE | | |
|------------------------------------|--|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 146,00 | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR0 | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica Chapas Zinco / Galvanizada | Portas de Ferro Janelas Caix. c/ Veneziana |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Esgoto Lavatório Caixa de Gordura Bacia Sifonada Torneiras Metal Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco Azulejos | Lambrí em Madeira | |



Laudo MPK.3.14.0031.A.REVA

| | |
|---|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 3.097,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.14.0031.A.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Viçosa | Proprietário / Contato: Sebastião Pires da Silva |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA SEDE | | |
|---|--------------------------------------|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 129,92 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Fibrocimento | Portas Lisas Janelas Caix. c/ Veneziana |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Esgoto Lavatório Caixa de Gordura Bacia Sifonada Torneiras Metal Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Laje Maciça | |



MPK.3.14.0032.B.REVA

| | |
|---|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 724,38 |
| Número do Cadastro: MPK.3.14.0032.B.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Viçosa | Proprietário / Contato: Cristina Lana Peixoto Almeida |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA SEDE | | |
|------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Nº Benf. 2 | Área: 85,00 | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Sem | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Sem | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Sem | Sem |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Sem Revestimento | Laje Maciça | |



Laudo MPK.3.14.0032.E.REVA

| | |
|---|---|
| <i>Objeto: Avaliação de Imóvel Rural</i> | <i>Área m² : 503,00</i> |
| <i>Número do Cadastro: MPK.3.14.0032.E.REVA</i> | <i>Cliente: Ferrous Resources do Brasil</i> |
| <i>Município: Viçosa</i> | <i>Proprietário / Contato: Rosimeire de Freitas</i> |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Nº Benf. 1</i> | <i>Área: 85,00 m²</i> | <i>Uso: Residencial</i> |
| <i>Idade Aparente:</i> | <i>Conservação: Regular</i> | <i>Situação: Rural</i> |
| <i>Acompanhante do Cadastro:</i> | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| <i>Pilares de Tijolo</i> | <i>Sem</i> | <i>Janela de Ferro de Correr</i> |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| <i>Alvenaria</i> | <i>Sem</i> | <i>Contrapiso</i> |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| <i>Alvenaria de Tijolo Furado</i> | <i>Sem</i> | <i>Sem</i> |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| <i>Chapisco Reboco</i> | <i>Laje Maciça</i> | |



MPK.3.14.0033.B.REVA

| | |
|---|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 318,80 |
| Número do Cadastro: MPK.3.14.0033.B.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Viçosa | Proprietário / Contato: José Carlos Seno |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 85,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | Portas de Ferro Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Torneiras PVC Lavatório Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco Azulejos | Sem | |



Laudo MPK.3.14.0033.D.REVA

| | |
|---|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 2.428,61 |
| Número do Cadastro: MPK.3.14.0033.D.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Viçosa | Proprietário / Contato: Geraldo Gonzaga da Silva |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---|
| NP Benf. 1 | Área: 145,00 | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRIC | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Estrutura Metálica Fibrocimento | Portas de Ferro Janela Basculante Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Avenaria | Embutida Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso: Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Avenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Lavatório: Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico |
| | | Esgoto: Torneiras Metal |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco Azulejos | Laje Maciça | |



Laudo MPK.3.14.0036.A.REVA

| | |
|---|---|
| <i>Objeto: Avaliação de Imóvel Rural</i> | <i>Área m² : 1.167,91</i> |
| <i>Número do Cadastro: MPK.3.14.0036.A.REVA</i> | <i>Cliente: Ferrous Resources do Brasil</i> |
| <i>Município: Viçosa</i> | <i>Proprietário / Contato: Paulo Sérgio Rodrigues</i> |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|--------------------------------------|--|--|
| <i>Nº Benf. 1</i> | <i>Área: 214,69 m²</i> | <i>Uso: Residencial</i> |
| <i>Idade Aparente:</i> | <i>Conservação: Boa</i> | <i>Situação: Rural</i> |
| <i>Acompanhante do Cadastro:</i> | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| <i>Pilares de Tijolo</i> | <i>Estrutura Metálica Telha Cerâmica</i> | <i>Portas de Ferro Janela de Ferro de Correr</i> |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| <i>Alvenaria</i> | <i>Embutida Pontos de Luz Tomadas</i> | <i>Cerâmica</i> |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| <i>Alvenaria de Tijolo Furado</i> | <i>Látex Parede</i> | <i>Água Canalizada Esgoto Lavatório Caixa de Gordura Bacia Sifonada Rede Pluvial Chuveiro Elétrico Torneiras PVC</i> |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| <i>Reboco</i> | <i>Laje Maciça</i> | |



Laudo MPK.3.14.0036.C.REVA

| | |
|---|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 1.020,66 |
| Número do Cadastro: MPK.3.14.0036.C.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Viçosa | Proprietário / Contato: Mauro Martins Batista Filho e Outro |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|-------------------------------|--|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 128,34 | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas de Ferro Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Esgoto Lavatório Caixa de Gordura Bacia Sifonada Torneiras PVC Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Laje Maciça | |



Laudo MPK.3.14.0038.C.REVA

| | |
|---|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 14.661,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.14.0038.C.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Viçosa | Proprietário / Contato: Herdeiros de Sebastião Geraldo Anastácio |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - SEDE | | |
|-------------------------------|---|--|
| Nº Benf. 1 | Área: 165,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Roliço Telha Cerâmica Fibrocimento | Portas de Ferro Janela Basculante Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | | Contrapiso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Esgoto Lavatório Torneiras Metal Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Lambrí em Madeira | |



Laudo MPK.3.14.0043.A.REVA

| | |
|---|--|
| <i>Objeto: Avaliação de Imóvel Rural</i> | <i>Área m²: 250,67</i> |
| <i>Número do Cadastro: MPK.3.14.0043.A.REVA</i> | <i>Cliente: Ferrous Resources do Brasil</i> |
| <i>Município: Viçosa</i> | <i>Proprietário / Contato: José Silverio</i> |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA 1 | | |
|--|------------------------------------|--|
| <i>Nº Benf. 1</i> | <i>Área: 60,45 m²</i> | <i>Uso: Residencial</i> |
| <i>Idade Aparente:</i> | <i>Conservação: Boa</i> | <i>Situação: Urbano</i> |
| <i>Acompanhante do Cadastro:</i> | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Estrutura Metálica Fibrocimento | Portas de Ferro Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Pontos de Luz Tomadas | Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Esgoto Lavatório Caixa de Gordura Bacia Sifonada Rede Pluvial Chuveiro Elétrico Torneiras Metal |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Laje Maciça | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA 2 | | |
|--|------------------------------------|--|
| Nº Benf. 2 | Área: 51,48 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Urbano |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Estrutura Metálica Fibrocimento | Portas de Ferro Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Esgoto Lavatório Caixa de Gordura Bacia Sifonada Rede Pluvial Chuveiro Elétrico Torneiras Metal |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco Azulejos | Laje Maciça | |



Laudo MPK.3.14.0043.B.REVA

| | |
|---|--|
| <i>Objeto: Avaliação de Imóvel Rural</i> | <i>Área m² : 557,54</i> |
| <i>Número do Cadastro: MPK.3.14.0043.B.REVA</i> | <i>Cliente: Ferrous Resources do Brasil</i> |
| <i>Município: Viçosa</i> | <i>Proprietário / Contato: Sebastião Fabiano Lopes</i> |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA 1 | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Nº Benf. 1</i> | <i>Área: 147,66 m²</i> | <i>Uso: Residencial</i> |
| <i>Idade Aparente:</i> | <i>Conservação: Regular</i> | <i>Situação: Urbano</i> |
| <i>Acompanhante do Cadastro:</i> | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| <i>Pilares de Pedra</i> | <i>Sem</i> | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| <i>Alvenaria</i> | <i>Embutida</i> | <i>Contrapiso</i> |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| <i>Alvenaria de Tijolo Furado</i> | <i>Sem</i> | <i>Sem</i> |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| <i>Reboco</i> | <i>Laje Maciça</i> | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA 2 | | |
|--|--------------------------------|--|
| Nº Benf. 2 | Área: 73,14 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Urbano |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Sem | Portas de Ferro Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Cal Parede | Água Canalizada Esgoto Lavatório Caixa de Gordura Chuveiro Elétrico Rede Pluvial Torneiras Metal |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Laje Maciça | |



Laudo MPK.3.14.0043.C.REVA

| | |
|---|---------------------------------------|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 2.659,14 |
| Número do Cadastro: MPK.3.14.0043.C.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Viçosa | Proprietário / Contato: José Custódio |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA 1 | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 154,39 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Urbano |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Roliço Fibrocimento | Portas de Ferro |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Esgoto Lavatório Caixa de Gordura Chuveiro Elétrico Torneiras Metal |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Laje Maciça | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA 2 | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Nº Benf. 2 | Área: 144,18 | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Urbano |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Roliço Fibrocimento | Portas de Ferro Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Esgoto Lavatório Torneiras Metal Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | | |



Laudo MPK.3.14.0043.D.REVA

| | |
|---|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 964,60 |
| Número do Cadastro: MPK.3.14.0043.D.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Viçosa | Proprietário / Contato: Geraldo Ferreira |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|-------------------------------|--|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 172,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Urbano |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica Fibrocimento | Portas de Ferro Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Esgoto Lavatório Caixa de Gordura Bacia Sifonada Rede Pluvial Chuveiro Elétrico Torneiras Metal Torneiras PVC |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco Azulejos | | |



Laudo MPK.3.14.0057.A.REVA

| | |
|---|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 7.211,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.14.0057.A.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Viçosa | Proprietário / Contato: Senhorinha Lopes de Freitas |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - SEDE | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 127,19 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | Portas de Ferro Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | | Água Canalizada Torneiras PVC Lavatório Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Lambri em Madeira | |



Laudo MPK3.14.0058.B.REVA

| | |
|---|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 760,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.14.0058.B.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Viçosa | Proprietário / Contato: Almiro Melquiades da Silva |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA SEDE | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--|
| Nº Benf. 1 | Área: 74,14 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | | Portas Lisas Janelas Caix. c/ Veneziana |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Torneiras PVC Lavatório Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Lambri em Madeira | |



Laudo MPK.3.14.0058.C.REVA

| | |
|---|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 1.549,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.14.0058.C.REVA | Cliente: Ferrrous Resources do Brasil |
| Município: Viçosa | Proprietário / Contato: Adão Célio da Silva |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - SEDE | | |
|-------------------------------|--|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 126,67 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas de Ferro Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Esgoto Lavatório Caixa de Gordura Bacia Sifonada Torneiras Metal Chuveiro Elétrico Torneiras PVC |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco Azulejos | Lambrí em Madeira | |



Laudo MPK.3.15.0002.REVA

| | |
|---|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 6.796,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.15.0002.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Coimbra | Proprietário / Contato: Lúcia Helena de Freitas |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|-------------------------------|--|--|
| Nº Benf. 1 | Área: 130,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas de Ferro Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Pontos de Luz Tomadas | Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Esgoto Lavatório Torneiras Metal Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco Azulejos | | |



Laudo MPK.3.15.0022.X.REVA

| | |
|---|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 13.606,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.15.0022.X.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Coimbra | Proprietário / Contato: José Coutinho de Souza |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 73,50 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Roliço Fibrocimento | Portas de Ferro Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Bloco Cimento | Sem | Água Canalizada Torneiras Metal Lavatório Torneiras PVC Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Laje Maciça | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA CONSTRUÇÃO | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 2 | Área: 92,70 M² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Roliço Fibrocimento | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Sem | Chão Batido |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Bloco Cimento | Sem | Sem |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Sem | |



Laudo MPK.3.15.0030.X.REVA

| | |
|---|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 4.170,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.15.0030.X.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Coimbra | Proprietário / Contato: Maria Lúcia dos Santos |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 37,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | Portas Lisas Janelas Caix. c/ Veneziana |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Bloco Cimento | Sem | Água Canalizada Torneiras Metal Lavatório Torneiras PVC Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco Azulejos | Sem | |



Laudo MPK.3.15.0032.X.REVA

| | |
|---|---|
| <i>Objeto: Avaliação de Imóvel Rural</i> | <i>Área m²: 353,00</i> |
| <i>Número do Cadastro: MPK.3.15.0032.X.REVA</i> | <i>Cliente: Ferrous Resources do Brasil</i> |
| <i>Município: Coimbra</i> | <i>Proprietário / Contato: Vanil Graciano</i> |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|--------------------------------------|--|--|
| <i>Nº Benf. 1</i> | <i>Área: 66,00 m²</i> | <i>Uso: Residencial</i> |
| <i>Idade Aparente:</i> | <i>Conservação: Regular</i> | <i>Situação: Rural</i> |
| <i>Acompanhante do Cadastro:</i> | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| <i>Pilares de Pedra</i> | <i>Madeiramento Roliço Telha Cerâmica</i> | <i>Portas de Ferro Janela de Ferro de Correr</i> |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| <i>Alvenaria</i> | <i>Aparente Canaliz. Pontos de Luz Tomadas</i> | <i>Contrapiso</i> |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| <i>Bloco Cimento</i> | <i>Sem</i> | <i>Água Canalizada Esgoto Lavatório Torneiras Metal Bacia Sifonada Torneiras PVC Chuveiro Elétrico</i> |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| <i>Chapisco</i> | <i>Sem</i> | |



Laudo MPK.3.15.0033.X.REVA

| | |
|---|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 1.379,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.15.0033.X.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Coimbra | Proprietário / Contato: Arlindo Gonçalves Graciano |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|-------------------------------|--|--|
| Nº Benf. 1 | Área: 141,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas Lisas Janelas Caix. c/ Veneziana |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Bloco Cimento | Sem | Água Canalizada Esgoto Lavatório Torneiras PVC Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Laje Maciça | |



Laudo MPK.3.15.0034.X.REVA

| | |
|---|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 765,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.15.0034.X.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Coimbra | Proprietário / Contato: Maria Aparecida Graciano |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|-------------------------------|--|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 200,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas de Ferro Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Canaliz. Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Bloco Cimento | Sem | Água Canalizada Esgoto Lavatório Caixa de Gordura Bacia Sifonada Torneiras Metal Chuveiro Elétrico Torneiras PVC |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Sem | |



Laudo MPK.3.15.0035.X.REVA

| | |
|---|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 1.479,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.15.0035.X.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Coimbra | Proprietário / Contato: João Gonçalves Graciano |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|-------------------------------|--|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 105,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Rolicho Fibrocimento | Portas de Ferro Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Canaliz. Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Bloco Cimento | Sem | Água Canalizada Torneiras Metal Lavatório Torneiras PVC Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Chapisco Reboco | Laje Maciça | |



Laudo MPK.3.15.0056.REVA

| | |
|---|--------------------------------------|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 14.090,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.15.0056.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Coimbra | Proprietário / Contato: Luiz Martins |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|-------------------------------|--|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 80,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas Lisas Janelas Caix. c/ Veneziana |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Canaliz. Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Maciço | Cal Parede | Água Canalizada Torneiras PVC Lavatório Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Lambri em Madeira | |



Laudo MPK.3.17.0001.A.REVA

| | |
|---|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 7.578,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.17.0001.A.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Ervália | Proprietário / Contato: João Batista Barbosa |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA SEDE | | |
|------------------------------------|---|--|
| Nº Benf. 1 | Área: 47,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | Madeiramento Roliço Telha Cerâmica Fibrocimento | Portas Lisas Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Canaliz. Pontos de Luz Tomadas | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Torneiras Metal Lavatório Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Lambri em Madeira | |



Laudo MPK.3.17.0009.REVA

| | |
|---|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 24.400,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.17.0009.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Ervália | Proprietário / Contato: José Ramiro da Fonseca |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA COLONO | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 73,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Rolicho Telha Cerâmica Fibrocimento | Portas de Ferro Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Canaliz. Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Torneiras PVC Lavatório Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Sem | |



Laudo MPK.3.17.0012.A.REVA

| | |
|---|---|
| <i>Objeto: Avaliação de Imóvel Rural</i> | <i>Área m² : 30.521,00</i> |
| <i>Número do Cadastro: MPK.3.17.0012.A.REVA</i> | <i>Cliente: Ferrous Resources do Brasil</i> |
| <i>Município: Ervália</i> | <i>Proprietário / Contato: Dogarina Martyr da Silva</i> |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA COLONO | | |
|---|--|---|
| <i>Nº Benf. 1</i> | <i>Área: 51,55 m²</i> | <i>Uso: Residencial</i> |
| <i>Idade Aparente:</i> | <i>Conservação: Ruim</i> | <i>Situação: Rural</i> |
| <i>Acompanhante do Cadastro:</i> | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| <i>Pilares de Tijolo</i> | <i>Madeiramento Serrado Madeiramento Roliço Telha Cerâmica</i> | <i>Portas Lisas Janelas Caix. c/ Veneziana</i> |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| <i>Alvenaria</i> | <i>Sem</i> | <i>Contrapiso</i> |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| <i>Alvenaria de Tijolo Maciço</i> | <i>Sem</i> | <i>Sem</i> |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| <i>Sem Revestimento</i> | <i>Sem</i> | |



Laudo MPK.3.17.0025.REVA

| | |
|---|--|
| <i>Objeto: Avaliação de Imóvel Rural</i> | <i>Área m² : 33.400,00</i> |
| <i>Número do Cadastro: MPK.3.17.0025.REVA</i> | <i>Cliente: Ferrous Resources do Brasil</i> |
| <i>Município: Ervália</i> | <i>Proprietário / Contato: Sebastião Anastácio Lucas</i> |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|--------------------------------------|--|---|
| <i>Nº Benf. 1</i> | <i>Área: 107,00 m²</i> | <i>Uso: Residencial</i> |
| <i>Idade Aparente:</i> | <i>Conservação: Regular</i> | <i>Situação: Rural</i> |
| <i>Acompanhante do Cadastro:</i> | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas Lisas Janela de Ferro de Correr Portas de Ferro |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Canaliz. Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Maciço | Látex Parede | Água Canalizada Torneiras Metal Lavatório Torneiras PVC Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco Azulejos | Lambri em Madeira | |



Laudo MPK.3.17.0032.A6.REVA

| | |
|--|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 3.913,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.17.0032.A6.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Ervália | Proprietário / Contato: João Batista Barbosa |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA SEDE | | |
|------------------------------------|---|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 81,75 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Serrado Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | Portas Lisas Janelas Caix. c/ Veneziana |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Canaliz. Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Bloco Cimento | Sem | Água Canalizada Torneiras Metal Lavatório Torneiras PVC Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco Azulejos | Sem | |



Laudo MPK.3.17.0032.D.REVA

| | |
|---|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 22.300,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.17.0032.D.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Ervália | Proprietário / Contato: José Lourenço Gouveia |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|-------------------------------|---|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 112,96 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Serrado Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | Portas Lisas Janelas Caix. c/ Veneziana |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Maciço | Cal Parede | Água Canalizada Lavatório Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Lambrí em Madeira Sem | |



Laudo MPK.3.17.0041.REVA

| | |
|---|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 26.700,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.17.0041.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Ervália | Proprietário / Contato: José Fernandes Franco |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|-------------------------------|--|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 75,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas Lisas Janelas Caix. c/ Veneziana |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Maciço | Cal Parede | Água Canalizada Lavatório Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Lambrí em Madeira Sem | |



Laudo MPK.3.17.0045

| | |
|---|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 21.443,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.17.0045.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Ervália | Proprietário / Contato: Jarbas da Costa Fernandes |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - SEDE | | |
|-------------------------------|---|--|
| Nº Benf. 1 | Área: 95,20 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Serrado Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | Portas Lisas Janela Basculante Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Canaliz. Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Maciço | Látex Parede | Água Canalizada Lavatório Chuveiro Elétrico Torneiras Metal |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco Azulejos | Lambrí em Madeira | |



Laudo MPK.3.17.0046.REVA

| | |
|---|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 52.220,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.17.0046.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Ervália | Proprietário / Contato: Elias Miguel Fernandes |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA COLONO | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Nº Benf. 1 | Área: 132.31 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Serrado Fibrocimento | Portas Lisas Janelas Caix. c/Veneziana |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Sem | Água Canalizada Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco Azulejos | Lambri em Madeira | |



Laudo MPK.3.17.0051.REVA

| | |
|---|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 5.078,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.17.0051.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Ervália | Proprietário / Contato: Marcial Fagundes |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - SEDE | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Nº Benf. 1 | Área: 115,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | Madeiramento Roliço Fibrocimento | Portas de Ferro Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado Bloco Cimento | Cal Parede | Água Canalizada Torneiras PVC Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Chapisco Azulejos | Sem | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA COLONO | | |
|---|-------------------------------------|---|
| Nº Benf. 2 | Área: 40,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Roliço Fibrocimento | Portas de Ferro Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado Bloco Cimento | | Água Canalizada Torneiras Metal Lavatório Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Chapisco Reboco | Sem | |



Laudo MPK.3.17.0052.REVA

| | |
|---|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 50.600,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.17.0052.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Ervália | Proprietário / Contato: Antônio Aloizio Emídio |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA COLONO 1 | | |
|--|---|--|
| Nº Benf. 1 | Área: 63,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Serrado Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | Portas Lisas Janelas Caix. c/ Veneziana |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Canaliz. Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Esgoto Lavatório Torneiras PVC Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco Azulejos | Lambri em Madeira | |



Laudo MPK.3.17.0058.REVA

| | |
|---|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 23.836,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.17.0058.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Ervália | Proprietário / Contato: Maria das Graças Aparecida Caetano |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|-------------------------------|---|--|
| Nº Benf. 1 | Área: 83,21 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Serrado Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | Portas Lisas Janelas Caix. c/ Veneziana Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Canaliz. Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Sem | Água Canalizada Esgoto Lavatório Torneiras PVC Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco Azulejos | Sem | |



Laudo MPK.3.18.0001.REVA

| | |
|---|--|
| <i>Objeto: Avaliação de Imóvel Rural</i> | <i>Área m²: 3.513,00</i> |
| <i>Número do Cadastro: MPK.3.18.0001.REVA</i> | <i>Cliente: Ferrous Resources do Brasil</i> |
| <i>Município: São Sebastião da Vargem Alegre</i> | <i>Proprietário / Contato: Flávio Lobo Pereira</i> |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|--------------------------------------|--|---|
| <i>Nº Benf. 1</i> | <i>Área: 96,92 m²</i> | <i>Uso: Residencial</i> |
| <i>Idade Aparente:</i> | <i>Conservação: Boa</i> | <i>Situação: Rural</i> |
| <i>Acompanhante do Cadastro:</i> | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| <i>Pilares de Pedra</i> | <i>Madeiramento Roliço Fibrocimento</i> | <i>Portas de Ferro Janela de Ferro de Correr</i> |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| <i>Alvenaria</i> | <i>Aparente Canaliz. Pontos de Luz Tomadas</i> | <i>Contrapiso Cerâmica</i> |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| <i>Alvenaria de Tijolo Furado</i> | <i>Látex Parede</i> | <i>Água Canalizada Esgoto Lavatório Caixa de Gordura Bacia Sifonada Torneiras Metal Chuveiro Elétrico Torneiras PVC</i> |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| <i>Reboco Azulejos</i> | <i>Laje Maciça Lambrí em Madeira</i> | |



Laudo MPK.3.18.0002.REVB

| | |
|---|--|
| <i>Objeto: Avaliação de Imóvel Rural</i> | <i>Área m² : 13.881,00</i> |
| <i>Número do Cadastro: MPK.3.18.0002.REVB</i> | <i>Cliente: Ferrous Resources do Brasil</i> |
| <i>Município: São Sebastião da Vargem Alegre</i> | <i>Proprietário / Contato: Manoel Marlei de Oliveira</i> |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| <i>Nº Benf. 1</i> | <i>Área: 63,36 m²</i> | <i>Uso: Residencial</i> |
| <i>Idade Aparente:</i> | <i>Conservação: Ruim</i> | <i>Situação: Rural</i> |
| <i>Acompanhante do Cadastro:</i> | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| <i>Pilares de Pedra</i> | <i>Madeiramento Roliço Telha Cerâmica</i> | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| <i>Alvenaria</i> | <i>Sem</i> | <i>Contrapiso</i> |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| <i>Alvenaria de Tijolo Maciço</i> | <i>Sem</i> | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| <i>Reboco</i> | <i>Sem</i> | |



Laudo MPK.3.18.0006.REVA

| | |
|---|--|
| <i>Objeto: Avaliação de Imóvel Rural</i> | <i>Área m² : 62.790,00</i> |
| <i>Número do Cadastro: MPK.3.18.0006.REVA</i> | <i>Cliente: Ferrous Resources do Brasil</i> |
| <i>Município: São Sebastião da Vargem Alegre</i> | <i>Proprietário / Contato: João Cassimiro de Almeida</i> |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|--------------------------------------|--|---|
| <i>Nº Benf. 1</i> | <i>Área: 72,00 m²</i> | <i>Uso: Residencial</i> |
| <i>Idade Aparente:</i> | <i>Conservação: Ruim</i> | <i>Situação: Rural</i> |
| <i>Acompanhante do Cadastro:</i> | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| <i>Pilares de Pedra</i> | <i>Madeiramento Serrado Fibrocimento</i> | <i>Portas Lisas Janelas Caix. c/ Veneziana</i> |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| <i>Alvenaria</i> | <i>Sem</i> | <i>Contrapiso</i> |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| <i>Alvenaria de Tijolo Maciço</i> | <i>Cal Parede</i> | <i>Sem</i> |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | <i>Sem</i> | |



Laudo MPK.3.19.0010.A

| | |
|--|---|
| <i>Objeto: Avaliação de Imóvel Rural</i> | <i>Área m²: 86,00</i> |
| <i>Número do Cadastro: MPK.3.19.0010.A</i> | <i>Cliente: Ferrous Resources do Brasil</i> |
| <i>Município: Rosária da Limeira</i> | <i>Proprietário / Contato: Genildo Campos Freitas</i> |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|--------------------------------------|---|---|
| <i>Nº Benf. 1</i> | <i>Área: 86,00 m²</i> | <i>Uso: Residencial</i> |
| <i>Idade Aparente:</i> | <i>Conservação: Regular</i> | <i>Situação: Rural</i> |
| <i>Acompanhante do Cadastro:</i> | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| <i>Pilares de Pedra</i> | <i>Madeiramento Serrado Telha Cerâmica Fibrocimento</i> | <i>Portas Lisas Janelas Caix. c/ Veneziana</i> |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| <i>Alvenaria</i> | <i>Aparente Canaliz. Pontos de Luz Tomadas</i> | <i>Contrapiso</i> |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| <i>Alvenaria de Tijolo Maciço</i> | <i>Látex Parede</i> | <i>Água Canalizada Torneiras Metal Lavatório Torneiras PVC Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico</i> |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| <i>Reboco Azulejos</i> | <i>Lambri em Madeira</i> | |



Laudo MPK.3.19.0013.B

| | |
|--|--|
| <i>Objeto: Avaliação de Imóvel Rural</i> | <i>Área m²: 851,00</i> |
| <i>Número do Cadastro: MPK.3.19.0013.B</i> | <i>Cliente: Ferrous Resources do Brasil</i> |
| <i>Município: Rosária da Limeira</i> | <i>Proprietário / Contato: Aparecida Leonor dos Reis</i> |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|--------------------------------------|---|---|
| <i>Nº Benf. 1</i> | <i>Área: 82,00 m²</i> | <i>Uso: Residencial</i> |
| <i>Idade Aparente:</i> | <i>Conservação: Boa</i> | <i>Situação: Rural</i> |
| <i>Acompanhante do Cadastro:</i> | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas Lisas Janelas Caix. c/ Veneziana |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Canaliz. Pontos de Luz Tomadas | Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Bloco Cimento | Látex Parede | Água Canalizada Rede Pluvial Lavatório Torneiras Metal Bacia Sifonada Torneiras PVC Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco Azulejos | Sem | |



Laudo MPK.3.19.0029.REVA

| | |
|---|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 3.765,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.19.0029.REVB | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Rosária da Limeira | Proprietário / Contato: José Inácio Pedrosa Filho |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|-------------------------------|---|--|
| Nº Benf. 1 | Área: 91.79 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Roliço Telha Cerâmica Fibrocimento | Portas de Ferro Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Canaliz. Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Torneiras PVC Lavatório Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco Azulejos | Laje Maciça | |



Laudo 3.20.0000.A.REVA

| | |
|---|---|
| <i>Objeto: Avaliação de Imóvel Rural</i> | <i>Área m² : 2.258,00</i> |
| <i>Número do Cadastro: MPK.3.20.0000.A.REVA</i> | <i>Cliente: Ferrous Resources do Brasil</i> |
| <i>Município: Muriaé</i> | <i>Proprietário / Contato: Maria Henrique Fraga</i> |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|--------------------------------------|--|--|
| <i>Nº Benf. 1</i> | <i>Área: 99,27 m²</i> | <i>Uso: Residencial</i> |
| <i>Idade Aparente:</i> | <i>Conservação: Regular</i> | <i>Situação: Rural</i> |
| <i>Acompanhante do Cadastro:</i> | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| <i>Pilares de Tijolo</i> | <i>Madeiramento Roliço Telha Cerâmica</i> | <i>Portas Lisas Janelas Caix. c/ Veneziana</i> |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| <i>Alvenaria</i> | <i>Aparente Canaliz. Pontos de Luz Tomadas</i> | <i>Contrapiso</i> |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| <i>Alvenaria de Tijolo Maciço</i> | <i>Látex Parede</i> | <i>Água Canalizada Torneiras Metal Lavatório Chuveiro Elétrico</i> |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| <i>Reboco</i> | | |



Laudo MPK.3.20.0000.B.REVA

| | |
|---|--|
| <i>Objeto: Avaliação de Imóvel Rural</i> | <i>Área m² : 239,00</i> |
| <i>Número do Cadastro: MPK.3.20.0000.B.REVA</i> | <i>Cliente: Ferrous Resources do Brasil</i> |
| <i>Município: Muriaé</i> | <i>Proprietário / Contato: Valdinei Antônio da Fraça</i> |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|--------------------------------------|--|--|
| <i>Nº Benf. 1</i> | <i>Área: 78,90 m²</i> | <i>Uso: Residencial</i> |
| <i>Idade Aparente:</i> | <i>Conservação: Regular</i> | <i>Situação: Rural</i> |
| <i>Acompanhante do Cadastro:</i> | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| <i>Pilares de Tijolo</i> | <i>Madeiramento Roliço Telha Cerâmica</i> | <i>Portas Almofadad: Janelas Caix. c/ Veneziana</i> |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| <i>Alvenaria</i> | <i>Aparente Canaliz. Pontos de Luz Tomadas</i> | <i>Contrapiso Cerâmica</i> |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| <i>Alvenaria de Tijolo Furado</i> | <i>Látex Parede</i> | <i>Água Canalizada Torneiras Metal Lavatório Torneiras PVC Chuveiro Elétrico</i> |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| <i>Reboco</i> | <i>Sem</i> | |



Laudo MPK.3.20.0000.C.REVA

| | |
|---|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 26.769,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.20.0000.C.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Muriaé | Proprietário / Contato: Geraldo Ribeiro da Silva |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - SEDE | | |
|-------------------------------|--|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 143,97 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | Portas Lisas Janelas Caix. c/ Veneziana |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Canaliz. Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Torneiras Metal Lavatório Torneiras PVC Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Lambrí em Bambú | |



Laudo MPK.3.20.0002.A.REVA

| | |
|---|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 38.246,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.20.0002.A.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Muriaé | Proprietário / Contato: José Severino Pereira |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 38,37 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Ruim | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Roliço Fibrocimento | Portas Lisas Janelas Caix. c/ Veneziana |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Sem | Contrapiso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Cal Parede | Bacia Sifonada |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Sem | |



Laudo MPK.3.20.0024.A.X.REVB

| | |
|---|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 30.603,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.20.0024.A.X.REVB | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Muriaé | Proprietário / Contato: Antônio José da Silva |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| Nº Benf. 1 | Área: 90,57 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Roliço Fibrocimento | Portas de Ferro Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Pontos de Luz Tomadas | Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Esgoto Lavatório Torneiras Metal Bacia Sifonada Torneiras PVC Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco Azulejos | Laje Maciça | |



Laudo MPK.3.20.0027.REVA

| | |
|---|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 6.981,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.20.0027.REVA | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Muriaé | Proprietário / Contato: Orci Rodrigues da Fonseca |

Benfeitoria Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA SEDE | | |
|------------------------------------|---|--|
| Nº Benf. 1 | Área: 120,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Roliço Telha Cerâmica Fibrocimento | Portas Lisas Janelas Caix. c/ Veneziana |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Canaliz. Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Esgoto Lavatório Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Lambri em Bambú | |



Laudo MPK.3.20.0035.REVB

| | |
|---|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 11.307,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.20.0035.REVB | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Muriaé | Proprietário / Contato: Gercino Xavier de Barros |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA COLONO | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 119,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Roliço Telha Cerâmica Fibrocimento | Portas Lisas Janelas Caix. c/ Veneziana |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Torneiras Metal Lavatório Torneiras PVC Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Sem | |



Laudo MPK.3.20.0036.REVB

| | |
|---|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 8.987,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.20.0036.REVB | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Muriaé | Proprietário / Contato: Jaime Xavier de Barros |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - SEDE | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|
| Nº Benf. 1 | Área: 115,43 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Telha Cerâmica | Portas Lisas Janelas Caix. c/ Veneziana |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede Óleo Parede | Água Canalizada Lavatório Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico Torneiras Metal Torneiras PVC |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Lambrí em Madeira | |



Laudo MPK.3.20.0037.REVB

| | |
|---|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 52.172,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.20.0037.REVB | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Muriaé | Proprietário / Contato: Hélio Rodrigues de Aguiar |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - SEDE | | |
|-------------------------------|--|--|
| Nº Benf. 1 | Área: 126,48 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Concreto | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas Lisas Janelas Caix. c/ Veneziana |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Esgoto Lavatório Torneiras Metal Bacia Sifonada Torneiras PVC Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco Azulejos | Laje Maciça Lambri em PVC | |



Laudo MPK.3.20.0043.B.REVB

| | |
|---|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 18.940,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.20.0043.B.REVB | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Muriaé | Proprietário / Contato: Jerônimo Gonzaga Vicente |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nº Benf. 1 | Área: 54,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Ruim | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Sem | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Sem | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Sem | Sem |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Laje Maciça | |



Laudo MPK.3.20.0056.REVB

| | |
|---|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 80.824,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.20.0056.REVB | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Muriaé | Proprietário / Contato: Itamar Miranda Lopes |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA COLONO 1 | | |
|--|--|--|
| Nº Benf. 1 | Área: 89,60 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas Lisas |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Pontos de Luz Embutida Tomadas | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Esgoto Lavatório Torneiras Metal Bacia Sifonada Torneiras PVC Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco Azulejos | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA COLONO 2 | | |
|---|--|--|
| Nº Benf. 2 | Área: 137,50 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica Fibrocimento | Portas Lisas Janelas Caix. c/ Veneziana |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Pontos de Luz Embutida Tomadas | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Esgoto Lavatório Torneiras Metal Bacia Sifonada Torneiras PVC Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Sem | |



Laudo MPK.3.20.0062.B

| | |
|-------------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 615,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.20.0062.B | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Muriaé | Proprietário / Contato: Antônio de Oliveira Bagli |

Benfeitoria Não Reprodutiva

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| Nº Benf. 1 | Área: 46,44 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Roliço Fibrocimento | Portas de Ferro Janela de Ferro de Correr |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Sem | Água Canalizada Esgoto Lavatório Torneiras Metal Bacia Sifonada Torneiras PVC Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Chapisco Reboco Azulejos | Sem | |



Laudo MPK.3.21.0013.A

| | |
|-------------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 3.597,00 |
| Número do Cadastro: MPK.3.21.0013.A | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Eugenópolis | Proprietário / Contato: Adilson Maximiliano da Silva |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|
| Nº Benf. 1 | Área: 83,68 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Ruim | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRO | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Roliço Telha Cerâmica Fibrocimento | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Pontos de Luz Tomadas | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Maciço | Cal Parede | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Sem | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CASA COLONO | | |
|---|--|---|
| Nº Benf. 2 | Área: 41,94 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Ruim | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTR: | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | Madeiramento Rolicho Telha Cerâmica Fibrocimento | Portas Lisas Janelas Caix. c/ Veneziana |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Sem | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Cal Parede | Sem |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Sem | |



Laudo MPK 3.22.0017

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 31.246,99 |
| Número do Cadastro: MPK 3.22.0017 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Itaperuna | Proprietário / Contato: Antônio Celso Gentil |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Nº Benf. 2 | Área: 342,50 m² | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Ótima | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRA Braulio/ Inácio / Silveira | | Itaperuna |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Porteiras |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| Curral com ordenha mecânica, casa de ração e bezerreiro. | | |



Laudo MPK 3.22.0028

| | |
|-----------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 41.482,20 |
| Número do Cadastro: MPK 3.22.0028 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Itaperuna | Proprietário / Contato: Isaias Ferreira de Mattos |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral | | |
|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 1 | Área: 36,57 m | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRA Braulio / Inácio | | Itaperuna |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira de Lei | | Chão Batido |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Madeira serrada | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.22.0029

| | |
|-----------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 37.819,58 |
| Número do Cadastro: MPK 3.22.0029 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Itaperuna | Proprietário / Contato: José Luiz Furtado |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa I | | |
|--|--|--|
| Nº Benf. 3 | Área: 45,00 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRA Braulio / Inácio | | Itaperuna |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Rolicho Telha Cerâmica | Portas Lisas Janela de Madeira Lisa |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Pau a Pique | Aparente | Chão Batido |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Pau a Pique | | Água Canalizada Lavatório Bacia Sifonada |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Barro | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa II | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nº Benf. 4 | Área: 45,00 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRA Braulio / Inácio | 12/08/10 | Itaperuna |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | Portas Lisas Janela de Madeira Lisa |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Pau a Pique | | Chão Batido |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Pau a Pique | | Água Canalizada Lavatório Bacia Sifonada |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Barro | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral Descoberto | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 14 | Área: 8,00 m | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRA Braulio / Inácio | 12/08/10 | Itaperuna |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira de Lei | | Chão Batido |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.22.0037

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área: 51.285,35 |
| Número do Cadastro: MPK 3.22.0037 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Itaperuna | Proprietário / Contato: Norberto Boechat |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| Nº Benf. 1 | Área: 130,00 m ² | Uso: Misto |
| Idade Aparente: 8 Anos | Conservação: Ruim | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: O proprietário | | |
| CADASTR: Rodrigo Lino / Carlos Roberto | 13/07/10 | Itaperuna - RJ |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Sem | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Sem | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Cal Parede | Sem |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Sem | Sem |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.22.0048

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 38.275,08 |
| Número do Cadastro: MPK 3.22.0048 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Itaperuna | Proprietário / Contato: Elvio Martins Lannes |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral | | |
|--|---------------------|--------------------------|
| Nº Benf. 3 | Área: 240,00 m² | Uso: Comercial |
| Idade Aparente: 20 | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: O Sr. Adeilton | | |
| CADASTR: Rodrigo Lino / Carlos Roberto | 15/07/10 | Itaperuna |
| CADASTRO DISCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Cepos Pilares de Tijolo | Sem | Porteiras |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Sem | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA |
| Madeira serrada | Sem | Sem |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Sem Revestimento | Sem | Sem |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|--|--|---|
| Nº Benf. 5 | Área: 69,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: 20 | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: O Sr. Adeilton | | |
| CADASTR: Rodrigo Lino / Carlos Roberto | 15/07/10 | Itaperuna |
| CADASTRO DISCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas Lisas Janela de Madeira Lisa |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Pontos de Luz Monofásica Tomadas | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA |
| | Cal Parede | Água Canalizada Torneiras PVC Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Sem | Sem |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.22.0050

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 71.745,92 |
| Número do Cadastro: MPK 3.22.0050 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Itaperuna | Proprietário / Contato: Alexandre dos Santos Azevedo |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa Caseiro | | |
|--|--------------------------------------|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 34,50 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: 20 Anos | Conservação: Ruim | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: O Sr. Carlos | | |
| CADASTR: Ernandes / Silveira | 13/07/10 | Itaperuna - RJ |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Fibrocimento | Portas Lisas Porteiras |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Monofásica | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Cal Parede | Água Canalizada Lavatório Torneiras PVC |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Sem | Sem |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.22.0051

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área: 27.679,40 |
| Número do Cadastro: MPK 3.22.0051 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Itaperuna | Proprietário / Contato: Espólio de Manoel de Souza Cunha / (22) 3824 - |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral | | |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Nº Benf. 2 | Área: 63,00 m ² | Uso: Comercial |
| Idade Aparente: 12 | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: Sr. Adésio | | |
| CADASTR: Ernandes / Silveira | 13/07/10 | Itaperuna - RJ |
| CADASTRO DISCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | Sem | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira de Lei | Sem | Cimento Grosso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA |
| Tábuas | Sem | Sem |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Sem Revestimento | Sem | Sem |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.22.0055A

| | |
|------------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área: 3.056,66 |
| Número do Cadastro: MPK 3.22.0055A | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Itaperuna | Proprietário / Contato: Espólio de Mirtho Ferreira Couto de Almeida |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 1 | Área: 240,00 m ² | Uso: Outros |
| Idade Aparente: 30 Anos | Conservação: Ruim | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: O Sr. Osvaldo | | |
| CADASTR: Ernandes / Silveira | 13/07/10 | Itaperuna - RJ |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Sem | Sem | Porteiras |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira Serrada | Sem | Chão Batido |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Madeira serrada | Sem | Sem |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Sem | Sem |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| Nº Benf. 2 | Área: 98,00 m ² | Uso: Outros |
| Idade Aparente: 25 | Conservação: Ruim | Situação: Rural |
| Acompanhente do Cadastro: O Sr. Osvaldo | | |
| CADASTR: Ernandes / Silveira | 13/07/10 | Itaperuna - RJ |
| CADASTRO DISCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Serrado Fibrocimento | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira Serrada | | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Maciço | Cal Parede | Sem |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Sem | Sem |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.22.0056

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área m ² : 9.587,71 |
| Número do Cadastro: MPK 3.22.0056 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Itaperuna | Proprietário / Contato: Vivaldim Vieira Brum |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|---|---|--|
| Nº Benf. 3 | Área: 43,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: 5 | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: O Sr. Osvaldo | | |
| CADASTR: Ernandes / Silveira | 13/07/10 | Itaperuna - RJ |
| CADASTRO DISCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Telha cerâmica Engradamento de madeira serrada | Portas de Ferro Janelas Caix. c/ Veneziana |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Embutida | Cerâmica |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Esgoto Lavatório Torneiras Metal Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Laje Maciça | Sem |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.22.0060B

| | |
|------------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 22.524,13 |
| Número do Cadastro: MPK 3.22.0060B | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Itaperuna | Proprietário / Contato: Espólio de Waldemiro José Trócilo e Outros |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral | | |
|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 3 | Área: 68,00 m² | Uso: Misto |
| Idade Aparente: 10 | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: O proprietário | | |
| CADASTRO: Fabiano Duarte / Silveira | 14/07/10 | Itaperuna |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Sem | Sem | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira Serrada | Sem | Chão Batido |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Madeira serrada | Sem | Sem |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Sem Revestimento | Sem | Sem |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.22.0064

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área: 23.491,59 |
| Número do Cadastro: MPK 3.22.0064 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Itaperuna | Proprietário / Contato: Ailton Rodrigues |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 1 | Área: 57,04 m ² | Uso: Comercial |
| Idade Aparente: 65 Anos | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: O proprietário | | |
| CADASTR: Fabiano Duarte / Silveira | 14/07/10 | Itaperuna |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Fibrocimento | Porteiras |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Sem | Cimento Grosso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Maciço | Sem | Sem |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Sem | Sem |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.22.0068A

| | |
|------------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área: 14.804,68 |
| Número do Cadastro: MPK 3.22.0068A | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Itaperuna | Proprietário / Contato: Bento Jones de Oliveira |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|
| Nº Benf. 2 | Área: 149,60 m ² | Uso: Comercial |
| Idade Aparente: 30 | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: O Proprietário | | |
| CADASTR: Fabiano Duarte / Silveira | 14/07/10 | Itaperuna - RJ |
| CADASTRO DISCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Sem | Sem | Porteiras |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira Serrada | Sem | Chão Batido |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA |
| Madeira serrada | Sem | Sem |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Sem Revestimento | Sem | Sem |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.22.0073B

| | |
|------------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área: 62.731,40 |
| Número do Cadastro: MPK 3.22.0073B | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Itaperuna | Proprietário / Contato: Alzira Lopes (22) 9857 - 3934 |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Nº Benf. 1 | Área: 77,01 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: 40 Anos | Conservação: Ruim | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: O Proprietário | | |
| CADASTR: Luciano / Silveira | 15/07/10 | Itaperuna - RJ |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica Fibrocimento | Portas Lisas |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Maciço | Cal Parede | Sem |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Sem | Sem |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 3 | Área: 225,75 m ² | Uso: Comercial |
| Idade Aparente: 4 | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: O Proprietário | | |
| CADASTRO: Luciano / Silveira | 15/07/10 | Itaperuna - RJ |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Cepos | Sem | Porteiras |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira Serrada | Sem | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Arame | Sem | Sem |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Sem Revestimento | Sem | Sem |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.24.0002

| | |
|------------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área: 5.084,09 |
| Número do Cadastro: MPK 3.24.0002 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Bom Jesus do Itabapoana | Proprietário / Contato: Arcanjo Saboia |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|--|--|---------------------------------|
| Nº Benf. 3 | Área: 35,10 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: 20 | Conservação: Ruim | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: O Proprietário | | |
| CADASTR: Braúlio / Inácio | 13/07/10 | Bom Jesus do Itabapoana - RJ |
| CADASTRO DISCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica Fibrocimento | Portas Lisas Janelas Lisas |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Sem | Lavatório Torneiras PVC |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | Sem | Sem |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.24.0008B

| | |
|------------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área: 14.030,41 |
| Número do Cadastro: MPK 3.24.0008B | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Bom Jesus do Itabapoana | Proprietário / Contato: Herdeiros do Espólio de Joseph Willian Cabral dos Santos |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa do Caseiro | | |
|---|--|--|
| Nº Benf. 1 | Área: 56,65 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: 40 Anos | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: Renato - Caseiro | | |
| CADASTRA Braulio / Inácio | 14/07/10 | Bom Jesus do Itabapoana |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas Madeira Lis Janela Madeira Lisa |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Esgoto Lavatório Torneiras PVC Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.24.0024

| | |
|------------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 50.163,08 |
| Número do Cadastro: MPK 3.24.0024 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Bom Jesus do Itabapoana | Proprietário / Contato: Nancy Carlota de Oliveira Rangel |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral Descoberto | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 4 | Área: 43,00 m | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRA Bom Jesus do Itabapoana | | |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Cepos | | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira de Lei | | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |

Laudo MPK 3.25.0006

| | |
|-----------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 13.534,92 |
| Número do Cadastro: MPK 3.25.0006 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Mimoso do Sul | Proprietário / Contato: Francisco Beredas Gimenez |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| Nº Benf. 7 | Área: 75,20 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: 10 | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: Edson | | |
| CADASTRA Braulio / Sérgio | 27/08/10 | Mimoso do Sul |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Cepos | Madeiramento Roliço Telha Cerâmica | Porteiras |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Bloco de cimento | Látex Parede | Água Canalizada Lavatório Bacia Sifonada |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral Descoberto | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 4 | Área: 63,00 m | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRA Braulio / Sérgio | 27/08/10 | Mimoso do Sul |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | | Porteiras |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira de Lei | | Chão Batido |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Madeira Serrada | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.25.0009

| | |
|-----------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 80.654,18 |
| Número do Cadastro: MPK 3.25.0009 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Mimoso do Sul | Proprietário / Contato: Fábio Baptista de Souza |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral descoberto | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 15 | Área: 62,00 m | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRA Braulio / Sergio | | Ponto do Itabapoana |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| | | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| 5 réguas | | |



Laudo MPK 3.25.0011B

| | |
|---|--|
| <i>Objeto: Avaliação de Imóvel Rural</i> | <i>Área (m²): 26.115,42</i> |
| <i>Número do Cadastro: MPK 3.25.0011B</i> | <i>Cliente: Ferrous Resources do Brasil</i> |
| <i>Município: Mimoso do Sul</i> | <i>Proprietário / Contato: Fernando Alves Noqueira</i> |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Fechamento curral | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| <i>Nº Benf. 3</i> | <i>Área: 110,00 m</i> | <i>Uso: Outros</i> |
| <i>Idade Aparente:</i> | <i>Conservação: Regular</i> | <i>Situação: Rural</i> |
| <i>Acompanhante do Cadastro:</i> | | |
| <i>CADASTRA Braulio / Sergio</i> | | <i>Mimoso do Sul</i> |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| <i>FUNDAÇÃO</i> | <i>COBERTURAS</i> | <i>ABERTURAS</i> |
| | | |
| <i>ESTRUTURAS</i> | <i>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</i> | <i>PISOS</i> |
| | | |
| <i>PAREDES EXTERNAS / INTERNAS</i> | <i>PINTURAS</i> | <i>INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA</i> |
| | | |
| <i>REVESTIMENTOS</i> | <i>FORROS</i> | <i>OBSERVAÇÕES</i> |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.25.0013

| | |
|--|---|
| <i>Objeto: Avaliação de Imóvel Rural</i> | <i>Área (m²): 10.043,31</i> |
| <i>Número do Cadastro: MPK 3.25.0013</i> | <i>Cliente: Ferrous Resources do Brasil</i> |
| <i>Município: Mimoso do Sul</i> | <i>Proprietário / Contato: Marli Fraga</i> |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| <i>Nº Benf. 3</i> | <i>Área: 40,00 m</i> | <i>Uso: Outros</i> |
| <i>Idade Aparente:</i> | <i>Conservação: Regular</i> | <i>Situação: Rural</i> |
| <i>Acompanhante do Cadastro:</i> | | |
| <i>CADASTRA Braulio / Sergio</i> | | <i>Ponte do Itabapoana</i> |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| <i>FUNDAÇÃO</i> | <i>COBERTURAS</i> | <i>ABERTURAS</i> |
| | | |
| <i>ESTRUTURAS</i> | <i>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</i> | <i>PISOS</i> |
| | | |
| <i>PAREDES EXTERNAS / INTERNAS</i> | <i>PINTURAS</i> | <i>INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA</i> |
| | | |
| <i>REVESTIMENTOS</i> | <i>FORROS</i> | <i>OBSERVAÇÕES</i> |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.25.0016

| | |
|-----------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 28.439,63 |
| Número do Cadastro: MPK 3.25.0016 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Mimoso do Sul | Proprietário / Contato: Marcos Grifo Ferreira |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa Abandonada | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Nº Benf. 3 | Área: 36,00 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: | Conservação: Ruim | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRA Braulio / Sergio | | Mimoso do Sul |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas Lisas |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | | Chão Batido |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Maciço | Látex Parede | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Chapisco Reboco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.25.0017

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 84.089,75 |
| Número do Cadastro: MPK 3.25.0017 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Mimoso do Sul | Proprietário / Contato: Rogério Lino |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Nº Benf. 3 | Área: 72,00 m² | Uso: Outros |
| Idade Aparente: 15 | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRA Braulio / Sergio | | Mimoso do Sul |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas madeira lisas |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente | Contrapiso Liso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Esgoto Lavatório Torneiras PVC Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.25.0023

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 7.658,09 |
| Número do Cadastro: MPK 3.25.0023 | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Mimoso do Sul | Proprietário / Contato: Cosme Morais de Oliveira |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Nº Benf. 2 | Área: 60,54 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: 3 anos | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRA Rodrigo | | Mimoso do Sul |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Fibrocimento | Portas de Ferro |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Pontos de Luz Monofásica Tomadas | Contrapiso liso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Sem | Água Canalizada Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.25.0032J

| | |
|------------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 14.648,08 |
| Número do Cadastro: MPK 3.25.0032J | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Mimoso do Sul | Proprietário / Contato: Hélio Clemente de Faria |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|---------------------------------------|--|---|
| Nº Benf. 3 | Área: 63,20 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: 10 Meses | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRA Rodrigo Lino / Romário Moura | | Assentamento Rancho Alegre |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Pedra | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas Almofadad; Janelas Caix. c/ Veneziana Portas Lisas |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Embutida Pontos de Luz Monofásica Tomadas | Cerâmica Rodapés |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Esgoto Lavatório Caixa de Gordura Chuveiro Elétrico Torneiras PVC |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.25.0032K

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 28.294,49 |
| Número do Cadastro: MPK 3.25.0032K | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Mimoso do Sul | Proprietário / Contato: Elenilton |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Nº Benf. 2 | Área: 52,00 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: 7 | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRA Braulio / Inácio | | Mimoso do Sul |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Fibrocimento | Portas madeira lisa |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente | Contrapiso liso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| | Látex Parede | Água Canalizada Lavatório Bacia Sifonada Chuveiro Elétrico Esgoto Torneiras PVC |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.25.0037C

| | |
|------------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 7.239,86 |
| Número do Cadastro: MPK 3.25.0037C | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Mimoso do Sul | Proprietário / Contato: Márcia Diniz Sales |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Curral | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|
| Nº Benf. 2 | Área: 92,00 m² | Uso: Outros |
| Idade Aparente: 40 | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRA Rodrigo / Silveira | | Mimoso do Sul |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Cepos | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Porteiras |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira Serrada | | Contrapiso Grosso Pedras |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Madeira serrada | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.25.0037D

| | |
|------------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 5.683,36 |
| Número do Cadastro: MPK 3.25.0037D | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Mimoso do Sul | Proprietário / Contato: Marlete Diniz Sales |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa 1 | | |
|---------------------------------|--|--|
| Nº Benf. 1 | Área: 120,00 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: 50 Anos | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRA Rodrigo Lino | | Mimoso do Sul |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Fibrocimento | Portas Madeira Lisa Janela Madeira Lisa |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Pontos de Luz Monofásica Tomadas | Contrapiso Liso |
| PAREDES EXTERNAS/INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Maciço | Óleo Parede | Água Canalizada Caixa de Gordura Lavatório Torneiras PVC Chuveiro Elétrico |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa 2 | | |
|--|--|---|
| Nº Benf. 2 | Área: 35,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: 60 | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRA Rodrigo Lino | | Mimoso do Sul |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Cepos | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas Madeira Lisa Janela Madeira Lisa |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira Serrada Alvenaria | | Assoalho |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Adobe | Cal Parede | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa 3 | | |
|--|--|---|
| Nº Benf. 3 | Área: 25,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: 40 | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRA Rodrigo Lino | | Mimoso do Sul |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas Madeira Lisa Janela Madeira Lisa |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Pontos de Luz | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Chapisco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.25.0041B

| | |
|------------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 71.015,07 |
| Número do Cadastro: MPK 3.25.0041B | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Mimoso do Sul | Proprietário / Contato: Teotônio Ferreira Áraujo Neto |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa Abandonada | | |
|---|--|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 72,00 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: 30 Anos | Conservação: Ruim | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRA Rodrigo / Silveira | | Três Barras |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Telha Cerâmica | Portas Madeira Lisa Janela Madeira Lisa |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | | Contrapiso Liso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Cal Parede | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.25.0042A

| | |
|------------------------------------|--|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 21.965,04 |
| Número do Cadastro: MPK 3.25.0042A | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Mimoso do Sul | Proprietário / Contato: Lacir Ribeiro Crespo |
| | |

Benfeitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa | | |
|-------------------------------|--|--|
| Nº Benf. 3 | Área: 83,00 m² | Uso: Outros |
| Idade Aparente: | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRA Fabiano | | Três Barras |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado | Portas Lisas Janela Madeira |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira de Lei | Aparente Pontos de Luz Monofásica Tomadas | Contrapiso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Látex Parede | Água Canalizada Esgoto Lavatório Caixa de Gordura |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



Laudo MPK 3.26.0041A

| | |
|------------------------------------|---|
| Objeto: Avaliação de Imóvel Rural | Área (m²): 51.104,87 |
| Número do Cadastro: MPK 3.26.0041A | Cliente: Ferrous Resources do Brasil |
| Município: Presidente Kennedy | Proprietário / Contato: ZMM- EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES - Edinho Costa Longa |

Benefitorias Não Reprodutivas

| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa I | | |
|--|--------------------------------------|---|
| Nº Benf. 1 | Área: 40,00 m² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: 15 Anos | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRA Romário / Rafael | | Região do Limão |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Fibrocimento | Portas Madeira Lis Janela Madeira Lisa |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Monofásica | Contrapiso Liso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Cal Parede | Água Canalizada Esgoto Torneiras PVC |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Casa II | | |
|---|--------------------------------------|---|
| Nº Benf. 4 | Área: 40,00 m ² | Uso: Residencial |
| Idade Aparente: 15 Anos | Conservação: Regular | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRA Romário / Rafael | | Região do Limão |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| Pilares de Tijolo | Madeiramento Serrado Fibrocimento | Portas Madeira Lis Janela Madeira Lisa |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Alvenaria | Aparente Monofásica | Contrapiso Liso |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Alvenaria de Tijolo Furado | Cal Parede | Água Canalizada Esgoto Torneiras PVC |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| Reboco | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |



| INFORMAÇÕES CADASTRAIS - Fechamento do Curral Descoberto I | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|
| Nº Benf. 7 | Área: 45,00 m ² | Uso: Outros |
| Idade Aparente: 10 Anos | Conservação: Boa | Situação: Rural |
| Acompanhante do Cadastro: | | |
| CADASTRA Romário / Rafael | | Região do Limão |
| CADASTRO DESCRITIVO | | |
| FUNDAÇÃO | COBERTURAS | ABERTURAS |
| | | |
| ESTRUTURAS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PISOS |
| Madeira Roliça | | |
| PAREDES EXTERNAS / INTERNAS | PINTURAS | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |
| Arame Farpado | | |
| REVESTIMENTOS | FORROS | OBSERVAÇÕES |
| | | |
| DESCRIÇÕES DA BENFEITORIA | | |
| | | |

