

LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA

Ano: 2009

Mês: Dezembro

RESPONSÁVEL: Rosivan Sena

DATA DA INSPEÇÃO: 29/12/2009

1 – DEMONINAÇÃO: MARACANÃ

ANO DA OCORRÊNCIA: Fev./1991

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): SARACÁ – BORDA SUL

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

0565895

9813243

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | ARBÓREA | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTA |
| <input type="checkbox"/> | ARBUSTIVA | <input type="checkbox"/> | MÉDIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RASTEIRA | <input type="checkbox"/> | ESPARSA |
| <input type="checkbox"/> | INEXISTENTE | | |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | NATURAL | <input checked="" type="checkbox"/> | SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> | INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> | INEXISTENTE | <input type="checkbox"/> | OBSTRUÍDA |
| | | <input type="checkbox"/> | DANIFICADA |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | CÔNCAVO | <input type="checkbox"/> | RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> | CONVEXO | <input checked="" type="checkbox"/> | RETALUDADO |
| <input type="checkbox"/> | RETILÍNEO | | |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | COM TRINCAS | <input checked="" type="checkbox"/> | ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO
 ÚMIDO
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | SIM | <input type="checkbox"/> | ALTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | <input type="checkbox"/> | MÉDIO |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Esta área recuperada, nesta data encontra-se em processo de reconstrução e melhorias.

LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA

Ano: 2009

Mês: Dezembro

RESPONSÁVEL: Rosivan Sena

DATA DA INSPEÇÃO: 30/12/2009

1 – DEMONINAÇÃO: VIVALDÃO

ANO DA OCORRÊNCIA: 2000

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): SARACÁ BLOCO C-LESTE

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

0568395

9813590

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ARBÓREA | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTA |
| <input type="checkbox"/> | ARBUSTIVA | <input type="checkbox"/> | MÉDIA |
| <input type="checkbox"/> | RASTEIRA | <input type="checkbox"/> | ESPARSA |
| <input type="checkbox"/> | INEXISTENTE | | |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | NATURAL | <input checked="" type="checkbox"/> | SATISFATORIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> | INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> | INEXISTENTE | <input type="checkbox"/> | OBSTRUÍDA |
| | | <input type="checkbox"/> | DANIFICADA |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CÔNCAVO | <input type="checkbox"/> | RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> | CONVEXO | <input checked="" type="checkbox"/> | RETALUDADO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RETILÍNEO | | |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | COM TRINCAS | <input checked="" type="checkbox"/> | ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO
 ÚMIDO
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | SIM | <input type="checkbox"/> | ALTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | <input type="checkbox"/> | MÉDIO |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Limpar canaletas e caixas.

LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA

Ano: 2009

Mês: Dezembro

RESPONSÁVEL: Rosivan Sena

DATA DA INSPEÇÃO: 29/12/2009

1 – DEMONINAÇÃO: MANGUEIRÃO

ANO DA OCORRÊNCIA: 1992

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): SARACÁ – BORDA SUL

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

0564987

9813695

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | ARBÓREA | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTA |
| <input type="checkbox"/> | ARBUSTIVA | <input type="checkbox"/> | MÉDIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RASTEIRA | <input type="checkbox"/> | ESPARSA |
| <input type="checkbox"/> | INEXISTENTE | | |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | NATURAL | <input checked="" type="checkbox"/> | SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> | INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> | INEXISTENTE | <input type="checkbox"/> | OBSTRUÍDA |
| | | <input type="checkbox"/> | DANIFICADA |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | CÔNCAVO | <input type="checkbox"/> | RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> | CONVEXO | <input checked="" type="checkbox"/> | RETALUDADO |
| <input type="checkbox"/> | RETILÍNEO | | |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | COM TRINCAS | <input checked="" type="checkbox"/> | ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO
 ÚMIDO
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | SIM | <input type="checkbox"/> | ALTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | <input type="checkbox"/> | MÉDIO |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Limpar canaletas.

LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA

Ano: 2009

Mês: Dezembro

RESPONSÁVEL: Rosivan Sena

DATA DA INSPEÇÃO: 29/12/2009

1 – DEMONINAÇÃO: MINEIRINHO

ANO DA OCORRÊNCIA: 1995

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): SARACÁ – BORDA SUL

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

0563007

9812752

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | ARBÓREA | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTA |
| <input type="checkbox"/> | ARBUSTIVA | <input type="checkbox"/> | MÉDIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RASTEIRA | <input type="checkbox"/> | ESPARSA |
| <input type="checkbox"/> | INEXISTENTE | | |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | NATURAL | <input checked="" type="checkbox"/> | SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> | INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> | INEXISTENTE | <input type="checkbox"/> | OBSTRUÍDA |
| | | <input type="checkbox"/> | DANIFICADA |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | CÔNCAVO | <input type="checkbox"/> | RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> | CONVEXO | <input checked="" type="checkbox"/> | RETALUDADO |
| <input type="checkbox"/> | RETILÍNEO | | |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | COM TRINCAS | <input checked="" type="checkbox"/> | ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO
 ÚMIDO
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | SIM | <input type="checkbox"/> | ALTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | <input type="checkbox"/> | MÉDIO |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Limpar canaletas.

LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA

Ano: 2009

Mês: Dezembro

RESPONSÁVEL: Rosivan Sena

DATA DA INSPEÇÃO: 30/12/2009

1 – DEMONINAÇÃO: SARACÁ 2005

ANO DA OCORRÊNCIA: mar/2005

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): SARACÁ – BORDA NORTE

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

559466

9815878

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- ARBÓREA
 ARBUSTIVA
 RASTEIRA
 INEXISTENTE
- ALTA
 MÉDIA
 ESPARSA

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- NATURAL
 CONSTRUÍDA
 INEXISTENTE
- SATISFATÓRIA
 INSUFICIENTE
 OBSTRUÍDA
 DANIFICADA

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- CÔNCAVO
 CONVEXO
 RETILÍNEO
- RETILÍNEO
 RETALUDADO

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- COM TRINCAS
 SEM TRINCAS
- ESTÁVEL
 INSTÁVEL

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO
 ÚMIDO
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- SIM
 NÃO
- ALTO
 MÉDIO
 BAIXO

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Podar vegetação que está fechando as entradas das caixas de drenagem e escadas.

LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA

Ano: 2009

Mês: Dezembro

RESPONSÁVEL: Rosivan Sena

DATA DA INSPEÇÃO: 30/12/2009

1 – DEMONINAÇÃO: SW 4

ANO DA OCORRÊNCIA: fev/2009

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): SARACÁ OESTE – BORDA NORTE

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

557514

9816219

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | ARBÓREA | <input type="checkbox"/> | ALTA |
| <input type="checkbox"/> | ARBUSTIVA | <input checked="" type="checkbox"/> | MÉDIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RASTEIRA | <input type="checkbox"/> | ESPARSA |
| <input type="checkbox"/> | INEXISTENTE | | |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | NATURAL | <input checked="" type="checkbox"/> | SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> | INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> | INEXISTENTE | <input type="checkbox"/> | OBSTRUÍDA |
| | | <input type="checkbox"/> | DANIFICADA |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | CÔNCAVO | <input checked="" type="checkbox"/> | RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> | CONVEXO | <input type="checkbox"/> | RETALUDADO |
| <input type="checkbox"/> | RETILÍNEO | | |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | COM TRINCAS | <input checked="" type="checkbox"/> | ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO
 ÚMIDO
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | SIM | <input type="checkbox"/> | ALTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | <input type="checkbox"/> | MÉDIO |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Sem pendências.

LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA

Ano: 2009

Mês: Dezembro

RESPONSÁVEL: Rosivan Sena

DATA DA INSPEÇÃO: 30/12/2009

1 – DEMONSTRAÇÃO: SA 03 A

ANO DA OCORRÊNCIA: mai/2008

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): SARACÁ – BORDA NORTE

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

559866

9816329

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | ARBÓREA | <input type="checkbox"/> | ALTA |
| <input type="checkbox"/> | ARBUSTIVA | <input checked="" type="checkbox"/> | MÉDIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RASTEIRA | <input type="checkbox"/> | ESPARSA |
| <input type="checkbox"/> | INEXISTENTE | | |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | NATURAL | <input checked="" type="checkbox"/> | SATISFATÓRIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONSTRUÍDA | <input type="checkbox"/> | INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> | INEXISTENTE | <input type="checkbox"/> | OBSTRUÍDA |
| | | <input type="checkbox"/> | DANIFICADA |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | CÔNCAVO | <input checked="" type="checkbox"/> | RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> | CONVEXO | <input type="checkbox"/> | RETALUDADO |
| <input type="checkbox"/> | RETILÍNEO | | |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | COM TRINCAS | <input checked="" type="checkbox"/> | ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO
 ÚMIDO
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | SIM | <input type="checkbox"/> | ALTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | <input type="checkbox"/> | MÉDIO |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Sem pendências.

LAUDO DE INSPEÇÃO DE ÁREA RECUPERADA

Ano: 2009

Mês: Dezembro

RESPONSÁVEL: Sebastião Martins

DATA DA INSPEÇÃO: 04/12/2009

1 – DEMONINAÇÃO: SA 16

ANO DA OCORRÊNCIA: jan/2009

1.1 – LOCALIZAÇÃO (MINA): SARACÁ – BORDA NORTE

1.2 – COORDENADAS EM UTM:

565256

9815239

1.3 – TIPO DA INSPEÇÃO:

- INSPEÇÃO PROGRAMADA
 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 – ASPECTOS DO LOCAL:

2.2 – TIPO DA VEGETAÇÃO / DENSIDADE:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ARBÓREA | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTA |
| <input type="checkbox"/> | ARBUSTIVA | <input type="checkbox"/> | MÉDIA |
| <input type="checkbox"/> | RASTEIRA | <input type="checkbox"/> | ESPARSA |
| <input type="checkbox"/> | INEXISTENTE | | |

2.3 – DRENAGEM / CONDIÇÕES:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | NATURAL | <input type="checkbox"/> | SATISFATÓRIA |
| <input type="checkbox"/> | CONSTRUÍDA | <input checked="" type="checkbox"/> | INSUFICIENTE |
| <input checked="" type="checkbox"/> | INEXISTENTE | <input type="checkbox"/> | OBSTRUÍDA |
| | | <input type="checkbox"/> | DANIFICADA |

2.4 – PERFIL DA ENCOSTA HORIZONTAL / VERTICAL:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CÔNCAVO | <input checked="" type="checkbox"/> | RETILÍNEO |
| <input type="checkbox"/> | CONVEXO | <input type="checkbox"/> | RETALUDADO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RETILÍNEO | | |

2.5 – CONDIÇÕES DO SOLO:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | COM TRINCAS | <input checked="" type="checkbox"/> | ESTÁVEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SEM TRINCAS | <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL |

2.6 – CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO:

- SECO
 ÚMIDO
 SATURADO

3 – ASPECTO DA SITUAÇÃO:

3.1 – POSSIBILIDADE DE NOVA MOVIMENTAÇÃO / GRAU DE RISCO:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | SIM | <input type="checkbox"/> | ALTO |
| <input type="checkbox"/> | NÃO | <input checked="" type="checkbox"/> | MÉDIO |
| | | <input type="checkbox"/> | BAIXO |

4 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES:

- SIM
 NÃO

5 – DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Fazer prolongamento da tubulação e construir o segundo dissipador, em andamento.