



FLUXO DE PRODUTIVIDADE



ETAPAS:

- 1º ETAPA: ENTREGA DE CHAPAS, PERFIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS (INSUMOS E CONSUMÍVEIS)
- 2º ETAPA: ESTOCAGEM, JATEAMENTO E PINTURA DE CHAPAS E PERFILADOS
- 3º ETAPA: PROCESSAMENTO DE AÇO (CHAPAS E PERFILADOS)
- 4º ETAPA: DOBRAMENTO E SUB-MONTAGEM
- 5º ETAPA: MONTAGEM DE BLOCOS RETOS E CURVOS
- 6º ETAPA: ÁREA DE RETIRADA E MANOBRA DE BLOCOS
- 7º ETAPA: CABINE DE JATEAMENTO E PINTURA DE BLOCOS
- 8º ETAPA: ÁREA DE ESTOCAGEM DE BLOCOS E PRÉ-ACABAMENTO

- 9º ETAPA: PRÉ-EDIFICAÇÃO E ACABAMENTO AVANÇADO
- 10º ETAPA: ENTRADA DE TUBULAÇÕES, ACESSÓRIOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NAS ETAPAS 8, 9, 11, 12 E 13
- 11º ETAPA: PRÉ-EDIFICAÇÃO E MONTAGEM DE ANEIS / ÁREA DE TRANSFERÊNCIA DE BLOCOS
- 12º ETAPA: PRÉ-EDIFICAÇÃO:
 - LOAD OUT
 - OU
 - DRY DOCK
- 13º ETAPA: EDIFICAÇÃO:
 - LOAD OUT
 - OU
 - DRY DOCK
- 14º ETAPA: ACABAMENTO, TESTES E ENTREGA