



ATENDIMENTO AO PARECER TÉCNICO Nº 307/08

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade de Perfuração Marítima no Bloco BM-C-33, Bacia de Campos

S U M Á R I O

PARTE I - ATENDIMENTO AO PARECER TÉCNICO CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 307/08

3.	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	1/4
4.	ÁREA DE INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE	1/4
5.	DIAGNÓSTICO AMBIENTAL	1/12
5.1.	MEIO FÍSICO	1/12
5.1.2.	Geologia e Geomorfologia	1/12
6.	IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS	1/7
6.1.	MODELAGEM DA DISPERSÃO DE ÓLEO E CASCALHO E FLUIDO DE PERFURAÇÃO	2/7
7.	ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS	1/1
7.1.	DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES	1/1
8.	PLANO DE EMERGÊNCIA INDIVIDUAL	1/4
9.	MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROJETOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO	1/1
9.2.	PROJETO DE CONTROLE DA POLUIÇÃO	1/1
11.	EQUIPE TÉCNICA	1/2
11.1.	EQUIPE TÉCNICA REPSOL	1/2

11.2.	EQUIPE TÉCNICA HABTEC	2/2
-------	-----------------------	-----

PARTE II - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2.	CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE	1/2
----	-----------------------------	-----

2.1.	APRESENTAÇÃO	1/2
------	--------------	-----

2.1.4.	Cronograma Preliminar do Desenvolvimento da Atividade	1/2
--------	---	-----