

QUADROS E TABELAS

QUADROS E TABELAS	PAG
Quadro I.1-1 - Quadro de correspondência entre o Anexo I da Resolução CONAMA no 398/08 e o PEI da SS-46	1/2
Quadro I.1-2 - Quadro de correspondência entre o Anexo II da Resolução CONAMA no 398/08 e o PEI da SS-46.	2/2
Quadro I.1-3 - Quadro de correspondência entre o Anexo III da Resolução CONAMA nº 398/08 e o PEI da SS-46.	2/2
Tabela II.1.5-1 – Localização, em coordenadas geográficas dos poços a serem perfurados	2/4
Tabela II.2-1 - Hipóteses acidentais e respectivos volumes vazados	1/2
Quadro II.3.3.2-1 - Quadro de atribuições e responsabilidades da EOR.	11/38
Quadro II.3.3.2-2 - Quadro de atribuições e responsabilidades do grupo de operações da SS-46	16/38
Quadro II.3.5-1 - Procedimentos operacionais de resposta.	21/38
Quadro II.3.5.1-1 - Procedimentos para interrupção da descarga de óleo.	22/38
Quadro II.3.5.1-2 - Procedimentos para interrupção da descarga de óleo diesel/combustível devido à ruptura do mangote durante a operação de transferência Embarcação de Apoio/Unidade Perfuração.	22/38
Quadro II.3.5.1-3 - Procedimentos para interrupção da descarga de óleo/gás inflamável durante o teste do poço em linhas, mangotes, vasos, válvulas ou conexões	23/38
Quadro II.3.5.1-4 - Procedimentos para interrupção da descarga de óleo devido à perda da estabilidade da Unidade Marítima ocasionado por erro de operação ou equipamento, incêndio/explosão, colisão, falha no sistema de ancoragem ou condições de mar e/ou tempo adversas.	23/38
Quadro II.3.5.1-5 - Procedimentos para interrupção da descarga de óleo devido à perda de estabilidade da Embarcação de Apoio devido à colisão, encalhe e erro de operação ou equipamento.	24/38

QUADROS E TABELAS	PAG
Quadro II.3.5.1-6 - Procedimentos para interrupção da descarga de óleo devido a vazamentos nos tampões de abandono ocasionado por erro de operação.	24/38
Quadro II.3.5.1-7 - Procedimentos para interrupção da descarga de óleo devido ao descontrole do poço – blow out devido à perda de controle do poço provocado por kick, falha de operação do BOP ou falha do riser ou do revestimento (casing).	25/38
Quadro II.3.5.2-1 - Procedimentos para contenção e recolhimento de óleo a bordo da Unidade Marítima.	25/38
Quadro II.3.5.2.2-1 - Procedimentos para contenção do derramamento fora da Unidade Marítima.	26/38
Quadro II.3.5.3-1 - Procedimentos para proteção de áreas vulneráveis.	27/38
Quadro II.3.5.6-1 - Procedimentos para dispersão mecânica e química do óleo derramado.	31
Quadro II.3.5.7-1 - Procedimentos para limpeza das áreas atingidas.	32/38
Quadro II.3.5.8-1 - Procedimentos para coleta e disposição de resíduos sólidos, líquidos ou pastosos, a bordo da Unidade Marítima.	33/38
Quadro II.3.5.8.1-1 - Procedimentos para coleta e disposição de resíduos líquidos.	34/38
Quadro II.3.5.10-1 - Procedimentos para obtenção e atualização de informações relevantes.	37/38
Quadro II.3.5.11-1 - Procedimentos para registro das ações de resposta.	37/38
Quadro II.3.5.12-1 - Procedimentos para proteção das populações.	38/38
Quadro II.3.5.13-1 - Procedimentos para proteção da fauna.	38/38