

Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

ÍNDICE

2.8 -	Análise e Ger	renciamento de Risco	1/83
2.8.1	- Descrição	das Instalações	1/83
	2.8.1.1 -	Descrição da Unidade Marítima de Perfuração	1/83
	2.8.1.2 -	Principais Sistemas e Subsistemas da Unidade Marítima	3/83
2.8.2	- Estudo da	Possibilidade de Ocorrências de Zonas de Alta Pressão	12/83
	2.8.2.1 -	Medidas Preventivas e Corretivas	16/83
2.8.3	- Análise His	stórica de Acidentes Ambientais	17/83
	2.8.3.1 -	Análise Histórica de Acidentes	17/83
	2.8.3.2 -	Acidentes com Plataformas do Tipo Semi-submersível	19/83
	2.8.3.3 -	Taxa de Falhas de Equipamentos	26/83
	2.8.3.4 -	Conclusões da Análise Histórica de Acidentes	28/83
2.8.4	- Identificaç	ção dos Eventos Perigosos	30/83
	2.8.4.1 -	Metodologia	30/83
	2.8.4.2 -	Identificação de Cenários Acidentais, Sistemas e Subsistemas	36/83
	2.8.4.3 -	Descrição dos Cenários	37/83
	2.8.4.4 -	Planilhas de Análise dos Riscos Ambientais	47/83
	2.8.4.5 -	Análise da APR	79/83
2.8.5	- Gerenciam	nento de Riscos Ambientais	79/83
	2.8.5.1 -	Medidas para Gerenciamento dos Riscos	80/83
	2.8.5.2 -	Riscos Residuais	81/83
	2.8.5.3 -	Plano de Gerenciamento de Riscos	81/83

Agosto de 2008 Índice 1/1

Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE RISCO 2.8 -

2.8.1 -Descrição das Instalações

2.8.1.1 -Descrição da Unidade Marítima de Perfuração

De acordo com o apresentado na seção 2.3, as plataformas de perfuração que serão utilizadas pela OGX na perfuração de poços exploratórios nos blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59 serão do tipo semi-submersível. Serão utilizadas pelo menos 2 das 3 plataformas de propriedade da empresa Diamond Offshore: Ocean Ambassador, Ocean Lexington e Ocean Quest (Figura 2.8-1), que atualmente se encontram em operações em outros países. As informações básicas dessas 3 plataformas estão apresentadas a seguir.



Figura 2.8-1 - Plataformas que serão utilizadas na atividade de perfuração

Devido às dificuldades de obtenção das especificações das sondas contratadas em função destes equipamentos nunca terem operado anteriormente no Brasil, este capítulo da Análise Preliminar de Riscos (versão 00) não será elaborado com base nas informações técnicas destas três plataformas.

O desenvolvimento deste capítulo será conduzido com base nas informações de uma plataforma semi-submersível ancorada, a Alaskan Star (SS-39), aqui definida como plataforma "tipo", similar às que irão atuar nos Blocos da OGX na Bacia de Santos. As informações desta sonda serão



Ecology Brasil

BACIA DE SANTOS 2344-00-EIA-RL-0001-00

Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

utilizadas para contextualizar a elaboração da Análise Preliminar de Riscos, sem, contudo, inferir que a *Alaskan Star* (SS-39) será utilizada na atividade.

Ressalta-se que informações detalhadas das plataformas *Ocean Ambassador*, *Ocean Lexington* e *Ocean Quest* serão encaminhadas à CGPEG/IBAMA assim que disponíveis e que as respectivas Análises Preliminares de Risco e os Planos de Gerenciamento de Riscos serão refeitos à luz das novas informações.

Dessa forma, apresenta-se a seguir a descrição da plataforma "tipo".

Principais Dimensões e Características da Unidade de Perfuração

Comprimento total: 84,20 metros;

Largura total: 68,00 metros;

Profundidade (Pontal): 36,41 metros;

■ Boca: 79,60 metros;

Calado em operação: 18,28 metros;

Velocidade de reboque em calado de operação: 2,00 nós;

Deslocamento com calado de operação: 20156 toneladas;

Calado em trânsito: 13,70 metros;

Velocidade de reboque em calado de trânsito: 3,00 nós;

Deslocamento com calado de trânsito: 17.753,00 toneladas;

Deslocamento (gross tonnage): 11.464 toneladas;

Casco duplo (dimensões dos submarinos): 4,5 x 79,2 x 6,1 metros;

Carga variável máxima: 2.600,00 toneladas;

■ Dimensões do *moon-pool*: 3,9 x 7,0 x 9,0 metros;

■ Dimensões de *moon-pool*: (livre) 12,8 x 23,0 pés;





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

- Dimensões de moon-pool: (total) 77,7 x 35,1 pés;
- Peso leve: 11.464,00 toneladas.

Parâmetros Ambientais de Operação

- Máxima lâmina d'água: 510,00 metros;
- Mínima lâmina d'água (perfuração): 46,00 metros.

Heliponto

O heliponto (sem abastecimento) localizado na proa, dimensões de 25,00 x 25,00 metros, projetado para aeronaves S- 76, capacidade máxima 11.000 quilos.

Acomodações

A unidade possui acomodações para 100 pessoas, 1 refeitório e 2 leitos de enfermaria.

2.8.1.2 - Principais Sistemas e Subsistemas da Unidade Marítima

A descrição dos sistemas e subsistemas com enfoque para funções, principais equipamentos e tipos de produtos são apresentados a seguir:

- Sistema 1: Perfuração
 - Subsistema 1.1: Circulação e Processamento de Fluido;
 - Subsistema 1.2: Segurança do Poço.
- Sistema 2: Movimentação de Cargas;
- Sistema 3: Geração de Energia
 - ▶ Subsistema 3.1: Sistema de Geração e Distribuição de Energia;
 - ▶ Subsistema 3.2: Sistema de Geração de Emergência.
- Sistema 4: Tratamento de Efluentes
 - Subsistema 4.1: Efluentes Oleosos;



Ecology Brasil

BACIA DE SANTOS 2344-00-EIA-RL-0001-00

Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

- Subsistema 4.2: Efluentes Sanitários;
- ► Subsistema 4.3: Resíduos Orgânicos.
- Sistema 5: Armazenagem
- Sistema 6: Comunicação
- Sistema 7: Ancoragem e Movimentação
- Sistema 8: Segurança
- Sistema 9: Salvatagem
- Sistema 10: Circulação de diesel/óleo combustível

Sistema 1: Perfuração

Subsistema 1.1: Circulação e Processamento de Fluido

O sistema de fluidos de perfuração é um circuito fechado, de modo a proporcionar a circulação do fluido durante todo o processo de perfuração, visando, também, a manutenção de suas propriedades físico-químicas.

Essencialmente, o sistema de circulação do fluido de perfuração envolve as seguintes etapas:

- O fluido de perfuração preparado nos tanques é injetado no poço pelas bombas de lama.
- Ao sair do poço, o fluido passa pelas peneiras para que sejam retirados os fragmentos mais grosseiros das rochas perfuradas (frações > areia grossa).
- Em seguida, o fluido segue para o desareador e dessiltador, onde são retirados fragmentos mais finos.
- Caso ainda haja sólidos finos no fluido, em uma proporção que possa comprometer suas propriedades físico-químicas, parte do fluido é direcionada para uma centrífuga, onde são retiradas essas partículas finas.



Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

 Após a passagem por todos esses equipamentos para a retirada de sólidos do fluido, este volta aos tanques de lama onde suas propriedades são verificadas e, havendo necessidade,

recondicionadas, para que o fluido volte a ser injetado no poço.

No caso de perfurações com fluidos de base não aquosa, os cascalhos retirados do fluido ao longo do processo são direcionados para um secador de cascalho. Esse equipamento é, essencialmente, uma centrífuga vertical, onde o processo de retirada de fluido dos cascalhos é potencializado, alcançando performances de retirada de fluidos de até 94%. O Quadro 2.8-1, a seguir, apresenta os equipamentos que compõem o sistema:

Quadro 2.8-1 - Equipamentos do sistema de fluidos de perfuração

Equipamento	Descrição
Peneiras	Primeira fonte de controle de sólidos, as peneiras trabalham todo o fluxo do sistema ativo de fluido, retirando o máximo dos cascalhos grossos, com tamanho em média maior que 80 mícrons.
Desareadores	Hidrociclones de grande porte (12 ou 10 polegadas) capazes de retirar partículas sólidas maiores que 40 mícrons.
Desiltadores	Hidrociclones de médio porte (4 ou 6 polegadas) capazes de retirar partículas sólidas maiores que 25 mícrons.
Mud Cleaners	Conjunto de hidrociclones montados sobre uma peneira classificadora que faz a recuperação do fluido dos sólidos eliminados pelos hidrociclones.
Centrífuga Horizontal	Utiliza a força centrífuga gerada internamente para a separação de sólidos mais finos, podendo chegar a um ponto de corte de cascalhos de até 5 mícrons.
Rosca Transportadora	Equipamento faz a coleta dos cascalhos dos equipamentos de controle de sólidos e os transporta para a alimentação da centrífuga vertical secadora de cascalhos.
Centrífuga Vertical Secadora de Cascalhos	Os sólidos com alta porcentagem de fluido de perfuração entram na centrífuga e através da força colocada sobre os mesmos em uma tela, são secos para alcançar o limite exigido de teor de fluido sintético para descarte
Sistema de Coleta de Vácuo	É usado para fazer a sucção de qualquer derrame de fluido que ocorra na plataforma. O fluido recuperado é enviado de volta para as peneiras e então ao sistema ativo de fluido.

Subsistema 1.2: Segurança do Poço

O Blow Out Preventer (BOP) consiste em um conjunto de válvulas instalado no topo do poço, capazes de fechá-lo rapidamente quando houver influxo de fluidos da formação para dentro do poço (Kick). Uma vez fechado o BOP, procedimentos especiais permitem colocar o poço novamente sob controle. Estes procedimentos são conhecidos como "matar" (kill) o poço.

Em linhas gerais, ao detectar indícios de um kick, o sondador interrompe o processo de perfuração, parando também as bombas de lama, e fecha o BOP. Uma vez fechado o BOP, a circulação processa-se através da linha de choke, onde uma válvula de abertura controlada remotamente é operada de forma a manter uma restrição calculada na saída da lama que vem do espaço anular.





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

Esta restrição ao fluxo de lama ascendente produz no fundo do poço um efeito similar ao de injeção de uma nova lama com peso específico aumentado e, portanto, com maior pressão hidrostática. A restrição é mantida durante tempo suficiente para que se dê toda a circulação da lama com fluido invasor para fora do poço. A lama vai sendo expulsa do espaço anular e gradativamente substituída por uma lama com o peso específico aumentado, injetada no poço através da coluna de perfuração. No momento em que a coluna e o espaço anular estiverem completamente preenchidos com a nova lama, o novo peso da coluna hidrostática deverá ser suficiente para controlar a pressão da formação, permitindo que o BOP volte a ser aberto, dando-se continuidade à perfuração.

Sistema 2: de Movimentação de Cargas

02 guindastes de proa, motor do tipo diesel com capacidade de 36 toneladas e 01 guindaste de popa, motor do tipo diesel de 36 toneladas. Sistema 3: de Geração de Energia

Subsistema 3.1: Sistema de Geração e Distribuição de Energia

Durante o funcionamento normal, a energia elétrica é gerada através de 03 grupos geradores EMD de 2625 kVa, 600 Vca, 60 Hz, trifásico (sistema principal de geração de energia).

Os geradores principais alimentam os painéis de retificadores (SCR's), através de um barramento de 600 Vca. Os SCR's fornecem energia diretamente para o guincho de perfuração, bombas de lama, mesa rotativa, *top drive*, guinchos de âncoras e dois transformadores de 1000 kVa (600 Vca/480 Vca), os quais alimentam o sistema auxiliar, bombas do sistema de lastro, motores elétricos, etc.

O sistema de iluminação é alimentado por 220Vca e 110 Vca, providos de transformadores 440/220, 110 Vca.

Subsistema 3.2: Sistema de Geração de Emergência

O gerador de emergência Caterpillar D 343 PC, com potência de 250 kVaa/480V, é acionado e entra automaticamente quando falta energia no sistema de 600 Vca. O gerador de emergência pode também ser acionado manualmente caso necessário.

O gerador de emergência é capaz de acionar as bombas de captação para alimentar o sistema de lastro, esgoto, anel de incêndio e unidade hidráulica de acionamento do BOP e itens obrigatórios conforme MODU Code (iluminação de emergência, bombas de incêndio, elevadores, etc.).





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

Em complemento, existe um banco de baterias de 24 Vcc, que provê alimentação para acionamento do BOP em caso de necessidade em situações de emergência.

A unidade possui banco de baterias que garante por determinado período o funcionamento dos sistemas vitais que são eles: Partida de geradores de emergência, painéis de retificadores, sistema de rádio, sistema telefônico, sistema de apito e balizamento.

Sistema 4: Tratamento de Efluentes

Subsistema 4.1: Efluentes Oleosos

A água contaminada com óleo na plataforma é encaminhada para o sistema de separação de água e óleo, que consiste de: um tanque pulmão, para receber as águas oleosas através dos drenos da plataforma; um separador de água/óleo (SAO); um instrumento (sensor óptico) monitoramento contínuo do teor de óleos e graxas, localizado na saída do separador, que direciona o efluente tratado, pela abertura e/ou fechamento de válvulas automáticas, para descarte no mar ou para recirculação; um conjunto de válvulas automáticas (solenóide) controladas pelo instrumento de monitoramento e um tanque para armazenamento do óleo recuperado pelo separador. Esse separador atende todas as exigências de IMO MEPC.60(33) para óleos leves e médios sem a necessidade de utilização de materiais de consumo tais como filtros ou absorventes.

Após passar pelo SAO a água com teor oleoso de até 15 ppm é descartada, do separador, para o mar, e o óleo gerado no processo de separação água/óleo é transferido para descarte em terra, em tanques apropriados. Caso o efluente tenha uma concentração de óleo acima de 15 ppm, a válvula de controle automático é fechada e então o fluxo é desviado novamente para o SAO.

Subsistema 4.2: Efluentes Sanitários

O efluente sanitário passa primeiramente por um triturador, sendo posteriormente encaminhado para as câmaras de aeração, onde o processo de digestão biológica natural é acelerado. O tempo de residência nessas câmaras é de 24 horas. Após a digestão biológica, o efluente segue para uma câmara de decantação do lodo. O efluente não decantado (sobrenadante) passa por uma câmara dosadora de cloro e então é encaminhado para um tanque de repouso, onde é promovido seu contato com o cloro durante o tempo necessário à eliminação das bactérias e de outros microorganismos.





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

A obrigatoriedade da instalação a bordo das plataformas de sistemas de tratamento de esgoto sanitário, em todo mundo, é regulado pelo Anexo IV da Convenção MARPOL, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 2.508, de 4 de março de 1998. Os critérios de operação destes sistemas estão estabelecidos na Resolução MEPC.2 (VI) da IMO. O dimensionamento dos equipamentos e sua capacidade de descarga de esgoto tratado é feito em função do número de tripulantes. Vale ressaltar que o número de pessoas a bordo durante toda a operação é praticamente constante o que, consequentemente, gera uma quantidade diária de resíduos sanitários inexpressivamente variável. Assume-se, portanto que a quantidade diária tratada seja também uma constante.

Subsistema 4.3: Resíduos Orgânicos

Os resíduos orgânicos e alimentos da plataforma são triturados previamente ao descarte no mar, em conformidade com o Anexo V da MARPOL 73/78. Para isso é utilizado um triturador atendendo às especificações determinadas na Convenção MARPOL onde as partículas finais terão tamanho inferior a 25 mm.

Sistema 5: Armazenagem

O Quadro 2.8-2 apresenta os tanques e as capacidades e armazenamento da plataforma.

Quadro 2.8-2 - Sistema de armazenamento

Produto estocado	Quantidade	Capacidade Total	Unidade
Tanque de óleo combustível	03	1.087,63	m³
Tanque de óleo sujo	01	8,10	m ³
Tanque de óleo hidráulico	01	2,5	m^3
Tanque de lubrificante	01	227,05	m ³
Tanque de água industrial	04	1.397,00	m³
Tanque de água potável	02	190,47	m³
Tanque de água de lastro	18	9.420,00	m^3
Silo para cimento	03	111,14	m³
Silo para bentonita	02	62,41	m^3
Silo para baritina	04	181,22	m³
Tanque de lama ativo	05	254,7	m³
Tanque de reserva de lama	02	41,18	m³
Compartimento de sacos	01	4.000	sacos
Tanques para armazenamento de material a granel	NA	-	m³
Sistema de fluido de perfuração/ completação	NA	-	m³

Sistema 6: Comunicação

Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

O sistema de comunicação da unidade (Quadro 2.8-3) é composto pelos seguintes equipamentos:

Quadro 2.8-3 - Sistema de comunicação

Item	Quant.
Rádio SSB - sailor HFSSB RM 2150/51	01
Rádio SSB - sailor HFSSB RE 2100	01
Rádio VHF - sailor VHF DSC RM 2042	01
Rádio VHF - sailor VHF RT 2048	01
Sistema intercom	0
Rádio farol	01
Transceptor de emergência portátil	04
Sistema de telefonia interna	-
Facsimile	01
Sistema móvel telefone/telex inmarsat - satcom mini KVH tracphone 252 (imarsat)	01
Transceptor portátil - transceptor motorola portátil	06
Rádio SSB - icom ssb ic-m700 (sala de controle de lastro)	01
Rádio VHF - aeronáutico icom a 2400	01
Rádio VHF - standartd (sala de rádio)	01
Rádio VHF - aeronáutico portátil	01

Sistema 7: Ancoragem e Movimentação

- 08 âncoras do tipo Moorfast com capacidade de 13,60 toneladas, sendo 2 em cada coluna de vértice, separadas por 45 graus de ângulo é ligada através de amarras de 3".
- 04 âncoras do tipo Stevipris com capacidade de 6,80 toneladas.
- 08 Amarras 3" API ORQ comp 3.800 fts com capacidade de 615,00 toneladas. As amarras de 3" + elo Baldt n°7 + swivel + manilhão + âncora.
- 04 Guincho de Âncora Skagit Corp com capacidade de 320,00 toneladas.
- Vários procedimentos podem se utilizados, depende das variáveis da operação tipo: disponibilidade de material e tempo, obstáculos no fundo, etc.
- O mais comum hoje é o pré-lançamento de âncoras com pré-tensionamento e a embarcação faz a conexão da amarra da plataforma ao sistema lançado previamente.





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

Sistema 8: Segurança

Equipamento de Combate a Incêndio

O sistema de combate a incêndio da unidade (**Quadro 2.8-4**) é composto pelos seguintes equipamentos:

Quadro 2.8-4 - Sistema de combate a incêndio

Item	Quant.
Uma bomba de espuma situada na sala de bombas de lama que atende a dois canhões e mais duas estações de espuma exclusiva para o heliponto	01
Uma bomba de incêndio localizada na sala de bomba de lama e uma na sala de máquina	02
Duas baterias de CO ₂ situadas na sala de controle do BOP com 30 cilindros de 45 kg de CO ₂ para combate a incêndio sendo que 25 para atender a Sala de Máquinas, e 5 para o SCR e temos mais 2 cilindros próximos ao paiol de tinta na coluna 3 (perfazendo um total de 32 cilindros).	32
Estações para as brigadas de combate a incêndio localizadas no Casario (corredor do 1º piso) e no paiol da cozinha, com roupas de penetração, conjunto autônomo de respiração e garrafas de ar comprimido reservas	02
Estação para a guarnição de helideck com roupas de penetração, conjunto autônomo de respiração.	01
Estações de incêndio distribuídas pela plataforma	28

Sistema de Detecção de Fogo e Gás

O sistema de detecção de fogo e gás da unidade (Quadro 2.8-5) é constituído por:

Quadro 2.8-5 - Sistema de detecção

ltem	Quant.	
Sistema de detecção de fumaça marca THORN e modelo T-880 cobrindo todos os camarotes e compartimentos	39	
Sistemas de detecção de gás combustível da marca General Monitors cobrindo as áreas trip tank, tanque de lama, peneira de lama e plataforma	02	
Sistema de detecção de H_2S da marca Sieger Limeted cobrindo as seguintes áreas: plataforma, trip tank, peneiras de lama, sala dos geradores próximo ao compressor de ar respirável, tanque de lama, entrada das acomodações; e o painel fica na Sala de Controle (07 Sensores eletroquímicos)	01	
A unidade possui ainda 01 medidor multi-gás modelo Draeger XAM 3000 e 01 medidor multi-gás modelo Gas Alert Microclip da marca BW Technologies.	02	
Sensores distribuídos nos pontos acima descritos e ligados a um painel de alarme localizado na Sala de Controle de Lastro		

Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

Equipamentos e materiais para resposta a derramamentos a bordo da sonda

A unidade dispõe de 09 kits (Quadro 2.8-6) para combate a derramamentos localizados: 03 na plataforma, 03 no heliponto, 01 na sala de cimentação, 01 no moon-pool, 01 sala de máquinas. Cada kit possui os seguintes equipamentos:

Quadro 2.8-6 - Kit SOPEP

Item	Quant.	Unid.
Tambor de 55 galões	01	-
Sacos absorventes	05	-
Toalhas absorventes	15	-
Macacões Tyvec	02	-
Luvas de pvc	02	pares
Balde de 15 litros	01	-
Óculos de segurança	02	pares
Pá menor (raspar e recolher)	01	-
Pá maior (raspar e recolher)	01	-
Emulsão	02	litros
Saco resistente de eliminação	01	-
Máscara descartável	02	-
Produto de selagem	01	-

Sistema 9: Salvatagem

Este sistema (Quadro 2.8-7) visa oferecer maior segurança à tripulação embarcada na unidade, em caso de necessidade de abandono, sendo composto por vários equipamentos, destacando-se:

Quadro 2.8-7 - Sistema de salvatagem

Item	Quant.
Baleeiras fechadas da marca Maseco, sendo uma na proa com capacidade de 64 pessoas e uma na popa com capacidade de 64 pessoas.	02
Bote de resgate Brastech Seatech para 06 pessoas, localizado na proa boreste	01
Balsas infláveis, 02 com capacidade para 25 pessoas na proa bombordo e boreste, 02 com capacidade para 20 pessoas (sendo 1 na popa bombordo e popa boreste) e 01 com capacidade para 15 pessoas (na popa central/boreste).	05
Bóias circulares	08
Coletes Salva-vidas marca Ascot modelo Oceânico	140
Coletes Salva-vidas marca Ativa 1 modelo Jaleco	120





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

Sistema 10: Circulação de diesel/óleo combustível

O óleo diesel é recebido na unidade através de tomadas dispostas nos bordos laterais (bombordo e boreste), seguindo por tubulação até os tanques de armazenamento (5S e 4P), situados nos submarinos de bombordo e boreste.

Dos tanques de armazenagem, o óleo é bombeado para o tanque de decantação através de uma bomba de drenagem, passa por uma centrifuga de óleo diesel (limpeza), chegando finalmente ao tanque de serviço diário (day-tank). A partir deste tanque, o diesel é distribuído para os equipamentos consumidores da plataforma através de bombas de engrenagem. Esses equipamentos consumidores são, essencialmente, motores/geradores, guindastes, unidade de cimentação.

2.8.2 - Estudo da Possibilidade de Ocorrências de Zonas de Alta Pressão

Um dos principais problemas para perfuração de poços exploratórios e/ou explotatórios, é a correta determinação de zonas de alta pressão, pois estas podem provocar acidentes, tais como *kicks, blow-outs*, instabilidade do poço, perda de circulação, etc. Tais acidentes podem trazer prejuízos ambientais, econômicos e humanos. Várias metodologias vêm sendo utilizadas para tal determinação. Entre elas pode-se citar com as mais relevantes, as que utilizam dados sísmicos, principalmente em áreas onde existe pouca ou nenhuma informação de poços, e as que utilizam dados de perfis de poços, utilizada neste exemplo.

O modelo aqui utilizado para o cálculo de pressão de fraturamento, é o de Eaton (1969)¹, o qual é largamente utilizado na indústria do petróleo. Ele baseia-se no cálculo do gradiente de soterramento de uma determinada área, que pode ser calculada a partir de densidade dos sedimentos em determinada profundidade, levando em consideração tanto os sedimentos, quanto os fluidos encontrados em subsuperfície. Esta densidade é conhecida como "densidade bulk", e a partir da determinação da razão de Poisson² utilizando dados empíricos.

O Gradiente de Soterramento (GS) para poços perfurados no mar é calculado levando-se em consideração tanto a pressão de poros exercida pelo fluido, quanto a pressão vertical devida aos sedimentos, utilizando-se as seguintes equações:

_

¹ Eaton B. Fracture Gradient Prediction and Its Application in Oilfield Operations. SPE Paper 2163. 1969.

² Relação entre a deformação transversal e longitudinal de um determinado corpo quando submetido a uma determinada pressão.





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

• Pressão de Poros: $p_{normal}(h) = g \int_{0}^{h} \rho_{fluido}(z) dz$

onde ${m g}$ é a aceleração da gravidade, $ho_{\it fluido}(z)$ é a densidade do fluido na profundidade z.

• Pressão Vertical: $S(h) = g \int_{0}^{h} \rho(z) dz$

onde $\rho(z)$ é a densidade na profundidade **Z** abaixo da superfície e **g** a aceleração da gravidade.

- Pressão Efetiva: $\sigma = S p$.
- Gradiente de Sobrepressão: $GS = [W\rho_{mar} + (D W A)\rho_{med}]/D$

onde W é a lâmina d'água, D é a profundidade vertical, A é a altura da mesa rotativa³, ρ_{mar} é a densidade da água do mar e ρ_{med} é a densidade media dos sedimentos desde o fundo do mar até a profundidade de interesse.

A partir das equações acima, Eaton desenvolveu seu modelo de pressão de fraturamento:

$$FP = (GS - P)\left(\frac{\mu}{1 - \mu}\right) + P$$

onde GS é obtido a partir de perfis⁴ de densidade, P pressão de poros e μ é a razão de Poisson obtida a partir de dados empíricos.

Para a bacia de Santos foram utilizados dados de cinco poços⁵ próximos aos blocos exploratórios sob concessão da OGX, e utilizado o programa desenvolvido pela *Schlumberger* denominado *Interactive Petrophysic* (IP), para o cálculo de pressão de poros e fraturamento.

A Figura 2.8-2 mostra a localização dos poços utilizados neste estudo.

-

³ Elevação entre o nível do mar e a base da sonda.

⁴ Curvas com os valores de propriedades físicas de rochas e fluidos obtidas em um determinado poço e medidas verticalmente e em intervalos igualmente espaçados.

⁵ Santos:1-SPS-006-SP, 1-SPS-007-SP, 1-SPS-015-SP, 1-WINT-1-SPS e 1-WINT-2-RJS.



Ecology Brasil

BACIA DE SANTOS 2344-00-EIA-RL-0001-00

Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59




Figura 2.8-2 - Localização dos poços utilizados na bacia de Santos

Os dados utilizados para este estudo foram obtidos junto ao banco de dados da ANP, utilizandose além dos dados de perfis de poços, todos os relatórios referentes às atividades de perfuração.
No que diz respeito à possibilidade de ocorrência de pressões anormais apenas no poço 1-SPS0006-SP, bacia de Santos, foi relatado o aparecimento de pressão anormal que foi combatida
com a elevação do peso da lama utilizada na perfuração. Entretanto, no intervalo perfurado logo
abaixo, a pressão se normalizou, e o peso de lama foi restabelecido para os valores anteriores.
Possivelmente, este fato está relacionado com o início da perfuração do intervalo de carbonatos
fechados observados neste poço, e que na época da perfuração (1979) os dados disponíveis não
eram suficientes para o diagnóstico correto do problema, levando os operadores a tomar medidas
de precaução aumentando o peso da lama. Nenhum outro relato foi observado nos relatórios dos
outros poços pertencentes a este estudo.

Os gráficos abaixo (**Figura 2.8-3**) mostram os resultados de pressão de poros e de fraturamento para os poços em estudo. Os valores calculados a partir dos perfis de densidade e sônico mostram valores para pressão de poros entre 8 ppg e 12 ppg. Como pode ser visto, não é esperado nenhum problema relacionado à pressão anormal para as áreas em estudo.



2344-00-EIA-RL-0001-00





Pressão de Poros e de Fraturamento Bacia de Santos – Área Próxima aos Blocos sob Operação da OGX




Figura 2.8-3 - Valores de pressão de poros e de fraturamento para os poços em estudo. Como pode ser visto os valores de pressão de poros não ultrapassam 12 ppg em nenhum dos poços analisados. Na figura, a curva em azul mostra os valores reais de peso de lama utilizado no poço 1-SPS-006-SP. Para este poço houve um exagero para combater a pressão observada na entrada das rochas calcáreas, já que na época da perfuração (1979) não havia disponibilidade de informação.

Logo abaixo o peso foi reduzido. A Figura mostra também o quadro de previsões geológicas para os poços a serem perfurados.

Agosto de 2008

2 - Estudo de Impacto Ambiental

15/83



Ecology Brasil

BACIA DE SANTOS 2344-00-EIA-RL-0001-00

Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

2.8.2.1 - Medidas Preventivas e Corretivas

As medidas preventivas para garantir o controle do poço durante a fase de perfuração consistem no constante monitoramento das variáveis que indicam indícios de uma situação potencial de *kick* como pressão, densidade de lama de perfuração e controle de velocidade nas manobras de troca da coluna de perfuração.

As medidas preventivas e corretivas são:

Abastecimento do poço em manobra

A manobra operacional da retirada da coluna de perfuração será controlada garantindo que o volume ocupado pela coluna de perfuração seja substituído por um volume equivalente de lama, a fim de se manter a mesma pressão hidrostática no fundo do poço.

Controle da Pressão Hidrostática no poço

Procedimentos operacionais para garantir que a pressão hidrostática do fluido de perfuração seja inferior a pressão de poro no poço em todas as etapas de perfuração.

Procedimento para Evitar a Perda de Circulação

Garantir a circulação do fluido de perfuração evitando a diminuição de nível no poço com total disponibilidade operacional das bombas e estoque de produtos dos constituintes da lama.

- Garantia do tratamento de fluido na superfície com a finalidade de evitar o kick.
- Garantia de confiabilidade de manutenção e operacional do BOP em todas as fases de perfuração, inclusive durante o teste de formação.
- Procedimentos de controle de kick
 - Controlar o volume dos tanques de lama;
 - ► Controlar a vazão de retorno;
 - Monitoramento da pressão das bombas de lama e vazão de bombeio.





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

- Controle para aumentar a vazão da lama para evitar o influxo de óleo no poço.
- Acionamento do BOP

Acionamento de preventores anulares capacitados para fechamento do poço em emergência, através das válvulas gavetas com pressão de trabalho de 10.000 psi, situadas entre os preventores (linhas de *choke* e *kill*).

2.8.3 - Análise Histórica de Acidentes Ambientais

A análise histórica de acidentes ambientais para a atividade foi realizada com base na pesquisa desenvolvida em bancos de dados internacionais de acidentes em atividades de exploração e produção offshore de petróleo e gás natural. Os bancos de dados utilizados foram:

- PARLOC 1994, 1996 e 2001 The Update of Loss of Containment Data for Offshore Pipelines (Health and Safety Executive, UK).
- HSE Health and Safety Executive 2001.
- WOAD 1998 Worldwide Offshore Accident Database.
- OREDA 1992 Offshore Reliability Data.

As informações extraídas dos bancos de dados que contemplam riscos de acidentes ambientais oriundos de atividades desenvolvidas em todo o mundo comparando-se principalmente com o Mar do Norte, apresentam características ambientais mais severas, como as condições meteo-oceanográficas, do que as encontradas na Bacia de Santos. Portanto, os resultados da Análise Histórica a partir de dados estatísticos de acidentes são conservativos quando utilizados para avaliar o tipo de acidente e a sua freqüência associada em áreas da costa brasileira, garantindo maior confiabilidade no diagnóstico de potenciais acidentes.

2.8.3.1 - Análise Histórica de Acidentes

Os possíveis riscos de acidentes contemplados nesses bancos de dados permitem identificar as origens de suas ocorrências e subsidiar o cálculo das taxas de falhas para cenários acidentais com ocorrência de derramamento de óleo cru, diesel ou outros produtos para o meio ambiente, considerando a similaridade da atividade.





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

A análise das tipologias dos acidentes apresentadas neste estudo foi desenvolvida, principalmente, com base na publicação WOAD, edição 1998, que contempla a análise estatística de acidentes que ocorreram em atividades offshore com série temporal de dois períodos distintos, 1970 a 1979 e 1980 a 1997, totalizando, portanto, um intervalo de 27 anos de coleta de dados.

O banco de dados pesquisado não discrimina as causas básicas dos acidentes referentes às etapas de instalação de plataformas e perfuração de poços. Para efeito de simplificação da análise foram considerados os eventos originados através de falhas humanas, falhas mecânicas ou processo e falhas de dispositivos mecânicos ou elétricos em um único conjunto de dados para gerar os eventos acidentais finais.

Como a ênfase da análise histórica está centrada na atividade de perfuração, utilizando-se unidades móveis, apresentamos a seguir no **Quadro 2.8-8** os tipos de unidades móveis de perfuração, em operação ou ociosa, que compõem o universo de exposição contido no WOAD, edição 1998, considerando o período 1970 a 1997.

Quadro 2.8-8 - Unidades móveis de perfuração

	Tipo de Unidade						
Situação	Auto- elevatória	Semi-submersível	Submersível	Navio- sonda	Barca de perfuração	Total	
Em Operação	7.647	3.200	411	1.151	746	13.155	
Ociosas	1.629	808	299	360	164	3.260	
Total	9.276	4.008	710	1.511	910	16.415	

Fonte: WOAD, 1998.

2.8.3.1.1 - Tipos de Acidentes

Os acidentes registrados no WOAD e utilizados para Análise Histórica de Acidentes Ambientais foram classificados conforme as seguintes causas iniciadoras (Quadro 2.8-9).

Quadro 2.8-9 - Classificação dos acidentes segundo as causas iniciadoras

Tipo de Acidente	Descrição
Falha da âncora Problemas com a âncora, com a linha da âncora ou guinchos.	
Blow out	Fluxo incontrolável de gás, óleo ou outro fluido do reservatório.
Tombamento	Perda de estabilidade, resultando na completa virada da unidade (emborcar).
Colisão	Contato acidental entre uma unidade da atividade offshore e uma outra unidade externa.
Contato	Contato acidental entre duas unidades da atividade offshore.
Acidentes com guindaste	Qualquer evento causado por/ou envolvendo guindaste ou outro equipamento para elevação.





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

Tipo de Acidente	Descrição
Explosão	Explosão.
Queda de material	Queda de objetos a partir de guindastes ou outros equipamentos de levantamento de carga. Queda do guindaste, botes salva-vidas que acidentalmente caiam no mar e homem ao mar estão incluídos.
Incêndio	Incêndio.
Afundamento	Perda de flutuação da instalação.
Encalhe	Contato com o fundo do mar.
Acidente com helicóptero	Acidente com helicóptero no heliponto ou outro lugar da instalação.
Entrada de Água	Alagamento da unidade ou compartimento causando perda de estabilidade / flutuação.
Adernamento	Inclinação incontrolada da unidade.
Falhas das Máquinas	Falha das máquinas de propulsão.
Fora de Posição	Unidade acidentalmente fora da posição esperada ou fora de controle.
Vazamento	Perda de fluido ou gás para as circunvizinhanças causando poluição ou risco de explosão/incêndio.
Dano estrutural	Falha por quebra ou fadiga de suporte estrutural.
Acidente durante reboque	Quebra ou problemas durante o reboque.
Problema no poço	Problema acidental com o poço.
Outros	Outros eventos além dos especificados acima.

Fonte: WOAD, 1998.

2.8.3.2 - Acidentes com Plataformas do Tipo Semi-submersível

O Quadro 2.8-10, a seguir, apresenta distribuição dos tipos de acidentes identificados considerando "todas as unidades móveis" e "somente plataformas semi-submersíveis". Pode-se observar que o dano estrutural é o acidente com maior número de ocorrências quando consideramos todas as unidades móveis, porém considerando somente plataformas semi-submersíveis o tipo de acidente mais freqüente é a Falha da Âncora (Figura 2.8-4).

Quadro 2.8-10 - Tipo de Acidente vs Tipo de Unidade. Número de Ocorrências

	Tipo de	Unidade
Tipo de Acidente	Todas As Unidades Móveis	Plataformas Semi- Submersíveis
Falha da Âncora	84	66
Blow out	108	34
Emborcamento	66	3
Colisão	28	10
Contato	116	42
Acidente com guindaste	41	27
Explosão	28	9
Queda de Material	81	46
Incêndio	131	51
Afundamento	53	4





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

	Tipo de	Unidade
Tipo de Acidente	Todas As Unidades Móveis	Plataformas Semi- Submersíveis
Encalhe	32	17
Helicóptero	6	2
Entrada de Água	33	15
Adernamento	59	10
Falha das Máquinas	14	3
Fora de posição	116	58
Vazamento de produto	95	62
Danos Estruturais	172	19
Acidente durante reboque	59	29
Problemas no poço	141	61
Outros	25	14
Total	1488	582

Fonte: WOAD, 1998.




Figura 2.8-4 - Tipo de Acidentes em Plataforma Semi-submersíveis





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

Foi também realizada a distribuição do tipo de acidente de acordo com o modo de operação, conforme as atividades definidas a seguir.

Perfuração:	Atividade principal relacionada à perfuração incluindo desenvolvimento, exploração;
Ociosa:	Ociosa, parada;
Operação:	Atividade de teste, completação, abandono, mobilização, desmobilização ou carregamento;
Produção:	Atividade principal relacionada à produção e injeção;
Construção:	Unidade em construção;
Suporte:	Atividade de suporte, p. ex.: acomodação;
Transferência:	Transferência da unidade seja flutuando ou em navio ou barca.

Obtendo-se os seguintes dados:

Quadro 2.8-11 - Tipo de Acidente versus Modo de Operação. Número de Ocorrências

	Tipo de Unidade			
Modo de Operação	Todas As Unidades Móveis	Plataformas Semi- Submersíveis		
Perfuração	465	226		
Ociosa	46	16		
Operação	122	34		
Produção	34	26		
Construção	12	6		
Suporte	53	29		
Transferência	162	48		
Outras	22	7		
Total	916	392		

Fonte: WOAD, 1998.

Considerando somente as plataformas semi-submersíveis, podemos observar que aproximadamente 58% dos acidentes ocorrem na fase de perfuração, conforme a **Figura 2.8-5**, a seguir.





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59





Figura 2.8-5 - Distribuição dos acidentes versus Modo de Operação. Plataforma Semi-submersível

Devido as suas possíveis conseqüências (perda de grande quantidade de óleo/gás e possibilidade de danos), dos 21 tipos de acidentes identificados o *Blow out* é o acidente que traz maiores preocupações na fase de perfuração, (86 % dos *Blow outs* neste período ocorreram nesta fase). Embora não se tenham dados específicos para as unidades móveis e conseqüentemente para as plataformas semi-submersíveis, somente dados gerais sobre a fase de exploração, pode-se inferir, com base na análise da **Fonte:** E&P Fórum Risk Assessment Data Directory - 1996

Figura 2.8-6, que a freqüência de ocorrência de *Blow out* vem diminuindo ao longo dos anos e que devido às atuais inovações tecnológicas estas freqüências deverão ser hoje ainda menores.



Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59



Fonte: E&P Fórum Risk Assessment Data Directory - 1996

Figura 2.8-6 - Frequência de Ocorrência de Blowout (a cada 10.000 poços perfurados no Golfo de México e no Mar do Norte na fase de exploração)

No Quadro 2.8-12 é apresentada a distribuição das ocorrências de blow outs para as diferentes fases operacionais, extraídas do banco de dados do SINTEF.

Salienta-se que esse banco de dados leva em consideração informações de blow outs ocorridos em instalações offshore e que foi estruturado com informações estatísticas das seguintes referências:

- Offshore Blow outs Causes and Trends" Doctoral Dissertation, Norwegian Institute of Technology, Department of Production and Quality Engineering, Trondheim, Noruega, 1996.
- Well Control Conference of the Americas, Experienced Offshore Blow out Risk, IADC, Rio de Janeiro 31, 1996.
- Offshore Blow outs Causes and Control, Gulf Publishing Company, Houston, Texas, 1997.

O Quadro 2.8-12 apresenta os dados do SINTEF de blow outs ocorridos, no período de 1980 a 2002, no Golfo do México e na área do Mar do Norte (Inglaterra e Noruega).





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

Quadro 2.8-12 - Ocorrências de blow outs de poços

	Per	furação para				Prod	ução			
Local	Desenvolvimento	Exploração	Outras Operações	Completação	Workover	Causa Externa*	Causa não- externa	Wireline	Causas Desconhecidas	Total
Noruega e	25	7	2	3	5	1	1	3	-	47
Reino Unido	53,2%	14,9%	4,3%	6,4%	10,6%	2,1%	2,1%	6,4%	0,0%	100,0%
Golfo do	46	46	-	12	30	6	9	4	2	155
México	29,7%	29,7%	0,0%	7,7%	19,4%	3,9%	5,8%	2,6%	1,3%	100,0%
Total	71	53	2	15	35	7	10	7	2	202
Total	35,1%	26,2%	1,0%	7,4%	17,3%	3,5%	5,0%	3,5%	1,0%	100,0%

Fonte: SINTEF Offshore Blow out Database (www.sintef.no)

Período da ocorrência dos dados: 1980 - 2002

^{*} São consideradas causas externas tempestades, ações militares, colisão com navio, incêndios e terremotos.

Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

Com base nas fontes potenciais presentes nas unidades de perfuração que serão utilizadas na atividade, os possíveis produtos vazados serão:

Óleo cru:	óleo cru e óleo lubrificante;
Óleo e gás:	Óleo e gás, ambos para o ar ou formação
Gás:	Gás, incluindo gás combustível e gás sulfídrico;
Óleo leve:	óleo combustível aquecido, óleo hidráulico, condensado, metanol, glicol, óleo diesel ou lama a base de óleo;
Produtos químicos:	produtos químicos, lama a base de água para o mar ou para o ar;
Outros:	outros produtos.

Os vazamentos dos produtos citados foram classificados de acordo com a dimensão, **Quadro 2.8-13**, conforme o seguinte critério, apresentado no banco de dados WOAD, onde a correlação do volume vazado (em m³) foi feita considerando óleo cru com densidade de 818 kg/m³.

Quadro 2.8-13 - Classificação de vazamentos

Dimensão do vazamento	Massa (t)	Volume (m³)
Pequeno Vazamento	0-9	0 a 11
Vazamento Moderado	10-100	12 a 125
Vazamento Significante	101-1000	126 a 1250
Grande Vazamento	1001-10.000	1251 a 12.500
Vazamento Muito Grande	> 10.000	> 12.500

Fonte: WOAD, 1998

O Quadro 2.8-14 apresenta a distribuição dos acidentes (que geraram vazamentos), de acordo com o tipo de produto vazado e a dimensão do vazamento, considerando números de acidentes/incidentes com liberação, para todas as unidades móveis no período de 1970 a 1997, de acordo com a classificação apresentada no Quadro 2.8-13. Observa-se que é pequeno o número de acidentes que culminaram em vazamentos de dimensões grande ou muito grande, quando comparado com o número de acidentes que ocasionaram vazamentos de dimensões classificadas como, pequeno, moderado e significante.

Quadro 2.8-14 - Tipo de vazamento vs dimensão do vazamento. Número de acidentes/ incidentes com vazamento - unidades móveis

	Dimensão do Vazamento					
Tipo de Produto	Pequeno	Moderado	Significante	Grande	Muito Grande	Desconhecida
Óleo Cru	6	-	2	=	=	5
Óleo e gás	9	-	1	2	5	13
Gás	43	-	3	2	1	60
Óleo Leve	37	7	43	-	-	4
Produtos químicos	5	1	-	-	-	1
Outros	8	1	-	-	-	-

Fonte: WOAD, 1998





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

Utilizando os dados acima e considerando somente os vazamentos de óleo cru, óleo e gás e óleo leve, cujas dimensões são conhecidas podemos identificar que, neste período de 17 anos aproximadamente 42% das ocorrências foram de pequenos vazamentos (quantidades inferiores a 11 m³), conforme a **Figura 2.8-7**, a seguir.




Figura 2.8-7 - Magnitude dos Vazamentos vs nº de Ocorrências para os Vazamentos de Óleo

2.8.3.3 - Taxa de Falhas de Equipamentos

A identificação das falhas operacionais de dispositivos mecânicos e componentes pode ocorrer de diversas formas durante a operação dos equipamentos. A taxa de falha de qualquer componente permite uma avaliação da freqüência da ocorrência de um evento por unidade de tempo. Esse evento é o desvio operacional da função especifica de projeto do componente avaliado.

Os quadros a seguir apresentam as taxas de freqüências anuais de falhas de alguns equipamentos e dispositivos comumente utilizados na indústria do petróleo e presentes em unidades de perfuração offshore.

As taxas de falhas anuais de equipamentos estão disponibilizadas em bancos de dados como o *Health & Safety Executive*, PARLOC 1996 e da Petrobras, conforme apresentado a seguir.

Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

O PARLOC 1996 apresenta informações de perda de contenção (vazamentos) com base em dois bancos de dados dos Operadores do Mar do Norte: *Pipeline Database e Incident Database*. O **Quadro 2.8-15** apresenta as taxas de falhas de *risers* obtidas por esse banco de dados.

Quadro 2.8-15 - Freqüência de falhas em riser (PARLOC 1996)

Riser		N.º de falhas	Freqüência de Falha/ Ano
Tipo	Diâmetro	N. de latitas	r requericia de l'atilia/ Allo
	2" <d<9"< td=""><td>4</td><td>1,14E-03</td></d<9"<>	4	1,14E-03
Rígido	10" <d<16"< td=""><td>6</td><td>1,84E-03</td></d<16"<>	6	1,84E-03
Rigido	18" <d<24"< td=""><td>2</td><td>7,06E-04</td></d<24"<>	2	7,06E-04
	26" <d<40"< td=""><td>0</td><td>4,38E-04</td></d<40"<>	0	4,38E-04
Flexível	todos	4	5,11E-03

Fonte: Boletim Técnico, v.47 (2/4), abr./dez. 2004 - ISSN 1676-6385 (www2.Petrobras.com.br) - Método para cálculo da taxa de falha de dutos flexíveis submarino. Salvador Simões Filho.

O banco de dados Petrobras 2002 é composto por dados registrados do período de 1983 a 2002 do, conforme apresentado no **Quadro 2.8-16**.

Quadro 2.8-16 - Freqüência de falhas em riser (Petrobras, 2002)

Riser	N.º de falhas	Freqüência de Falha/ Ano
D<=6"	6	8,07E-03
6" <d<16"< td=""><td>8</td><td>1,07E-02</td></d<16"<>	8	1,07E-02
todos	14	9,40E-03

Fonte: Boletim Técnico, v.47 (2/4), abr./dez. 2004 - ISSN 1676-6385 (www2.Petrobras.com.br) - Método para cálculo da taxa de falha de dutos flexíveis submarino. Salvador Simões Filho.

As taxas de falhas anuais de equipamentos apresentadas no *Health & Safety Executive* (HSE, 2007) estão apresentadas a seguir no **Quadro 2.8-17** e no **Quadro 2.8-18**.

Quadro 2.8-17 - Freqüência de falhas de equipamentos e sistemas (HSE, 2007)

Componente	Taxa de Falhas
Risers (por diâmetro):	
Riser de Aço	
D<=4"	Sem informação disponível
4" <d<=8"< th=""><th>2,58 x 10⁻⁶ /riser</th></d<=8"<>	2,58 x 10 ⁻⁶ /riser
8" <d<=12"< th=""><th>Sem informação disponível</th></d<=12"<>	Sem informação disponível
12" <d<=16"< th=""><th>1,37 x 10⁻⁵ /riser</th></d<=16"<>	1,37 x 10 ⁻⁵ /riser
D>16"	1,15 x 10 ⁻⁵ /riser
Riser Flexível	
D<=4"	3,20 x 10 ⁻⁵ /riser
4" <d<=8"< th=""><th>1,17 x 10⁻⁵ /riser</th></d<=8"<>	1,17 x 10 ⁻⁵ /riser
8" <d<=12"< th=""><th>Sem informação disponível</th></d<=12"<>	Sem informação disponível





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

Componente	Taxa de Falhas
12" <d<=16"< td=""><td>Sem informação disponível</td></d<=16"<>	Sem informação disponível
D>16"	Sem informação disponível
ВОР	8,30 x 10 ⁻⁴ / sistema ano
Equipamentos de Perfuração	8,76 x 10 ⁻³ /sistema ano
Unidades móveis (plataformas do tipo Semi-submersível) -	acidentes com outras embarcações
Todos os acidentes	2,38 x 10 ⁻¹ /acidente ano
Acidentes com danos moderados e/ou severos	4,81 x 10 ⁻² / acidente ano
Unidades móveis (plataformas) - falha Estrutural	
Todas as falhas	5,20 x 10 ⁻² /plataforma ano
Perda Total	3,75 x 10 ⁻³ / plataforma ano
Unidades móveis (plataformas) - falha no transporte	
Plataforma do Tipo semi-submersível	2,40 x 10 ⁻² / plataforma ano
Unidades móveis (plataformas) - falha na ancoragem	
Plataforma do Tipo semi-submersível	3,87 x 10 ⁻² / plataforma ano
Unidades móveis (plataformas) - perda de estabilidade	
Plataforma do Tipo semi-submersível	3,44 x 10 ⁻² / plataforma ano

Fonte: HSE, 2007

Quadro 2.8-18 - Freqüência de acidentes fatais com helicópteros (HSE, 2007)

Componente	Taxa de Falhas			
Hora de vôo*	1.36 x 10 ⁻⁵ / hora de vôo			

Fonte: HSE, 2007

2.8.3.4 - Conclusões da Análise Histórica de Acidentes

A análise histórica realizada neste estudo identificou as causas mais prováveis de acidentes e as estatísticas das ocorrências inerentes às atividades de perfuração a serem desenvolvidas na atividade objeto do presente estudo.

A análise para a atividade de perfuração foi realizada com dados referentes às unidades móveis do mundo (um total 16.415), especificamente a do tipo semi-submersível, no universo de 4.008 unidades desse tipo, coletados ao longo de 27 anos (1970 - 1997) de atividades.

^{*}baseado em 1.000.000 hora de vôo/ setor





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

Os principais dados foram obtidos do banco de dados de acidentes WOAD para atividades *offshore*, no qual foram extraídas informações de áreas cujas condições meteo-oceanográficas são mais severas do que as encontradas na Bacia de Santos, tornando os resultados mais conservativos. Complementarmente, forma coletados dados de outros bancos de dados como o SINTEF, PARLOC 1996, e HSE 2007.

Os resultados da análise histórica mostram que o tipo de acidente com a maior freqüência, ocorrido em unidades móveis do tipo semi-submersível, no período de 1970 a 1997, foi o de falha na âncora, totalizando cerca de 12% do total de acidentes listados, seguido de vazamento de produto (cerca de 11%) e fora de posição (cerca de 10%), embora o WOAD não identifique as causas que levaram a determinada ocorrência do evento. O HSE apresenta uma taxa de falha para unidades móveis de $5,20 \times 10^{-2}$ /plataforma ano, para todas as falhas e de $3,5 \times 10^{-3}$ / plataforma ano, para perda total da unidade. Especificamente para plataformas do tipo semi-submersível apresenta taxa de falha de $2,40 \times 10^{-2}$ / plataforma ano, para falha no transporte, de $3,87 \times 10^{-2}$ / plataforma ano, para falha na ancoragem, e de $3,44 \times 10^{-2}$ / plataforma ano, para perda de estabilidade.

Outro aspecto que foi considerado nesta avaliação foi o número de acidentes/incidentes de acordo com o modo de operação, referentes às unidades móveis do tipo semi-submersível. Foi constatado que cerca de 58% dos acidentes/incidentes ocorrem durante a atividade principal relacionada à perfuração.

Os resultados da análise, também, permitiram diagnosticar que é pequeno o número de acidentes que culminaram em vazamentos de grande ou muito grande dimensões, que totalizam cerca de 4 %, quando comparado com o número de acidentes que ocasionaram vazamentos de dimensões classificadas como, pequeno, moderado e significante. A análise de histórica permitiu identificar que, no período de 27 anos, cerca de 42% das ocorrências foram de pequenos vazamentos (quantidades inferiores a 11 m³), apesar do banco de dados não fazer distinção entre os tipos de unidades móveis.

Em relação aos números de ocorrências de *blow outs*, os dados da análise histórica revelaram que, aproximadamente 35% dos *blow outs*, considerando o período de 1980 a 2003, ocorreram na fase de perfuração de poços exploratórios e 26,3% ocorreram durante a fase de perfuração de poços de desenvolvimento perfurados nas áreas do Golfo de México, Noruega e Reino Unido. O HSE apresenta uma taxa de falha para o sistema de *blow out preventer* (BOP) de 8.30 x 10-4 / sistema ano.





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

2.8.4 - Identificação dos Eventos Perigosos

2.8.4.1 - Metodologia

A metodologia utilizada no estudo de análise de risco consiste em obter de forma sistemática todos os potenciais perigos na atividade de perfuração, considerando as tarefas operacionais, os sistemas e os equipamentos utilizados na instalação. Dessa forma, o desenvolvimento do estudo consiste na identificação e no diagnóstico dos tipos de falhas, desvios de processo ou projeto, procedimentos operacionais e eventos acidentais com conseqüências que provocam a liberação de massa e energia no ambiente.

A técnica empregada na Análise Preliminar de Risco (APR), para identificação e diagnóstico dos riscos consistiu na avaliação qualitativa da freqüência de falha a partir da análise histórica de acidentes ambientais.

Além da avaliação da freqüência de falha, a técnica permite uma análise quantitativa da massa de produto (inventário) contida nos limites de equipamentos e sistemas, podendo ser produto contido em tanques e outros equipamentos industriais. O tipo de falha permite assim determinar o agente estressor (óleo e derivados) e a quantidade de massa que pode ser liberada no ambiente, obtendo, desta forma, uma análise qualitativa da magnitude do impacto, que é definida como severidade.

As premissas básicas utilizadas para conduzir o estudo de APR quanto ao tipo e freqüência de falha e análise da severidade foram as seguintes:

- considerados todos os produtos que apresentam maior ou menor potencial de severidade no ambiente para cada sistema da unidade de perfuração;
- considerados os dados e informações da Análise Histórica de Acidentes Ambientais e a taxa de falha de cada equipamento;
- considerados todos os sistemas, subsistemas, equipamentos e procedimentos operacionais realizados na atividade de perfuração;
- adotados procedimentos conservativos para análise de severidade para os sistemas que apresentam mais de um produto manipulado. Neste caso foi considerado o produto que

Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

apresenta maior nível de toxicidade, menor pressão de vapor (persistência no ambiente no estado líquido em função da temperatura ambiente);

 adotada análise de vazamento do inventário total de produtos para cada equipamento avaliado nos diversos sistemas de perfuração da plataforma.

A metodologia utilizada avalia os riscos de vazamento de produtos decorrentes das atividades da plataforma e de embarcações de apoio para o ambiente, sendo apresentada na forma de planilhas para caracterização dos perigos. Os resultados são obtidos através da combinação de informações da Severidade (Quadro 2.8-20) e da Freqüência (Quadro 2.8-21), em uma Matriz de Risco (Quadro 2.8-22), reduzindo a subjetividade para análise dos danos no ambiente.

As hipóteses acidentais foram classificadas neste estudo em pequeno, médio e grandes vazamentos de óleo ou derivados, utilizando o quantitativo do volume de acordo com a Resolução CONAMA nº. 398/2008, que estabelece os procedimentos e critérios para dimensionamento de descarga de produtos, a fim de orientar o dimensionamento da capacidade de resposta. O escalonamento quanto ao volume de vazamento de produto é apresentado no **Quadro 2.8-19**.

Quadro 2.8-19 - Dimensão do Vazamento

Dimensão do Vazamento	Volume (m³)
Pequeno Vazamento - PV	0 ≤PV ≤8
Médio Vazamento - MV	8 <mv td="" ≤200<=""></mv>
Grande Vazamento - GV	200 <gv< td=""></gv<>

A partir dos resultados da Análise de Riscos e com base em informações a serem fornecidas pela empresa proprietária das sondas, será elaborado um Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) consolidado, no qual estão definidos os procedimentos e documentos de controle das atividades, que visam estabelecer ações preventivas, capazes de minimizar as condições ambientes e os riscos de ocorrência dos acidentes identificados no presente estudo.

Quadro 2.8-20 - Categorias de Severidade

Severidade						
Categoria	Denominação	Descrição das Categorias	Volume Vazado			
1	DESPREZÍVEL	Sem danos ou danos insignificantes ao meio ambiente.	V ≤ 1 m³			
II	MARGINAL	Pequenos danos ao meio ambiente (rápido restabelecimento do ecossistema e baixo custo de reparo).	1 m³ < V ≤ 8 m³			





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

Severidade					
III	CRÍTICA	Severos danos ao meio ambiente (lento restabelecimento do ecossistema e grande investimento no reparo).	8 m³ < V ≤ 200 m³		
IV	CATASTRÓFICA	Grandes danos ao meio ambiente (lento restabelecimento do ecossistema e grande investimento no reparo).	V ≥ 200 m³		

O critério adotado no **Quadro 2.8-20** auxilia na análise dos efeitos do agente estressor no ambiente, pois a objetividade na descrição das categorias visa facilitar a interpretação das denominações "desprezível", "marginal", "crítica" e "catastrófica". As falhas identificadas em cada cenário de acidente foram classificadas em categorias de freqüência, as quais fornecem uma indicação qualitativa da freqüência esperada de ocorrência, conforme indicado no **Quadro 2.8-21**.

Quadro 2.8-21 - Categorias de Freqüência dos Cenários

Categoria	Denominação	Faixa de Freqüência (Anual)	Descrição		
Α	EXTREMAMENTE REMOTA	F < 10 ⁻⁴			
В	REMOTA	REMOTA 10 ⁻⁴ ≤ F<10 ⁻³ Não esperado de acontecer durante a realizaçã atividade			
С	IMPROVÁVEL 10 ⁻³ ≤F<10 ⁻² Pouco provável de ocorrer durante a atividade		Pouco provável de ocorrer durante a realização da atividade		
D	PROVÁVEL	PROVÁVEL 10 ⁻² ≤F<10 ⁻¹ Esperado acontecer até uma vez durante a rea			
E	FREQUENTE	F ≥10 ⁻¹	Esperado ocorrer várias vezes durante a realização da atividade		

As faixas de freqüência apresentadas são de caráter quantitativo e tem com objetivo aumentar a confiabilidade nos resultados obtidos na análise preliminar de perigos. Os resultados têm como finalidade agregar maior confiabilidade na execução do estudo.

Neste estudo foram considerados eventos com potencial de provocar danos em maior ou menor escala ao meio ambiente, admitindo seqüência de desvios que culminem em vazamentos de produtos, como óleo e derivados.

Combinando-se as categorias de freqüências com as de severidade, obtêm-se uma indicação qualitativa do nível de risco de cada um dos cenários identificados. A matriz de risco apresentada no **Quadro 2.8-22** classifica os riscos como:



Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

1- Desprezível; 2-Menor; 3-Moderado; 4-Sério e 5-Crítico.

Quadro 2.8-22 - Matriz de Risco

			SEVERIDADE					
			Despre	zível	Marginal		Crítica	Catastrófica
			I		II		III	IV
ICIA	Extremamente Remota	Α						
	Remota	В						
FREQÜÊNCIA	Improvável	С						
FRE	Provável	D						
	Freqüente	E						
RISCO:	1-Desprezível	2- Menor		3- N	Noderado		4- Sério	5- Crítico

A realização da APR propriamente dita foi obtida através da construção de uma planilha, tal como a apresentada no Quadro 2.8-23.

1ª coluna: Perigo

Esta coluna contém os potenciais perigos identificados em uma análise preliminar. Neste estudo foram considerados apenas os perigos que tenham potencial de causar danos ao meio ambiente.

2ª coluna: Causas

As causas de cada evento foram descriminadas nesta coluna. Estas causas podem envolver tanto falhas intrínsecas dos equipamentos (rupturas, falhas e instrumentação, etc.) como erros humanos de operação.

3ª coluna: Modos de detecção

Nesta coluna são apresentados os possíveis modos de detecção de acidentes, através dos sentidos humanos ou por instrumentos.

4ª coluna: Conseqüência

Os possíveis danos ao meio ambiente e instalações para cada evento são identificados nesta coluna. São incluídas a fauna, flora e instalações (ecossistemas/meio ambiente).



Ecology Brasil

BACIA DE SANTOS 2344-00-EIA-RL-0001-00

Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

5ª coluna: Freqüência

Os cenários de acidentes são classificados em categorias de freqüência, as quais fornecem uma indicação qualitativa da freqüência esperada de ocorrência, conforme indicado no **Quadro**

2.8-21.

6ª coluna: Severidade

Os cenários acidentais foram classificados de acordo com os critérios estabelecidos no **Quadro 2.8-20**, auxiliando assim o avaliador na análise dos danos ao meio ambiente e instalações. Esta coluna através das denominações de severidade "desprezível", "marginal", "crítica" e

"catastrófica" visa obter a magnitude do dano.

7ª coluna: Risco

A coluna risco é obtida através da combinação entre a freqüência e a severidade como é apresentado no **Quadro 2.8-22**, a qual fornece uma indicação qualitativa do grau de risco para cada hipótese acidental identificada e avaliada neste estudo.

8ª coluna: Recomendações

Esta lacuna apresenta as recomendações para prevenir e minimizar o perigo assim como medidas de correções e procedimentos que devem ser tomadas em casos de emergência.





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

2344-00-EIA-RL-0001-00 **BACIA DE SANTOS**

Quadro 2.8-23 - Exemplo de planilha APR usada neste estudo

ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS								
Atividade:				Plataforma:				
	Cenário Acidental 1:							
Sistema:				HIPÓTESE ACIDENTAL N°.				
Subsistema:						Data:	Revisão:	
Perigo	Causas	Modos de detecção	Conseqüência	Freq.	Sev.	Risco	Recomendações / Medidas	





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

2.8.4.2 - Identificação de Cenários Acidentais, Sistemas e Subsistemas

A identificação dos eventos perigosos nas atividades de perfuração e apoio foi obtida a partir da investigação e análise dos processos, equipamentos, sistemas e subsistemas que compõem a plataforma de perfuração tipo.

A análise buscou diagnosticar potenciais falhas capazes de provocar vazamentos de óleo e derivados para o ambiente.

Os resultados obtidos na identificação dos eventos acidentais estão baseados na análise histórica de acidentes e na análise de desvios que provocam falhas, considerando as características dos dispositivos ou equipamentos dos sistemas e subsistemas das plataformas.

Os perigos identificados na atividade de perfuração estão delineados em sistemas e subsistemas, para cada cenário acidental apresentado a seguir:

Cenário 1: Vazamento de óleo leve (condensado)

- Sistema 1.1: Perfuração
 - ▶ Subsistema 1.1.1: Segurança do poço.
- Sistema 1.2: Teste de formação.
- Sistema 1.3: Abandono de poço.

Cenário 2: Vazamento de óleo combustível

- Sistema 2.1: Armazenagem.
- Sistema 2.2: Atividade de logística e de apoio
 - ► Subsistema 2.2.1: Abastecimento;
 - ► Subsistema 2.2.2: Mobilização e posicionamento;
 - Subsistema 2.2.3: Acesso aéreo a plataforma.



Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

Cenário 3: Vazamento de óleos de utilidades (óleos lubrificantes e hidráulicos)

■ Sistema 3.1: Armazenagem.

Cenário 4: Vazamento de resíduo oleoso

Sistema 4.1: Drenagem e tratamento de efluentes.

Cenário 5: Vazamento de fluido de perfuração e/ou produto químico

- Sistema 5.1: Perfuração
 - Subsistema 5.1.1: Circulação.
- Sistema 5.2: Armazenagem.

2.8.4.3 -Descrição dos Cenários

Os cenários acidentais citados acima são discutidos neste item, considerando as taxas de falhas dos equipamentos e os procedimentos operacionais, visando identificar os potenciais desvios em cada sistema ou subsistema das unidades, que podem provocar descargas de óleo leve, óleo combustível, óleos de utilidades e produtos químicos para o ambiente.

Cenário Acidental 1: Vazamento de óleo leve (condensado)

Neste cenário são abordadas as possíveis hipóteses acidentais que originam a perda ou descontrole dos processos, sistemas e subsistemas, capazes de provocar vazamentos de condensado para o ambiente, durante as atividades de perfuração utilizando-se a plataforma.

Sistema 1.1: Perfuração

No sistema de perfuração foram avaliadas as possíveis hipóteses acidentais, sendo identificado o perigo de vazamento de condensado no subsistema de segurança do poço.

Subsistema 1.1.1: Segurança do Poço

A hipótese acidental a ser avaliada é o perigo de descontrole do poço (blow out) durante o processo de perfuração.





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

A formulação desta hipótese é dada pela falha dos dispositivos do subsistema de segurança do poço (*Blow Out Preventer* - BOP) ou pelo descontrole do processo de perfuração. Caracterizando, assim, o evento acidental mais crítico, podendo gerar sérios danos ao meio ambiente.

O Quadro 2.8-24 apresenta a estimativa da vazão dos poços em condição de blow out.

Quadro 2.8-24 - Estimativa da maior vazão de blow out

Condições de <i>blow out</i>	m³/d
Volume de condensado (m³)	156

Para avaliação da consequência ambiental e para quantificação da descarga de pior caso, foram considerados os seguintes parâmetros de dimensionamento:

- Vazamento de condensado e sua persistência no ambiente.
- Dimensionamento da descarga de pior caso utilizando a estimativa da maior vazão, em condição de descontrole, ou seja, 156 m³/d.
- Descontrole do poço durante o intervalo de 30 dias.

No **Quadro 2.8-25** é apresentado o escalonamento do volume vazado em condições de *blow out* durante 30 dias.

Quadro 2.8-25 - Escalonamento do volume vazado em condições de blow out

Volume de condensado nas condições de <i>blow out</i> (30 dias)			
Tipo de Vazamento	Condensado (m³)		
Pequeno Vazamento (PV)	0 < PV < 8		
Médio Vazamento (MV)	8 ≤ MV < 200		
Grande Vazamento (GV)	200 ≤ GV ≤ 4.680		

Sistema 1.2: Teste de formação

Neste sistema foram avaliadas as possíveis hipóteses acidentais a partir do momento da explotação do fluido até o vaso separador, passando pela cabeça de teste, localizada no convés de perfuração da plataforma. Os perigos identificados neste sistema são:



Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

Blow out

A válvula de segurança se mantém em posição aberta através de uma linha de controle conectada à superfície, permanentemente pressurizada, durante a o teste de formação. Foi considerada a hipótese acidental de falha operacional no acionamento da válvula de segurança a partir de uma situação concomitante de falhas no seu acionamento, na válvula de controle de superfície e na linha a montante do vaso separador de teste, além de erros operacionais durante o teste de formação.

Para cálculo do pior caso de vazão, foi considerada a vazão de 156 m³/d durante 30 dias para a situação de descontrole do poço, caracterizado pela condição de blow out. O Quadro 2.8-26 apresenta quantitativos do volume de condensado devido à ocorrência de blow out durante o teste de formação.

Quadro 2.8-26 - Quantitativo do volume de condensado devido à ocorrência de blow out durante o teste de formação

Volume de óleo/gás nas condições de <i>blow out</i> (30 dias)			
Tipo de Vazamento	Condensado (m³)		
Pequeno Vazamento (PV)	0 < PV < 8		
Médio Vazamento (MV)	8 ≤ MV < 200		
Grande Vazamento (GV)	200 ≤ GV ≤ 4.680		

Válvula de controle de superfície

Para a caracterização da hipótese de vazamento neste equipamento, durante o teste de formação, foram postuladas falhas operacionais de funcionamento ou mecânicas das válvulas associadas à cabeça de teste: válvula de fechamento automático, válvula de estrangulamento (CV - Choke Valve), válvula de produção principal (PMV - Production Main Valve) e válvula lateral de produção (PWV - Production Wing Valve).

Sendo considerada a maior probabilidade de ocorrência de pequenos vazamentos, 8 m³, devido às facilidades de intervenção por identificação visual, monitoramento por instrumento dos parâmetros pré-estabelecidos e procedimentos de parada de emergência.





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

Vaso Separador

O vaso separador presente na unidade de perfuração é destinado para o recebimento de toda produção durante o teste de formação. Apesar da análise histórica de acidentes não informar as causas das falhas do vaso separador, os potenciais vazamentos pelo equipamento estão associadas a problemas de natureza operacional como formação de espuma, obstrução por parafinas, acumulação de areia, emulsões formadas na interface óleo/gás e arraste que podem provocar danos na estrutura do vaso.

Para estimativa do volume de descarga de condensado para o ambiente foi considerado o volume de um pequeno vazamento, que corresponde a 8 m³.

Sistema 1.3: Abandono de Poço

Os possíveis vazamentos de condensado ocasionados pela perda de contenção dos tampões de abandono foram associados à causa básica "problemas no poço", na seção de Análise Histórica de Acidentes, segundo consulta ao banco de dados de acidentes *offshore* (WOAD).

Para estimar o volume de vazamento em uma possível perda de contenção por falhas nos tampões de abandono, foi considerado um percentual que corresponde a 10% do volume de *blow out* no período de até 24 horas (15,6 m³/d), conforme é apresentado no **Quadro 2.8-27**.

Quadro 2.8-27 - Quantitativo de volume de condensado pelo tampão de abandono

Volume Tampão de Abandono			
Tipo de Vazamento	Condensado (m³)		
Pequeno Vazamento (PV)	0 < PV < 8		
Médio Vazamento (MV)	8 ≤ MV < 15,6		

Cenário 2: Vazamento de Óleo Combustível

A abordagem do cenário acidental vazamento de combustível tem como justificativa, contemplar o risco ambiental inerente à atividade de operações de apoio, bem como o armazenamento de combustível da própria plataforma e dos barcos de apoio.

Os eventos acidentais foram identificados a partir da análise dos potenciais desvios operacionais, falhas dos equipamentos e condições ambientais (meteorológicas e oceanográficas) e erros operacionais associados à falha humana.

Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

A partir dos eventos acidentais identificados, as hipóteses de vazamento de combustível foram baseadas nos volumes que representam os eventos mais críticos.

Sistema 2.1: Armazenagem

No armazenamento de combustível foram identificados os perigos inerentes a erros operacionais e falhas (furos, trincas, colapso etc.) nos tanques de óleo diesel.

Seguindo os critérios adotados neste estudo para quantificar o volume vazado, foi considerado o inventário de somente um tanque de óleo diesel. Admitindo-se que o fluido ocupe todo o volume do equipamento, o inventário máximo avaliado e estimado para o presente estudo foi de 362,5 m³.

No Quadro 2.8-28 é apresentado o escalonamento dos volumes de vazamentos de óleo diesel pelos tanques de armazenagem.

Quadro 2.8-28 - Escalonamento dos volumes de vazamento pelos tanques de armazenamento

Vazamento dos tanques de armazenamento			
Tipo de vazamento	Óleo Diesel (m³)		
Pequeno Vazamento (PV)	0 < PV ≤ 8		
Médio Vazamento (MV)	8 < MV ≤ 200		
Grande Vazamento (MV)	200 ≤ GV ≤ 362,5		

Sistema 2.2: Atividade de Logística e de Apoio

Este sistema engloba as atividades relacionadas às funções de apoio a plataforma, onde são abordados os eventos acidentais que ocasionam derrame de óleo para o ambiente durante o abastecimento, mobilização e posicionamento da plataforma, transporte aéreo e navegação na área de influência direta da atividade.

Os eventos acidentais foram identificados a partir da análise dos potenciais desvios operacionais, falhas dos equipamentos e condições ambientais (meteorológicas e oceanográficas) e erros operacionais associados à falha humana no procedimento de transferência, navegação, pouso e decolagem das aeronaves na plataforma.

Subsistema 2.2.1: Abastecimento

Na operação de abastecimento foram avaliadas as hipóteses acidentais devido à possibilidade de ocorrência de vazamento durante a transferência de óleo diesel para a plataforma, e



Ecology Brasil

BACIA DE SANTOS 2344-00-EIA-RL-0001-00

Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

vazamentos devido a choques mecânicos da embarcação de apoio com outras unidades marítimas, ou com a própria plataforma, na realização das operações de apoio. As hipóteses foram divididas de forma a contemplar o maior numero de atividades que potencialmente levasse a um derramamento de óleo diesel para o ambiente.

A hipótese acidental de vazamento durante a transferência de óleo diesel foi caracterizada pela perda de contenção do mangote de transferência. Para estimativa do volume de descarga, no caso de ocorrência desta hipótese, foi considerada uma vazão média de transferência (estimada em 50 m³/h) e o somatório dos tempos de detecção e interrupção do derramamento, sendo desprezado o volume remanescente contido no interior do mangote, por ser insignificante quando comparado com o volume da descarga.

Para calcular o volume do derramamento correspondente à descarga de pior caso, os tempos de detecção e interrupção do fluxo foi estimado em 3 minutos (0,05 horas), sendo 1 minuto para detecção e 2 para bloqueio.

$$V_{DC} = (T1 + T2) * Q1$$

$$Vpc1 = 0.05 h * 50 m^3/h = 2.5 m^3$$

Para caracterização da hipótese acidental devido à ocorrência de choque mecânico, foram avaliadas as características as embarcações que apoiarão a atividade.

Serão utilizados dois tipos de embarcações de apoio: uma do tipo AHTS (*Anchor Handling Tug Supply*) que será utilizada para o reboque, para as atividades de desancoragem, movimentação e ancoragem da plataforma de perfuração, bem como para o suprimento das plataformas durantes a atividade de perfuração; e duas embarcações do tipo PSV (*Platform Supply Vessel*) que serão também utilizadas para o suprimento das plataformas durantes a atividade de perfuração. As características dessas embarcações (AHTS 12.000, PSV 3.000 e PSV 4.500) estão apresentadas na seção 2.3 deste estudo. Para dimensionamento do cenário mais crítico foi utilizada a embarcação com maior capacidade de armazenamento de óleo diesel que é o PSV 4.500 com capacidade para armazenar 1.600 m³.

O **Quadro 2.8-29** apresenta o escalonamento do volume de vazamento de óleo diesel marítimo devido à colisão da embarcação de apoio.





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

Quadro 2.8-29 - Escalonamento do volume de vazamento de óleo diesel marítimo devido à colisão da embarcação de apoio

Vazamento dos tanques da embarcação de apoio			
Tipo de vazamento	Óleo Diesel Marítimo (m³)		
Pequeno Vazamento (PV)	0 < PV ≤ 8		
Médio Vazamento (MV)	8 < MV ≤ 200		
Grande Vazamento (GV)	200 < GV ≤ 1.600		

► Subsistema 2.2.2: Mobilização e Posicionamento

No subsistema de mobilização e posicionamento foram postuladas as seguintes hipóteses acidentais, a partir do estudo de análise histórica e análise das atividades do empreendimento que correspondem a perda de estabilidade da unidade marítima durante o transporte e no posicionamento na locação. A perda de estabilidade pode ocorrer devido as seguintes causas: colisão com outra estrutura ou embarcação, erro de operação ou de equipamento durante a distribuição de lastro ou carga, condições de mar e/ou tempo adversas, bem como falha no sistema de ancoragem durante o posicionamento.

Para quantificar o volume de vazamento de óleo, nas hipóteses mencionadas acima, além de considerar o somatório dos volumes de todos os tanques de óleo diesel da plataforma (1.087,36 m³), foram ainda considerados os inventários do tanque de óleo lubrificante (227,05 m³), do tanque de óleo hidráulico (2,5 m³) e do tanque de óleo usado (8,10 m³), totalizando o somatório de 1.325,28 m³.

O **Quadro 2.8-30** apresenta o escalonamento do volume de vazamento de óleo durante a mobilização e posicionamento da plataforma.

Quadro 2.8-30 - Escalonamento do volume de vazamento de óleo durante a mobilização e posicionamento da plataforma

Vazamento dos tanques da plataforma			
Tipo de vazamento	Óleo (m³)		
Pequeno Vazamento (PV)	0 < PV ≤ 8		
Médio Vazamento (MV)	8 < MV ≤ 200		
Grande Vazamento (GV)	200 < GV≤ 1.325,28		

► Subsistema 2.2.3: Acesso Aéreo a Plataforma

Neste subsistema foi contemplado o risco de acidentes na operação de pouso e decolagem de aeronaves na plataforma.





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

A análise histórica do estudo especifica ocorrências de eventos envolvendo acidente de helicóptero com unidades de perfuração, com uma taxa de ocorrência da ordem 1.36×10^{-5} / hora de vôo.

As possíveis causas identificadas para caracterização deste acidente estão associadas à falha humana, choque com estruturas elevadas da plataforma, problemas com a aeronave (falhas mecânicas e de instrumentos de navegação) e condições meteorológicas adversas.

Devido às características deste tipo de evento acidental e as dificuldades de se estimar as conseqüências do acidente, torna-se pouco preciso qualquer dimensionamento dos volumes de vazamentos de óleo e derivados para o ambiente. Dessa forma, o evento acidental foi avaliado considerando-se apenas a freqüência associada à taxa de falha e a severidade associada à magnitude de danos estruturais e a perda da aeronave, sem contemplar o dimensionamento de descargas de óleo para o ambiente.

Cenário 3: Vazamento de Óleos de Utilidades

A abordagem do presente cenário acidental tem como justificativa, contemplar o risco ambiental inerente ao armazenamento de óleos de utilidades.

Sistema 3.1: Armazenagem

No armazenamento de óleos de utilidade foram identificados os perigos inerentes a falhas (furos, trincas, colapso, etc) nos tanques de óleo lubrificante e hidráulico.

A partir dos eventos acidentais identificados, as hipóteses de vazamento de óleos de utilidades foram baseadas nos volumes que representam os eventos mais críticos, que corresponde ao vazamento de 227,05 m³ de óleo lubrificante.

No **Quadro 2.8-31** é apresentado o escalonamento dos volumes de vazamentos de óleos de utilidades pelos tanques de armazenagem.

Quadro 2.8-31 - Escalonamento dos volumes de vazamento pelos tanques de armazenamento

Vazamento dos tanques de armazenamento			
Tipo de vazamento	Óleos de Utilidades (m³)		
Pequeno Vazamento (PV)	0 < PV ≤ 8		
Médio Vazamento (MV)	8 < MV ≤ 200		
Grande Vazamento (GV)	200 < GV≤ 227,05		

Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

Cenário 4: Vazamento de Resíduo Oleoso

No cenário de vazamento de resíduo oleoso são abordadas as possíveis hipóteses acidentais que originam a perda ou descontrole dos processos, sistemas e subsistemas, capazes de provocar vazamentos de resíduos oleosos para o ambiente.

A análise dos potenciais perigos de desvios operacionais e falhas dos equipamentos, restringiu-se apenas ao sistema de drenagem e tratamento de efluentes que correspondem a colapso do tanque, corrosão, fissura e outras falhas.

Sistema 4.1: Drenagem e Tratamento de Efluentes

No sistema de drenagem e tratamento de efluentes foram identificados os perigos inerentes à falha dos equipamentos que fazem parte da etapa de tratamento dos efluentes oleosos. A seguir são apresentados os perigos e dimensionamento do vazamento de resíduo oleoso.

Tanque do Separador Água/Óleo

Para dimensionar o volume associado à perda de contenção do tanque SAO, foi estabelecido um vazamento a partir da capacidade máxima de armazenagem do equipamento, que corresponde a 20 m³.

No **Quadro 2.8-32** é apresentado o escalonamento dos volumes de resíduos oleosos pelo tanque *skimmer*.

Quadro 2.8-32 - Escalonamento dos volumes de vazamento pelo tanque skimmer

Vazamento do tanque <i>skimmer</i>		
Tipo de vazamento	Resíduo Oleoso (m³)	
Pequeno Vazamento (PV)	0 < PV ≤ 8	
Médio Vazamento (MV)	8 < MV≤ 20	

Tanque de óleo usado

O perigo de vazamento no tanque de óleo sujo está associado às falhas que levem a total perda de contenção correspondendo ao volume máximo de armazenagem, ou seja, 8,10 m³.

No **Quadro 2.8-33** é apresentado o escalonamento dos volumes de resíduos oleosos pelo tanque de óleo usado. Dado o pequeno volume (0,10 m³) que excede o que é considerado como pequeno





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

vazamento (8 m³), desprezou-se esse volume adicional, considerando-se o cenário somente como pequeno vazamento.

Quadro 2.8-33 - Escalonamento dos volumes de vazamento pelo tanque de óleo usado

Vazamento do tanque de óleo usado		
Tipo de vazamento	Resíduo Oleoso (m³)	
Pequeno Vazamento (PV)	0 < PV ≤ 8	

Cenário 5: Vazamento de Fluido de Perfuração / Produtos Químicos

Os eventos acidentais de vazamento de fluido de perfuração e de produtos químicos utilizados em sua composição foram identificados a partir da análise de potenciais desvios operacionais e falhas de equipamentos.

Os eventos acidentais identificados foram elaborados através da formulação das hipóteses de vazamento de fluidos de perfuração e produtos químicos considerando os volumes que representam os eventos mais críticos para o meio ambiente.

Sistema 5.1: Perfuração

No sistema de perfuração foram avaliadas as possíveis hipóteses acidentais, sendo identificado o perigo de vazamento de fluido de perfuração / produtos químicos no subsistema de circulação.

Subsistema 5.1.1: Circulação

Neste sistema foram identificados os perigos inerentes a erros operacionais e falhas (furos, trincas, colapso, etc.) nos tanques de fluidos de perfuração.

Considerando que os tanques de circulação de lama não são utilizados em conjunto em uma única operação, foi considerado o inventário correspondente a ruptura total de um único tanque.

No **Quadro 2.8-34** é apresentado o quantitativo de volume vazado pelos tanques de fluido de perfuração da plataforma de perfuração.





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

 $8 < MV \le 51$

Quadro 2.8-34 - Quantitativo do volume vazado pelos tanques de fluido da plataforma

Vazamento dos tanques de circulação			
Tipo de vazamento	Fluido de Perfuração (m³)		
Pequeno Vazamento (PV)	0 < PV ≤ 8		

► Sistema 5.2: Armazenagem

O fluido de perfuração é constituído de uma mistura produtos químicos que conferem propriedades particulares necessárias para realização da atividade de forma segura. Os produtos são recebidos na forma de pó e são misturados à fase principal do fluido (água). A baritina e a bentonita são armazenados, de forma a granel, em silos, possuindo uma capacidade de armazenagem total de 62,41 m³ de bentonita e 181,22 m³ de baritina.

2.8.4.4 - Planilhas de Análise dos Riscos Ambientais

Médio Vazamento (MV)

Com base nos cenários acidentais descritos anteriormente foram elaboradas as planilhas da Análise Preliminar de Riscos (APR), apresentadas a seguir.





			ANÁLISE PRELIMIN	AR DE PER	IGOS				
,	Atividade: Perfuração Ma	rítima nos Blocos BM-S-56		Plataforma: tipo semi-submersível					
		Cená	rio Acidental 1: Vazamento	de Óleo L	eve (Con	idensado)			
		Sistema 1.1: Perfura	ção				Hipótese Acidental N.º	1	
	Sul	bsistema 1.1.1: Seguranç	a do Poço				Data: Ago/2008	Revisão: 00	
Perigo	Causas	Modos de detecção	Conseqüência	Freq.	Sev.	Risco	Recomend	dações / Medidas	
Pequeno vazamento de condensado devido a ocorrência de <i>blow out (</i> 0 <pv<8 m³)</pv<8 	1-Problemas operacionais no poço; 2-Falha de operação do BOP ou de outras partes do sistema de controle do poço 3-Falha humana; 4-Peso de lama de perfuração insuficiente.	1-Por instrumentos (Placa de orifício e Manômetro); 2-Odor; 3- Visual.	1- Derramamento de óleo no mar; 2-Possibilidade de incêndio/ explosão	В	II	1	sistema de prevenção de blo American Petro - Realizar treinamento para a controle do poço e identifica b - Seguir programa de inspeçã de segurança (se - Seguir programa de treinam - Seguir programa de tree em - Acionar o Ship Oil Poll	lica e manutenção preventiva do ow out, segundo recomendação do oleum Institute - API. a tripulação em procedimentos para ação de sinais de alerta e causas de low out. ão e manutenção dos equipamentos e linhas; io, manutenção e teste dos sistemas insores, alarmes e BOP); mento e atualização dos operadores; einamento para as situações de hergência; fution Emergency Plan - SOPEP; Emergência Individual - PEI.	



Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

- Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI.

2344-00-EIA-RL-0001-00

BACIA DE SANTOS

ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS Atividade: Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, 57, 58 e 59 Plataforma: tipo semi-submersível Cenário Acidental 1: Vazamento de Óleo Leve (Condensado) Sistema 1.1: Perfuração Hipótese Acidental N.º 2 Data: Ago/2008 Subsistema 1.1.1: Segurança do Poço Revisão: 00 Recomendações / Medidas Perigo Causas Modos de detecção Consequência Freq. Sev. Risco - Efetuar inspeção periódica e manutenção preventiva do sistema de prevenção de blow out, segundo recomendação do American Petroleum Institute - API. - Realizar treinamento para a tripulação em procedimentos 1-Problemas para controle do poço e identificação de sinais de alerta e operacionais no poco; causas de blow out. 2-Falha de operação 1-Por instrumentos - Seguir programa de inspeção e manutenção dos do BOP ou de outras 1- Derramamento de Médio vazamento de (Placa de orifício e equipamentos e linhas; partes do sistema de óleo no mar: condensado devido a Manômetro); В Ш 2 -Seguir programa de inspeção, manutenção e teste dos controle do poco ocorrência de blow out 2-Possibilidade de 2-Odor; sistemas de segurança (sensores, alarmes e BOP); $(8 < MV < 200 \text{ m}^3)$ incêndio/ explosão 3-Falha humana: 3- Visual. - Seguir programa de treinamento e atualização dos 4-Peso de lama de operadores; perfuração insuficiente. - Seguir programa de treinamento para as situações de emergência; - Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan - SOPEP;





			ANÁLISE PRELIMINAI	R DE PERIO	GOS				
Atividad	le: Perfuração Marítima nos	Blocos BM-S-56, 57, 58 e 59						Plataforma: SS-39	
		Cenário Acide	ental 1: Vazamento c	le Óleo Lev	eve (Con	densado)	_	
		Sistema 1.1: Perfuração						Hipótese Acidental N.°	3
	Subsi	istema 1.1.1: Segurança do	Poço					Data: Ago/2008	Revisão: 00
Perigo	Causas	Modos de detecção	Conseqüênci	a I	Freq.	Sev.	Risco	Recor	mendações / Medidas
Grande vazamento de condensado devido a ocorrência de <i>blow out</i> , no período de até 30 dias (200 <gv<4.680 m³)<="" td=""><td>1-Problemas operacionais no poço; 2-Falha de operação do BOP ou de outras partes do sistema de controle do poço; 3-Falha humana; 4-Peso de lama de perfuração insuficiente.</td><td>1-Por instrumentos (Placa de orifício e Manômetro); 2-Odor; 3- Visual.</td><td>1-Derramament óleo no mar 2- Possibilidade incêndio / explo</td><td>de</td><td>В</td><td>IV</td><td>3</td><td>sistema de pre recomendação do A Realizar treii procedimentos para sinais de al Seguir program equ Seguir programa de sistemas de segui Seguir procedimentos de seguir procedimentos de seguir procedimentos de seguir procedimentos de seguir programa de Seguir p</td><td>eriódica e manutenção preventiva do evenção de blow out, segundo American Petroleum Institute - API; namento para a tripulação em controle do poço e identificação de lerta e causas de blow out; a de inspeção e manutenção dos ipamentos e linhas; e inspeção, manutenção e teste dos rança (sensores, alarmes e BOP); nto de contratação de mão de obra qualificada; de treinamento e atualização dos operadores; le treinamento para as situações de emergência; o de Emergência Individual - PEI.</td></gv<4.680>	1-Problemas operacionais no poço; 2-Falha de operação do BOP ou de outras partes do sistema de controle do poço; 3-Falha humana; 4-Peso de lama de perfuração insuficiente.	1-Por instrumentos (Placa de orifício e Manômetro); 2-Odor; 3- Visual.	1-Derramament óleo no mar 2- Possibilidade incêndio / explo	de	В	IV	3	sistema de pre recomendação do A Realizar treii procedimentos para sinais de al Seguir program equ Seguir programa de sistemas de segui Seguir procedimentos de seguir procedimentos de seguir procedimentos de seguir procedimentos de seguir programa de Seguir p	eriódica e manutenção preventiva do evenção de blow out, segundo American Petroleum Institute - API; namento para a tripulação em controle do poço e identificação de lerta e causas de blow out; a de inspeção e manutenção dos ipamentos e linhas; e inspeção, manutenção e teste dos rança (sensores, alarmes e BOP); nto de contratação de mão de obra qualificada; de treinamento e atualização dos operadores; le treinamento para as situações de emergência; o de Emergência Individual - PEI.

 $(0 < PV < 8 \text{ m}^3)$



2344-00-EIA-RL-0001-00 **BACIA DE SANTOS**

Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

operadores;

- Seguir programa de treinamento para as situações de

emergência:

- Seguir programa de teste do poco; - Acionar o Ship Oil

Pollution Emergency Plan - SOPEP;

- Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI.

ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS Atividade: Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, 57, 58 e 59 Plataforma: tipo semi-submersível Cenário Acidental 1: Vazamento de Óleo Leve (Condensado) Sistema 1.2: Teste de Formação Hipótese Acidental N.º Subsistema: -Data: Ago/2008 Revisão: 00 Consequência Perigo Causas Modos de detecção Freq. Sev. Risco Recomendações / Medidas 1-Problemas - Efetuar inspeção periódica e manutenção preventiva da operacionais no poco; válvula de seguranca SSSV do tipo SDV, válvulas de controle na cabeça de teste. 2- Falha mecânica/ operacional da válvula - Seguir programa de inspeção e manutenção dos de segurança (SSV/SDV), equipamentos e linhas; da válvula de controle 1-Por instrumentos - Seguir programa de inspeção, manutenção e teste dos de superfície e da linha 1-Derramamento de óleo Pequeno vazamento de (Placa de orifício e sistemas de segurança (sensores, alarmes e BOP); a montante do vaso no mar; condensado devido a Manômetro); В Ш 1 separador; ocorrência de blow out - Seguir programa de treinamento e atualização dos

2- Possibilidade de

incêndio / explosão.

2-Odor;

3- Visual.

3- Erro na operação

durante a troca de fluido

de perfuração pelo de

completação;

4-Falhas nas operações

de workover ou

wireline:



52/83



BACIA DE SANTOS 2344-00-EIA-RL-0001-00

			ANÁLISE PRELIMINAR DE	PERIGOS				
Ativi	dade: Perfuração Marítima	a nos Blocos BM-S-56, 57,	58 e 59			Plata	forma: tipo semi-submersíve	l
		Cenário Acio	lental 1: Vazamento de Ó	leo Leve (Condensado	o)		
		Sistema 1.2: Teste de For	mação				Hipótese Acidental N.º	5
		Subsistema: -					Data: Ago/2008	Revisão: 00
Perigo	Causas	Modos de detecção	Conseqüência	Freq.	Sev.	Risco	Recomendaçõe	es / Medidas
Médio vazamento de condensado devido a ocorrência de blow out (8 <mv< 200 m³)</mv< 	1-Problemas operacionais no poço; 2- Falha mecânica/ operacional da válvula de segurança (SSV/SDV), da válvula de controle de superfície e da linha a montante do vaso separador; 3- Erro na operação durante a troca de fluido de perfuração pelo de completação; 4-Falhas nas operações de workover ou wireline;	1-Por instrumentos (Placa de orifício e Manômetro); 2-Odor; 3- Visual.	1-Derramamento de óleo no mar; 2- Possibilidade de incêndio / explosão;	В	III	2	- Efetuar inspeção peri preventiva da válvula de s SDV, válvulas de controle - Seguir programa de insperente de sistemas de salarmes e - Seguir programa de treis dos opera - Seguir programa de test situações de e - Seguir programa de test Ship Oil Pollution Emere - Acionar o Plano de Emerente situações de Emerente - Acionar o Plano de Emerente situações de Emerente - Acionar o Plano de Emerente - SDV, válvula de situações de e - Seguir programa de test Ship Oil Pollution Emerente - Acionar o Plano de Emerente - SDV, válvulas de situações de emerente - Acionar o Plano de Emerente - SDV, válvulas de situações de emerente - Acionar o Plano de Emerente - SDV, válvulas de situações de emerente - Acionar o Plano de Emerente - SDV, válvulas de controle - SDV, válvulas de insperior de situações de emerente - SDV, válvulas de controle - SEGUIR PROPERTE -	segurança SSSV do tipo e na cabeça de teste. eção e manutenção dos se e linhas; peção, manutenção e segurança (sensores, e BOP); namento e atualização adores; creinamento para as emergência; se do poço; - Acionar o regency Plan - SOPEP;



BACIA DE SANTOS

2344-00-EIA-RL-0001-00

			ANÁLISE PRE	LIMINAR DE	PERIGOS				
Atividade:	Perfuração Marítima nos B	Blocos BM-S-56, 57, 58 e 5	9			Pl	ataforma:	tipo semi-submersível	
		Cenário Acio	lental 1: Vaza	mento de Ól	leo Leve (0	Condensado)		_
		Sistema 1.2: Teste de For	rmação					Hipótese Acidental N.º	6
		Subsistema: -						Data: Ago/2008	Revisão: 00
Perigo	Causas	Modos de detecção	Conseq	üência	Freq.	Sev.	Risco	Recomendações /	Medidas
Grande vazamento de condensado devido a ocorrência de <i>blow out</i> , no período de 30 dias (200 <gv<4.680 m³)<="" td=""><td>1-Problemas operacionais no poço; 2- Falha mecânica/ operacional da válvula de segurança (SSV/SDV), da válvula de controle de superfície e da linha a montante do vaso separador; 3- Erro na operação durante a troca de fluido de perfuração pelo de completação; 4-Falhas nas operações de workover ou wireline;</td><td>1-Por instrumentos (Placa de orifício e Manômetro); 2-Odor; 3- Visual.</td><td>1-Derrama óleo no 2- Possibil incêndio /</td><td>mar; idade de</td><td>В</td><td>IV</td><td>3</td><td>- Efetuar inspeção periódi preventiva da válvula de seg SDV, válvulas de controle na - Seguir programa de inspeçã equipamentos e - Seguir programa de inspeça teste dos sistemas de segulalarmes e BC - Seguir programa de treinan dos operador - Seguir programa de treinsituações de eme - Seguir programa de teste do Ship Oil Pollution Emerger - Acionar o Plano de Emergêr</td><td>urança SSSV do tipo a cabeça de teste. o e manutenção dos linhas; ção, manutenção e urança (sensores, DP); nento e atualização res; namento para as urgência; do poço; - Acionar o noy Plan - SOPEP;</td></gv<4.680>	1-Problemas operacionais no poço; 2- Falha mecânica/ operacional da válvula de segurança (SSV/SDV), da válvula de controle de superfície e da linha a montante do vaso separador; 3- Erro na operação durante a troca de fluido de perfuração pelo de completação; 4-Falhas nas operações de workover ou wireline;	1-Por instrumentos (Placa de orifício e Manômetro); 2-Odor; 3- Visual.	1-Derrama óleo no 2- Possibil incêndio /	mar; idade de	В	IV	3	- Efetuar inspeção periódi preventiva da válvula de seg SDV, válvulas de controle na - Seguir programa de inspeçã equipamentos e - Seguir programa de inspeça teste dos sistemas de segulalarmes e BC - Seguir programa de treinan dos operador - Seguir programa de treinsituações de eme - Seguir programa de teste do Ship Oil Pollution Emerger - Acionar o Plano de Emergêr	urança SSSV do tipo a cabeça de teste. o e manutenção dos linhas; ção, manutenção e urança (sensores, DP); nento e atualização res; namento para as urgência; do poço; - Acionar o noy Plan - SOPEP;





rfuração Marítima Causas	nos Blocos BM-S-56, 57, Cenário Sistema 1.2: Teste do Subsistema	Acidental 1: Vazamento e Formação	de Óleo Lo	eve (Conde		aforma: tip	po semi-submersível	
Causas	Sistema 1.2: Teste de	e Formação	de Óleo Le	eve (Conde	nsado)			
Causas		,						
Causas	Subsistema	• _				Hip	pótese Acidental N.º	7
Causas		•					Data: Ago/2008	Revisão: 00
	Modos de detecção	Conseqüência	Freq.	Sev.	Risco		Recomendações	/ Medidas
Falha pelas etas, flanges e cões da válvula; has pelo corpo da válvula; oque mecânico ibeça de teste.	1-Por instrumentos (Placa de orifício e Manômetro); 2-Odor; 3- Visual.	1-Derramamento de óleo no mar. 2-Possibilidade de incêndio / explosão	D	II	3	para pr caso o fe - Efetua da válvu - Segui - Seguir - Aciona	roceder com o fechame echamento automático ar inspeção periódica e ula de segurança SSSV d controle na cabeç guir programa de inspeç equipamentos ir programa de treinam operador programa de treiname emergênc - Seguir programa de ar o Ship Oil Pollution E	ão e manutenção dos e linhas; nento e atualização dos es; nto para as situações de cia; teste do poço; mergency Plan - SOPEP;
ha da	s pelo corpo válvula; ue mecânico	s pelo corpo válvula; Manômetro); valvula; 2-Odor; ue mecânico 3- Visual.	s pelo corpo válvula; 2-Odor; óleo no mar. 2-Possibilidade de incêndio / explosão	s pelo corpo válvula; Series de mecânico Manômetro); Series de ono mar. De válvula; Series de corpo válvula; Series de co	s pelo corpo válvula; S-Odor; S-Visual. Oleo no mar. D II Visual.	s pelo corpo válvula; S-Odor; S-Visual. Silva de no mar. Do silva	s pelo corpo válvula; ue mecânico eça de teste. Manômetro); 2-Possibilidade de incêndio / explosão Seguir Aciona	s pelo corpo válvula; ue mecânico eça de teste. Manômetro); 2-Odor; 3- Visual. Óleo no mar. 2-Possibilidade de incêndio / explosão D II 3 Equipamentos - Seguir programa de treinam operador - Seguir programa de treiname emergênce



Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

- Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI.

2344-00-EIA-RL-0001-00 **BACIA DE SANTOS**

ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS

Atividade: Po	erfuração Marítima nos Bl	ocos BM-S-56, 57, 58 e 59				Pla	taforma:	tipo semi-submersível	
		Cenário Acid	ental 1: Vazamen	to de Óle	eo Leve (C	ondensado)		
		Sistema 1.2: Teste de For	mação					Hipótese Acidental N.º	8
		Subsistema: -						Data: Ago/2008	Revisão: 00
Perigo	Causas	Modos de detecção	Consequênc	ia	Freq.	Sev.	Risco	Recomendaçõe	es / Medidas.
Pequeno vazamento de condensado pelo vaso separador (0 <pv< 8="" m³)<="" td=""><td>1-Falha Operacional / humana; 2-Trincas e furos; 3- Corrosão; 4-Presença de impurezas no interior do vaso.</td><td>1-Por instrumentos (Placa de orifício e Manômetro); 2-Odor; 3- Visual.</td><td>1-Derramamen óleo no ma 2-Possibilidad incêndio / expl</td><td>r; e de</td><td>В</td><td>II</td><td>1</td><td>- Seguir programa de insprequipamento - Seguir programa de trei dos opera - Seguir programa de t situações de e - Seguir programa d - Acionar o Ship Oil Pollu SOPE</td><th>os e linhas; inamento e atualização adores; treinamento para as emergência; de teste do poço; ution Emergency Plan -</th></pv<>	1-Falha Operacional / humana; 2-Trincas e furos; 3- Corrosão; 4-Presença de impurezas no interior do vaso.	1-Por instrumentos (Placa de orifício e Manômetro); 2-Odor; 3- Visual.	1-Derramamen óleo no ma 2-Possibilidad incêndio / expl	r; e de	В	II	1	- Seguir programa de insprequipamento - Seguir programa de trei dos opera - Seguir programa de t situações de e - Seguir programa d - Acionar o Ship Oil Pollu SOPE	os e linhas; inamento e atualização adores; treinamento para as emergência; de teste do poço; ution Emergency Plan -



56/83



Agosto de 2008

BACIA DE SANTOS 2344-00-EIA-RL-0001-00

			ANÁLISE PRELIMINAR DE	PERIGOS				
	Atividade: Perfuração Mar	ítima nos Blocos BM-S-56,	57, 58 e 59				Plataforma: tipo semi-subn	nersível
		Cenário Acid	lental 1: Vazamento de Ól	eo Leve (C	ondensado)		
		Sistema 1.3: Abandono de	o Poço				Hipótese Acidental N.º	9
		Subsistema :-					Data: Ago/2008	Revisão: 00
Perigo	Causas	Modos de detecção	Conseqüência	Freq.	Sev.	Risco	Recomendaç	ões / Medidas.
Pegueno vazamento	1- Erro do projeto de abandono;							e treinamento para as e emergência;
de condensado devido a perda de	2-Falha nos tampões;	1-Visual, ROV;						são nos tampões antes de ar o poço;
estanqueidade dos	3- Fluido de amortecimento	2-Visual	1- Derramamento de óleo no mar;	В	II	1	- Avaliar as condiç	ões de cimentação;
tampões de abandono (0 <pv<8 m³)<="" td=""><td>impróprio; 4-Cimentação</td><td>mergulhadores.</td><td>oteo no mar;</td><td></td><td> </td><td></td><td>portaria da ANP nº25/</td><td>específicos descritos pela 2002, que regulariza as le abandono.</td></pv<8>	impróprio; 4-Cimentação	mergulhadores.	oteo no mar;				portaria da ANP nº25/	específicos descritos pela 2002, que regulariza as le abandono.
	inadequada.						- Acionar o Plano de Em	ergência Individual - PEI.



Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

2344-00-EIA-RL-0001-00 **BACIA DE SANTOS**

		ANÁLISE PRELIMINAR D	E PERIGOS				
dade: Perfuração Marítim	a nos Blocos BM-S-56, 57	, 58 e 59			Plata	forma: tipo semi-submersí	/el
	Cenário Ac	idental 1: Vazamento de (Óleo Leve (C	Condensado)		
	Sistema 1.3: Abandono	do Poço				Hipótese Acidental N.º	10
	Subsistema:-					Data: Ago/2008	Revisão: 00
Causas	Modos de detecção	Conseqüência	Freq.	Sev.	Risco	Recomendaç	ões / Medidas.
1- Erro do projeto de abandono; 2-Falha nos tampões; 3- Fluido de amortecimento impróprio; 4-Cimentação inadequada.	1-Visual, ROV; 2-Visual mergulhadores.	1- Derramamento de óleo no mar.	В	III	2	situações de - Executar teste de pres abandon - Avaliar as condiç - Seguir procedimentos o portaria da ANP n°25/	e treinamento para as emergência; são nos tampões antes de ar o poço; ões de cimentação; específicos descritos pela 2002, que regulariza as e abandono.
	Causas 1- Erro do projeto de abandono; 2-Falha nos tampões; 3- Fluido de amortecimento impróprio; 4-Cimentação	Cenário Aci Sistema 1.3: Abandono Subsistema:- Causas Modos de detecção 1- Erro do projeto de abandono; 2-Falha nos tampões; 3- Fluido de amortecimento impróprio; 4-Cimentação	dade: Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, 57, 58 e 59 Cenário Acidental 1: Vazamento de 6 Sistema 1.3: Abandono do Poço Subsistema:- Causas Modos de detecção Conseqüência 1- Erro do projeto de abandono; 2-Falha nos tampões; 3- Fluido de amortecimento impróprio; 4-Cimentação 1- Visual, ROV; 2-Visual mergulhadores. 1- Derramamento de óleo no mar.	Cenário Acidental 1: Vazamento de Óleo Leve (C Sistema 1.3: Abandono do Poço Subsistema:- Causas Modos de detecção Conseqüência Freq. 1- Erro do projeto de abandono; 2-Falha nos tampões; 3- Fluido de amortecimento impróprio; 4-Cimentação B	dade: Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, 57, 58 e 59 Cenário Acidental 1: Vazamento de Óleo Leve (Condensado Sistema 1.3: Abandono do Poço Subsistema:- Causas Modos de detecção Conseqüência Freq. Sev. 1- Erro do projeto de abandono; 2-Falha nos tampões; 3- Fluido de amortecimento impróprio; 4-Cimentação I-Visual mergulhadores. B III	dade: Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, 57, 58 e 59 Cenário Acidental 1: Vazamento de Óleo Leve (Condensado) Sistema 1.3: Abandono do Poço Subsistema:- Causas Modos de detecção Conseqüência Freq. Sev. Risco 1- Erro do projeto de abandono; 2-Falha nos tampões; 3- Fluido de amortecimento impróprio; 4-Cimentação B III 2	Plataforma: tipo semi-submersíve Cenário Acidental 1: Vazamento de Óleo Leve (Condensado) Sistema 1.3: Abandono do Poço Subsistema:- Causas Modos de detecção Conseqüência 1- Erro do projeto de abandono; 2-Falha nos tampões; 3- Fluido de amortecimento impróprio; 4-Cimentação Plataforma: tipo semi-submersíve Condensado) Hipótese Acidental N.º Data: Ago/2008 Conseqüência Freq. Sev. Risco Recomendaço - Seguir programa de situações de cituações de ci





			ANÁLISE PRELIMINAR DE	PERIGOS				
Ativida	ade: Perfuração Marítima no	os Blocos BM-S-56, 57, 58 e	59			Plataforr	na: tipo semi-submersível	
		Cen	ário Acidental 2: Vazament	o de Óleo Di	esel			
		Sistema 2.1: Armazena	agem				Hipótese Acidental N.º	11
		Subsistema : -					Data: Ago/2008	Revisão: 00
Perigo	Causas	Modos de detecção	Conseqüência	Freq.	Sev.	Risco	Recomendaç	ões / Medidas.
equeno vazamento le óleo diesel pelos tanques de armazenagem da plataforma (0 <pv< 8="" m³)<="" td=""><td>1- Corrosão; 2- Trincas e furos; 3- Falhas das válvulas e flanges do tanque.</td><td>1-Por instrumentos (Indicador de Nível) 2- Visual; 3- Odor.</td><td>1-Derramamento de óleo no mar; 2-Possibilidade de incêndio / explosão</td><td>С</td><td>II</td><td>2</td><td>vazamentos provocados p furos e - Seguir programa de ins equipament - Seguir programa de trei opera - Seguir programa de trei</td><td>e danos; speção e manutenção do os (tanques); namento e atualização d idores; namento para as situaçõ rgência;</td></pv<>	1- Corrosão; 2- Trincas e furos; 3- Falhas das válvulas e flanges do tanque.	1-Por instrumentos (Indicador de Nível) 2- Visual; 3- Odor.	1-Derramamento de óleo no mar; 2-Possibilidade de incêndio / explosão	С	II	2	vazamentos provocados p furos e - Seguir programa de ins equipament - Seguir programa de trei opera - Seguir programa de trei	e danos; speção e manutenção do os (tanques); namento e atualização d idores; namento para as situaçõ rgência;



Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

2344-00-EIA-RL-0001-00 **BACIA DE SANTOS**

			ANÁLISE PRELIMINAR DE	PERIGOS				
Ativida	ade: Perfuração Marítima	nos Blocos BM-S-56, 57,	58 e 59			Platafo	rma: tipo semi-submersíve	l
		Cenár	rio Acidental 2: Vazament	o de Óleo D	iesel			
		Sistema 2.1: Armazen	agem				Hipótese Acidental N.º	12
		Subsistema:-					Data: Ago/2008	Revisão: 00
Perigo	Causas	Modos de detecção	Conseqüência	Freq.	Sev.	Risco	Recomendaçõ	es / Medidas.
Médio vazamento de óleo diesel pelos tanques de armazenagem da plataforma (8 <mv<200 m³)<="" td=""><td>1- Corrosão; 2- Trincas e furos; 3- Falhas das válvulas e flanges do tanque.</td><td>1-Por instrumentos (Indicador de Nível); 2- Visual; 3- Odor.</td><td>1- Derramamento de óleo no mar; 2-Possibilidade de incêndio / explosão.</td><td>С</td><td>III</td><td>3</td><td> Proceder a inspeção vivazamentos provocado outros furos Seguir programa de inspequipamento Seguir programa de tredos operos Seguir programa de situações de Acionar o Plano de Emeros </td><td>os por corrosão ou por os e danos; poeção e manutenção do os (tanques); poeção e atualização do do de atualização do de atualização do de atualização de atu</td></mv<200>	1- Corrosão; 2- Trincas e furos; 3- Falhas das válvulas e flanges do tanque.	1-Por instrumentos (Indicador de Nível); 2- Visual; 3- Odor.	1- Derramamento de óleo no mar; 2-Possibilidade de incêndio / explosão.	С	III	3	 Proceder a inspeção vivazamentos provocado outros furos Seguir programa de inspequipamento Seguir programa de tredos operos Seguir programa de situações de Acionar o Plano de Emeros 	os por corrosão ou por os e danos; poeção e manutenção do os (tanques); poeção e atualização do do de atualização do de atualização do de atualização de atu





			ANÁLISE PRELIMINAR DE	E PERIGOS				
Ativida	de: Perfuração Marítima no	s Blocos BM-S-56, 57, 58 e 5	59			Platafori	na: tipo semi-submersível	
		Cená	ário Acidental 2: Vazament	o de Óleo Die	esel			
		Sistema 2.1: Armazena	gem				Hipótese Acidental N.º	13
		Subsistema :-					Data: Ago/2008	Revisão: 00
Perigo	Causas	Modos de detecção	Conseqüência	Freq.	Sev.	Risco	Recomenda	ções / Medidas.
Grande vazamento de óleo diesel pelos tanques de armazenagem da plataforma (200 <gv<362,5 m³)<="" td=""><td>1- Corrosão; 2- Trincas e furos; 3- Falhas das válvulas e flanges do tanque; 4- Colapso do tanque.</td><td>1-Por instrumentos (Indicador de Nível); 2- Visual; 3- Odor.</td><td>1- Derramamento de óleo no mar; 2-Possibilidade de incêndio / explosão.</td><td>С</td><td>IV</td><td>4</td><td>vazamentos provocados furos - Seguir programa de i equipamer - Seguir programa de tro ope - Seguir programa de tro de en</td><td>visual para verificação de s por corrosão ou por outros e danos; enspeção e manutenção dos ntos (tanques); einamento e atualização dos radores; einamento para as situações nergência; mergência Individual - PEI.</td></gv<362,5>	1- Corrosão; 2- Trincas e furos; 3- Falhas das válvulas e flanges do tanque; 4- Colapso do tanque.	1-Por instrumentos (Indicador de Nível); 2- Visual; 3- Odor.	1- Derramamento de óleo no mar; 2-Possibilidade de incêndio / explosão.	С	IV	4	vazamentos provocados furos - Seguir programa de i equipamer - Seguir programa de tro ope - Seguir programa de tro de en	visual para verificação de s por corrosão ou por outros e danos; enspeção e manutenção dos ntos (tanques); einamento e atualização dos radores; einamento para as situações nergência; mergência Individual - PEI.





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

2344-00-EIA-RL-0001-00 **BACIA DE SANTOS**

			ANÁLISE PRELIMINAR DE	PERIGOS				
Ativio	lade: Perfuração Marítima n	os Blocos BM-S-56, 57, 58	e 59			Platafo	rma: tipo semi-submersív	el
		Cena	ário Acidental 2: Vazamento	de Óleo Die	esel			
Sistema 2.2: Atividade de Logística e de Apoio							Hipótese Acidental N.º	14
Subsistema 2.2.1: Abastecimento							Data: Ago/2008	Revisão: 00
Perigo	Causas	Modos de detecção	Conseqüência	Freq.	Sev.	Risco	Recomend	ações / Medidas.
Pequeno vazamento de óleo diesel durante operação de transferência (0 <pv<2,5 m³)<="" td=""><td>1-Perdas através de furos ou ruptura dos mangotes; 2- Falhas nas válvulas e conexões (flanges); 3- Operação inadequada no engate do mangote; 4-Condições meteocenográficas adversas;</td><td>1-Visual; 2- Odor.</td><td>1-Derramamento de óleo no mar, 2-Possibilidade de incêndio/explosão.</td><td>D</td><td>II</td><td>3</td><td>- Seguir programa de mangot - Não carregar óleo c ac -Iniciar a operação len va -Seguir programa de tre opc -Seguir programa de tre em - Acionar o Ship Oil I</td><td>peração assistida e inspeção e manutenção de es e conexões diesel em condições de mar dversas; etamente para verificação de zamento erinamento e atualização dos eradores; inamento para as situações d ergência Pollution Emergency Plan - SOPEP; Emergência Individual - PEI.</td></pv<2,5>	1-Perdas através de furos ou ruptura dos mangotes; 2- Falhas nas válvulas e conexões (flanges); 3- Operação inadequada no engate do mangote; 4-Condições meteocenográficas adversas;	1-Visual; 2- Odor.	1-Derramamento de óleo no mar, 2-Possibilidade de incêndio/explosão.	D	II	3	- Seguir programa de mangot - Não carregar óleo c ac -Iniciar a operação len va -Seguir programa de tre opc -Seguir programa de tre em - Acionar o Ship Oil I	peração assistida e inspeção e manutenção de es e conexões diesel em condições de mar dversas; etamente para verificação de zamento erinamento e atualização dos eradores; inamento para as situações d ergência Pollution Emergency Plan - SOPEP; Emergência Individual - PEI.





			ANÁLISE PRELIMINAR DE	PERIGOS				
Ativi	dade: Perfuração Marítima	nos Blocos BM-S-56, 57, 58	e 59			Plataf	orma: tipo semi-submersíve	el
		Cena	ário Acidental 2: Vazamento	o de Óleo Die	esel			
Sistema 2.2: Atividade de Logística e de Apoio							Hipótese Acidental N.º	15
Subsistema 2.2.1: Abastecimento							Data: Ago/2008	Revisão: 00
Perigo	Causas	Modos de detecção	Conseqüência	Freq.	Sev.	Risco	Recomendações / Medidas	
Pequeno vazamento de óleo diesel pelos tanques de armazenagem das embarcações de apoio (0 <pv<8m³)< td=""><td>1- Corrosão; 2- Trincas e furos; 3- Falhas das válvulas e flanges do tanque; 4- Choque entre embarcações; 5- Condições meteoceanográficas adversas.</td><td>1-Por instrumentos (Marcador de nível); 2- Visual; 3- Odor</td><td>1- Derramamento de óleo no mar; 2- Possibilidade de incêndio/ explosão.</td><td>С</td><td>II</td><td>2</td><td>pelas embarcações de concordar que todas as oceanográficas e de tráf que se evit - Seguir programa de tre ope - Seguir programa de tre de em - Acionar o Ship Oil Po</td><td>a plataforma, os responsáveis vem avaliar, determinar e condições meteorológicas, ego estejam adequadas para em as colisões; einamento e atualização dos radores; einamento para as situações nergência; ollution Emergency Plan - OPEP; mergência Individual - PEI.</td></pv<8m³)<>	1- Corrosão; 2- Trincas e furos; 3- Falhas das válvulas e flanges do tanque; 4- Choque entre embarcações; 5- Condições meteoceanográficas adversas.	1-Por instrumentos (Marcador de nível); 2- Visual; 3- Odor	1- Derramamento de óleo no mar; 2- Possibilidade de incêndio/ explosão.	С	II	2	pelas embarcações de concordar que todas as oceanográficas e de tráf que se evit - Seguir programa de tre ope - Seguir programa de tre de em - Acionar o Ship Oil Po	a plataforma, os responsáveis vem avaliar, determinar e condições meteorológicas, ego estejam adequadas para em as colisões; einamento e atualização dos radores; einamento para as situações nergência; ollution Emergency Plan - OPEP; mergência Individual - PEI.





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

2344-00-EIA-RL-0001-00 **BACIA DE SANTOS**

			ANÁLISE PRELIMINAR DE	PERIGOS				
Ativio	dade: Perfuração Marítima r	, ,		,		Platafo	orma: tipo semi-submersíve	l
		Cenário Acidental 2: Vazamento de Óleo Diesel listema 2.2: Atividade de Logística e de Apoio Hipótese Acidental N.º 16 Subsistema 2.2.1 : Abastecimento Data: Ago/2008 Revisão: 0					16 Revisão: 00	
Perigo	Causas	Modos de detecção	Conseqüência	Freq.	Sev.	Risco	Recomendações / Medidas	
Médio vazamento de óleo diesel pelos tanques de armazenagem das embarcações de apoio (8 <mv<200 m³)<="" td=""><td>1- Corrosão; 2- Trincas e furos; 3- Falhas das válvulas e flanges do tanque; 4- Choque entre embarcações; 5- Condições meteoceanográficas adversas.</td><td>1-Por instrumentos (Marcador de nível); 2- Visual; 3- Odor</td><td>1- Derramamento de óleo no mar; 2- Possibilidade de incêndio/ explosão.</td><td>С</td><td>III</td><td>3</td><td>pelas embarcações dev concordar que todas as oceanográficas e de tráfe que se evite - Seguir programa de tre oper - Seguir programa de tre de em - Acionar o Ship Oil Po</td><td>plataforma, os responsáveis vem avaliar, determinar e condições meteorológicas, ego estejam adequadas para em as colisões; inamento e atualização dos adores; inamento para as situações ergência; illution Emergency Plan - IPEP;</td></mv<200>	1- Corrosão; 2- Trincas e furos; 3- Falhas das válvulas e flanges do tanque; 4- Choque entre embarcações; 5- Condições meteoceanográficas adversas.	1-Por instrumentos (Marcador de nível); 2- Visual; 3- Odor	1- Derramamento de óleo no mar; 2- Possibilidade de incêndio/ explosão.	С	III	3	pelas embarcações dev concordar que todas as oceanográficas e de tráfe que se evite - Seguir programa de tre oper - Seguir programa de tre de em - Acionar o Ship Oil Po	plataforma, os responsáveis vem avaliar, determinar e condições meteorológicas, ego estejam adequadas para em as colisões; inamento e atualização dos adores; inamento para as situações ergência; illution Emergency Plan - IPEP;



64/83



BACIA DE SANTOS 2344-00-EIA-RL-0001-00

			ANÁLISE PRELIMINAR DE	PERIGOS				
Ativio	dade: Perfuração Marítima ı	nos Blocos BM-S-56, 57, 58	e 59	Plataforma: tipo semi-submersível				
		Cena	ário Acidental 2: Vazamento	o de Óleo Die	esel			
Sistema 2.2: Atividade de Logística e de Apoio							Hipótese Acidental N.º	17
Subsistema 2.2.1: Abastecimento							Data: Ago/2008	Revisão: 00
Perigo	Causas	Modos de detecção	Conseqüência	Freq.	Sev.	Risco	Recomendações / Medidas	
Grande vazamento de óleo diesel pelos tanques de armazenagem das embarcações de apoio (200 <gv<1.600 m³)<="" td=""><td> 1- Corrosão; 2- Trincas e furos; 3- Falhas das válvulas e flanges do tanque; 4- Choque entre embarcações; 5- Condições meteoceanográficas adversas. </td><td>1-Por instrumentos (Marcador de nível); 2- Visual; 3- Odor</td><td>1- Derramamento de óleo no mar; 2- Possibilidade de incêndio/ explosão.</td><td>С</td><td>IV</td><td>4</td><td>pelas embarcações dev concordar que todas as oceanográficas e de tráfe que se evite - Seguir programa de tre oper - Seguir programa de tre de emo - Acionar o Ship Oil Po SO</td><td>plataforma, os responsáveis em avaliar, determinar e condições meteorológicas, ego estejam adequadas para em as colisões; inamento e atualização dos adores; inamento para as situações ergência; llution Emergency Plan - PEP; nergência Individual - PEI.</td></gv<1.600>	 1- Corrosão; 2- Trincas e furos; 3- Falhas das válvulas e flanges do tanque; 4- Choque entre embarcações; 5- Condições meteoceanográficas adversas. 	1-Por instrumentos (Marcador de nível); 2- Visual; 3- Odor	1- Derramamento de óleo no mar; 2- Possibilidade de incêndio/ explosão.	С	IV	4	pelas embarcações dev concordar que todas as oceanográficas e de tráfe que se evite - Seguir programa de tre oper - Seguir programa de tre de emo - Acionar o Ship Oil Po SO	plataforma, os responsáveis em avaliar, determinar e condições meteorológicas, ego estejam adequadas para em as colisões; inamento e atualização dos adores; inamento para as situações ergência; llution Emergency Plan - PEP; nergência Individual - PEI.

ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS

Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

Atividade: Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, 57, 58 e 59 Plataforma: tipo semi-submersível

Cenário Acidental 2: Vazamento de Óleo Diesel

Sistema 2.2: Atividade de Logística e de Apoio Hipótese Acidental N.º 18

	Subsiste	ema 2.2.2 : Mobilização e	Posicionamento	Subsistema 2.2.2 : Mobilização e Posicionamento								
Perigo	Causas	Modos de detecção	Conseqüência	Freq.	Sev.	Risco	Recomendaç	ões / Medidas				
Perigo Pequeno vazamento de óleo devido a perda de estabilidade da plataforma durante o transporte ou posicionamento (0 <pv<8 m³)<="" td=""><td>1-Condições meteoceanograficas adversas; 2-Erro de manobra do piloto; 3-Colisão com outra estrutura ou embarcação (navio,rebocador) por falha dos rebocadores; 4-Falha no sistema de ancoragem durante o posicionamento; 5-Falha estrutural nas estruturas de sustentação (pernas e/ou sapatas); 6-Falha mecânica na elevação da plataforma;</td><td>Modos de detecção 1-Visual; 2-Odor.</td><td>1-Derramamento de óleo no mar; 2- Possibilidade de incêndio/ explosão.</td><td>Freq.</td><td>Sev.</td><td>Risco 2</td><td>- Avaliar, determinar e condições meteorológi tráfego estejam adequa col - Consultar o estudo de posiciona - Seguir o plane - Seguir programa de trein opera - Seguir programa de trein emera - Acionar o Ship Oil Polluti</td><td>e concordar que todas as cas, oceanográficas e de das para que se evitem as isões e fundo do mar antes de ra unidade o de ancoragem; namento e atualização dos adores; amento para as situações de gência; on Emergency Plan - SOPEP; tergência Individual - PEI.</td></pv<8>	1-Condições meteoceanograficas adversas; 2-Erro de manobra do piloto; 3-Colisão com outra estrutura ou embarcação (navio,rebocador) por falha dos rebocadores; 4-Falha no sistema de ancoragem durante o posicionamento; 5-Falha estrutural nas estruturas de sustentação (pernas e/ou sapatas); 6-Falha mecânica na elevação da plataforma;	Modos de detecção 1-Visual; 2-Odor.	1-Derramamento de óleo no mar; 2- Possibilidade de incêndio/ explosão.	Freq.	Sev.	Risco 2	- Avaliar, determinar e condições meteorológi tráfego estejam adequa col - Consultar o estudo de posiciona - Seguir o plane - Seguir programa de trein opera - Seguir programa de trein emera - Acionar o Ship Oil Polluti	e concordar que todas as cas, oceanográficas e de das para que se evitem as isões e fundo do mar antes de ra unidade o de ancoragem; namento e atualização dos adores; amento para as situações de gência; on Emergency Plan - SOPEP; tergência Individual - PEI.				
	7- Falha no assentamento da plataforma no solo marinho.											



Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS

Cenário Acidental 2: Vazamento de Óleo

Atividade: Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, 57, 58 e 59

Sistema 2.2: Atividade de Logística e de Apoio

Plataforma: tipo semi-submersível

Hipótese Acidental N.º

19

	Subsist	ema 2.2.2 : Mobilização e	Posicionamento				Data: Ago/2008	Revisão: 00
Perigo	Causas	Modos de detecção	Conseqüência	Freq.	Sev.	Risco	Recomend	ações / Medidas
Médio vazamento de óleo devido a perda de estabilidade da plataforma durante o transporte ou posicionamento (8 <mv<200 m³)<="" td=""><td>1-Condições meteoceanograficas adversas; 2-Erro de manobra do piloto; 3-Colisão com outra estrutura ou embarcação (navio,rebocador) por falha dos rebocadores; 4-Falha no sistema de ancoragem durante o posicionamento; 5-Falha estrutural nas estruturas de sustentação (pernas e/ou sapatas); 6-Falha mecânica na</td><td>Modos de detecção 1-Visual; 2-Odor.</td><td>1-Derramamento de óleo no mar; 2- Possibilidade de incêndio/ explosão.</td><td>Freq.</td><td>Sev.</td><td>Risco 3</td><td>- Avaliar, determinar e co meteorológicas, oceano adequadas para q - Consultar o estudo de fui - Seguir o pla - Seguir programa de tro opo - Seguir programa de tre em - Acionar o Ship Oil Pollo</td><td>encordar que todas as condições gráficas e de tráfego estejam ue se evitem as colisões ado do mar antes de posicionar a inidade ano de ancoragem; reinamento e atualização dos eradores; inamento para as situações de ergência; ution Emergency Plan - SOPEP; Emergência Individual - PEI.</td></mv<200>	1-Condições meteoceanograficas adversas; 2-Erro de manobra do piloto; 3-Colisão com outra estrutura ou embarcação (navio,rebocador) por falha dos rebocadores; 4-Falha no sistema de ancoragem durante o posicionamento; 5-Falha estrutural nas estruturas de sustentação (pernas e/ou sapatas); 6-Falha mecânica na	Modos de detecção 1-Visual; 2-Odor.	1-Derramamento de óleo no mar; 2- Possibilidade de incêndio/ explosão.	Freq.	Sev.	Risco 3	- Avaliar, determinar e co meteorológicas, oceano adequadas para q - Consultar o estudo de fui - Seguir o pla - Seguir programa de tro opo - Seguir programa de tre em - Acionar o Ship Oil Pollo	encordar que todas as condições gráficas e de tráfego estejam ue se evitem as colisões ado do mar antes de posicionar a inidade ano de ancoragem; reinamento e atualização dos eradores; inamento para as situações de ergência; ution Emergency Plan - SOPEP; Emergência Individual - PEI.
	elevação da plataforma; 7- Falha no						- ACIONAR O PLANO DE I	:mergencia individual - PEI.
	assentamento da plataforma no solo marinho.							

ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS Atividade: Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, 57, 58 e 59 Plataforma: tipo semi-submersível

Cenário Acidental 2: Vazamento de Óleo

Sistema 2.2: Atividade de Logística e de Apoio

Subsistema 2.2.2: Mobilização e Posicionamento

Hipótese Acidental N.º Data: Ago/2008 Revisão: 00

	Subsistema z.z.z: mobilização e Posicionamento							Revisão: 00
Perigo	Causas	Modos de detecção	Conseqüência	Freq.	Sev.	Risco	Recom	endações / Medidas
	1-Condições meteoceanograficas adversas;							
	2-Erro de manobra do piloto;			С			- Avaliar determ	ninar e concordar que todas as
Grande vazamento de	3-Colisão com outra estrutura ou embarcação (navio,rebocador) por falha dos rebocadores;	1-Visual; 2-Odor.	1-Derramamento de óleo no mar; 2- Possibilidade de incêndio/ explosão.				condições meteo tráfego estejam ao - Consultar o est	rológicas, oceanográficas e de dequadas para que se evitem as colisões udo de fundo do mar antes de icionar a unidade
óleo devido a perda de estabilidade da plataforma durante o transporte ou	4-Falha no sistema de ancoragem durante o posicionamento;				IV	4	- Seguir o	o plano de ancoragem; le treinamento e atualização dos
posicionamento (200 <gv<1.325,28 m³)<="" td=""><td>5-Falha estrutural nas estruturas de sustentação (pernas e/ou sapatas);</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>d</td><td>operadores; de treinamento para as situações e emergência; Dil Pollution Emergency Plan -</td></gv<1.325,28>	5-Falha estrutural nas estruturas de sustentação (pernas e/ou sapatas);						d	operadores; de treinamento para as situações e emergência; Dil Pollution Emergency Plan -
	6-Falha mecânica na elevação da plataforma;							SOPEP; de Emergência Individual - PEI.
	7- Falha no assentamento da plataforma no solo marinho.							



68/83



Agosto de 2008

BACIA DE SANTOS 2344-00-EIA-RL-0001-00

			ANÁLISE PRELIMINAR D	E PERIGOS					
Ativida	de: Perfuração Marítima no	s Blocos BM-S-56, 57, 58 e	59			Platafor	ma: tipo semi-submersível		
		Cer	nário Acidental 2: Vazamen	nto de Óleo [Diesel				
Sistema 2.2: Atividade de Logística e de Apoio							Hipótese Acidental N.º	21	
Subsistema 2.2.3: Acesso Aéreo a Plataforma							Data: Ago/2008	Revisão: 00	
Perigo	Causas	Modos de detecção	Conseqüência	Freq.	Sev.	Risco	Recomendações / Medidas		
Queda/ Colisão de helicóptero com a plataforma	1-Condição climática adversa; 2-Erro operacional ou do equipamento durante a aterrissagem ou decolagem; 3-Choque com estruturas elevadas plataforma.	1-Visual	1-Derramamento de produtos no mar; 2-Possibilidade de incêndio / explosão; 3-Possibilidade de queda do helicóptero no mar.	С	IV	4	condições meteorológica: adequadas para qu - Antes do pouso e decola; equipe de segu - A operação de pouso d equipe de segurança e u - Seguir programa de treir eme	e concordar que todas as se de tráfego aéreo estejam e se evitem acidentes; gem aguardar confirmação da irança plataforma; everá ser acompanhada por m funcionário de prontidão; namento para as situações de rgência; mergência Individual - PEI.	





22

2344-00-EIA-RL-0001-00 **BACIA DE SANTOS**

ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS Atividade: Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, 57, 58 e 59 Plataforma: tipo semi-submersível

Sistema 3.1: Armazenagem

Cenário Acidental 3: Vazamento de Óleos de Utilidades (óleos lubrificantes e hidráulicos)

Hipótese Acidental N.º

			Data: Ago/2008	Revisão: 00				
Perigo	Causas	Modos de detecção	Conseqüência	Freq.	Sev.	Risco	Recomendações / Medidas	
Pequeno vazamento de óleo de utilidades pelos tanques de armazenagem da plataforma (0 <pv<8 m³)<="" td=""><td>1- Corrosão; 2- Trincas e furos; 3- Falhas das válvulas e flanges do tanque.</td><td>1-Por instrumentos (medidor de nível); 2- Visual; 3-Odor.</td><td>1-Derramamento de óleo no mar; 2-Possibilidade de incêndio / explosão.</td><td>С</td><td>II</td><td>2</td><td>vazamentos provocado furos - Seguir programa de i equipame - Seguir programa de tro ope - Seguir programa de trei eme - Acionar o Ship Oil Pollu</td><th>visual para verificação de s por corrosão ou por outros s e danos; nspeção e manutenção dos ntos (tanques); einamento e atualização dos radores; namento para as situações de ergência; tion Emergency Plan - SOPEP; mergência Individual - PEI.</th></pv<8>	1- Corrosão; 2- Trincas e furos; 3- Falhas das válvulas e flanges do tanque.	1-Por instrumentos (medidor de nível); 2- Visual; 3-Odor.	1-Derramamento de óleo no mar; 2-Possibilidade de incêndio / explosão.	С	II	2	vazamentos provocado furos - Seguir programa de i equipame - Seguir programa de tro ope - Seguir programa de trei eme - Acionar o Ship Oil Pollu	visual para verificação de s por corrosão ou por outros s e danos; nspeção e manutenção dos ntos (tanques); einamento e atualização dos radores; namento para as situações de ergência; tion Emergency Plan - SOPEP; mergência Individual - PEI.





			ANÁLISE PRELIMINAR	DE PERIGOS				
Ativida	de: Perfuração Marítima no	s Blocos BM-S-56, 57, 58 e	59			Platafor	rma: tipo semi-submersível	
		Cenário Acidental 3: Vaz	amento de Óleos de Utili	dades (óleos	lubrificantes	e hidráulic	os)	
	Sistema 3.1: Armazenagem						Hipótese Acidental N.º	23
	Subsistema: -						Data: Ago/2008	Revisão: 00
Perigo	Causas	Modos de detecção	Conseqüência	Freq.	Sev.	Risco	Recomendações / Medidas	
Médio vazamento de óleo de utilidades pelos tanques de armazenagem da plataforma (8 <mv<200 m³)<="" td=""><td>1- Corrosão; 2- Trincas e furos; 3- Falhas das válvulas e flanges do tanque.</td><td>1-Por instrumentos (medidor de nível); 2- Visual; 3-Odor.</td><td>1-Derramamento de óleo no mar; 2-Possibilidade de incêndio / explosão.</td><td>С</td><td>III</td><td>3</td><td>vazamentos provocados furos - Seguir programa de i equipame - Seguir programa de tro ope - Seguir programa de trei eme</td><td>visual para verificação de spor corrosão ou por outros e danos; enspeção e manutenção dos ntos (tanques); einamento e atualização dos radores; enamento para as situações de ergência; tion Emergency Plan - SOPEP;</td></mv<200>	1- Corrosão; 2- Trincas e furos; 3- Falhas das válvulas e flanges do tanque.	1-Por instrumentos (medidor de nível); 2- Visual; 3-Odor.	1-Derramamento de óleo no mar; 2-Possibilidade de incêndio / explosão.	С	III	3	vazamentos provocados furos - Seguir programa de i equipame - Seguir programa de tro ope - Seguir programa de trei eme	visual para verificação de spor corrosão ou por outros e danos; enspeção e manutenção dos ntos (tanques); einamento e atualização dos radores; enamento para as situações de ergência; tion Emergency Plan - SOPEP;



ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS

Atividade: Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, 57, 58 e 59

Plataforma: tipo semi-submersível

Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

Cenário Acidental 3: Vazamento de Óleos de Utilidades (óleos lubrificantes e hidráulicos)

Sistema 3.1: Armazenagem

Hipótese Acidental N.º

		Data: Ago/2008	Revisão: 00					
Perigo	Causas	Modos de detecção	Conseqüência	Freq.	Sev.	Risco	Recomendações / Medidas	
		1-Por instrumentos (medidor de nível); 2- Visual; 3-Odor.	1-Derramamento de óleo no mar; 2-Possibilidade de incêndio / explosão.	С	IV		vazamentos provocados	visual para verificação de s por corrosão ou por outros s e danos;
Grande vazamento de óleo de utilidades	1- Corrosão; 2- Trincas e furos; 3- Falhas das válvulas e flanges do tanque.							nspeção e manutenção dos ntos (tanques);
pelos tanques de armazenagem da plataforma						4	3 1 3	einamento e atualização dos radores;
(200 <gv <227,05="" m³)<="" td=""><td rowspan="2"></td><td>3 , 3</td><td>namento para as situações de ergência;</td></gv>							3 , 3	namento para as situações de ergência;
							- Acionar o Ship Oil Pollu	tion Emergency Plan - SOPEP;
							- Acionar o Plano de E	mergência Individual - PEI.





ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS								
Ativida	Atividade: Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, 57, 58 e 59 Platafo					orma: tipo semi-submersível		
	Cenário Acidental 4: Vazamento de Resíduo Oleoso							
	Sistema	4.1: Drenagem e Tratame	nto de Efluentes				Hipótese Acidental N.º	25
Subsistema: -					Data: Ago/2008	Revisão: 00		
Perigo	Causas	Modos de detecção	Conseqüência	Freq.	Sev.	Risco	Recomendações / Medidas	
Pequeno vazamento de resíduo oleoso pelo tanque SAO (0 <pv<8m³)< td=""><td>1- Corrosão; 2- Trincas e furos; 3- Falhas das válvulas e flanges do tanque.</td><td>1-Por instrumentos (medidor de nível); 2- Visual.</td><td>1-Derramamento de resíduo oleoso no mar; 2- Possibilidade de incêndio/ explosão</td><td>С</td><td>II</td><td>2</td><td>Proceder a inspeção vis vazamentos provocados programa de inspequipamento Seguir programa de trein operace Seguir programa de treinal emergical excionar o Ship Oil Pollution - Acionar o Plano de Emergia</td><td>or corrosão ou por outros danos; peção e manutenção dos s (tanques); amento e atualização dos dores; mento para as situações de ência; n Emergency Plan - SOPEP</td></pv<8m³)<>	1- Corrosão; 2- Trincas e furos; 3- Falhas das válvulas e flanges do tanque.	1-Por instrumentos (medidor de nível); 2- Visual.	1-Derramamento de resíduo oleoso no mar; 2- Possibilidade de incêndio/ explosão	С	II	2	Proceder a inspeção vis vazamentos provocados programa de inspequipamento Seguir programa de trein operace Seguir programa de treinal emergical excionar o Ship Oil Pollution - Acionar o Plano de Emergia	or corrosão ou por outros danos; peção e manutenção dos s (tanques); amento e atualização dos dores; mento para as situações de ência; n Emergency Plan - SOPEP





ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS Atividade: Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, 57, 58 e 59 Plataforma: tipo semi-submersível

Cenário Acidental 4: Vazamento de Resíduo Oleoso

Sistema 4.1: Drenagem e Tratamento de Efluentes Hipótese Acidental N.º

		Data: Ago/2008	Revisão: 00						
Perigo	Causas	Modos de detecção	Conseqüência	Freq.	Sev.	Risco	Recomendações / Medidas		
Médio vazamento de resíduo oleoso pelo	1- Corrosão; 2- Trincas e furos;	1-Por instrumentos (medidor de nível);	1- Derramamento de resíduo oleoso no mar;				vazamentos provocados p furos e - Seguir programa de ins equipamento	danos; peção e manutenção dos os (tanques);	
tanque SAO (8 <mv<20 m³)</mv<20 	3- Falhas das válvulas e flanges do tanque; 4- Colapso do tanque.	(medidor de invet), 2- Visual.	 Possibilidade de incêndio/ explosão. 		C	III	3		
							- Acionar o Ship Oil Pollutio	on Emergency Plan - SOPEP;	
						- Acionar o Plano de Em	ergência Individual - PEI.		





			ANÁLISE PRELIMINAR	DE PERIGOS				
Ativida	Atividade: Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, 57, 58 e 59						orma: tipo semi-submersíve	
		Cená	rio Acidental 4: Vazament	o de Resíduo	Oleoso			
	Sistema	4.1: Drenagem e Tratame	nto de Efluentes				Hipótese Acidental N.º	27
Subsistema: -						Data: Ago/2008	Revisão: 00	
Perigo	Causas	Modos de detecção	Conseqüência	Freq.	Sev.	Risco	Recomendações / Medidas	
Pequeno vazamento de resíduo oleoso pelo tanque de óleo usado (0 <pv<8 m³)<="" td=""><td>1- Corrosão; 2- Trincas e furos; 3- Falhas das válvulas e flanges do tanque.</td><td>1- Por instrumentos (medidor de nível); 2- Visual; 3- Odor.</td><td>1-Derramamento de óleo no mar; 2- Possibilidade de incêndio/ explosão</td><td>С</td><td>II</td><td>2</td><td>vazamentos provocados furos - Seguir programa de i equipames - Seguir programa de tro ope - Seguir programa de trei eme - Acionar o Ship Oil Pollu</td><td>visual para verificação de spor corrosão ou por outros e danos; enspeção e manutenção dos itos (tanques); enamento e atualização dos radores; enamento para as situações dorgência; tion Emergency Plan - SOPEP mergência Individual - PEI.</td></pv<8>	1- Corrosão; 2- Trincas e furos; 3- Falhas das válvulas e flanges do tanque.	1- Por instrumentos (medidor de nível); 2- Visual; 3- Odor.	1-Derramamento de óleo no mar; 2- Possibilidade de incêndio/ explosão	С	II	2	vazamentos provocados furos - Seguir programa de i equipames - Seguir programa de tro ope - Seguir programa de trei eme - Acionar o Ship Oil Pollu	visual para verificação de spor corrosão ou por outros e danos; enspeção e manutenção dos itos (tanques); enamento e atualização dos radores; enamento para as situações dorgência; tion Emergency Plan - SOPEP mergência Individual - PEI.





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

- Seguir programa de treinamento para as situações de emergência.

2344-00-EIA-RL-0001-00 **BACIA DE SANTOS**

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS								
Atividade: Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, 57, 58 e 59 Plataforma: tipo semi-submersível								
Cenário 5: Vazamento de Fluido de Perfuração/Produtos Químicos								
	Sistema 5.1: Perfuração						Hipótese Acidental N.º	28
	Subsistema 5.1.1: Circulação						Data: Ago/2008	Revisão: 00
Perigo	Causas	Modos de detecção	Conseqüência	Freq.	Sev.	Risco	Recomendações / Medidas.	
Pequeno vazamento de fluidos de perfuração pelos tanques de circulação (0 <pv< 8<br="">m³)</pv<>	1- Corrosão; 2- Trincas e furos; 3- Falhas das válvulas e flanges do tanque.	1-Por instrumentos 2- Visual	1-Derramamento de fluidos de perfuração na unidade e/ou no mar;	C	II	2	vazamentos provocados furos - Seguir programa de ir equipamen - Seguir programa de tre	visual para verificação de por corrosão ou por outros e danos; ispeção e manutenção dos tos (tanques); inamento e atualização dos adores;





ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS								
Atividad	Atividade: Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, 57, 58 e 59 Plataforma: tipo semi-submersível							
Cenário 5: Vazamento de Fluido de Perfuração/Produtos Químicos								
Sistema 5.1: Perfuração						Hipótese Acidental N.º	29	
Subsistema 5.1.1: Circulação						Data: Ago/2008	Revisão: 00	
Perigo	Causas	Modos de detecção	Conseqüência	Freq.	Sev.	Risco	Recomendações / Medidas.	
-Médio vazamento de fluidos de perfuração pelos tanques de circulação (8 <mv< 51="" m³)<="" td=""><td>1- Corrosão; 2- Trincas e furos; 3- Falhas das válvulas e flanges do tanque.</td><td>1-Por instrumentos 2- Visual</td><td>1-Derramamento de fluidos de perfuração na unidade e/ou no mar;</td><td>С</td><td>Ш</td><td>3</td><td>vazamentos provocados furos e - Seguir programa de in equipament - Seguir programa de trei opera - Seguir programa de trein</td><td>visual para verificação de por corrosão ou por outros e danos; speção e manutenção dos tos (tanques); inamento e atualização dos adores; amento para as situações o gência.</td></mv<>	1- Corrosão; 2- Trincas e furos; 3- Falhas das válvulas e flanges do tanque.	1-Por instrumentos 2- Visual	1-Derramamento de fluidos de perfuração na unidade e/ou no mar;	С	Ш	3	vazamentos provocados furos e - Seguir programa de in equipament - Seguir programa de trei opera - Seguir programa de trein	visual para verificação de por corrosão ou por outros e danos; speção e manutenção dos tos (tanques); inamento e atualização dos adores; amento para as situações o gência.





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

2344-00-EIA-RL-0001-00 **BACIA DE SANTOS**

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS								
Ativida	Atividade: Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, 57, 58 e 59						forma: tipo semi-submersível	
Cenário 5: Vazamento de Fluido de Perfuração/Produtos Químicos								
	Sistema 5.1: Perfuração						Hipótese Acidental N.º	30
Subsistema 5.1.1: Circulação					Data: Ago/2008	Revisão: 00		
Perigo	Causas	Modos de detecção	Conseqüência	Freq.	Sev.	Risco	Recomendações / Medidas.	
Vazamento de baritina dos silos de armazenagem (181,22 m³)	1- Corrosão; 2- Trincas e furos;	1- Visual	1-Derramamento de baritina/bentonita na unidade e/ou no mar;	С	II	2	- Proceder a inspeção vis vazamentos provocados po furos e o - Seguir programa de inspequipament - Seguir programa de treidos opera	or corrosão ou por outros danos; eção e manutenção dos los (silos); inamento e atualização
							- Seguir programa de treina de emerg	





ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS								
Ativida	Atividade: Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, 57, 58 e 59							
	Cenário 5: Vazamento de Fluido de Perfuração/Produtos Químicos							
Sistema 5.1: Perfuração					Hipótese Acidental N.º	31		
Subsistema 5.1.1: Circulação						Data: Ago/2008	Revisão: 00	
Perigo	Causas	Modos de detecção	Conseqüência	Freq.	Sev.	Risco	Recomendações / Medidas.	
Vazamento de bentonita dos silos de armazenagem (62,41 m³)	1- Corrosão; 2- Trincas e furos;	1- Visual	1-Derramamento de baritina/bentonita na unidade e/ou no mar;	С	Ш	3	Proceder a inspeção vis vazamentos provocados po furos e c Seguir programa de inspequipament Seguir programa de treina operad Seguir programa de treinar emergê	or corrosão ou por outros danos; eção e manutenção dos cos (silos); amento e atualização dos ores; nento para as situações de



Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

2.8.4.5 -Análise da APR

Na APR elaborada foram identificados 31 cenários de acidentais, dos quais, 5 foram classificados na categoria de risco sério e 11 foram classificados na categoria de risco moderado, 11 na categoria de risco menor e 4 na categoria de risco desprezível, segundo a APR apresentada anteriormente.

No Quadro 2.8-35 é mostrada a classificação dos cenários em categorias de risco, indicando a quantidade de cenários em cada uma das categorias.

SEVERIDADE Desprezível Marginal Crítica Catastrófica Ш I۷ Extremamente Α Remota FREQÜÊNCIA 3 Remota В 4 2 5 Improvável C 8 7 Provável D Frequente Ε

Quadro 2.8-35 - Matriz de Risco (quantidade de cenários por tipo de risco)

2.8.5 -Gerenciamento de Riscos Ambientais

2- Menor

O gerenciamento de riscos para a atividade de perfuração será implementado levando-se em consideração os procedimentos adotados pela Diamond Offshore e por fornecedores de suprimentos e serviços inerentes à atividade. Caberá à OGX, garantir a operacionalidade e a confiabilidade durante as atividades de perfuração, obedecendo aos critérios de segurança e proteção ao meio ambiente.

3- Moderado

4- Sério

5- Crítico

O Programa de Gerenciamento de Riscos adotado para as unidades de perfuração tem como finalidade garantir maior confiabilidade operacional e administração dos riscos postulados neste estudo.

RISCO:

1-Desprezível



Ecology Brasil

BACIA DE SANTOS 2344-00-EIA-RL-0001-00

Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

Os objetivos do PGR são focados para minimizar e controlar os riscos para os trabalhadores e para o meio ambiente, através da aplicação de um conjunto de práticas modernas de gestão, as quais abrangem todos os aspectos importantes para a segurança da atividade de perfuração e estão em consonância com padrões e normas internacionais de gestão de segurança em instalações de exploração de óleo e gás em alto mar.

2.8.5.1 - Medidas para Gerenciamento dos Riscos

As medidas de redução dos riscos são sugeridas, prioritariamente, para os eventos cujos riscos são considerados como inaceitáveis. Estas medidas visam à redução da probabilidade de ocorrência e/ou a magnitude de potencias conseqüências das hipóteses acidentais identificadas.

São apresentadas 13 medidas com o objetivo de aumentar a confiabilidade operacional da atividade de perfuração além de permitir a melhor forma de administração do risco para cada perigo identificado no estudo de Análise de Risco.

- M1. Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas;
- M2. Seguir programa de inspeção, manutenção e teste dos sistemas de segurança (sensores, alarmes, válvulas de alívio, BOP, geradores de emergência, radar, sistemas de inundação etc);
- M3. Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada;
- M4. Seguir os procedimentos operacionais estabelecidos para cada atividade (Garantia da disponibilidade do sistema de coleta e descarte de fluidos, transferência de produtos entre embarcações, observar continuamente o radar, atender as condições climáticas limites etc);
- M5. Seguir programa de treinamento e atualização dos operadores.
- M6. Seguir programa de treinamento para as situações de emergência.
- M7. Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente.
- M8. Seguir programa de teste do poço.
- M9. Seguir estudo de ancoragem.
- M10. Consultar o estudo de fundo do mar antes de posicionar a unidade.

Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

- M11. Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan SOPEP.
- M12. Acionar o Plano de Emergência Individual PEI.
- M13. Seguir o procedimento para desativação temporária dos poços conforme a portaria da ANP nº. 25/2002.

2.8.5.2 - Riscos Residuais

Ecology Brasil

Como nas unidades de perfuração todas as medidas e recomendações sugeridas já são normalmente adotadas pela OGX, não há necessidade da reavaliação dos riscos, pois a Matriz de Risco Final (considerando a adoção das medidas sugeridas) é igual à Matriz de Risco já apresentada (Quadro 2.8-36).

2.8.5.3 - Plano de Gerenciamento de Riscos

Quadro 2.8-36 - Matriz de Gerenciamento dos Riscos

	Medidas Preventivas e/ou Mitigadoras							
N°	Descrição	Situação	Item Relacionado					
M1	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas	Procedimentos de inspeção e manutenção (preventiva e corretiva), estabelecidos pela empresa proprietária das sondas e aprovados pela OGX, serão empregados em todas as instalações offshore sob sua responsabilidade desde o início das atividades da unidade marítima.	Inspeção e Manutenção					
M2	Seguir programa de inspeção e manutenção e teste dos sistemas de segurança	Procedimentos de inspeção, manutenção (preventiva e corretiva) e teste estabelecidos pela empresa proprietária das sondas e aprovados pela OGX, serão empregados em todas as instalações offshore sob sua responsabilidade desde o início das atividades da unidade marítima.	Inspeção e Manutenção					
М3	Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada	Procedimentos de seleção e contratação de terceiros segundo critérios estabelecidos pela empresa proprietária das sondas e aprovados pela OGX serão empregados em todas as instalações offshore sob sua responsabilidade.	Contratação de Terceiros					
M4	Seguir os procedimentos operacionais estabelecidos para cada atividade	Procedimentos operacionais estabelecidos pela empresa proprietária das sondas e aprovados pela OGX definindo as atribuições para cada atividade, serão empregados em todas as instalações offshore sob sua responsabilidade desde o início das atividades de perfuração.	Operacional					
M5	Seguir programa de treinamento e atualização dos operadores	Todo pessoal de operação possui capacitação e experiência, será seguido o programa de treinamento e atualização estabelecido pela OGX e será empregado em todas as instalações offshore sob sua responsabilidade.	Capacitação Técnica					





Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-S-56, BM-S-57, BM-S-58 e BM-S-59

	Medidas Prever	ntivas e/ou Mitigadoras	
N°	Descrição	Situação	Item Relacionado
M6	Seguir programa de treinamento para as situações de emergência	O treinamento será realizado periodicamente pelas equipes das plataformas, de acordo com padrões estabelecidos pela empresa proprietária das sondas e será empregado em todas as instalações offshore sob responsabilidade.	Plano de Ação de Emergência
M7	Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente	Procedimentos estabelecidos pela empresa proprietária das sondas e aprovados pela OGX, serão adotados em todas as instalações <i>offshore</i> sob sua responsabilidade desde o início das atividades da unidade marítima.	Registro e Investigação de Acidentes
M8	Seguir programa de teste do poço	Procedimentos estabelecidos pela empresa proprietária das sondas e aprovados pela OGX, serão adotados em todas as instalações <i>offshore</i> sob sua responsabilidade desde o início das atividades da unidade marítima.	Operacional
М9	Seguir plano de ancoragem	Procedimentos estabelecidos pela empresa proprietária das sondas e aprovados pela OGX, serão adotados em todas as instalações <i>offshore</i> sob sua responsabilidade desde o início das atividades da unidade marítima.	Operacional
M10	Consultar o estudo de fundo do mar antes de posicionar a unidade	Procedimentos estabelecidos pela empresa proprietária das sondas e aprovados pela OGX, serão adotados em todas as instalações <i>offshore</i> sob sua responsabilidade desde o início das atividades da unidade marítima.	Operacional
M11	Acionar Ship Oil Pollution Emergency Plan SOPEP	Plano elaborado e implantado na plataforma de acordo com os padrões internacionais será empregado em todas as instalações <i>offshore</i> sob sua responsabilidade.	Plano de Ação de Emergência a bordo da unidade
M12	Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI	O Plano de Ação de Emergência foi elaborado e estará implantado quando do início da operação de perfuração de acordo com os padrões estabelecidos pela legislação.	Plano de Ação de Emergência
M13	Seguir o procedimento para desativação temporária dos poços conforme a portaria da ANP N° 25/2002	Procedimentos operacionais estabelecidos e aprovados pela OGX, serão empregados em todas as instalações <i>offshore</i> sob sua responsabilidade, quando necessário.	Operacional

As informações relativas ao Plano de Gerenciamento de Riscos - PGR consideram a estrutura administrativa e funcional das unidades marítimas e da empresa responsáveis por cada uma dessas unidades. Dessa forma, o PGR das unidades de perfuração que serão utilizadas será apresentado assim que possível, complementando o presente estudo e abordando aspectos relevantes do gerenciamento de riscos como:

- Definição de Atribuições.
- Plano de Inspeções Periódicas.





- Plano para capacitação técnica dos funcionários / treinamentos.
- Processo de contratação de terceiros.
- Sistema de permissão para trabalho.
- Gerenciamento de mudanças.
- Registro e investigação de acidentes.
- Programas de manutenção (preventiva / preditiva).