

II.5. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Conforme apresentado no item II.4 (Área de Estudo), o atual capítulo (II.5. Diagnóstico Ambiental) foi apresentado no documento **Diagnóstico Ambiental Conjunto**, protocolado em 06 de junho de 2015 (Ofício 02022.006842/2015-37), que subsidia os processos de licenciamento ambiental referentes às Atividades de Perfuração Exploratória das empresas Premier Oil do Brasil Petróleo e Gás Ltda. (Processo nº 02022.000266/2014-33) e Chevron Brasil Upstream Frade Ltda (Processo 02022.000955/14-48), na Bacia do Ceará.

No que tange o Diagnóstico do Meio Físico (II.5.1), conforme itemização exposta no Item I – Apresentação (Diagnóstico Ambiental Conjunto), o subitem de Geologia e Geomorfologia Local (II.5.1.2.2), é apresentado neste EAP (Chevron), devido às especificidades das características geológicas e geomorfológicas locais para os blocos e poços pretendidos. Destaca-se que, a fim de garantir a integridade dos documentos, a numeração das figuras e tabelas do subitem II.5.1.2.2 Geologia e Geomorfologia Local segue a numeração do subitem II.5.1.2.1 Geologia e Geomorfologia Regional do documento Diagnóstico Ambiental Conjunto.