

## INSPEÇÃO VISUAL PARA A CARACTERIZAÇÃO BIOLÓGICA DO FUNDO MARINHO DA LOCAÇÃO

De acordo com a condicionante específica 2.11 da LO 782/2008 (Atividade de Perfuração e Completação na Área Geográfica da Bacia de Campos), os poços não poderão ser perfurados sobre bancos de corais ou “campos de invertebrados marinhos”. Entretanto, a Petrobras adotou os mesmos critérios estabelecidos para a condicionante específica 2.10 da LO 823/2009 (Atividade de Perfuração e Completação na Área Geográfica da Bacia do Espírito Santo) para não perfurar também em bancos de algas.

<b>Local (Campo, Bloco, etc)</b>	Campo: Jubarte
<b>Empreendimento / Instalação</b>	Locação do poço: 9-JUB-12-ESS
<b>Coordenadas da locação (Datum: SAD-69)</b>	Lat: 21°14' 50,565" S Long: 040°00' 40,971" W
<b>LDA (Lâmina d'água)</b>	1352 m
<b>Data e horário do término da inspeção</b>	Dia: 26/06/2009 às 23:52h.
<b>Objetivo da inspeção</b>	Caracterização biológica do fundo marinho na locação do poço indicado acima para certificação da presença/ausência de bancos de invertebrados, antes da perfuração por sondas.
<b>Embarcação utilizada</b>	RSV CBO Campos
<b>Gerência responsável pelo levantamento</b>	EP-SERV/US-SUB/GDS
<b>Dados do solicitante</b>	Roberto Adelar Bonora Vieira / Chave Notes: SU30 UN-ES / ATP-JUB-CHT/RES, Rota:8653570
<b>Previsão de início de operações da Sonda</b>	03/07/2009 - NS-09
<b>Empresa que realizou o levantamento e equipamento utilizado</b>	FUGRO / ROV FCV 3000
<b>Metodologia de inspeção para a caracterização biológica do fundo marinho</b>	Padrão SINPEP EP-3ED-00027-A
<b>Observações</b>	
<b>Anexos</b>	Relatório de Serviço: CCjub09-142 DVD c/ vídeos e fotos da inspeção.

## FOTOS da Área Inspecionada.



Norte da locação.



Sul da locação.



Leste da locação.



Oeste da locação.



Centro da locação.