

ANEXO – I





FOTOS ANTERIORES E POSTERIORES

8-BAZ-5-ESS

A seguir são apresentadas as fotos de pós-perfuração do poço 8-BAZ-5-ESS.

PRÉ-PERFURAÇÃO

Fotos da Área Inspeccionada







4-GLF-31-ESS

A seguir são apresentadas as fotos de pré-perfuração do poço 4-GLF-31-ESS.

PRÉ-PERFURAÇÃO

Fotos da Área Inspecionada






4-GLF-32-ESS

A seguir são apresentadas as fotos de pré-perfuração do poço 4-GLF-32-ESS.

PRÉ-PERFURAÇÃO

Fotos da Área Inspecionada



9-GLF-33-ESS

A seguir são apresentadas as fotos de pré-perfuração do poço 9-GLF-33-ESS.

PRÉ-PERFURAÇÃO

Fotos da Área Inspecionada



1-ESS-206

A seguir são apresentadas as fotos de pré-perfuração do poço 1-ESS-206.

PÓS-PERFURAÇÃO

Fotos da Área Inspecionada



8-JUB-28H-ESS

A seguir são apresentadas as fotos de pós-perfuração do poço 8-JUB-28H-ESS.

PÓS-PERFURAÇÃO

Fotos da Área Inspecionada



7-JUB-31H-ESS

A seguir são apresentadas as fotos de pós-perfuração do poço 7-JUB-31H-ESS.

PÓS-PERFURAÇÃO

Fotos da Área Inspecionada



7-BAZ-2-ESS

A seguir são apresentadas as fotos de pós-perfuração do poço 7-BAZ-2-ESS.

PÓS-PERFURAÇÃO

Fotos da Área Inspecionada

