

SUBPROJETO E – Inspeção Visual no entorno das locações dos poços a serem perfurados

APRESENTAÇÃO

O presente documento apresenta o Relatório do Subprojeto E - Inspeção Visual no entorno das locações dos poços a serem perfurados e refere-se à 2ª fase de perfuração exploratória realizada através dos poços Caju-1 (1-PERN-3-ESS) e Dendê-1 (1-PERN-4-ESS), localizados nos Blocos BM-ES-39 e BM-ES-40, respectivamente, na Bacia do Espírito Santo, com vistas a atender ao estabelecido nos itens 2.5, 2.9 e 2.10 das condições específicas da LO N° 1.051/2011 (1ª Retificação) emitida em 28/03/2013, no âmbito do processo de licenciamento ambiental da PERENCO PETRÓLEO E GÁS DO BRASIL LTDA.

A implementação do Projeto de Monitoramento Ambiental foi realizada pela PERENCO PETRÓLEO E GÁS DO BRASIL LTDA., com suporte da AECOM do Brasil Ltda., CNPJ n° 02.739.256/0001-40. A AECOM, empresa de consultoria especializada, legalmente habilitada para o desenvolvimento de estudos dessa natureza, encontra-se registrada no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA (inscrição n° 196011), nos termos da Lei Federal n° 6.938/81 e da Resolução n° 001/88 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

Desta forma, em consonância com o estabelecido nas Condições Específicas 2.5, 2.9 e 2.10 da LO 1.051/2011, o presente documento apresenta os relatórios do **SUBPROJETO E - Inspeção Visual no entorno das locações dos poços a serem perfurados**, referente às inspeções visuais do assoalho marinho realizadas por meio de ROV (*Remotely Operated Vehicle*), nas locações dos poços Caju-1 (Bloco BM-ES-39) e Dendê-1 (Bloco BM-ES-40), antes e após as atividades de perfuração.

Ressalta-se que não foram constatadas formações coralíneas ou banco de algas no entorno das locações perfuradas, em nenhuma das inspeções visuais realizadas utilizando o ROV.

Os Relatórios de Monitoramento do Assoalho Marinho das inspeções preparados pelos Representantes Ambientais Embarcados, encontram-se em anexo, conforme detalhado abaixo:

- Anexo A-** Relatório de Inspeção Visual, Poço Caju-1, antes da perfuração;
- Anexo B-** Relatório de Inspeção Visual, Poço Caju-1, após a perfuração;
- Anexo C-** Relatório de Inspeção Visual, Poço Dendê-1, antes da perfuração;
- Anexo D-** Relatório de Inspeção Visual, Poço Dendê-1, após a perfuração.