

ANEXO A: Documentação fotográfica

Figura 1 - Vista do PAG01 em junho (esquerda) e novembro (direita)/2010.



Fonte: CPEA (2017).



Fonte: CPEA (2017).

Figura 2 - Vista do PAG01 em fevereiro (esquerda) e abril (direita)/2011.



Fonte: CPEA (2017).



Fonte: CPEA (2017).

Figura 3 - Vista do PAG02 em julho (esquerda) e outubro (direita)/2010.



Fonte: CPEA (2017).



Fonte: CPEA (2017).

Figura 4 - Vista do PAG03 em fevereiro (esquerda) e abril (direita)/2011.



Fonte: CPEA (2017).

Figura 5 - Vista do PAG02 no primeiro ano de monitoramento (esquerda) e no segundo ano de monitoramento (direita).



Fonte: CPEA (2017).



Fonte: CPEA (2017).

Figura -6 - Vista do PAG08 (esquerda e direita) em março/2011



Fonte: CPEA (2017).



Fonte: CPEA (2017).



Fonte: CPEA (2017).

Figura 7 - Vistas do PAG07 (esquerda e direita) em março/2011.



Fonte: CPEA (2017).



Fonte: CPEA (2017).

Figura 8 - Vistas do PAG01 (esquerda) e PAG02 (direita) em janeiro/2012.



Fonte: CPEA (2017).



Fonte: CPEA (2017).

Figura 9 - Vistas da Área Diretamente Afetada (esquerda e direita) em agosto/2012.



Fonte: CPEA (2017).



Fonte: CPEA (2017).

Figura 10 - Vistas da Área Diretamente Afetada (esquerda e direita) em outubro/2012.



Fonte: CPEA (2017).



Fonte: CPEA (2017).

Figura 11 - Vistas da Área Diretamente Afetada (esquerda e direita) em outubro/2012.



Fonte: CPEA (2017).



Fonte: CPEA (2017).

Figura 12 - Vista do PAG01 (esquerda) e 02 (direita) em agosto/2013.



Fonte: CPEA (2017).



Fonte: CPEA (2017).

Figura 13 - Vista do PAG07 (esquerda) e 09 (direita) em agosto/2013.



Fonte: CPEA (2017).

Figura 14 - Vista do PAG01 (esquerda e direita) em fevereiro/2014.



Fonte: CPEA (2017).



Fonte: CPEA (2017).

Figura 15 - Vista do PAG02 em Março/2014 (à esquerda) e em Abril/2015 (à direita) após incêndio na Ultracargo.



Fonte: CPEA (2017).



Fonte: CPEA (2017).



Fonte: CPEA (2017).