# PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

### DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

#### • Escavação de Canal de Aproximação no Eixo Norte

Conforme pode ser observado na foto a seguir, a escavação do canal de aproximação ainda está em estágio inicial.



Terraplanagem no canal de aproximação do eixo norte. Primeira quinzena de setembro, 2007.

#### • Supressão de Vegetação do Local de Barramento no Eixo Norte

Conforme pode ser observado nas fotos apresentadas na seqüência, a supressão de vegetação está ocorrendo conforme as normas do PAC. Os operadores de moto-serra são treinados e usam EPI's. A madeira que será reaproveitada é separada e empilhada dentro da faixa de domínio. A supressão está sendo feita somente nas áreas previstas pela ASV.



Uso de moto-serra em exemplares arbóreos. Barramento Tucutu. Primeira quinzena de setembro, 2007



Uso de moto-serra em exemplares arbóreos. Barramento Areias. Primeira quinzena de setembro, 2007



# PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL



Madeira empilhada no local de barramento do reservatório Tucutu. Primeira quinzena de setembro, 2007.



Madeira empilhada no local de barramento do reservatório Areias. Primeira quinzena de setembro, 2007.



Vista parcial da supressão de vegetação em fase de finalização. Local: futuro barramento do reservatório Tucutu. Primeira quinzena de setembro, 2007.



Vista parcial da supressão de vegetação em fase de finalização. Local: futuro barramento do reservatório Areias. Primeira quinzena de setembro, 2007.



# PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

### • Instalação de Placas de Sinalização

Conforme pode ser observado nas seqüências de fotos a seguir, no trecho de obras a cargo do Exército estão sendo instaladas sinalizações conforme previsto no PAC.



Sinalização advertência. Eixo Norte



Sinalização regulamentação. Eixo Leste



Sinalização indicativa. Eixo Leste



Sinalização indicativa acesso ao canal de aproximação. Eixo Norte



Sinalização indicativa. Eixo Leste



Sinalização indicativa. Eixo Leste