



**Legenda**

- Ponto de Instabilidade
- - - Estrada Não Pavimentada
- Estrada Pavimentada
- = = = Eixo do Canal do PISF
- ~ ~ ~ Curvas de Nível (Equidistância de 20 metros)
- ~ ~ ~ Hidrografia
- Reservatório
- ASV
- Faixa de Domínio e EB

Projeção Universal Transversa de Mercator

Escala Gráfica

0 200 400 800 1.200 1.600 Metros

Origem da quilometragem: Equador e Meridiano Central 39° W.Gr  
 acrescida das constantes N 10.000km E 500km  
 Datum horizontal : SAD-69  
 Sistema de Projeção UTM / Fuso 24

**Base de dados:**

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM,  
 Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos - PE (SRHE/PE) - Escala 1:100.000,  
 Projeto Topodata - Divisão de Sensoriamento Remoto (DSR)/  
 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) - Escala 1:100.000,  
 Projeto Executivo dos Canais e Estruturas do PISF/MI - Escala 1:2.000.

Produzido por:	<b>Emerson Casella</b> Analista Ambiental	Rubrica:	
Verificado por:	<b>Paulo Rogério Oliveira</b> Coordenador Setorial	Rubrica:	
Desenho nº:	<b>1711-MAP-1093-95-27-027</b>		

**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO**  
**COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO**  
**NORDESTE SETENTRIONAL**

**PROGRAMA 27 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO**  
**DOS PROCESSOS EROSIVOS**

**Mapa dos Pontos de Instabilidade Devido**  
**a Processos Construtivos**

Data:	<b>18/03/2012</b>	Localização:	<b>Eixo Norte - Trecho 1 - Lote 1</b>
Folha nº:	<b>03/14</b>	Revisão nº:	<b>00</b>
Escala:	<b>1:20.000</b>		

ITEM	IDENTIFICAÇÃO /ESTRUTURA	LOCALIZAÇÃO	COORDENADAS		MEDIDAS DE CONTROLE PREVISTAS	OBSERVAÇÕES
			E	N		
43	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 1208	457191	9068201	Filtro de rocha	Medida implantada
44	Acessos	WBS 1208	457252	9068287	Canaleta trapezoidal e redirecionamento de águas pluviais	Medida não implantada
45	Faixa marginal ao canal	WBS 1208	457641	9068508	Filtro de rocha	Medida implantada necessitando adequações
46	Área adjacente a sistema de drenagem	WBS 1208	457789	9068626	Filtro de rocha enrocamento de talude	Medida não implantada
47	Faixa marginal ao canal	WBS 1208	458898	9068731	Filtro de rocha	Medida implantada necessitando adequações
48	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 1208	458954	9068760	Filtro de rocha	Medida implantada necessitando adequações
49	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 1208	460478	9069494	Filtro de rocha enrocamento	Medida não implantada
50	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 1208	460478	9069494	Filtro de rocha	Medida implantada
51	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 1208	460566	9070197	Construção de dreno lateral, enrocamento	Medida em implantação
52	Faixa marginal ao canal	WBS 1208	460445	9070671	Implantação de curva de nível	Medida não implantada
53	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 1208	460360	9070852	Canal de restituição	Medida não implantada
54	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 1209	462631	9073224	Enrocamento de talude e filtro de rocha	Medida em implantação
55	Área adjacente a sistema de drenagem	WBS 1209	463162	9073625	Filtro de rocha e revegetação	Medida em implantação
72	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 1211	460076	9069020	Reconformação topográfica	Medida não implantada