

Registro Fotográfico - Plano Ambiental de Construção – PAC



Foto 3.2.1: Canteiro de Obras – Eixo Norte – Vista Aérea.



Foto 3.2.2: Canteiro de Obras – Eixo Norte – Vista Lateral.



Foto 3.2.3: Canteiro de Obras – Eixo Leste – Vista Aérea.



Foto 3.2.4: Canteiro de Obras – Eixo Leste – Pátio Interno.



Foto 3.2.5: Caminhão Pipa - controle de poeira com aspersão de água.



Foto 3.2.5: Caminhão Pipa - controle de poeira com aspersão de água.



Foto 3.2.7: Militar usando EPI no canal de aproximação.



Foto 3.2.8: Uso de EPI no serviço de solda.



Foto 3.2.9: Coleta dos resíduos sólidos de forma seletiva.



Foto 3.2.10: Baías para classificação dos resíduos sólidos



Foto 3.2.11: Aterro sanitário da P. M. Petrolândia - PE



Foto 3.2.12: Atividade de triagem dos resíduos sólidos no aterro sanitário.



Foto 3.2.13: Filtro anaeróbico – em construção.



Foto 3.2.14: Filtro anaeróbico – em fase de acabamento.



Foto 3.2.15: Caminhão limpa-fossa realizando limpeza da fossa séptica.



Foto 3.2.16: Remoção do óleo em viatura.



Foto 3.2.17: Deposição do óleo nos tambores de contenção.



Foto 3.2.17: Tambores de contenção devidamente lacrados.



Foto 3.2.18: Placas de sinalização com a montagem concluída.



Foto 3.2.19: Implantação das placas de sinalização na rodovia.



Foto 4.2.20: Implantação de placa de sinalização na estrada de acesso ao canal de aproximação.



Foto 3.2.21: Implantação de placas de sinalização na estrada de acesso a barragem de Tucutu.



Foto 3.2.22: Treinamento de reciclagem sobre uso de EPI.



Foto 3.2.23: Treinamento sobre uso de EPI – Equipamentos de demonstração.